


**DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ BUDYNKU
ODDZIAŁU TERENOWEGO KOWR W WARSZAWIE, SEKCJA ZAMIEJSCOWA
W WARSZAWIE, UL. AL. PRYMASA TYSIĄCLECIA 60/62,
01-424 WARSZAWA**

W budynku mieści się biuro:

Biuro Sekcji Zamiejscowej Gospodarowania Zasobem w Warszawie OT KOWR w Warszawie. Budynek siedziby SZGZ w Warszawie jest położony na terenie placu magazynowego pod adresem Al. Prymasa Tysiąclecia 60/62. Budynek posiada jedno wejście przeznaczone dla interesantów, które jest wejściem głównym do budynku.



Dojście do budynku:

Plac Magazynowy pod adresem Prymasa Tysiąclecia 60/62 posiada dwa wejścia. Pierwszy dostęp do placu znajduje się od ulicy Prymasa Tysiąclecia. Jest nim możliwy ruch zarówno pieszy jak i samochodowy. Drugie wejście istnieje od strony ulicy Wolskiej, którym jest furtka zabezpieczona kodem (ruch jedynie pieszy osób upoważnionych).

Wjazd na plac magazynowy od strony Alei Prymasa Tysiąclecia. Należy kierować się na drugą stronę głównego budynku magazynowego.

Na trasie dojść / wejść do budynku występują pojedyncze przeszkody np. kosze na śmieci, schody lub stopnie.

Dojazd do budynku

Osoby niezmotoryzowane mogą skorzystać z autobusów, tramwajów, metra, kolei.

Miejsca parkingowe

SZGZ w Warszawie dysponuje własnym parkingiem, w związku z czym miejsce parkingowe jest dostępne również dla osób niepełnosprawnych oraz dla matek z dziećmi. Nie są one jednak specjalnie wyznaczone.

Wejścia do budynku

Wejście od ul. Wolskiej.

Wejście do budynku jest od strony ul. Wolskiej, jest to wejście główne z terenu placu magazynowego. Wejście do budynku zapewnia swobodny dostęp dla osób niepełnosprawnych, bezpośrednio z poziomu parkingu po pokonaniu specjalnie dostosowanej pochylni z poręczami. W budynku brak windy oraz przycisku do przywołania pracowników SZGZ w Warszawie dla osób poruszających na wózku. Schody wewnątrz budynku wyposażone w rampę umożliwiającą wjazd osobie na wózku.

Widok budynku/siedziby do frontu





Obsługa interesantów

Obsługa interesantów przez pracowników SZGZ w Warszawie odbywa się w holu głównym siedziby SZGZ. Nie ma potrzeby wchodzenia interesantów do pozostałych części biurowych budynku. Do budynku można wchodzić z psem asystującym i psem przewodnikiem. W biurze są osoby posługujące się językami w stopniu komunikatywnym: angielski.

Osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie pokonywania barier występujących w siedzibie SZGZ w Warszawie służą pomocą pracownicy. W takim przypadku, osoba ze szczególnymi potrzebami, co najmniej 5 dni roboczych przed planowanym terminem wizyty w lokalu SZGZ w Warszawie, kontaktuje się z pracownikiem telefonicznie: (22)836-45-15 lub (22)877-37-05 lub mailowo: michal.mezko@kowr.gov.pl lub beata.chlebowska-klatt@kowr.gov.pl Należy podać:

- swoje imię, nazwisko,
- swoje dane kontaktowe (telefon lub adres e-mail),
- rodzaj lub zakres spraw, jakie zamierza załatwić w SZGZ w Warszawie,
- stwierdzoną barierę architektoniczną w lokalizacji SZGZ w Warszawie wraz z informacją o stopniu jej wpływu na ograniczenie w dostępie do lokalizacji.

Pracownik SZGZ w Warszawie po zapoznaniu się z treścią zgłoszenia, udzieli osobie ze szczególnymi potrzebami wsparcia w zakresie obsługi Jej sprawy poprzez:

- zapewnienie bezpośredniego wsparcia właściwego merytorycznie pracownika SZGZ w Warszawie, który będzie indywidualnie prowadził obsługę sprawy osoby ze szczególnymi potrzebami, lub/i;
- zapewnienie alternatywnego sposobu dostępu do lokalizacji SZGZ w Warszawie.

Pętla indukcyjna

W budynku nie ma pętli indukcyjnej, informacji głosowych oraz nie działa tłumacz języka migowego. Brak dostępnego łatwego tekstu do czytania czy informacji w języku migowym lub angielskim na tablicy informacyjnej w holu głównym budynku. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych lub słabowidzących.

Toalety

Brak toalet dla interesantów oraz osób z niepełnosprawnościami.

Sale konferencyjne

Brak sali konferencyjnej.

Ewakuacja

Ewakuacja z budynku odbywa się wejściem głównym. Budynek nie jest wyposażony w system alarmu pożarowego.