

Wykaz sprzętu technicznego przeznaczonego do zagospodarowania/kasacji - zał. nr 1

Lp.	Nr inwentarzowy	Nazwa sprzętu	Data zakupu	Wart. ewidencyjna	Stan techniczny	Wartość rynkowa
1.	ŚT-808-1-8	Szafa chłodnicza S-500 poj. 500l.	09.12.2005	2 375,00	Uszkodzony agregat, nieszczelna komora chłodnicza. Naprawa nieopłacalna.	238,00
2.	PN/G/B/3-4	Butla stalowa na podtlenek azotu	06.02.1994	20,00	Wyeksploatowana	1,00
3.	PN/G/B/3-5	Butla stalowa na podtlenek azotu	06.02.1994	20,00	Wyeksploatowana	1,00
4.	PN/G/R/1-1	Reduktor N-20 Messer	15.08.1998	802,50	Wyeksploatowany	40,00
5.	PŚT-800-28-3	Reduktor 2-stopniowy do acetylenu	10.08.2006	1 000,00	Wyeksploatowany	100,00
6.	PN/L/WE/5-35	Wentylator CROWN	13.07.1995	125,42	Uszkodzony mechanicznie. Naprawa nieopłacalna.	6,30
7.	PŚT-808-21-94	Chłodziarko-zamrażarka ARDO FDP28	05.06.2001	1 100,00	Nieszczelna komora chłodnicza. Niestabilna praca agregatu. Naprawa nieopłacalna	110,00
8.	PŚT-808-21-111	Witryna Whirlpool ADN 203 – chłodziarka	12.01.2012	1 990,00	Uszkodzony agregat. Naprawa nieopłacalna.	299,00
9.	PŚT-808-17-167	Czajnik b/p Philips HD 4649/00	14.05.2015	139,00	Przepalony element grzejny. Naprawa nieopłacalna.	21,00
10.	PN/G/L/2-76	Lampa biurowa	17.03.1999	36,00	Uszkodzona podstawa oraz przewód. Naprawa nieopłacalna.	1,80
11.	PŚT-803-2-43	Lampa biurkowa „Flygel”	03.10.2006	79,95	Uszkodzona mechanicznie. Naprawa nieopłacalna.	8,00
12.	PŚT-808-17-148	Czajnik Philips HD 4649 b/p	07.05.2013	109,47	Przepalony element grzejny. Naprawa nieopłacalna.	16,40
13.	PŚT-803-10-42	TP Link punkt dostępowy 300Mb/s TL-WA901	27.12.2012r.	170,00	Uszkodzony elektronicznie. Naprawa nieopłacalna.	25,50
OGÓŁEM				7 967,34		868,00

INSPEKTOR

Dariusz Łagutin

spr-20.05.2021r.

KIEROWNIK
ODDZIAŁU ADMINISTRACJI

Katarzyna Miszewska
mgr Katarzyna Miszewska