

Wykaz składników do Ogłoszenia nr 5/2026

LP	nazwa składnika majątkowego	numer inwent.	wartość inwentarzowa EUR	data zakupu / otrzymania	Nośnik danych w urządzeniu	wycena EURO	ocena przydatności	opis stanu technicznego składnika majątkowego
1	separtor optoelektryczny	006-112	25,00	2013	brak	5,00	przestarzały, zbędny	uszkodzony trwale, brak możliwości wykorzystania i naprawy, technicznie przestarzały
2	separtor optoelektryczny	006-113	25,00	2013	brak	5,00	przestarzały, zbędny	uszkodzony trwale, brak możliwości wykorzystania i naprawy, technicznie przestarzały
3	separtor optoelektryczny	006-114	25,00	2013	brak	5,00	przestarzały, zbędny	uszkodzony trwale, brak możliwości wykorzystania i naprawy, technicznie przestarzały
4	obudowa kamery Ultra	006-111	75,00	2013	brak	12,00	przestarzały, zbędny	uszkodzony trwale, brak możliwości wykorzystania i naprawy, technicznie przestarzały
5	konwenter	006-110	67,00	2013	brak	5,00	przestarzały, zbędny	uszkodzony trwale, brak możliwości wykorzystania i naprawy, technicznie przestarzały
6	zamek szyfrujący	006-115	56,00	2013	brak	10,00	przestarzały, zbędny	uszkodzony trwale, brak możliwości wykorzystania i naprawy, technicznie przestarzały
7	zamek szyfrujący	006-116	56,00	2013	brak	10,00	przestarzały, zbędny	uszkodzony trwale, brak możliwości wykorzystania i

								naprawy, technicznie przestarzały
8	zamek szyfrujący	006- 117	56,00	2013	brak	10,00	przestarzały, zbędny	uszkodzony trwale, brak możliwości wykorzystania i naprawy, technicznie przestarzały
9	zasilacz buforowy	006- 131	32,00	2013	brak	10,00	przestarzały, zbędny	uszkodzony trwale, brak możliwości wykorzystania i naprawy, technicznie przestarzały
10	akumulator 12V	006- 132	18,00	2013	brak	10,00	przestarzały, zbędny	uszkodzony trwale, brak możliwości wykorzystania i naprawy, technicznie przestarzały
11	kamera czarno- biała	006- 108	212,00	2013	brak	15,00	przestarzały, zbędny	uszkodzony trwale, brak możliwości wykorzystania i naprawy, technicznie przestarzały
12	obiektyw zoom do kamery	006- 109	57,00	2013	brak	10,00	przestarzały, zbędny	uszkodzony trwale, brak możliwości wykorzystania i naprawy, technicznie przestarzały
13	przetąacznik zmiernchow Diecr	006- 118	56,00	2013	brak	10,00	przestarzały, zbędny	uszkodzony trwale, brak możliwości wykorzystania i naprawy, technicznie przestarzały
14	przetąacznik zmiernchow Diecr	006- 119	56,00	2013	brak	10,00	przestarzały, zbędny	uszkodzony trwale, brak możliwości wykorzystania i naprawy,

								technicznie przestarzały
15	monitor-domofon Commax CDV-43K	006-196	85,55	2018	brak	10,00	przestarzały, zbędny	uszkodzony trwale, brak możliwości wykorzystania i naprawy, technicznie przestarzały
16	monitor-domofon Commax CDV-43K	006-198	85,55	2018	brak	10,00	przestarzały, zbędny	uszkodzony trwale, brak możliwości wykorzystania i naprawy, technicznie przestarzały
17	monitor domofon DPV-4MT NR XIII/4336	006-82	174,00	2006	brak	10,00	przestarzały, zbędny	uszkodzony trwale, brak możliwości wykorzystania i naprawy, technicznie przestarzały
18	kamera barmofonowa DRC AB	006-76	174,00	2006	brak	15,00	przestarzały, zbędny	uszkodzony trwale, brak możliwości wykorzystania i naprawy, technicznie przestarzały
19	monitor domofon DPV-4MT NR XIII/4336	006-78	174,00	2006	brak	10,00	przestarzały, zbędny	uszkodzony trwale, brak możliwości wykorzystania i naprawy, technicznie przestarzały
20	zestaw dialer gsm typ gs3055-jgw	006-107	167,00	2013	brak	10,00	przestarzały, zbędny	uszkodzony trwale, brak możliwości wykorzystania i naprawy, technicznie przestarzały
21	monitor domofon DPV-4MT NR XIII/4336	006-79	174,00	2006	brak	10,00	przestarzały, zbędny	uszkodzony trwale, brak możliwości wykorzystania i naprawy,

								technicznie przestarzały
22	monitor domofon DPV-4MT NR XIII/4336	006-80	174,00	2006	brak	10,00	przestarzały, zbędny	uszkodzony trwale, brak możliwości wykorzystania i naprawy, technicznie przestarzały
23	monitor domofon DPV-4MT NR XIII/4336	006-81	174,00	2006	brak	10,00	przestarzały, zbędny	uszkodzony trwale, brak możliwości wykorzystania i naprawy, technicznie przestarzały
24	monitor domofon DPV-4MT NR XIII/4336	006-83	174,00	2006	brak	10,00	przestarzały, zbędny	uszkodzony trwale, brak możliwości wykorzystania i naprawy, technicznie przestarzały
25	monitor-domofon Commax CDV-43K	006-197	85,55	2018	brak	10,00	przestarzały, zbędny	uszkodzony trwale, brak możliwości wykorzystania i naprawy, technicznie przestarzały
26	kamera DCR 4 BAN	005-70	98,00	2008	brak	15,00	przestarzały, zbędny	uszkodzony trwale, brak możliwości wykorzystania i naprawy, technicznie przestarzały
27	kamera bramofonowa DRC AB	006-76	174,00	2006	brak	15,00	przestarzały, zbędny	uszkodzony trwale, brak możliwości wykorzystania i naprawy, technicznie przestarzały
28	videofon	006-213	400,05	2020	brak	10,00	przestarzały, zbędny	uszkodzony trwale, brak możliwości wykorzystania i naprawy, technicznie przestarzały
29	sejf gabinetowy	809-08-281	652,55	2000	brak	200,00	przestarzały, zbędny	technicznie przestarzały
30	szafa pancerna	809-08-282	903,40	2000	brak	200,00	przestarzały, zbędny	technicznie przestarzały

31	wzmacniacz antenowy 12V/26A	008- 2543	35,00	2008	brak	10,00	przestarzały, zbędny	uszkodzony trwale, brak możliwości wykorzystania i naprawy, technicznie przestarzały
32	Czajnik elektryczny Rohnson R766	M- 000045	12,93	2019	brak	5,00	uszkodzony	uszkodzony trwale, brak możliwości naprawy
33	czajnik elektryczny Bosch	008- 2890	36,00	2014	brak	5,00	uszkodzony	uszkodzony trwale, brak możliwości naprawy