

Rejestr	VIN	Stan licznika	Treść pozycji
WI408JP	KNAGV41DBK5038770	21554	Przegląd po 30 000 km
WI408JP	KNAGV41DBK5038770	21554	Przegląd nadwozia
WI408JP	KNAGV41DBK5038770	21554	Uszczelka korka spustowego
WI408JP	KNAGV41DBK5038770	21554	Filtr oleju
WI408JP	KNAGV41DBK5038770	21554	Płyn hamulcowy
WI408JP	KNAGV41DBK5038770	21554	Filtr nadmuchu
WI408JP	KNAGV41DBK5038770	21554	Olej silnikowy 5W30
WI408JP	KNAGV41DBK5038770	21554	Płyn chłodzący
WI408JP	KNAGV41DBK5038770	21554	Normalia
WI408JP	KNAGV41DBK5038770	66178	USZCZELKA KORKA OLEJU
WI408JP	KNAGV41DBK5038770	66178	FILTR OLEJU
WI408JP	KNAGV41DBK5038770	66178	FILTR PYŁKOWY/JF/PHEV
WI408JP	KNAGV41DBK5038770	66178	PIÓRA WYCIERACZEK
WI408JP	KNAGV41DBK5038770	66178	DEZYNFEKCJA KLIMATYZACJI
WI408JP	KNAGV41DBK5038770	66178	OLEJ SILNIKOWY KIA 5W30
WI408JP	KNAGV41DBK5038770	66178	OT 75 TYŚ. KM.
WI408JP	KNAGV41DBK5038770	66178	WYMIANA FILTRA PYŁKOWEGO
WI408JP	KNAGV41DBK5038770	81182	.. LP0425W30A5B501K OLEJ KIA 5W30 ACEA A5/B5 4,1L
WI408JP	KNAGV41DBK5038770	81182	.. K0022 PLYN HAMULCOWY DOT-5.1
WI408JP	KNAGV41DBK5038770	81182	.. 2151323001 USZCZ ELKA KORKA MISKI OLEJU
WI408JP	KNAGV41DBK5038770	81182	.. 2630035505 FILTR OLEJU
WI408JP	KNAGV41DBK5038770	81182	.. 28113C1100 FILTR POWIETRZA
WI408JP	KNAGV41DBK5038770	81182	.. 97133C1000 FILTR P/PYŁKOWY
WI408JP	KNAGV41DBK5038770	81182	PRZEGŁĄD OT ASO KIA - OKRESOWY PRZEGŁĄD TECHNICZNY POJAZDU
WI408JP	KNAGV41DBK5038770	95837	PURFLUX AHC728 FILTR POWIETRZA KABINOWY
WI408JP	KNAGV41DBK5038770	95837	KNECHT OC1673 FILTR OLEJU
WI408JP	KNAGV41DBK5038770	95837	ELRING 726.760 PIERŚCIEŃ USZCZELNIAJĄCY, KOREK SPUSTOWY OLEJ
WI408JP	KNAGV41DBK5038770	95837	ELF 5W30 EVO 900 SXR4 OLEJ SILNIKOWY
WI408JP	KNAGV41DBK5038770	95837	BOSCH 0 986 494 559 KLOCKI
WI408JP	KNAGV41DBK5038770	95837	CTR CTRCE0352R KOŃCÓWKA KIEROWNICZA PRAWA (wcześniejsza nie
WI408JP	KNAGV41DBK5038770	95837	PRZEGŁĄD OT - OKRESOWY PRZEGŁĄD TECHNICZNY POJAZDU
WI408JP	KNAGV41DBK5038770	95837	RBH MECHANICZNA (wymiana klocków hamulcowych przód)
WI408JP	KNAGV41DBK5038770	95837	RBH MECHANICZNA (wymiana końcówki kierowniczej prawej)
WI408JP	KNAGV41DBK5038770	95837	RBH MECHANICZNA (zbieżność kół)
WI408JP	KNAGV41DBK5038770	104791	RBH MECHANICZNA (weryfikacja usterki)