

**Wykaz jednostek zewnętrznych wymagających użycia windy**

| Lp. | NAZWA JEDNOSTKI                                                                                       | Miejsce instalacji jednostki zewnętrznej klimatyzatora                                                                                                                                |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Delegatura Krajowej Informacji Skarbowej w Lesznie<br>ul. Dekana 6<br>64-100 Leszno                   | Lennox – GHM12N – montaż na wysokości 5,7 m,<br>McQuay – M5WM025G/M5LC025C – montaż na wysokości 5,7m.                                                                                |
| 2.  | Delegatura Krajowej Informacji Skarbowej w Bielsku-Białej<br>ul. Traugutta 2a<br>43-300 Bielsko-Biała | Rotenso MLG Multi Hero H40WM2 – montaż na wysokości ok 10 m,<br>Rotenso Multi Hero H40WM2 – montaż na wysokości ok 10 m,<br>Rotenso Multi Hero H40WM2 – montaż na wysokości ok. 10 m. |
| 3.  | Delegatura Krajowej Informacji Skarbowej w Toruniu<br>ul. Św. Jakuba 20<br>87-100 Toruń               | FUJITSU – AWY17LSAZ – montaż na wysokości ok. 3,3 m,<br>FUJITSU – RSG24LFCA – montaż na wysokości ok. 3,3 m.                                                                          |
| 4.  | Krajowa Informacja Skarbowa w Bielsku-Białej<br>ul. Warszawska 5<br>43-300 Bielsko-Biała              | Agregat do LG SPLIT - montaż na wysokości ok. 7,5 m<br>Agregat do LG SPLIT - montaż na wysokości ok. 7,5 m                                                                            |