

KOMUNIKAT LODOWY nr 32
z dnia 13.02.2026

PGW WP Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie informuje o występujących zjawiskach lodowych:

Stany wody i warunki atmosferyczne z godziny 8:00:

Wodowskaz	Km	Stan ostrze- gawczy	Stan alarmowy	Stan wody	Przyrost w ciągu 24h	Temp. wody	Temp. powietrza	Siła i kierunek wiatru
Biała Góra	545,6	360	470	162	+14	-	-	-
Słubice	584,1	360	410	319	-72	0,7	3,0	W 5,5
Gozdowice	645,3	440	500	384	+4	0,4	1,0	NW 0,6
Bielinek	672,5	480	550	298	-1	-	-	-
Widuchowa	701,8	630	650	520	+24	0,4	1,0	NW 4,3
Gryfino	718,5	570	600	514	+23	0,1	-	-
Podjuchy	734,0	580	610	516	+23	0,8	0,4	N 3,1
Most Długi	35,95	570	600	510	+25	0,7	-	-

Dane hydrologiczne: Źródło IMGW

AKTUALNE ZJAWISKA LODOWE:

L.p.	Rzeka	Miejsce charakterystyczne (miejscowość, wodowskaz, ujście rzeki)	Kilometraż (km + m)		Procent załodzenia [%]	Grubość lodu [cm]	Uwagi
			od	do			
1.	Odra	ujście rz. Warty – most w m. Krajnik Dolny	617+600	690+500	100	10-30	Stała pokrywa lodowa + spiętrzenia
8.	Odra/Odra Wschodnia	most w m. Krajnik Dolny – m. Marwice	690+500	708+000	-	-	Brak zjawisk lodowych
9.	Odra Wschodnia/ Regalica	m. Marwice – autostrada A6 (most)	708+200	728+000	100	-	Spływająca połamana kra
	Odra Wschodnia/ Regalica	autostrada A6 (most) – ujście rz. Regalicy	728+000	741+600	100	-	Stojąca połamana kra
10.	Jezioro Dąbie	Ujście rz. Regalicy – wewnętrzne wody morskie	741+600	-	-	10-30	Stała pokrywa lodowa + wyłamana rynna 500-800m
11.	Odra Zach.	Jaz Widuchowa	0+000	3+000	100	5	Stała pokrywa lodowa
12.	Odra Zach.	Jaz Widuchowa – przekop Klucz-Ustowo	3+000	29+500	100	5	Stała pokrywa lodowa + wyłamana rynna przez niemieckie łodołamacze

13.	Odra Zach.	Przekop Klucz-Ustowo – wewnętrzne drogi morskie	29+500	36+550	100	5	Stała pokrywa lodowa
-----	------------	---	--------	--------	-----	---	----------------------

Akcja lodołamania – II Etap - dzień 4 (13.02.2026 r.)

W dniu 13.02.2026 r. do działań przystępuje 7 lodołamaczy (3 niemieckie i 4 polskie), pracujących w dwóch rejonach operacyjnych.

Dwie jednostki prowadzą działania kontrolne na jeziorze Dąbie, mające na celu sprawdzenie aktualnej sytuacji lodowej oraz ocenę warunków spływu kry.

Rejon II – odcinek Krajnik Dolny – Piasek (km 690,5–682,0)

Pięć lodołamaczy tworzy grupę czołową, której zadaniem jest:

- dotarcie do stałej pokrywy lodowej,
- połamanie lodu na odcinku do km 682, tj. w rejonie miejscowości Piasek.

Trzy polskie lodołamacze o największym zanurzeniu tj. Dzik, Odyniec i Stanisław wracają do Szczecina na postój.

Aktualna sytuacja na rzece

Ze względu na silny wiatr z kierunku północnego, spływ połamanej kry jest bardzo ograniczony a w rejonie Szczecina wręcz zatrzymany.

Prognozy pogodowe i wpływ na akcję

Zmiany w pogodzie

- Od rana występuje silny wiatr z kierunku północnego, który może zatrzymać spływ kry i pogorszyć warunki pracy.
- Od soboty (14.02.2026 r.) zapowiadane są całodobowe temperatury ujemne,

W związku z przewidywanym pogorszeniem warunków meteorologicznych polska i niemiecka administracja zdecydowała o czasowym wstrzymaniu akcji lodołamania (w dniu dzisiejszym ostatnie działania) na kilka dni i jej wznowienie w bardziej sprzyjających warunkach hydrometeorologicznych.

Obecnie na odcinku administrowanym przez RZGW Szczecin nie występują zagrożenia, stany wody na poziomie średnim. Być może we wtorek/środa zostanie wznowiona akcja lodołamania i próba przejścia do pokrywy lodowej od Bielinka do ujścia Warty.

Od miejscowości Bielinek (km 671,0) akcja może być znacznie utrudniona lub niemożliwa ze względu na krytycznie niskie stany wody, co przekłada się na głębokości tranzytowe znacznie mniejsze niż zanurzenie polskich i niemieckich lodołamaczy. Sytuacja będzie analizowana codziennie, z uwzględnieniem aktualnych prognoz pogody oraz stanów wody na wodowskazach. O dalszej pracy lodołamaczy powyżej m. Bielinek zdecydują również załogi polskich i niemieckich lodołamaczy mając na uwadze przede wszystkim bezpieczeństwo.

Decyzje będą podejmowane na bieżąco po uzgodnieniu ze stroną niemiecką.

Spiętrzenia pokrywy lodowej:

1. *Spiętrzenie pokrywy lodowej na wysokość 1 m w km 704+500 - 705+000 rzeki Odry - **rozbite w dniu 14.01.26***
2. *Spiętrzenie pokrywy lodowej na wysokość 0,5 -0,7 m w km 697+000 - 699+000 rzeki Odry- **rozbite w dniu 14.01.26***
3. *Spiętrzenie pokrywy lodowej na wysokość 0,5-0,9 m w km 690+200 – 690+800 rzeki Odry - **rozbite w dniu 15.01.26***
4. *Spiętrzenie pokrywy lodowej na wysokość 0,8 -1,0 m w km 683+000 – 683+500 rzeki Odry - **rozbite w dniu 15.01.26***
5. *Spiętrzenie pokrywy lodowej na wysokość 0,5 m w km 680+500 – 681+200 rzeki Odry - **rozbite w dniu 15.01.26***

6. *Spiętrzenie pokrywy lodowej na wysokość 0,8 -1,0 m w km 677+100 – 678+600 rzeki Odry. **rozbite w dniu 16.01.26***
7. *Spiętrzenie pokrywy lodowej na wysokość 0,8 -1,0 m w km 675+000 – 676+800 rzeki Odry. - **rozbite w dniu 16.01.26***
8. *Spiętrzenie pokrywy lodowej na wysokość 0,5 -0,8 m w km 672+500 – 673+500 rzeki Odry. **rozbite w dniu 16.01.26***
9. *Spiętrzenie pokrywy lodowej na wysokość 0,5 -1,0 m w km 670+500 – 671+000 rzeki Odry.*
10. *Spiętrzenie pokrywy lodowej na wysokość 0,8 m w km 668+300 – 669+100 rzeki Odry.*
11. *Spiętrzenie pokrywy lodowej na wysokość 0,5 -1,5 m w km 656+600 – 664+400 rzeki Odry.*
12. *Spiętrzenie pokrywy lodowej na wysokość 0,5-0,8 m w km 655+000 – 656+500 rzeki Odry.*
13. *Spiętrzenie pokrywy lodowej na wysokość 1,5-2,5m w km 650+600 – 651+200 rzeki Odry*
14. *Spiętrzenie pokrywy lodowej na wysokość 0,5 - 1,5 m w km 645+700 – 648+200 rzeki Odry*
15. *Spiętrzenie pokrywy lodowej na wysokość 0,5-1,2m w km 640+000 – 640+800 rzeki Odry*
16. *Spiętrzenie pokrywy lodowej na wysokość 0,5-1,5 m w km 634+500 – 634+900 rzeki Odry*
17. *Spiętrzenie pokrywy lodowej na wysokość 0,8-2,0 m w km 626+000 – 633+700 rzeki Odry*
18. *Spiętrzenie pokrywy lodowej na wysokość 0,8 -1,5 m w km 620+000 – 624+000 rzeki Odry*
19. *Spiętrzenie pokrywy lodowej na wysokość 0,8 -1,5 m w km 617+600 – 619+000 rzeki Odry*

**ZASTĘPCA DYREKTORA
Regionalnego Zarządu Gospodarki
Wodnej w Szczecinie
Bogdan Zakrzewski**