



POLSKI ZWIĄZEK MOTOROWY

Członek Międzynarodowych Federacji FIA, FIM, AIT, FICC, UEM

PZM Holding Sp. z o.o.

BIURO CERTYFIKOWANYCH RZECZOZNAWCÓW TECHNIKI SAMOCHODOWEJ,
RUCHU DROGOWEGO, MASZYN I URZĄDZEŃ

01-460 Warszawa, ul. Górczewska 228F; tel. 22 385 85 85, 22 385 85 61; fax 22 385 85 65; email: holding@pzm.pl

01052

OPINIA Nr: 893/09/2024

z dnia: 2024/09/09

Wykonawca opinii : mgr inż. RYSZARD CIECHAŃSKI

Właściciel: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Adres: ul. Karolkowa 30, 01-207 Warszawa

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] IX-2024

Marka: SKODA

Rok produkcji: 2018

Model: Superb III 2.0 TDI-CR MR`15 E6

Wersja: Laurin & Klement 4x4 DSG

Nr rejestracyjny: WY 7869L

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

VIN: TMBCJ9NP4K7038023

Nr INFO-EKSPERT	034-04241
Data pierwszej rejestracji	2018/12/18
Data oględzin	2024/09/03
Wskazanie drogomierza	212970 km
Okres eksploatacji pojazdu (18/12/18-24/09/09)	69 mies.
Dop. masa całkowita	1940 kg
Rodzaj nadwozia	sedan 4 drzwiowy
Jednostka napędowa	z zapłonem samoczynnym
Pojemność / Moc silnika	1968 ccm / 140kW (190KM)
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rzędowy / 16
Rodzaj skrzyni biegów	automatyczna
Rodzaj napędu	4x4

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE (2018.10-2018.12)

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	33	Pokrowiec do przewozu nart
2	Asystent świateł Light Assist (Coming Home, Leaving Home, Tunnel Light)	34	Pokrywa bagażnika sterowana elektrycznie
3	Blokada mechanizmu różnicowego EDS	35	Reflektory bi-ksenonowe AFS
4	Blokada mechanizmu różnicowego XDS Plus	36	Schówek na okulary
5	Bluetooth	37	Siatki mocujące bagaż
6	Czujnik deszczu	38	Sound System CANTON (12 głośników, moc 610 W)
7	Dywaniki Lounge Step	39	Spryskiwacze reflektorów
8	Fotel kierowcy regulowany elektrycznie + pamięć położenia	40	Spryskiwacze szyby przedniej podgrzewane
9	Fotele przednie i tylne z podparciem odcinka lędźwiowego	41	System bezkluczykowej obsługi samochodu - Kessy
10	Funkcja SMART LINK	42	System DSR
11	Głośniki 12 szt. hi-fi	43	System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP
12	Gniazdo 12V w bagażniku	44	System kontroli ciśnienia w oponach
13	Hamulec antykolizyjny	45	System monitorowania martwego pola w lusterkach
14	Hamulec ręczny elektromechaniczny	46	System nawigacji satelitarnej Columbus
15	Immobilizer	47	System p/poślizgowy MSR
16	Instalacja do montażu radia	48	System p/poślizgowy przy przyspieszaniu ASR
17	Klimatyzacja automatyczna Climatronic 3 strefowa	49	System Start/Stop

18	Komputer pokładowy	50	Szyby tylne o wyższym stopniu przyciemnienia Sunset
19	Kurtyny powietrzne boczne	51	Światła do jazdy dziennej LED
20	Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie	52	Światła tylne LED
21	Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie	53	Tapicerka łączona ze skóry naturalnej i ekologicznej
22	Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie	54	Tarcze kół aluminiowe 18"
23	Lusterko make-up podświetlane LED	55	Tempomat
24	Lusterko wewnętrzne ściemniane automatycznie	56	Tuner radiowy cyfrowy DAB+
25	Nakładki ozdobne progów	57	Układ wspomagania nagłego hamowania HBA
26	Pakiet oświetlenia wewnętrznego LED	58	Worek na narty
27	Parasol	59	Wyświetlacz Maxi-DOT kolorowy
28	Podłokietnik przedni	60	Zagłówki foteli przednich WOKS
29	Poduszka powietrzna kierowcy	61	Zamek centralny zdalnie sterowany
30	Poduszka powietrzna kolanowa kierowcy	62	Zestaw głośnomówiący "Bluetooth"
31	Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia	63	Zestaw naprawczy opon
32	Poduszki powietrzne boczne		

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- 1 Czujniki parkowania - przód/tył
 - Czujniki parkowania - przód
 - Czujniki parkowania - tył
- 2 Fotele przednie i tylne podgrzewane
 - Fotel kierowcy podgrzewany
 - Siedzenia tylne podgrzewane
 - Fotel pasażera podgrzewany
- 3 Fotele przednie regulowane elektrycznie z pamięcią położenia
 - Fotel kierowcy regulowany elektrycznie
 - Fotel kierowcy z pamięcią położenia
 - Fotel pasażera z pamięcią położenia
 - Fotel pasażera regulowany elektrycznie
- 4 Fotele przednie z regulacją wysokości
 - Fotel kierowcy z regulacją wysokości
 - Fotel pasażera z regulacją wysokości
- 5 Kierownica multifunkcyjna
 - Kierownica wielofunkcyjna
 - Sterowanie radiem w kierownicy
 - Kierownica 3-ramienna
 - Kierownica pokryta skórą
 - Sterowanie telefonem w kierownicy
 - Sterowanie komputerem pokładowym przy kierownicy
- 6 Lusterka zewnętrzne z pamięcią położenia ściemniane automatycznie
 - Lusterka zewnętrzne z pamięcią położenia
 - Lusterka zewnętrzne ściemniane automatycznie
- 7 SMART LIGHT ASSISTmaskowanie świateł drogowych
 - Asystent toru jazdy Lane Assist
 - Asystent wyjazdu z miejsca parkingowego
 - System kontroli martwego pola
 - SMART LIGHT ASSISTmaskowanie świateł drogowych
- 8 System Blind Spot i Lane Assist
 - Asystent toru jazdy Lane Assist
 - Asystent wyjazdu z miejsca parkingowego
 - System Blind Spot - ostrzeżenie przed pojazdami znajdującymi się w martwym polu
- 9 Szyby przednie i tylne regulowane elektrycznie
 - Szyby przednie regulowane elektrycznie
 - Szyby tylne regulowane elektrycznie
- 10 Światła p/mgielne przednie z doświetlaniem zakrętów
 - Światła p/mgielne przednie
 - System doświetlania zakrętów
- 11 Zawieszenie aktywne DCC
 - Zawieszenie aktywne DCC
 - System wyboru profilu jazdy

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	Wartość [PLN]
1	Bluetooth Plus dla systemu nawigacji satelitarnej (dopłata)	261
2	Kamera cofania	482
3	Szyba przednia ogrzewana	359

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]	Zużycie [%]
Przednie lewe:	MICHELIN 235/45 R18 98W XL PRIMACY 4 TL		50
Przednie prawe:	MICHELIN 235/45 R18 98W XL PRIMACY 4 TL		50
Tylne lewe:	MICHELIN 235/45 R18 98W XL PRIMACY 4 TL		50
Tylne prawe:	MICHELIN 235/45 R18 98W XL PRIMACY 4 TL		50

KOREKTY

WARTOŚĆ BAZOWA BRUTTO (76 mies.) 89 600 PLN

KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE DODATKOWE 1 102 PLN

Wyposażenie pojazdu powoduje powiększenie wartości pojazdu, gdy jest wyposażeniem ponadstandardowym oraz jest sprawne, czyli zdolne do spełnienia swojej funkcji. Wielkość korekty wartości bazowej, związanej z wyposażeniem dodatkowym pojazdu została określona na podstawie udziału tego wyposażenia w wartości standardowo wyposażonego nowego pojazdu z uwzględnieniem amortyzacji pojazdu i zwiększonej amortyzacji jego wyposażenia.

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ 3 544 PLN

Korekta uwzględnia wpływ daty pierwszej rejestracji pojazdu (pierwszego dopuszczenia do ruchu po zakupieniu pojazdu nowego) na jego wartość. Przyjmuje się, że pojazd bazowy został zarejestrowany po raz pierwszy 2018/05/15. Pojazd wyceniany został zarejestrowany 7 miesięcy później, zatem jego okres eksploatacji jest krótszy od okresu eksploatacji pojazdu bazowego i stąd wynika dodatnia korekta wartości.

KOREKTA ZA PRZEBIEG - 11 446 PLN

Korekta uwzględnia wpływ przebiegu pojazdu na jego wartość. Wartość bazowa (skorygowana o wpływ pierwszej rejestracji) została określona dla przebiegu normatywnego 145 500 km. Zweryfikowany przebieg wycenianego pojazdu jest większy od normatywnego o 67 470 km. Powoduje to zastosowanie korekty wartości w wysokości -12,14%.

KOREKTY RÓŻNE - 15 732 PLN

W tym:

Stan utrzymania i dbałość o pojazd [%] Wart. [PLN]
-5,0 -4 140

Stan utrzymania i dbałość o pojazd mogą mieć wpływ na wartość rynkową pojazdu w przypadku, gdy stan wycenianego pojazdu istotnie odbiega od dobrego, odpowiedniego dla danego okresu eksploatacji i przebiegu. Stwierdzony ponadprzeciętnie dobry stan świadczący o wyjątkowej dbałości o pojazd może stanowić podstawę korekty dodatniej wartości, stan gorszy od typowego dobrego - podstawę do korekty ujemnej.
W pojeździe stwierdzono: liczne zarysowania powłoki lakierowej nadwozia, liczne odpryski powłoki lakierowej poszycia nadwozia, zarysowania szyby czołowej.

Zadana szacunkowa korekta z tytułu wcześniejszych napraw -4,0 -3 312

Naprawy powypadkowe samochodów szczególnie, w pierwszych latach eksploatacji mogą powodować obniżenie ich wartości w odniesieniu do pojazdów bezwypadkowych. Poziom utraty wartości może wzrastać w przypadku niskiej jakości naprawy i odpowiednio maleć w nowych pojazdach naprawianych z zachowaniem norm naprawczych producenta pojazdu. W pojazdach wieloletnich, zwykle użytkowanych powyżej 6 lat, profesjonalnie wykonane naprawy powypadkowe mogą powodować usprawnienie pojazdu w stosunku do jego stanu technicznego jak przed szkodą (awarią) i skutkować wzrostem ich wartości.
Ubytki lakieru na zderzaku przednim.

Szczególny charakter eksploatacji -10,0 -8 280

Negatywny wpływ na wartość rynkową może mieć używanie pojazdu w nietypowych warunkach, jak też w nietypowy sposób, np.: do nauki jazdy, do jazdy sportowych i testowych, samochodu osobowego do celów zarobkowych, częsta jazda z przyczepą przez samochód osobowy lub terenowy, itp. Wielkość tej korekty szacuje się w zależności od intensywności i okresu eksploatacji pojazdu w szczególnie sposób.
Pojazd służbowy firmy.

Wartość rynkowa brutto wyżej zidentyfikowanego pojazdu, określona na dzień wykonania opinii wynosi:

67100 PLN

(słownie: sześćdziesiąt siedem tysięcy sto złotych)

w tym VAT (23,0%) **12547,15 PLN**

Wartość określono na podstawie:

- notowań wartości rynkowych z bazy pojazdów "Komputerowego Systemu INFO-EKSPERT" na IX-2024 zaakceptowanych przez wykonawcę opinii,
- korekt mających wpływ na wartość pojazdu.

ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE

- 1) Opiniujący nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte niemożliwe do stwierdzenia metodami, którymi prowadzono badania i ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny oraz wady których stwierdzenie wymaga zastosowania dodatkowych specjalistycznych pomiarów lub warsztatowych badań stanowiskowych głównych zespołów, podzespołów i układów (w tym badań związanych z pomiarem geometrii układu zaieszenia lub pomiarem punktów bazowych karoserii po jej naprawie powypadkowej), o ile nie zostały one przez Zleceniodawcę zamówione.
- 2) Opiniujący nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice w wyposażeniu pojazdu - zleceniodawca nie udostępnił specyfikacji wyposażenia fabrycznego wycenianego pojazdu. Aby ustalić specyfikację fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera. Nie można wykluczyć, że mogą występować różnice w wyposażeniu.
- 3) W przedmiotowej wycenie określa się ogólny stan pojazdu ustalony na dzień wykonywania oględzin (ustalony na podstawie analizy przedłożonych dokumentów oraz oględzin organoleptycznych pojazdu wykonanych w warunkach jakie istniały w miejscu jego okazania - bez wykonywania badań diagnostycznych i weryfikacji warsztatowej).
- 4) Niniejsze oszacowanie nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego pojazdu przedstawionego do wyceny i za takie nie może być uznawane.
- 5) Niniejsze opracowanie służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej pojazdu - tym samym nie może być wykorzystywana do żadnych innych celów

Od niniejszej Oceny Zleceniodawcy przysługuje prawo odwołania się do Prezesa PZM Holding Sp. z o. o.

Warszawa dnia

9 września 2024



mgr inż. Ryszard Ciechan
Rzecznik samochodowy

RS 000752 nr identyfikacyjny Głównego Urzędu Statystyki
Certyfikat CCR PZM nr 040 z dnia 10.12.2002r

wycenę sporządził certf, rzeczoznawca
pieczęć i podpis

OLSKI ZWIĄZEK MOTORÓWY
HOLDING Sp z o o
BIURO CERTYFIKOWANYCH
RZECZOWNAWCÓW SAMOCHODOWYCH
11-430 Warszawa ul Górczewska 228 F
tel 385-85-85 fax 385-85-65

Pieczęć PZM Holding Sp. z o.o.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

do opinii nr: 893/09/2024

z dnia: 2024/09/09

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] IX-2024

Marka: SKODA

Rok produkcji: 2018

Model: Superb III 2.0 TDI-CR MR`15 E6

Wersja: Laurin & Klement 4x4 DSG

Nr rejestracyjny: WY 7869L

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy



20240903_083043



20240903_083053



20240903_083109



20240903_083116



20240903_083134



20240903_083208



20240903_083221



20240903_083258



20240903_083308



20240903_083437



20240903_083445



20240903_083457



20240903_083508



20240903_083531



20240903_083553



20240903_083609



20240903_083622



20240903_083626



20240903_083639



20240903_083651



20240903_083707



20240903_083717



20240903_083736



20240903_083742



20240903_083756



20240903_083839



20240903_083928



20240903_083931

POLSKI ZWIĄZEK MOTOROWY
HOLDING Sp. z o.o.
BIURO CECHOWANYCH
NANCÓW Sp. z o.o.
Warszawa ul. Górceńska 228 F
5-85-85 fax 385-85-65

Wykonawca opinii : mgr inż. RYSZARD CIECHAŃSKI

Właściciel: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Adres: ul. Karolkowa 30, 01-207 Warszawa

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] IX-2024

Marka: SKODA

Rok produkcji: 2018

Model: Superb III 2.0 TDI-CR MR`15 E6

Wersja: Laurin & Klement 4x4 DSG

Nr rejestracyjny: WY 7869L

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

OPIS POWŁOKI LAKIEROWEJ

