



Uziom:
Uziom wykonać jako fundamentowy - płaskownikiem ocynkowanym Fe/Zn-30x4 ułożonym w wykopach fundamentowych, pod ławami, w warstwie chudego betonu. Połączenia bednarki w wykopie wykonać jako spawane i zabezpieczyć antykorozyjnie. Przewody odprowadzające:
Przewody odprowadzające wykonać z płaskownika Fe/Zn-25x4 prowadzonego po ścianach zewnętrznych budynku
Złącza kontrolne:
Złącza typu bednarka-bednarka łączące przewody odprowadzające ze zwodami poziomymi na dachu budynku.