



Uziom:  
Uziom wykonać jako fundamentowy - płaskownikiem ocynkowanym Fe/Zn-30x4 ułożonym w wykopach fundamentowych, pod ławami, w warstwie chudego betonu. Połączenia bednarki w wykopie wykonać jako spawane i zabezpieczyć antykorozyjnie. Przewody odprowadzające:  
Przewody odprowadzające wykonać z płaskownika Fe/Zn-25x4 prowadzonego po ścianach zewnętrznych budynku  
Złącza kontrolne:  
Złącza typu bednarka-bednarka łączące przewody odprowadzające ze zwodami poziomymi na dachu budynku.