

WYKAZ PUNKTÓW POMIAROWYCH

Lp.	Rodzaj pomiarów	Ilość punktów pomiarowych
1	2	3
Przegląd elektryczny		
Rejon Wałcz		
1	Sprawdzenie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej przez samoczynne wyłączenie zasilania	180
2	Badanie stanu instalacji odgromowej i uziomów	2
3	Pomiar rezystancji izolacji obwodów i urządzeń elektrycznych	102
Obwód Wałcz 78-600 Wałcz		
1	Badanie ochrony przed porażeniem przez samoczynne wyłączenie zasilania	34
2	Zabezpieczenie różnicowoprądowe	11
3	Pomiar rezystancji izolacji obwodów i urządzeń elektrycznych	31
4	Pomiar instalacji odgromowej i uziomów	7
Obwód Piecnik 78-650 Mirosławiec pomieszczenia biurowe i hala, magazyn soli, hydrofornia i oświetlenie zewnętrzne		
1	Badanie ochrony przed porażeniem przez samoczynne wyłączenie zasilania	49
2	Badanie stanu izolacji kablowej - stacja transformatorowa	10
3	Pomiar rezystancji izolacji obwodów i urządzeń elektrycznych	49
4	Zabezpieczenie różnicowoprądowe	2
5	Pomiar stanu instalacji odgromowej i uziomów	10