



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Oleśnie

HK.9011.16.2026
Olesno, 20 marca 2026 r.

Burmistrz Gorzowa Śląskiego
Ul. Wojska Polskiego 15
46-310 Gorzów Śląski

OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI NA TERENIE GMINY GORZÓW ŚLĄSKI ZA 2025 ROK

Na podstawie § 23 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Oleśnie w oparciu o wyniki prowadzonej w ramach nadzoru bieżącego kontroli przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne dotyczące wody do spożycia dokonuje oceny obszarowej jakości wody na terenie miasta i gminy Gorzów Śląski.

1. Producent wody

Do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia na terenie gminy Gorzów Śląski wykorzystywane są 3 ujęcia wodociągowe w: Gorzowie Śląskim, Gołej i Uszycach. Zarządcą wodociągów jak i producentem wody dla mieszkańców gminy Gorzów Śląski jest Zakład Usług Komunalnych w Gorzowie Śląskim sp. z o. o., ul. Towarowa 4.

Strefa zaopatrzenia w wodę obejmuje:

- dla wodociągu sieciowego w Gorzowie Śląskim miejscowości: Gorzów Śląski, Budzów, Skrońsko, Krzyżanowice, Jamy, Pawłowice, Kozłowice, Jastrzygowice, Dębina, Nowa Wieś oraz miejscowość **Wygietdów z gminy Praszka**.

- dla wodociągu sieciowego w Gołej miejscowości: Goła, Zdziechowice, Uszyce Górne.

- dla wodociągu sieciowego w Uszycach wieś Uszyce.

Od 2025 r. w ramach zawartego porozumienia z zarządcą wodociągu sieciowego Krzywizna (gmina Kluczbork) Wodociągi i Kanalizacja „HYDROKOM” sp. z o. o. ul. Kołtątaja 7 w Kluczborku, Zakład Usług Komunalnych w Gorzowie Śląskim sp. z o. o. sprawuje również nadzór nad odcinkiem ww. wodociągu, leżącego na terenie gminy Gorzów Śląski i zaopatrującego w wodę miejscowości Kobyła Góra i Pakoszków.

Podstawowe informacje dotyczące wodociągów zostały przedstawione w tabeli.



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Oleśnie
ul. Wielkie Przedmieście 7 | 46-300 Olesno
+48 343582673
adres e-mail: sekretariat.psse.olesno@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-35771-87761-WGTIF-18

Tabela. Charakterystyka wodociągów na terenie gminy

Wodociąg	Produkcja wody [m ³ /dobę]	Liczba zaopatrywanej ludności	Długość sieci wodociągowej [km]	Materiały, z którego wykonana jest sieć wodociągowa	Stosowane metody uzdatniania i dezynfekcji
Gorzów Śląski	720	5079	81,001	PCV, żeliwo, PEHD	odżelazianie, od manganianie, napowietrzanie,
Goła	210	1025	19,513	PCV	korekta odczynu (pH)
Uszyce	82	784	9,181	PHD, PCV	korekta odczynu (pH)

Źródło: PSSE Olesno i administrator wodociągu

2. Jakość wody

2.1 Wodociąg Gorzów Śląski

Woda przeznaczona do zbiorowego zaopatrzenia ludności ujmowana jest z dwóch studni głębinowych, z utworów jury dolnej. W 2025 r. w ramach sprawowanego nadzoru sanitarnego nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pobrano 8 próbek do badań mikrobiologicznych i 5 próbek do badań fizykochemicznych z punktów kontrolnych na stacjach uzdatniania wody oraz u odbiorców usług. W ramach kontroli wewnętrznej zarządca wodociągu pobrał 12 próbek wody do badań mikrobiologicznych oraz 8 próbek do badań fizykochemicznych. W żadnej z próbek wody podawanej do sieci oraz w sieci u konsumentów nie stwierdzono przekroczeń dopuszczalnych wartości badanych parametrów.

2.2. Wodociąg Goła

Woda przeznaczona do zbiorowego zaopatrzenia ludności ujmowana jest z dwóch studni głębinowej, z utworów jury dolnej. W ramach nadzoru sanitarnego nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w roku 2025 pobrano 6 próbek do badań mikrobiologicznych i 6 próbek do badań fizykochemicznych. W ramach wewnętrznej kontroli jakości wody zarządca wodociągu pobrał 10 próbek do badań mikrobiologicznych i 21 próbek do badań fizykochemicznych. W żadnej z badanych próbek nie stwierdzono zanieczyszczenia mikrobiologicznego. W zakresie badanych parametrów fizykochemicznych w 10 próbkach wody pobranych w ramach nadzoru sanitarnego oraz kontroli wewnętrznej stwierdzono nieodpowiedni poziom odczynu pH (zbyt niski lub za wysoki). Wartości przekroczonego parametru oscylowały między pH 5,7 a 6,3 oraz jednorazowo 11,7; przy dopuszczalnym zakresie 6,5 – 9,5. Zarządca wodociągu podjął działania naprawcze, w wyniku czego nastąpiła poprawa jakości wody co zostało potwierdzone wynikami badań. Przekroczenia miały charakter krótkotrwały.

2.3. Wodociąg Uszyce

Woda przeznaczona do zbiorowego zaopatrzenia ludności ujmowana jest z dwóch studni głębinowej, z utworów jury dolnej. W ramach nadzoru sanitarnego nad jakością wody przeznaczonej do spożycia w roku 2025 pobrano 6 próbek wody do badań mikrobiologicznych i 4 próbki do badań fizykochemicznych. Administrator wodociągu w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody pobrał 10 próbek wody do badań w zakresie parametrów bakteriologicznych oraz 12 próbek do badań fizykochemicznych. W dwóch próbkach wody pobranych przez zarządcę wodociągu stwierdzono obecność bakterii grupy coli w ilości: 6jtk/100ml i 4jtk/100ml. W związku powyższym wydano decyzję o warunkowej przydatności wody do spożycia. Zarządca wodociągu podjął działania naprawcze, mające na celu doprowadzenie jakości wody do obowiązujących wymagań. Badania kontrolne przeprowadzone po działaniach naprawczych potwierdziły odpowiednią jakość wody w przedmiotowym wodociągu. W zakresie badanych parametrów fizykochemicznych w 6 próbkach wody pobranych w ramach nadzoru sanitarnego oraz kontroli wewnętrznej stwierdzono zbyt niski poziom odczynu pH (wartości pH wynosiły: 6,1; 6,2; przy dopuszczalnym zakresie 6,5 – 9,5). Zarządca wodociągu podjął działania naprawcze, w wyniku czego nastąpiła poprawa jakości wody co zostało potwierdzone wynikami badań. Przekroczenia miały charakter krótkotrwały.

2.4. Wodociąg Krzywizna

W ramach zawartego porozumienia z zarządcą wodociągu Zakład Usług Komunalnych w Gorzowie Śląskim sp. z o. o. pobrał 4 próbki wody do badań mikrobiologicznych i 4 próbki do badań fizykochemicznych natomiast w ramach nadzoru sanitarnego nad jakością wody również pobrano 4 próbki wody do badań bakteriologicznych i 4 próbki do badań fizykochemicznych. W żadnej z próbek wody nie stwierdzono przekroczeń dopuszczalnych wartości badanych parametrów.

3. Ocena zagrożeń zdrowotnych związanych z jakością wody

Zanieczyszczenie mikrobiologiczne wody bakteriami grupy coli stwierdzone w wodociągu sieciowym w Uszycach miało charakter krótkotrwały i nie stanowiło zagrożenia zdrowia dla konsumentów. Niezwłocznie po otrzymaniu informacji o skażeniu, zarządca wodociągu podjął działania naprawcze mające na celu doprowadzenie jakości wody do obowiązujących wymagań. **Bakterie grupy coli** (z wyłączeniem bakterii *Escherichia coli*) nie są drobnoustrojami chorobotwórczymi. Poza występowaniem w odchodach, można je również znaleźć w wodach bogatych w substancje odżywcze, w glebie, w rozkładających się resztkach roślinnych. Stwierdzenie ich obecności w wodzie do spożycia świadczy o nieodpowiednim procesie uzdatniania, nadmiernej zawartości substancji odżywczych w uzdatnionej wodzie, jak również może wskazywać na wtórne zanieczyszczenie wody. Bakterie grupy coli mogą powodować zatrucia pokarmowe, biegunki i rozstrój żołądka.

Przekroczenia fizykochemiczne stwierdzone w przedmiotowych wodociągach, dotyczące nieodpowiedniej wartości **odczynu pH**, nie mają bezpośredniego znaczenia dla konsumentów wody ale są jednym z najważniejszych eksploatacyjnych parametrów jakości wody. Kontrola pH wody wtłaczanej do sieci wodociągowej ma na celu zminimalizowanie korozji przewodów wodociągowych i instalacji wewnętrznej. Niespełnienie wymagań może spowodować wtórne zanieczyszczenie wody do picia i niekorzystnie wpływać na smak, zapach i wygląd wody.

4. Reakcje niepożądane związane ze spożyciem wody

W roku 2025 do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Oleśnie nie zgłoszono żadnych niepożądanych reakcji związanych ze spożyciem wody dostarczanej z wodociągów Gorzów Śląski, Uszyce i Goła.

5. Postępowanie administracyjne oraz prowadzone działania naprawcze

W roku 2025 dla wodociągów sieciowych w Gołej i Uszycach wydano łącznie 5 decyzji administracyjnych. Natomiast dla wodociągu sieciowego w Gorzowie Śląskim i Krzywiźnie nie prowadzono postępowania administracyjnego dotyczącego nieodpowiedniej jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Tab. Prowadzone postępowania administracyjne

Wodociąg	Postępowanie administracyjne	Przekroczony parametr – ilość dni
Goła	finansowa	odczyn pH - 14
	finansowa	odczyn pH - 21
Uszyce	finansowa	odczyn pH - 14
	decyzja o warunkowej przydatności wody do spożycia	bakterie grupy coli < 10jtk/100ml - 7
	finansowa	odczyn pH - 24

Źródło: PSSE Olesno

W sytuacji skażenia mikrobiologicznego wody, zarządca wodociągu w ramach podjętych działań naprawczych przeprowadził dezynfekcję sieci wodociągowej wraz z jej płukaniem. Po zakończeniu działań naprawczych pobrano do badań kontrolne próbki wody, w celu potwierdzenia ich skuteczności.

W przypadku nieodpowiedniego poziomu odczynu pH zarządca wodociągów każdorazowo podejmował działania naprawcze polegające min. na sprawdzeniu dozownika i ilości dozowanego wodorotlenku sodu, dokonano również regulacji i kalibracji pompy dozującej. Skuteczność działań potwierdziły pobrane do badań próbki kontrolne.

6. Podsumowanie

Producent wody prowadził regularną kontrolę wewnętrzną jakości wody w nadzorowanych wodociągach zgodnie z ustalonym i zatwierdzonym harmonogramem badań wody przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Oleśnie.

W przypadku wystąpienia przekroczeń parametrów fizykochemicznych lub mikrobiologicznych, zarządca wodociągu podejmował działania naprawcze, które w efekcie doprowadzały jakość wody do wymagań zawartych w rozporządzeniu, co zostało udokumentowane sprawozdaniami z badań kontrolnych wody.

Informacje o jakości wody (komunikaty, oceny obszarowe) były umieszczane na stronie internetowej PSSE w Oleśnie oraz przesłane władzom lokalnym i zarządcy wodociągu.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Oleśnie w wodociągach sieciowych w Gołej i Uszycach obserwuje od lat problem nieodpowiedniego poziomu pH w wodzie do

spożycia. Dotychczasowe działania prowadzone przez zarządcę wodociągów, mające na celu podwyższenie poziomu pH, poprzez dozowanie do wody surowej wodorotlenku sodu, nie są skuteczne i nie zapewniają na stałe i w sposób ciągły odpowiedniej jakości wody. Dlatego też konieczne jest dokonanie przez zarządcę szczegółowej analizy stosowanego procesu uzdatniania wody oraz przeprowadzenie stosownych działań naprawczych.

W żadnym z wodociągów nie prowadzi się stałej bądź okresowej dezynfekcji wody.

W końcowej ocenie w 2025 r. jakość wody pitnej, dostarczonej mieszkańcom miasta i gminy Gorzów Śląski, spełniała wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Izabela Pietrzak

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Oleśnie

/dokument podpisany kwalifikowanym

podpisem elektronicznym/

Otrzymuje (e-Doręczenia):

1. Adresat
2. a/a

Do wiadomości (e-doręczenia):

1. Burmistrz Praszki, Plac Grunwaldzki 13, 46 - 320 Praszka