

D.233.1.2026

Lp	rodzaj instrumentu	miejsce	marka	nr inwentarzowy	Ocena stanu technicznego	Cena sprzedaży
1.	fortepian	8	SEILER	FORT-4/1983	*instrument nie spełnia standardów kształcenia muzycznego *zniszczony wizualnie, wymagana renowacja *mechanika wymaga ingerencji	1500,00
2.	fortepian	świetlica	SONNAGEL	FORT-5/1984	*instrument nie spełnia standardów kształcenia muzycznego *zniszczony wizualnie, wymagana renowacja *mechanika wymaga kapitalnego remontu	30,00
3.	keyboard	magazyn prawy	CASIO	KEY-3/1999	·instrument nie znajduje zastosowania w realizacji programów nauczania obowiązujących w Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia • nie spełnia wymagań dydaktycznych stawianych instrumentom wykorzystywanym w procesie kształcenia artystycznego • dalsze utrzymywanie instrumentu na stanie Szkoły jest niecelowe · instrument sprawny	100,00
4.	pianino	7	CALISIA	PNO-4/2006	*instrument nie spełnia standardów kształcenia muzycznego *bardzo wyeksploatowany *mechanizm instrumentu zużyty, wymagana kompleksowa naprawa	400,00
5.	pianino	5	CALISIA	PNO-24/2018	*instrument nie spełnia standardów kształcenia muzycznego *całkowicie wyeksploatowany *wymagany kapitalny remont obejmujący zasadnicze elementy mechanizmu i zespołu akustycznego	50,00
6.	pianino	świetlica	LEGNICA	PNO-12/1980	*instrument nie spełnia standardów kształcenia muzycznego *całkowicie wyeksploatowany *wymagany kapitalny remont obejmujący zasadnicze elementy mechanizmu i zespołu akustycznego	50,00
7.	pianino	311	LEGNICA	PNO-5/1998	*instrument nie spełnia standardów kształcenia muzycznego *mechanika wymaga gruntownej ingerencji m.in..młotki wymagają sprofilowania	500,00
8.	pianino	1	LEGNICA	PNO-25/2018	*instrument nie spełnia standardów kształcenia muzycznego *całkowicie wyeksploatowany *wymagany kapitalny remont obejmujący zasadnicze elementy mechanizmu i zespołu akustycznego	50,00

9.	piano	światlica	LEGNICA	PNO-18/1999	*instrument nie spełnia standardów kształcenia muzycznego*całkowicie wyeksploatowany*wymagany kapitalny remont obejmujący zasadnicze elementy mechanizmu i zespołu akustycznego	50,00
10.	piano	303	EKSTROMUS	PNO-7/2006	*instrument nie spełnia standardów kształcenia muzycznego *mechanika wymaga ingerencji *klawiatura pracuje nieprecyzyjnie	1500,00
11.	piano	205	WEINBACH	PNO-17/1991	*instrument nie spełnia standardów kształcenia muzycznego *mechanika wymaga gruntownej ingerencji	1000,00
12.	piano	światlica	WEINBACH	PNO-16/1988	*instrument nie spełnia standardów kształcenia muzycznego *mechanika wymaga gruntownej ingerencji	800,00
13.	piano	światlica	AUGUST ROTH	PNO-21/2006	*instrument nie spełnia standardów kształcenia muzycznego *całkowicie wyeksploatowany *wymagany kapitalny remont obejmujący zasadnicze elementy mechanizmu i zespołu akustycznego	50,00
14.	piano	światlica	BIAŁORUŚ	PNO-8/1978	*instrument nie spełnia standardów kształcenia muzycznego *całkowicie wyeksploatowany *stan techniczny uniemożliwia uzyskanie odpowiednich parametrów brzmieniowych *koszt naprawy znacznie przekracza wartość instrumentu *wymagany kapitalny remont obejmujący zasadnicze elementy mechanizmu i zespołu akustycznego *klawiatura wyraźnie zniszczona	30,00
15.	piano	światlica	BIAŁORUŚ	PNO-10/1978	*instrument nie spełnia standardów kształcenia muzycznego *całkowicie wyeksploatowany *stan techniczny uniemożliwia uzyskanie odpowiednich parametrów brzmieniowych *koszt naprawy znacznie przekracza wartość instrumentu *wymagany kapitalny remont obejmujący zasadnicze elementy mechanizmu i zespołu akustycznego *klawiatura wyraźnie zniszczona	30,00
16.	piano	116	BIAŁORUŚ	PNO-9/1978	*instrument nie spełnia standardów kształcenia muzycznego*całkowicie wyeksploatowany*stan techniczny uniemożliwia uzyskanie odpowiednich parametrów brzmieniowych*wymagany kapitalny remont obejmujący zasadnicze elementy mechanizmu i zespołu akustycznego*koszt naprawy znacznie przekracza wartość instrumentu	30,00

17.	piano	światlica	CALISIA	PNO-11/1979	*instrument nie spełnia standardów kształcenia muzycznego *całkowicie wyeksploatowany *wymagany kapitalny remont obejmujący zasadnicze elementy mechanizmu i zespołu akustycznego	50,00
18.	piano	światlica	CALISIA	PNO-6/1994	*instrument nie spełnia standardów kształcenia muzycznego *całkowicie wyeksploatowany *wymagany kapitalny remont obejmujący zasadnicze elementy mechanizmu i zespołu akustycznego	50,00
19.	piano	117	CALISIA	PNO-20/2004	*instrument nie spełnia standardów kształcenia muzycznego *całkowicie wyeksploatowany *stan techniczny uniemożliwia uzyskanie odpowiednich parametrów brzmieniowych *koszt naprawy znacznie przekracza wartość instrumentu *wymagany kapitalny remont obejmujący zasadnicze elementy mechanizmu i zespołu akustycznego *pęknięty rezonans	30,00