



Dane pojazdu:

• marka i typ	<i>Opel Insignia 4x4 automat</i>
• numer rejestracyjny	<i>SG 5894H</i>
• numer identyfikacyjny	<i>W0LGT67F891041890</i>
• rodzaj pojazdu	<i>osobowy</i>
• silnik z zapłonem poj. / moc	<i>2792ccm / 191kW</i>
• ilość miejsc	<i>5</i>
• rodzaj skrzynki biegów	<i>automatyczna</i>
• rok produkcji	<i>2009r, I -rej. 10.03..2009r</i>
• kolor / rodzaj lakieru	<i>czarny</i>
• przebieg w km	<i>190725 km</i>


Badanie pojazdu przeprowadzono w Gliwicach na parkingu przy ul. Toruńskiej w obecności portiera. Poniżej dokumentacja fotograficzna:











Stwierdzono następujący stan techniczny:

Silnik:

- kompletny, rozruch silnika łatwy, praca równa w całym zakresie obrotów wału korbowego,
- osprzęt silnika w stanie dostatecznym,
- układ wydechowy szczelny

Podwozie:

- układ zawieszenia przedniego w stanie dostatecznym,
- układ przeniesienia napędu zewnętrznie nieuszkodzony,
- układ kierowniczy powiększone luzy w połączeniach kulowych zespołu kierowniczego,
- układ zawieszenia tylnego sprawny,
- układy hamulcowe roboczy i awaryjny sprawne.

Nadwozie:

- zderzak przedni i tylny uszkodzony,

- lusterko lewe obtarte,
- błotnik tylny – rysy,
- drzwi przednie lewe- rysy,
- drzwi tylne prawe obtarte z wgięciem,
- tapicerka fotela kierowcy uszkodzona.

Koła z ogumieniem – opony zużyte w 65%.

Na podstawie badania i opisu stanu technicznego pojazdu, zostaje wydana następująca:

Opinia ogólna

Przedmiotowy samochód wymaga naprawy z usunięciem opisanych usterek.

Wartość bazową przedmiotowego pojazdu ustalono w oparciu o komputerowy system INFO- EKSPERT VII -2023r. Wartość rynkową pojazdu w stanie przedstawionym do badania po uwzględnieniu korekt na plus i minus oraz zakresu naprawy określa się na kwotę **24100 zł brutto**.

Sporządzono w 2 egz. Wykonano 13 szt. zdjęć.

Zastrzeżenia ograniczające:

1. Powyższa opinia określa hipotetyczną wartość rynkową pojazdu określoną w oparciu o komputerowy system INFO-EKSPERT

Podstawą hipotezy jest założenie że nie zostaną ujawnione żadne dodatkowe w stosunku do opisanych niesprawności, których usunięcie skutkowałoby koniecznością ponoszenia, większych niż założono, kosztów naprawy. Podane wartości oznaczają wartości brutto, tzn. uwzględniają podatek VAT.

2. Wartość przedmiotu wyceny została oszacowana na dzień sporządzenia wyceny.

3. Niniejsze opracowanie nie może być wykorzystane do żadnego innego celu niż jest określony w ocenie i nie może być publikowane w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawcy i bez uzgodnienia z nim formy i treści takiej publikacji.

4. Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z przyszłego użytkowania przedmiotu oszacowania, a także za skutki wykorzystania samego oszacowania.

5. Wykonawca nie ponosi także odpowiedzialności za ewentualne wady opinii powstałe z oparcia się na stanie przedmiotu oszacowania bez oceny szczegółowego stanu technicznego przez serwis.

6. Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu opinii o wartości i za taką nie może być uznawane.

7. Powyższa opinia o wartości w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu opinii za oszacowaną wartość.

8. Nie badano poprawności ani budowy numerów identyfikacyjnych obiektu.

Nie weryfikowano także prawdziwości pozostałych danych, w tym roku produkcji i innych, które przyjęto wg okazanych źródeł.

9. Nie badano tytułu użytkowania ani tytułu własności wycenianego obiektu oraz ewentualnego istnienia ograniczonych praw rzeczowych.

Za biuro

Zespół Rzeczoznawców Motoryzacyjnych
i Maszynowych oraz Ruchu Drogowego
i Towaroznawstwa M. Dzieciuch
44-113 Gliwice, ul. Strzelców Bytomskich 58
tel. 607 574 908, e-mail: rzeczoznawca.dzieciuch@wp.pl
NIP: 645 214 48 12, Regon: 278158820

Data 13. 07.2023r

Rzeczoznawca

