

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Konservacja wiaty nr ewid; 109/2109			
1	KNR-W 4-01	Wymiana uszkodzonych desek w pokryciu wiaty	m ²		
d.1	0521-01	1	m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
2	TZKNBK VII	Oczyszczanie powierzchni dachu drewnianego z usunięciem warstwy zagrzybionej przy zastosowaniu szczotek stalowych	m ²		
d.1	-152	4.3*4+1.1*4	m ²	21.600	
				RAZEM	21.600
3	TZKNBK VII	Odrzyszczenie przez powlekanie elementów drewnianych desek lub płyt preparatem grzybobójczym oleistym dwukrotnie, powierzchnia do 50 m2	m ²		
d.1	-162	4.3*4+1.1*4	m ²	21.600	
				RAZEM	21.600
4	TZKNBK VII	Impregnacja dachu z dwóch stron dwukrotnie powlekanie preparatami solnymi.	m ²		
d.1	-287	(4.3*4+1.1*4)*2	m ²	43.200	
				RAZEM	43.200
5	TZKNBK VII	Oczyszczanie powierzchni do 2 m2 elementów drewnianych z usunięciem warstwy zagrzybionej przy zastosowaniu szczotek stalowych	m ²		
d.1	-150	2*3*0.14*43*2*2*0.14+0.7*4+1.8*4*2+0.14*4*4*2	m ²	41.907	
				RAZEM	41.907
6	TZKNBK VII	Impregnacja bali i krawędziaków przez dwukrotnie powlekanie preparatami solnymi- konstrukcja wiaty oraz wyposażenie	m ²		
d.1	-288	41.91	m ²	41.910	
				RAZEM	41.910
2		Konservacja koszy i tablic ogłoszeniowych(bez tablic)			
7	TZKNBK VII	Oczyszczanie powierzchni do 2 m2 elementów drewnianych z usunięciem warstwy zagrzybionej przy zastosowaniu szczotek stalowych	m ²		
d.2	-150	0.6*1.4+0.08*4*2.4*1.4*0.8*2	m ²	2.560	
				RAZEM	2.560
8	TZKNBK VII	Impregnacja tablic dwukrotnie drewnochronem	m ²		
d.2	-288	2.56	m ²	2.560	
				RAZEM	2.560

Miroslaw Kowalski
mgr inż. bud. lądowego
Spec. konstrukcyjno-budowlany
Upr. A/PB/8300/91/83
MOIB: MAZ/BO/0611/05