

## Deklaracja dostępności architektonicznej lokalu Wielkopolskiego Oddziału Regionalnego ARiMR przy ul. Strzeszyńskiej 36 w Poznaniu

Lokal Wielkopolskiego Oddziału Regionalnego ARiMR przy ul. Strzeszyńskiej 36, 60-479 Poznań, budynek Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowego Instytutu Badawczego.

### **W budynku mieszczą się biura:**

Dyrektora i Zastępców Dyrektora Wielkopolskiego Oddziału Regionalnego ARiMR, Biura Wsparcia Inwestycyjnego, Biura Działań Społecznych i Środowiskowych oraz Płatności Bezpośrednich, Biura Finansowo – Księgowego, Biura Zarządzania Zasobami Ludzkimi, Biura Oddziału Regionalnego, Biura Kontroli Wewnętrznej, samodzielnego stanowiska pracy ds. BHP, samodzielnego stanowiska pracy ds. kancelaryjno - biurowych, samodzielnego stanowiska pracy ds. informacji i promocji, samodzielnego stanowiska pracy ds. bezpieczeństwa, samodzielnego stanowiska pracy radcy prawnego.

Biura ARiMR mieszczą się na piętrach: parter, II piętro, III piętro, IV piętro.

### **Dojście do budynku**

Dojście piesze od ul. Strzeszyńskiej.

Przejścia dla pieszych przy ul. Strzeszyńskiej oraz ul. Jasielskiej nie posiadają sygnalizacji świetlnej ani dźwiękowej. Przejścia dla pieszych są oznakowane znakami pionowymi i poziomymi. Na trasie dojścia do budynku, jak i samego wejścia do budynku brak przeszkód w postaci schodów.

### **Dojazd do budynku**

Osoby niezmotoryzowane mogą skorzystać z dwóch linii komunikacji miejskiej obsługiwanej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu Sp. z o.o.:

Przystanek Instytut Genetyki n/ż (kierunek: Strzeszyn PKM, linia 168), przystanek w odległości ok. 200 metrów.

Przystanek Instytut Genetyki n/ż (kierunek: Poznań Główny, linia 168), przystanek w odległości ok. 280 metrów.

Przystanek Jasielska n/ż (kierunek: Rondo Śródka, linia 183), przystanek w odległości ok. 200 metrów.

Przystanek Jasielska n/ż (kierunek: Szarych Szeregów, linia 183), przystanek w odległości ok. 300 metrów.

### **Miejsca parkingowe**

Najbliższe miejsca parkingowe znajdują się na parkingu ogólnodostępnym przy samym wejściu do budynku przy ul. Strzeszyńskiej 36. Na parkingu przy budynku zostały wydzielone oznakowane miejsca parkingowe, w tym zostało wydzielone jedno miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami. Przy budynku znajdują się dwa miejsca – stojaki do

parkowania rowerów. Miejsca parkingowe są dostępne dla Dyrekcji i Kierowników Biur oraz beneficjentów i gości Wielkopolskiego Oddziału Regionalnego ARiMR.

## **Wejścia do budynku**

Wejście od ul. Strzeszyńskiej (Punkt Obsługi Klienta)



Wejście od ul. Strzeszyńskiej (wejście służbowe ARiMR)



Wejście od ul. Strzeszyńskiej (wejście na hol)



Wejścia do budynku są na poziomie chodnika. Wszystkie wejścia posiadają drzwi otwierane na uchwyt. Ponadto wejście służbowe ARiMR posiada kontrolę dostępu i korzystanie z niego jest możliwe jedynie przez pracowników ARiMR.

## **Obsługa interesantów**

Obsługa interesantów odbywa się w Punkcie Obsługi Klienta przez pracowników Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na powierzchni Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zlokalizowanej na parterze budynku.

W celu załatwienia sprawy w budynku nie ma potrzeby wchodzenia interesantów na pozostałe piętra (części biurowe budynku).

Do budynku można wchodzić z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku zostali wyznaczeni Asystenci ds. zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami:

- Julita Plucińska, tel.: 61 845 57 15, e-mail: [julita.plucinska@arimr.gov.pl](mailto:julita.plucinska@arimr.gov.pl); •
- Mariusz Maruwka, tel.: 61 845 56 61, e-mail: [Mariusz.Maruwka@arimr.gov.pl](mailto:Mariusz.Maruwka@arimr.gov.pl).

Asystenci służą pomocą osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie pokonywania barier występujących w tej lokalizacji ARiMR.

W przypadku potrzeby załatwienia sprawy w ARiMR, osoba ze szczególnymi potrzebami, co najmniej pięć dni roboczych przed planowanym terminem wizyty w lokalu ARiMR, kontaktuje się z Asystentem telefonicznie lub mailowo podając:

- swoje imię i nazwisko oraz, w przypadku posiadania, numer ewidencji producentów,
- swoje dane kontaktowe (telefon lub adres e-mail),
- rodzaj lub zakres spraw, jakie zamierza załatwić w danej jednostce terenowej ARiMR,
- stwierdzoną barierę architektoniczną w lokalizacji ARiMR wraz z informacją o stopniu jej wpływu na ograniczenie w dostępie do lokalizacji.

Asystent po zapoznaniu się z treścią zgłoszenia, udzieli osobie ze szczególnymi potrzebami wsparcia w zakresie obsługi Jej sprawy poprzez:

- wskazanie zgodnej z obowiązującymi w ARiMR procedurami formy obsługi, innej niż osobista, umożliwiającej obsługę bez konieczności wizyty w lokalu ARiMR lub/i,
- zapewnienie bezpośredniego wsparcia właściwego merytorycznie pracownika ARiMR, który będzie indywidualnie prowadził obsługę sprawy osoby ze szczególnymi potrzebami lub/i,
- zapewnienie alternatywnego sposobu dostępu do lokalizacji ARiMR.

## **Pętla indukcyjna**

W budynku nie ma pętli indukcyjnej oraz nie działa tłumacz języka migowego. Brak dostępnego łatwego tekstu do czytania czy informacji w języku migowym lub angielskim na tablicy informacyjnej w holu głównym budynku.

## **Toalety**

Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się w holu na parterze budynku, do której dostęp jest nieskrępowany. Dojście ciągami komunikacyjnymi o odpowiedniej szerokości.

## **Sale konferencyjne**

W budynku na parterze znajduje się jedna sala konferencyjna do spotkań z interesantami i gośćmi Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zaproszonymi na spotkanie – dojście ciągami komunikacyjnymi o odpowiedniej szerokości.

## **Ewakuacja**

Ewakuacja z parteru budynku odbywa się przez wejście przy holu, wejście przy Punkcie Obsługi Klienta i wejście służbowe ARiMR.

Budynek jest wyposażony w system alarmu pożarowego (akustyczny bez wizualizacji oraz możliwości rozgłaszania komunikatów głosowych).