

**OBSZAROWA OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ
DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI NA TERENIE
POWIATU GRYFICKIEGO ZA 2024 R.**

W roku 2024 mieszkańcy powiatu gryfickiego zaopatrywani byli w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi pochodzącą z 61 wodociągów, które dostarczały wodę do 147 miejscowości zamieszkałych przez 53790 mieszkańców, co stanowi 98,51 % ogólnej liczby mieszkańców powiatu gryfickiego. Pozostali mieszkańcy powiatu Gryfickiego, czyli 815 osób, co stanowi 1,49 % ogólnej liczby mieszkańców byli zaopatrywani w wodę ze studni przydomowych. Jakość wody ze studni nie podlega ustawowemu obowiązkowi monitoringu jakości wody.

1. PRODUCENCI WODY

Na terenie powiatu gryfickiego woda przeznaczona do spożycia przez ludzi w 2024 r. produkowana była przez 7 przedsiębiorstw wodociągowo - kanalizacyjnych oraz 3 podmioty wykorzystujące wodę pochodzącą z indywidualnych ujęć tj.:

- Zakład Usług Komunalnych jednostka budżetowa w Gryficach, ul. Zielona 5, 72-300 Gryfice;
- Przedsiębiorstwo Usług Wodnych i Sanitarnych Sp. z o.o., ul. 3 Maja 14/2, 72-200 Nowogard;
- Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Płotach, ul. Wojska Polskiego 14, 72-310 Płoty;
- Zakład Gospodarki Komunalnej w Karnicach, ul. Nadmorska 10, 72-343 Karnice;
- Wodociągi Zachodniopomorskie Sp. z o.o., ul. I Brygady Legionów 8-10, 72-100 Goleniów;
- Wodociągi Rewal Sp. z o.o. ul. Poznańska 31, 72-346 Pobierowo;
- Zakład Wodociągów i Kanalizacji Trzebiatów, Chełm Gryficki 7, 72-320 Trzebiatów;
- Zakład Karny Nowogard Oddział Zewnętrzny Płoty, ul. Koszalińska 2, 72-310 Płoty;
- Zespół Szkół, ul. Paderewskiego 13, 72-310 Płoty;
- Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryficach, ul. Niechorska 27, 72-300 Gryfice.

2. WIELKOŚĆ PRODUKCJI WODY, LICZBA LUDNOŚCI ZAOPATRYWANEJ W WODĘ

Na terenie powiatu gryfickiego w 2024 roku wielkość produkcji, liczba ludności zaopatrywanej w wodę oraz miejscowości zaopatrywane z danych wodociągów przedstawiały się następująco:

L.p.	Nazwa wodociągu	Miejscowości zaopatrywane w wodę	Wielkość produkcji wody m ³ /doba	Liczba ludności zaopatrywanej w wodę
1.	Gryfice	Gryfice, Jabłonowo, Trzygłów, Niekładź, Zaleszczyce, Popiele, Borzyszewo, Stawno, Lubieszewo, Skowrony, Rotnowo, Rzęsin	2068,2	15383
2.	Grębocin	Grębocin, Brodniki, Baszewice, Lubin, Waniorowo	53,8	741
3.	Kołomąć	Kołomąć	12,5	162
4.	Raduń	Raduń, Skalin, Dziadowo	20,5	283
5.	Otok	Otok	20,2	251
6.	Smolęcín	Smolęcín, Łopianów	22,5	204
7.	Barkowo	Barkowo	26,4	285

8.	Przybiernówko	Przybiernówko, Grądy	38,7	461
9.	Prusinowo	Prusinowo, Sikory, Mierzyn, Zacisze	68,9	591
10.	Nadleśnictwo Gryfice	Gryfice Osada Zdrój	7,5	75
11.	Ościęcín	Ościęcín, Jasiel	33,4	318
12.	Rzęskowo	Rzęskowo	24,5	585
13.	Górzycá	Górzycá, Borzęcin	51,3	331
14.	Zielin	Zielin	18,4	131
15.	Wołczyno	Wołczyno, Rybokarty, Kukań, Wilczkowo, Świeszewo, Witno, Niedźwiedziska, Dobrzyń	84,1	838
16.	Cieszyce	Cieszyce, Brojce, Strzykocin	263,4	1281
17.	Pruszcz	Pruszcz, Przybiernowo	56,4	947
18.	Dargosław	Dargosław	24,8	266
19.	Kiełpino	Kiełpino, Raciborów	45,3	289
20.	Bielikowo	Bielikowo, Żukowo	39,9	403
21.	Darzewo	Darzewo	23,7	154
22.	Uniestowo	Uniestowo	11,7	62
23.	Mołstowo	Mołstowo, Mołstówko	13,5	123
24.	Grąd	Grąd	5,8	40
25.	Tąpadły	Tąpadły, Stołąż	46,3	286
26.	Smokęcino	Smokęcino	8,9	92
27.	Łatno	Łatno	6,5	48
28.	Płoty	Płoty, Sowno, Krężel, Wilczyniec	334,6	3861
29.	Lisowo	Lisowo, Potuliniec	57,4	320
30.	Karczewie	Karczewie	7,3	96
31.	Wyszogóra	Wyszogóra	16,8	182
32.	Mechowo	Mechowo, Łączna	27,4	397
33.	Bądkowo	Bądkowo	14,6	160
34.	Dąbie	Dąbie	2,9	84
35.	Pniewo	Pniewo, Lusowo	12,3	228
36.	Wicimice	Wicimice	25,3	364
37.	Natolewice	Natolewice, Kobuz, Modlimowo, Wyszobór, Charnowo	58,4	933
38.	Łowiska	Łowiska, Słudwia, Dobiesław, Jarzysław, Czarne	46,2	693

39.	Cerkwica	Cerkwica, Mojszewo	95,4	1117
40.	Karnice	Karnice, Niedysz, Niczonów, Niwy, Dreżewo, Zapole, Janowo	105,7	863
41.	Modlimowo	Modlimowo	5,0	68
42.	Węgorzyn	Węgorzyn, Czaplin Wielki, Czaplin Mały, Trzeszyn	40,5	414
43.	Gościmierz	Gościmierz	2,4	44
44.	Gocławice	Gocławice	3,2	57
45.	Lędzin	Lędzin	30,8	132
46.	Kusin	Kusin, Drozdowo, Konarzewo, Skalno, Pogorzelica, Skrobotowo, Czaplice	105,0	588
47.	Paprotno	Paprotno, Ciećmierz	38,9	335
48.	Pobierowo	Pobierowo, Pustkowo	957,6	1044
49.	Trzęsacz	Trzęsacz	469,6	120
50.	Rewal	Rewal, Śliwin, Ninikowo	646,6	1412
51.	Pogorzelica/ Niechorze	Niechorze	646,4	928
52.	Pogorzelica „Polfa”	Pogorzelica	545,3	178
53.	Trzebiatów	Trzebiatów, Mirosławice, Włodarka, Zapolice, Rogozina, Chełm Gryficki, Gąbin, Sadlno, Sadlenko, Lewice	1655,4	10356
54.	Mrzeżyno	Mrzeżyno, Rogowo	845,3	1399
55.	Nowielice	Nowielice, Trzebusz, Gorzysław, Roby, Bieczyno, Bieczynko	136,7	1376
56.	Gołańcz Pomorska	Gołańcz Pomorska, Gosław, Siemidarżno	104,5	751
57.	Kłodkowo	Kłodkowo, Wlewo	28,3	374
58.	Chomętowo	Chomętowo	30,4	286
59.	Płoty Zakład Karny	Płoty Zakład Karny, Płoty Oczyszczalnia	43,6	zależna od ilości osadzonych
60.	Płoty ZSz	Płoty ZSz,	11,2	zależna od ilości uczniów
61.	Gryfice Szpital	Szpital	155	zależna od ilości pacjentów

3. JAKOŚĆ WODY, SPOSÓB JEJ UZDATNIANIA I DEZYNFEKCJI

Kontrola jakości wody w wodociągach zlokalizowanych na terenie powiatu gryfickiego w 2024 r. realizowana była przez:

- Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gryficach – badania jakości wody w ramach kontroli urzędowej wykonywane były w laboratoriach Państwowej Inspekcji Sanitarnej;
- Zakład Usług Komunalnych w Gryficach jednostka budżetowa - badania jakości wody w ramach kontroli wewnętrznej wykonywane były w laboratorium o udokumentowanych systemach jakości prowadzonych badań zatwierdzonych przez Państwową Inspekcję Sanitarną tj. Laboratorium J.S. Hamilton Poland S.A. ul. Ks. Stanisława Kujota 8, 70-605 Szczecin, posiadającym akredytację Państwowego Centrum Akredytacji w Warszawie AB 079;
- Przedsiębiorstwo Usług Wodnych i Sanitarnych Sp. z o. o. w Nowogardzie - badania jakości wody w ramach kontroli wewnętrznej wykonywane były w laboratorium o udokumentowanym systemie jakości prowadzonych badań, zatwierdzonym przez Państwową Inspekcję Sanitarną tj. Laboratorium Przedsiębiorstwa Usług Wodnych i Sanitarnych Sp. z o. o., ul. Bohaterów Warszawy 34, 72-200 Nowogard, posiadającym akredytację Państwowego Centrum Akredytacji w Warszawie AB 828 oraz Laboratorium Eurofins OBIKŚ Polska Sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 40-158 Katowice posiadającym akredytację Państwowego Centrum Akredytacji w Warszawie AB 213;
- Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Płotach - badania jakości wody w ramach kontroli wewnętrznej wykonywane były w laboratorium o udokumentowanym systemie jakości prowadzonych badań zatwierdzonym przez Państwową Inspekcję Sanitarną tj. Laboratorium Przedsiębiorstwa Usług Wodnych i Sanitarnych Sp. z o.o., ul. Wojska Polskiego 37, 72-200 Nowogard, posiadającym akredytację Państwowego Centrum Akredytacji w Warszawie AB 828;
- Zakład Gospodarki Komunalnej w Karnicach – badania jakości wody w ramach kontroli wewnętrznej wykonywane były w laboratorium o udokumentowanym systemie jakości prowadzonych badań, zatwierdzonym przez Państwową Inspekcję Sanitarną tj. Laboratorium Badawcze Przedsiębiorstwa Usług Wodnych i Sanitarnych Sp. z o.o., ul. Boh. Warszawy 34, 72-200 Nowogard, posiadającym akredytację Państwowego Centrum Akredytacji w Warszawie AB 828;
- Wodociągi Zachodniopomorskie Sp. z o. o. w Goleniowie - badania jakości wody w ramach kontroli wewnętrznej wykonywane były w laboratoriach o udokumentowanych systemach jakości prowadzonych badań zatwierdzonych przez Państwową Inspekcję Sanitarną tj. Laboratorium Badania Wody i Ścieków Wodociągi Zachodniopomorskie Sp. z o. o., ul. I Brygady Legionów 8-10, 72-100 Goleniów, posiadającym akredytację Państwowego Centrum Akredytacji w Warszawie AB 1559 oraz Laboratorium Eurofins OBIKŚ Polska Sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 40-158 Katowice posiadającym akredytację Państwowego Centrum Akredytacji w Warszawie AB 213;
- Wodociągi Rewal Sp. z o.o. w Pobierowie - badania jakości wody w ramach kontroli wewnętrznej wykonywane były w laboratorium o udokumentowanym systemie jakości prowadzonych badań zatwierdzonym przez Państwową Inspekcję Sanitarną tj. Laboratorium Chemiczne LabStar Mateusz Olejnik, Os. Zachód A8/U13, 73-110 Stargard, posiadającym akredytację Państwowego Centrum Akredytacji w Warszawie AB 1651;
- Zakład Wodociągów i Kanalizacji Trzebiatów – badania jakości wody w ramach kontroli wewnętrznej wykonywane były w laboratorium o udokumentowanym systemie jakości prowadzonych badań zatwierdzonym przez Państwową Inspekcję Sanitarną tj. Laboratorium J.S. Hamilton Poland S.A., ul. Ks. Stanisława Kujota 8, 70-605 Szczecin posiadającym akredytację Państwowego Centrum Akredytacji w Warszawie AB 079;

- Zakład Karny w Nowogardzie, Oddział Zewnętrzny w Płotach – badania jakości wody w ramach kontroli wewnętrznej wykonywane były w laboratorium o udokumentowanym systemie jakości prowadzonych badań zatwierdzonym przez Państwową Inspekcję Sanitarną tj. Laboratorium Przedsiębiorstwa Usług Wodnych i Sanitarnych Sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 37, 72-200 Nowogard, posiadającym akredytację Państwowego Centrum Akredytacji w Warszawie AB 828;
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Płotach – badania jakości wody w ramach kontroli wewnętrznej prowadzone były w laboratorium o udokumentowanym systemie jakości prowadzonych badań zatwierdzonym przez Państwową Inspekcję Sanitarną tj. Laboratorium Przedsiębiorstwa Usług Wodnych i Sanitarnych Sp. z o.o., ul. Wojska Polskiego 37, 72-200 Nowogard, posiadającym akredytację Państwowego Centrum Akredytacji w Warszawie AB 828 oraz Laboratorium Eurofins OBIKŚ Polska Sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 40-158 Katowice posiadającym akredytację Państwowego Centrum Akredytacji w Warszawie AB 213;
- Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryficach – badania jakości wody w ramach kontroli wewnętrznej wykonywane były w laboratorium o udokumentowanym systemie jakości prowadzonych badań zatwierdzonym przez Państwową Inspekcję Sanitarną tj. Laboratorium Środowiskowe SGS Polska Sp. z o.o., ul. Cieszyńska 52A, 43-200 Pszczyna, posiadającym akredytację Państwowego Centrum Akredytacji w Warszawie AB 1232.

W ramach nadzoru sanitarnego oraz wewnętrznej kontroli jakości wody w 2024 roku pobrano do badań laboratoryjnych 293 próbki wody w zakresie Monitoringu Kontrolnego oraz 82 próbki wody w zakresie Monitoringu Przeglądowego. Próbkę wody pobierane były zgodnie z ustalonymi harmonogramami poboru próbek wody. Ponadto w 2024 r. w ramach kontroli wewnętrznej dodatkowo pobrano do badań 44 próbki wody po przeprowadzonych działaniach naprawczych. Natomiast w ramach kontroli urzędowej dodatkowo pobrano 5 próbek wody w związku z interwencjami 14 próbek wody w związku z podejrzeniem zatrucia oraz 11 próbek wody w ramach kontroli sprawdzającej.

Badania jakości wody obejmowały następujące parametry:

- **Monitoring Kontrolny (parametry grupy A)** – liczba bakterii grupy coli, liczba Escherichia coli, ogólna liczba mikroorganizmów w temp. 22°C po 72 h, mętność, barwa, zapach, smak, pH, przewodność właściwa;
- **Monitoring Przeglądowy (parametry grupy B)** - liczba bakterii grupy coli, liczba Escherichia coli, liczba Enterokoków kałowych, ogólna liczba mikroorganizmów w temp. 22°C po 72 h, mętność, barwa, zapach, smak, pH, przewodność właściwa, jon amonowy, azotyny, azotany, żelazo, mangan, chlorki, twardość ogólna, utlenialność, glin, fluorki, miedź, ołów, kadm, nikiel, chrom, siarczany, arsen, selen, antymon, rtęć, sód, ΣTHM, 1,2 dichloroetan, Σ Trichloroetanu i tetrachloroetenu, Benzo(a)piren, ΣWWA, α-HCH, HCB, β-HCH, γ-HCH, δ-HCH, heptachlor, aldryna, epoksyd heptachloru, chlordan, dieldryna, op DDT, pp DDT, endryna, Σ Pestycydów, cyjanki, bor, benzen.

Na dzień 31.12.2024 r. jakość wody we wszystkich wodociągach zlokalizowanych na terenie powiatu gryfickiego **odpowiadała** wymaganiom określonym w załączniku Nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Na terenie powiatu gryfickiego wodociągi zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz wodociągi podmiotów wykorzystujących wodę pochodzącą z indywidualnego ujęcia wody oparte były na wodzie podziemnej ujmowanej ze studni wierconych. Woda surowa ze studni głębinowych poddawana była procesowi uzdatniania, który polegał na napowietrzaniu wody przy użyciu sprężarki i aeratora, w którym mieszana była woda surowa z tlenem, a następnie mieszanina

przepuszczana była przez filtry żwirowe zamknięte. Tak uzdatniona woda trafiała do hydrofora, a następnie do sieci wodociągowej.

Dezynfekcja wody w wodociągach na terenie powiatu gryfickiego prowadzona była okresowo oraz w miarę potrzeb w przypadku wystąpienia podwyższonej liczby mikroorganizmów w temp. 22°C po 72h lub obecności bakterii grupy coli.

4. PRZEKROCZENIA WARTOŚCI DOPUSZCZALNYCH PARAMETRÓW JAKOŚCI WODY

Na terenie powiatu gryfickiego w **18** wodociągach tj. Gryfice, Prusinowo, Nadleśnictwo Gryfice, Ościęcín, Górzycy, Zielin, Wołczyń, Mechowo, Pniewo, Łowiska, Węgorzyn, Kusin, Trzebiatów, Mrzeżyno, Nowielice, Gołańc Pomorska, Kłodkowo, Chomętowo w 2024 rok nie stwierdzono przekroczeń parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych w wodzie dostarczanej konsumentom. W pozostałych **43** wodociągach tj. Grębocin, Barkowo, Kołomąc, Raduń, Otok, Smolęcín, Rzęskowo, Przybiernówko, SPZZOZ w Gryficach, Rewal, Pobierowo, Polfa Pogorzelić, Trzęsacz, Pogorzelić/Niechorze, Płoty, Karczewie, Lisowo, Bądkowo, Wyszogóra, Dąbie, Natolewice, Wicimice, Zespół Szkół w Płotach, Oddział Zewnętrzny Zakładu Karnego Nowogard w Płotach, Cieszyce, Pruszcz, Kiełpino, Dargosław, Bielikowo, Darzewo, Uniestowo, Mołstowo, Grąd, Tąpadły, Smokęcino, Łatno, Gościmierz, Cerkwica, Gocławice, Modlimowo, Karnice, Lędzin, Paprotno stwierdzono podwyższoną wartość parametrów mikrobiologicznych lub fizykochemicznych tj.:

- **wodociąg Grębocin**

w próbkę wody pobranej do badań w ramach kontroli wewnętrznej w dniu 12 czerwca 2024 r. z punktu stałego do poboru wody na sieci wodociągu Grębocin/Grębocin 11, studzienka wodomierzowa - stwierdzono obecność bakterii grupy coli w ilości 5 jtk/100 ml, sprawozdanie z badań Nr 355200/2024/SZC z dnia 21 czerwca 2024 r. Zarządca wodociągu tj. Zakład Usług Komunalnych w Gryficach po uzyskaniu informacji z laboratorium o nieprawidłowej jakości wody podjął działania naprawcze i zlecił ponowne badanie wody w zakresie bakterii grupy coli. Analiza wyniku ujętego w sprawozdaniu z badań Nr 504050/24/SZC z dnia 21 sierpnia 2024 r. wykazała, że jakość wody odpowiadała wymaganiom,

- **wodociąg Barkowo:**

w próbkę wody pobranej do badań w ramach kontroli urzędowej w dniu 2 kwietnia 2024 r. na sieci wodociągu Barkowo/Barkowo, studzienka wodomierzowa przy świetlicy wiejskiej – kran do poboru wody uzdatnionej - stwierdzono podwyższoną mętność tj. 2,8 NTU, sprawozdanie z badań Nr Spr/ŚR/K/1392-Q/24 z dnia 3 kwietnia 2024 r. Wobec zarządcy wodociągu wszczęto postępowanie administracyjne. Zakład Usług Komunalnych w Gryficach poinformował, że dotychczasowe przedsięwzięcia nie przyczyniły się do poprawy jakości wody na przedmiotowym wodociągu w zakresie parametrów fizykochemicznych, dlatego dodatkowo zaplanował przegląd zaworów, przepustnic oraz prawidłowości pracy systemu filtrującego. Z uwagi na brak prawidłowego wyniku badania wody w zakresie mętności wydano decyzję stwierdzającą warunkową przydatność wody do spożycia z wodociągu Barkowo z terminem wykonania obowiązków do dnia 30 czerwca 2024 r. Zarządca wodociągu przeprowadził działania naprawcze na przedmiotowym wodociągu i zlecił badanie wody w zakresie mętności. Analiza wyniku ujętego w sprawozdaniu z badań nr 355197/24/SZC z dnia 17 czerwca 2024 r.

wykazała, że jakość wody odpowiadała wymaganiom. W związku z powyższym do zarządcy wodociągu wystosowano pismo informujące, że obowiązki decyzji zostały wykonane w całości,

– **wodociąg Kołomąć:**

w próbce wody pobranej do badań w ramach kontroli wewnętrznej w dniu 12 lipca 2024 r. z punktu stałego do poboru wody na sieci wodociągu Kołomąć/Kołomąć 3, studzienka wodomierzowa – stwierdzono obecność bakterii grupy coli w ilości 3 jtk/100 ml – sprawozdanie z badań Nr 425122/24/SCZ z dnia 18 lipca 2024 r. W związku z powyższym wobec zarządcy wodociągu tj. Zakładu Usług Komunalnych w Gryficach wszczęto postępowanie administracyjne. Zarządca wodociągu podjął działania naprawcze na przedmiotowym wodociągu. Analiza wyniku ujętego w sprawozdaniu z badań Nr MW/1271-Q/24 z dnia 13 września 2024 r. wykazała, że jakość wody odpowiadała wymaganiom – wydano decyzję umarzającą wszczęte postępowanie administracyjne,

– **wodociąg Raduń:**

- a) w próbce wody pobranej do badań w ramach kontroli wewnętrznej w dniu 8 kwietnia 2024 r. z punktu stałego do poboru wody na sieci wodociągu Raduń/Raduń – studzienka przy świetlicy wiejskiej – kran do poboru wody uzdatnionej – stwierdzono podwyższoną mętność wody tj. 1,45 NTU - sprawozdanie z badań Nr 205519/24/SZC z dnia 15 kwietnia 2024 r. W związku z obowiązującą decyzją o warunkowej przydatności wody do spożycia Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gryficach nie prowadził nowego postępowania administracyjnego;
- b) w próbce wody pobranej do badań w ramach kontroli urzędowej w dniu 10 września 2024 r. z punktu stałego do poboru wody na sieci wodociągu Raduń/Raduń – studzienka wodomierzowa przy leśniczówce – kran do poboru wody uzdatnionej – stwierdzono obecność bakterii grupy coli w ilości 20 jtk/100 ml – sprawozdanie z badań Nr MW/1252-Q/24 z dnia 11 września 2024 r. W związku z powyższym wydano komunikat oraz decyzję o braku przydatności wody do spożycia z wodociągu Raduń. Zarządca wodociągu tj. Zakład Usług Komunalnych w Gryficach podjął działania naprawcze i zlecił badanie wody w zakresie bakterii grupy coli. Analiza wyniku ujętego w sprawozdaniu z badań Nr 568933/24/SZC z dnia 13 września 2024 r. wykazała, że jakość wody odpowiadała wymaganiom. W związku z powyższym wydano komunikat o przydatności wody do spożycia z wodociągu Raduń,

– **wodociąg Otok:**

w próbce wody pobranej do badań w ramach kontroli wewnętrznej w dniu 12 lipca 2024 r. z punktu stałego do poboru wody na sieci wodociągu Otok/Zacisze – studzienka wodomierzowa – kran do poboru wody uzdatnionej – stwierdzono obecność bakterii grupy coli w ilości 2 jtk/100 ml – sprawozdanie z badań 425119/24/SZC/Z2 z dnia 22 lipca 2024 r. W związku z powyższym wobec zarządcy wodociągu wszczęto postępowanie administracyjne. W dniu 10 września 2024 r. w próbce wody pobranej do badań zgodnie z Harmonogramem badań na 2024 r. w ramach kontroli urzędowej stwierdzono obecność bakterii grupy coli w ilości 19 jtk/100 ml. W związku z powyższym wydano komunikat oraz decyzję o braku przydatności wody do spożycia z wodociągu Otok. Zarządca wodociągu tj. Zakład Usług Komunalnych w Gryficach podjął działania naprawcze i zlecił ponowne badanie wody w zakresie bakterii grupy coli. Analiza wyniku ujętego w sprawozdaniu z badań Nr 568929/24/SZC/1 z dnia

13 września 2024 r. wykazała, że jakość wody odpowiadała wymaganiom. W związku z powyższym wydano komunikat o przydatności wody do spożycia z wodociągu Otok,

– **wodociąg Smolećcin:**

w próbce wody pobranej do badań w ramach kontroli urzędowej w dniu 10 września 2024 r. z punktu stałego do poboru wody na sieci wodociągu Smolećcin/Smolećcin – studzienka wodomierzowa przy świetlicy wiejskiej – kran do poboru wody uzdatnionej – stwierdzono obecność bakterii grupy coli w ilości 36 jtk/100 ml – sprawozdanie z badań Nr MW/1253-Q/24 z dnia 11 września 2024 r. W związku z powyższym wydano komunikat oraz decyzję o braku przydatności wody do spożycia z wodociągu Smolećcin. Zarządca wodociągu tj. Zakład Usług Komunalnych w Gryficach podjął działania naprawcze i zlecił badanie wody w zakresie bakterii grupy coli. Analiza wyniku ujętego w sprawozdaniu z badań Nr 568931/24/SZC z dnia 13 września 2024 r. wykazała, że jakość wody odpowiadała wymaganiom. W związku z powyższym wydano komunikat o przydatności wody do spożycia z wodociągu Smolećcin,

– **wodociąg Rzęskowo:**

w próbce wody pobranej do badań w ramach kontroli wewnętrznej w dniu 1 lipca 2024 r. z punktu stałego do poboru wody z wodociągu Rzęskowo/Rzęskowo – hydrofornia – kran do poboru wody uzdatnionej – stwierdzono podwyższoną ogólną liczbę mikroorganizmów w temp. 22°C po 72 h w ilości > 300 jtk/1ml – sprawozdanie z badań Nr 56771/LB/2024 z dnia 5 lipca 2024 r. oraz podwyższoną mętność wody tj. 1,72 NTU – sprawozdanie z badań Nr 1179/07/2024 z dnia 4 lipca 2024 r. Zarządca wodociągu tj. Wodociągi Zachodniopomorskie Sp. z o. o. w Goleniowie po uzyskaniu informacji z laboratorium o nieprawidłowej jakości wody podjął działania naprawcze i zlecił ponowne badanie wody w zakresie ogólnej liczby mikroorganizmów w temp. 22°C po 72 h oraz mętności – sprawozdania z badań Nr 63478/LB/2024 z dnia 26 lipca 2024 r. oraz Nr 1369/08/2024 z dnia 9 sierpnia 2024 r. – wyniki prawidłowe,

– **wodociąg Przybiernówko:**

w próbce wody pobranej do badań w ramach kontroli wewnętrznej w dniu 12 lipca 2024 r. z punktu stałego do poboru wody na sieci wodociągu Przybiernówko/Grądy 5 – studzienka wodomierzowa – kran do poboru wody uzdatnionej – stwierdzono podwyższoną zawartość żelaza tj. 311 µg/l – sprawozdanie z badań Nr 425125/24/SZC z dnia 22 lipca 2024 r. W związku z powyższym wobec zarządcy wodociągu wszczęto postępowanie administracyjne. Zarządca wodociągu tj. Zakład Usług Komunalnych w Gryficach przeprowadził działania naprawcze na przedmiotowym wodociągu i zlecił ponowne badanie wody w zakresie żelaza. Analiza wyniku ujętego w sprawozdaniu z badań Nr 499678/24/SZC z dnia 22 sierpnia 2024 r. wykazała, że jakość wody odpowiadała wymaganiom – wydano decyzję umarzającą wszczęte postępowanie administracyjne,

– **wodociąg Szpital Gryfice**

- a) w próbce wody pobranej do badań w ramach kontroli urzędowej w dniu 27 sierpnia 2024 r. z punktu stałego do poboru wody na sieci wodociągu SPZZOZ Gryfice tj. Szpital – kuchnia centralna stwierdzono obecność bakterii grupy coli w ilości 12 jtk/100 ml, sprawozdanie z badań Nr MW/1195-Q/24 z dnia 28 sierpnia 2024 r. Zarządcę wodociągu poinformowano o nieprawidłowej jakości wody. Ponadto w dniu 29 sierpnia 2024 r. pobrano do badań laboratoryjnych 2 próbki wody tj. na SUW wodociągu Szpital Gryfice oraz z punktu stałego do poboru wody na sieci wodociągu Szpital Gryfice/Gryfice, ul. Niechorska 27 – kuchnia centralna. Analiza wyników ujętych w sprawozdaniach z badań Nr MW/1224-Q/24 oraz MW/1225-Q/24 z dnia 31 sierpnia 2024 r. wykazała, że jakość wody odpowiadała wymaganiom,

- b) w próbce wody pobranej do badań w ramach kontroli wewnętrznej w dniu 2 września 2024 r. z punktu stałego do poboru wody z wodociągu SPZZOZ Gryfice tj. Hydrofornia, stwierdzono podwyższoną wartość parametrów: mętność tj. 1,58 NTU oraz mangan tj. 56,2 µg/l – sprawozdanie z badań Nr SB/107827/09/2024 z dnia 9 września 2024 r. Zarządca wodociągu po uzyskaniu informacji o nieprawidłowej jakości wody podjął działania naprawcze i zlecił ponowne badanie wody – sprawozdanie z badań Nr SB/114864/09/2024 z dnia 24 września 2024 r. – wyniki prawidłowe,
- **wodociąg Rewal**
w próbce wody pobranej do badań w ramach kontroli wewnętrznej w dniu 6 marca 2024 r. z punktu stałego do poboru wody na sieci wodociągu Rewal/Rewal, ul. Dworcowa – studzienka wodomierzowa - stwierdzono podwyższoną zawartość sumy pestycydów tj. 1,33 µg/l oraz parametru chloridazon-desfenyl tj. 1,25 µg/l. Zarządca wodociągu wraz z przesłanym sprawozdaniem poinformował o przeprowadzeniu działań naprawczych i ponownym badaniu wody w dniu 09.04.2024 r. Analiza wyników badań wody ujętych w sprawozdaniu z badań Nr 1458/24 z dnia 30 kwietnia 2024 r. wykazała, że w dalszym ciągu na sieci wodociągu utrzymuje się podwyższona zawartość sumy pestycydów tj. 0,556 µg/l (norma – 0,50 µg/l) oraz parametru chloridazon-desfenyl tj. 0,505 µg/l (norma – 0,10 µg/l). W próbce wody pobranej do badań w dniu 18 czerwca 2024 r. w ramach kontroli urzędowej zgodnie z harmonogramem badań na 2024 r. stwierdzono, że jakość wody w ww. zakresie odpowiadała wymaganiom,
- **wodociąg Pobierowo**
a) w próbce wody pobranej do badań w ramach kontroli wewnętrznej w dniu 4 lipca 2024 r. z punktu stałego do poboru wody na sieci wodociągu Pobierowo/Pobierowo, ul. Mickiewicza – studzienka wodomierzowa – kran do poboru wody uzdatnionej – stwierdzono podwyższoną wartość parametru mętność tj. 1,6 NTU – sprawozdanie z badań Nr 3055/24 z dnia 8 lipca 2024 r. Zarządca wodociągu tj. Wodociągi Rewal Sp. z o. o. w Pobierowie po uzyskaniu informacji z laboratorium o nieprawidłowej jakości wody podjął działania naprawcze. Przeprowadzono analizę wyniku ujętego w sprawozdaniu z badań Nr Spr/ŚR/K/3860-Q/24 z dnia 30.08.2024 r. – wynik prawidłowy,
b) w próbce wody pobranej do badań w ramach kontroli wewnętrznej w dniu 4 września 2024 r. z punktu stałego do poboru wody z wodociągu Pobierowo/Pobierowo, ul. Poznańska – hydrofornia – kran do poboru wody uzdatnionej – stwierdzono podwyższoną wartość parametru mangan tj. 60 µg/l – sprawozdanie z badań Nr 4234/24 z dnia 24 września 2024 r. Zarządca wodociągu tj. Wodociągi Rewal Sp. z o. o. w Pobierowie po uzyskaniu informacji z laboratorium o nieprawidłowej jakości wody podjął działania naprawcze i zlecił ponowne badanie wody w zakresie manganu – sprawozdanie z badań Nr 4736/24 z dnia 4 października 2024 r. – wynik prawidłowy,
c) w próbce wody pobranej do badań w ramach kontroli urzędowej w dniu 15 października 2024 r. z punktu stałego do poboru wody na sieci wodociągu Pobierowo/Pobierowo, ul. Grunwaldzka – studzienka - stwierdzono podwyższoną zawartość chlorków tj. 297 mg/l. W związku z powyższym wobec zarządcy wodociągu wszczęto postępowanie administracyjne. Strona drogą elektroniczną w dniu 19 listopada 2024 r. w piśmie znak: SUW.030.09.2024.P.J z dnia 19 listopada 2024 r. poinformowała o zakończeniu działań naprawczych oraz przedłożyła do tutejszej Inspekcji sprawozdanie z badań Nr 5390/24 z dnia 19 listopada 2024 r. Analiza wyniku ujętego w ww. sprawozdaniu z badań wykazała, że jakość wody w zakresie chlorków odpowiadała wymaganiom - wydano decyzję umarzającą wszczęte postępowanie administracyjne,
- **wodociąg Trzęsacz**
w próbce wody pobranej do badań w ramach kontroli urzędowej w dniu 23 lipca 2024 r. na sieci wodociągu Trzęsacz/Trzęsacz, ul. Łąkowa - stwierdzono podwyższoną ogólna liczbę

mikroorganizmów w temp. 22°C po 72 godz. tj. >300 jtk/1ml. W dniu 7 sierpnia 2024 r. w ww. punkcie poboru pobrano próbkę wody w ramach kontroli wewnętrznej, która wykazała, że jakość wody w zakresie ogólnej liczby mikroorganizmów w temp. 22°C po 72 godz. odpowiadała wymaganiom,

– **wodociąg Polfa Pogorzelica:**

w próbce wody pobranej do badań w ramach kontroli wewnętrznej w dniu 7 sierpnia 2024 r. z punktu stałego do poboru wody na sieci wodociągu Polfa Pogorzelica/Pogorzelica – hydrofornia – kran do poboru wody uzdatnionej – stwierdzono podwyższoną wartość parametrów mętność tj. 1,73 NTU oraz amonowy jon tj. 1,17 mg/l – sprawozdanie z badań Nr 3684/24 z dnia 12 sierpnia 2024 r. W związku z powyższym wobec zarządcy wodociągu wszczęto postępowanie administracyjne. Zarządca wodociągu przeprowadził działania naprawcze na przedmiotowym wodociągu i zlecił ponowne badanie wody w zakresie mętności oraz jonu amonowego. Analiza wyników ujętych w sprawozdaniach z badań Nr 4309/24 z dnia 11 września 2024 r. oraz Nr 4407/24 z dnia 16 września 2024 r. wykazała, że jakość wody odpowiadała wymaganiom – wydano decyzję umarzającą wszczęte postępowanie administracyjne,

– **wodociąg Pogorzelica/Niechorze:**

w próbce wody pobranej do badań w ramach kontroli wewnętrznej w dniu 7 sierpnia 2024 r. z punktu stałego do poboru wody na sieci wodociągu Pogorzelica-Niechorze/Niechorze, róg ul. Bursztynowa/Słoneczna – studzienka wodomierzowa – kran do poboru wody uzdatnionej – stwierdzono podwyższoną wartość parametru amonowy jon tj. 1,21 mg/l – sprawozdanie z badań Nr 3683/24 z dnia 12 sierpnia 2024 r. W związku z powyższym wobec zarządcy wodociągu wszczęto postępowanie administracyjne. Zarządca wodociągu podjął działania naprawcze i w dniu 4 września 2024 r. przeprowadził ponowne badanie wody. Analiza wyników ujętych w sprawozdaniu z badań Nr 4236/24 z dnia 9 września 2024 r. wykazała, że w dalszym ciągu na wodociągu występuje podwyższona wartość parametru amonowy jon tj. 0,93 mg/l. Z uwagi na brak prawidłowych wyników badań wody w zakresie amonowego jonu Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gryficach wydał decyzję o warunkowej przydatności wody do spożycia. Zarządca wodociągu tj. Wodociągi Rewal Sp. z o.o. przeprowadził ponowne działania naprawcze na przedmiotowym wodociągu i zlecił ponowne badanie wody w zakresie amonowego jonu. Analiza wyniku ujętego w sprawozdaniu z badań Nr 4405/24 z dnia 16 września 2024 r. wykazała, że jakość wody odpowiadała wymaganiom. W związku z powyższym do zarządcy wodociągu wystosowano pismo stwierdzające wykonanie obowiązków decyzji w całości,

– **wodociąg Płoty**

w próbce wody pobranej do badań w ramach kontroli wewnętrznej w dniu 16 września 2024 r. z punktu stałego do poboru wody na sieci wodociągu Płoty/Płoty, ul. Wojska Polskiego 14 – kran do poboru wody uzdatnionej – stwierdzono obecność bakterii grupy coli w ilości 2 jtk/100 ml – sprawozdanie z badań Nr LB/W/2776/2024 z dnia 25 września 2024 r. Zarządca wodociągu tj. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Płotach po uzyskaniu informacji z laboratorium o nieprawidłowej jakości wody podjął działania naprawcze i zlecił ponowne badanie wody w zakresie bakterii grupy coli – sprawozdanie z badań Nr LB/W/2852/2024 z dnia 9 października 2024 r. – wynik prawidłowy,

– **wodociąg Karczewie**

w próbce wody pobranej do badań w ramach kontroli wewnętrznej w dniu 16 września 2024 r. z punktu stałego do poboru wody z wodociągu Karczewie/Karczewie – hydrofornia – kran do poboru wody uzdatnionej – stwierdzono podwyższoną zawartość manganu tj. 164 µg/l – sprawozdanie z badań Nr LB/W/2771/2024 z dnia 7 października 2024 r. W związku

z powyższym wobec zarządcy wodociągu wszczęto postępowanie administracyjne. Zarządca wodociągu tj. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Płotach podjął działania naprawcze i zlecił ponowne badanie wody w zakresie manganu. Analiza wyniku ujętego w sprawozdaniu z badań Nr LB/W/3233/2024 z dnia 18 października 2024 r. wykazała, że jakość wody odpowiadała wymaganiom – wydano decyzję umarzającą wszczęte postępowanie administracyjne.

– **wodociąg Lisowo**

- a) w próbce wody pobranej do badań w ramach kontroli urzędowej w dniu 14 maja 2024 r. z punktu stałego do poboru wody na sieci wodociągu Lisowo/Potuliniec – studzienka przy budynku nr 14 – kran do poboru wody uzdatnionej – stwierdzono podwyższoną ogólną liczbę mikroorganizmów w temp. 22°C po 72 h w ilości > 300 jtk/1ml, sprawozdanie z badań Nr MW/596-Q/24 z dnia 17 maja 2024 r. W związku z powyższym wobec zarządcy wodociągu wszczęto postępowanie administracyjne. Zarządca wodociągu przeprowadził działania naprawcze na przedmiotowym wodociągu i zlecił badanie wody w zakresie ogólnej liczby mikroorganizmów w temp. 22°C po 72 h. Analiza wyniku ujętego w sprawozdaniu z badań Nr LB/W/1950/2024 z dnia 23 lipca 2024 r. wykazała, że jakość wody odpowiadała wymaganiom – wydano decyzję umarzającą wszczęte postępowanie administracyjne,
- b) w próbce wody pobranej do badań w ramach kontroli wewnętrznej w dniu 9 lipca 2024 r. z punktu stałego do poboru wody na sieci wodociągu Lisowo/Potuliniec – studzienka wodomierzowa przy budynku nr 14 – kran do poboru wody uzdatnionej – stwierdzono podwyższoną wartość parametru mętność tj. 2,7 NTU – sprawozdanie z badań Nr LB/W/1950/2024 z dnia 23 lipca 2024 r. Zarządca wodociągu tj. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Płotach po uzyskaniu informacji o nieprawidłowej jakości wody podjął działania naprawcze i zlecił ponowne badanie wody w zakresie mętności – sprawozdanie z badań Nr LB/W/2179/2024 z dnia 1 sierpnia 2024 r. – wynik prawidłowy,

– **wodociąg Wyszogóra**

- a) w próbce wody pobranej do badań w ramach kontroli wewnętrznej w dniu 13 lutego 2024 r. z punktu stałego do poboru wody z wodociągu Wyszogóra tj. Hydrofornia- kran do poboru wody uzdatnionej stwierdzono obecność bakterii grupy coli w ilości 3 jtk/100 ml. Zarządca wodociągu tj. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Płotach wraz z przesłanym sprawozdaniem poinformował o podjętych działaniach naprawczych i planowanym na dzień 4 marca 2024 r. poborze wody z ww. punktu poboru w zakresie bakterii grupy coli. Analiza wyniku ujętego w sprawozdaniu z badań Nr LB/W/540/2024 z dnia 06.03.2024 r. wykazała, że jakość wody odpowiadała wymaganiom,
- b) w próbce wody pobranej do badań w ramach kontroli wewnętrznej w dniu 16 września 2024 r. z punktu stałego do poboru wody z wodociągu Wyszogóra/Wyszogóra – hydrofornia – kran do poboru wody uzdatnionej – stwierdzono obecność bakterii grupy coli w ilości 5 jtk/100 ml, sprawozdanie z badań Nr LB/W/2774/2024 z dnia 25 września 2024 r. Zarządca wodociągu tj. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Płotach po uzyskaniu informacji z laboratorium o nieprawidłowej jakości wody podjął działania naprawcze i zlecił ponowne badanie wody w zakresie bakterii grupy coli. Analiza wyniku ujętego w sprawozdaniu z badań Nr LB/W/2851/2024 z dnia 9 października 2024 r. wykazała, że jakość wody odpowiadała wymaganiom,

– **wodociąg Dąbie**

- a) w próbce wody pobranej do badań w ramach kontroli wewnętrznej w dniu 17 kwietnia 2024 r. z punktu stałego do poboru wody z wodociągu Dąbie/Dąbie – Hydrofornia – kran do poboru wody uzdatnionej – stwierdzono obecność bakterii grupy coli tj. 7 jtk/100 ml,

sprawozdanie z badań Nr LB/W/972/2024 z dnia 7 maja 2024 r. Zarządca wodociągu tj. Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Płotach po uzyskaniu informacji z laboratorium o nieprawidłowej jakości wody podjął działania naprawcze i zlecił ponowne badanie wody w zakresie bakterii grupy coli. Analiza wyniku ujętego w sprawozdaniu z badań Nr LB/W/1124/2024 z dnia 30 kwietnia 2024 r. wykazała, że jakość wody odpowiadała wymaganiom,

- b) w próbce wody pobranej do badań w ramach kontroli wewnętrznej w dniu 8 lipca 2024 r. z punktu stałego do poboru wody z wodociągu Dąbie/Dąbie – hydrofornia – kran do poboru wody uzdatnionej – stwierdzono obecność bakterii grupy coli w ilości 4 jtk/100 ml – sprawozdanie z badań Nr LB/W/2777/2024 z dnia 25 września 2024 r. Zarządca wodociągu tj. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Płotach po uzyskaniu informacji z laboratorium o nieprawidłowej jakości wody podjął działania naprawcze i zlecił ponowne badanie wody w zakresie bakterii grupy coli – sprawozdanie z badań Nr LB/W/2982/2024 z dnia 2 października 2024 r. – wynik prawidłowy.

– **wodociąg Natolewice:**

- a) w próbce wody pobranej do badań w ramach kontroli urzędowej w dniu 13 sierpnia 2024 r. z punktu stałego do poboru wody na sieci wodociągu Natolewice/Wyszobór nr 16 – studzienka wodomierzowa – kran do poboru wody uzdatnionej – stwierdzono obecność bakterii grupy coli w ilości 22 jtk/100 ml – sprawozdanie z badań Nr MW/1135-Q/24 z dnia 14 sierpnia 2024 r. Zarządca wodociągu tj. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Płotach po uzyskaniu informacji o nieprawidłowej jakości wody podjął działania naprawcze i zlecił badanie wody w zakresie bakterii grupy coli – sprawozdania z badań Nr LB/W/2354/2024 oraz Nr LB/W/2355/2024 z dnia 19 sierpnia 2024 r. – wyniki prawidłowe,
- b) w próbce wody pobranej do badań w ramach kontroli wewnętrznej w dniu 18 listopada 2024 r. z punktu stałego do poboru wody z wodociągu Natolewice/ Natolewice – Hydrofornia, kran do poboru wody uzdatnionej – stwierdzono obecność bakterii grupy coli w ilości 11 jtk/100 ml, sprawozdanie z badań Nr LB/W/3555/2024 z dnia 20 listopada 2024 r. Zarządca wodociągu tj. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Płotach wraz z przesłanym sprawozdaniem poinformował o podjętych działaniach naprawczych oraz o planowanym na dzień 22 listopada 2024 r. ponownym badaniu wody z ww. punktu. W związku z powyższym w dniu 20 listopada 2024 r. wobec zarządcy wodociągu wszczęto postępowanie administracyjne. W dniu 25 listopada 2025 r. zarządca wodociągu przesłał do tutejszej Inspekcji sprawozdania z badań Nr LB/W/3633/2024 z dnia 25 listopada 2024 r. dot. próbki wody pobranej do badań w dniu 22 listopada 2024 r., LB/W/3633/1/2024 z dnia 25 listopada 2024 r. dot. próbki wody pobranej do badań w dniu 22 listopada 2024 r. (chlor wolny) oraz LB/W/3555/1/2024 z dnia 25 listopada 2024 r. dot. próbki wody pobranej do badań w dniu 18 listopada 2024 r. Analiza wyników wykazała, że jakość wody w zakresie liczby bakterii grupy coli odpowiadała wymaganiom – wydano decyzję umarzającą wszczęte postępowanie administracyjne. Jednocześnie stwierdzono, że w próbkach wody pobranych do badań w dniach 18 i 22 listopada 2024 r. występuje podwyższona mętność wody tj. 1,4 NTU, 1,9 NTU oraz podwyższona zawartość żelaza tj. 601µg/l, 519µg/l i manganu 108µg/l, 100µg/l. W związku z powyższym w dniu 27 listopada 2024 r. wobec zarządcy wodociągu wszczęto postępowanie administracyjne dot. nieprawidłowej fizykochemicznej jakości wody. Zarządca wodociągu tj. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Płotach podjął działania naprawcze i w dniu 20 grudnia 2024 r. przeprowadził ponowne badanie wody, sprawozdanie z badań Nr LB/W/4098/2024 z dnia 23 grudnia 2024 r. – wyniki

prawidłowe. W związku z powyższym w dniu 31 grudnia 2024 r. wydano decyzję umarzającą wszczęte postępowanie administracyjne,

– **wodociąg Bądkowo**

w próbce wody pobranej do badań w ramach kontroli urzędowej w dniu 15 października 2024 r. z punktu stałego do poboru wody na sieci wodociągu Bądkowo/Bądkowo - studzienka wodomierzowa przy budynku nr 14 w zakresie mikrobiologii stwierdzono obecność bakterii grupy coli w ilości 62 jtk/100 ml oraz podwyższoną ogólną liczbę mikroorganizmów w temp. 20 °C po 72 godz. W związku z powyższym w dniu 16 października 2024 r. wydano komunikat oraz decyzję o braku przydatności wody do spożycia. Zarządca wodociągu tj. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Płotach podjął natychmiastowe działania naprawcze i w dniu 17 października 2024 r. przeprowadził badanie wody w 2 wyznaczonych punktach poboru wody z wodociągu Bądkowo tj. Hydrofornia oraz studzienka wodomierzowa przy budynku nr 14 w Bądkowie. Analiza wyników ujętych w sprawozdaniach z badań: Nr LB/W/3232/2024 z dnia 18 października 2024 r. i Nr U/LB/W/3232/2024 uzupełnienie do sprawozdania z badań Nr LB/W/3232/2024 z dnia 21 października 2024 r. oraz Nr LB/W/3231/2024 z dnia 18 października 2024 r. oraz Nr U/LB/W/3231/2024 uzupełnienie do sprawozdania z badań Nr LB/W/3231/2024 z dnia 21 października 2024 r. wykazała, że jakość wody odpowiadała wymaganiom. W związku z powyższym wydano komunikat o przydatności wody do spożycia z wodociągu Bądkowo,

Jednocześnie stwierdzono, że w ww. próbce wody występuje podwyższona mętność wody tj. 1,8 NTU oraz podwyższona zawartość żelaza tj. 245 µg/l. W związku z powyższym wobec zarządcy wszczęto postępowanie administracyjne dot. nieprawidłowej fizykochemicznej jakości wody. Zarządca wodociągu zgodnie z pismem znak L.dz.3306/11/2024/OWiK/AM z dnia 7 listopada 2024 r. podjął działania naprawcze i w dniu 19 listopada 2024 r. przeprowadził badanie wody w ww. punkcie, sprawozdanie z badań Nr LB/W/3554/2024 z dnia 22 listopada 2024 r. – wyniki prawidłowe. W dniu 25 listopada 2024 r. wydano decyzję umarzającą wszczęte postępowanie administracyjne,

– **wodociąg Wicimice**

w próbce wody pobranej do badań w ramach kontroli wewnętrznej w dniu 7 sierpnia 2024 r. z punktu stałego do poboru wody na sieci wodociągu Wicimice/Wicimice – hydrofornia – kran do poboru wody uzdatnionej – stwierdzono obecność bakterii grupy coli w ilości 3 jtk/100 ml oraz podwyższoną ogólną liczbę mikroorganizmów w temp. 22°C po 72 h w ilości > 300 jtk/1ml – sprawozdanie z badań Nr LB/W/2259/2024 z dnia 21 sierpnia 2024 r. Zarządca wodociągu tj. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Płotach po uzyskaniu informacji z laboratorium o nieprawidłowej jakości wody podjął działania naprawcze i zlecił ponowne badanie wody w zakresie bakterii grupy coli oraz ogólnej liczby mikroorganizmów w temp. 22°C po 72 h. Analiza wyników ujętych w sprawozdaniach z badań Nr LB/W/2319/2024 z dnia 22 sierpnia 2024 r. oraz Nr LB/W/2669/2024 z dnia 9 września 2024 r. wykazała, że jakość wody odpowiadała wymaganiom,

– **wodociąg Zakładu Karnego w Nowogardzie Oddział Zewnętrzny Płoty:**

w próbce wody pobranej do badań w ramach kontroli wewnętrznej w dniu 7 sierpnia 2024 r. z punktu stałego do poboru wody z wodociągu Oddziału Zewnętrznego Zakładu Karnego w Płotach/Płoty, ul. Koszalińska 2 – hydrofornia – kran do poboru wody uzdatnionej – stwierdzono obecność bakterii grupy coli w ilości 2 jtk/100 ml, sprawozdanie z badań Nr LB/W/2257/2024 z dnia 12 sierpnia 2024 r. Zarządca wodociągu po uzyskaniu informacji z laboratorium o nieprawidłowej jakości wody podjął działania naprawcze. Analiza wyniku ujętego w sprawozdaniu z badań Nr MW/1328-Q/24 z dnia 27 września 2024 r. wykazała, że jakość wody odpowiadała wymaganiom,

– **wodociąg Zespół Szkół Płoty:**

w próbce wody pobranej do badań w ramach kontroli urzędowej w dniu 24 września 2024 r. z punktu stałego do poboru wody na sieci wodociągu Zespołu Szkół Płoty /Zespół Szkół, ul. Paderewskiego 13 – Szkoła, kran do poboru wody uzdatnionej, stwierdzono podwyższoną zawartość parametrów: mętność tj. 1,8 NTU – sprawozdanie z badań Nr Spr/ŚR/K/4191-Q/24 z dnia 25 września 2024 r. oraz ogólna liczba mikroorganizmów w temp. 22°C po 72 h w ilości > 300 jtk/1ml – sprawozdanie z badań Nr MW/1329-Q/24 z dnia 27 września 2024 r. W związku z powyższym wystosowano pismo do zarządcy wodociągu o konieczności podjęcia działań naprawczych w zakresie obniżenia parametru mętności do wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294). Ponadto z uwagi na podwyższoną ogólną liczbę mikroorganizmów w temp. 22°C po 72 h. wobec zarządcy wodociągu wszczęto postępowanie administracyjne. Zarządca wodociągu podjął działania naprawcze i zlecił badanie wody w zakresie ogólnej liczby mikroorganizmów w temp. 22°C po 72 h. Analiza wyniku ujętego w sprawozdaniu z badań nr LB/W/3125/2024 z dnia 17 października 2024 r. wykazała, że jakość wody odpowiadała wymaganiom – wydano decyzję umarzającą wszczęte postępowanie administracyjne,

– **wodociąg Cieszyce**

w próbce wody pobranej do badań w ramach kontroli wewnętrznej w dniu 4 marca 2024 r. z punktu stałego do poboru wody z wodociągu Cieszyce/Cieszyce – Hydrofornia, kran do poboru wody uzdatnianej – stwierdzono podwyższoną zawartość manganu tj. 140 µg/l. Zarządca wodociągu wraz z przesłanym sprawozdaniem poinformował, że podjął działania naprawcze i w dniu 10 kwietnia 2024 r. w ww. punkcie przeprowadzi ponowne badanie wody, sprawozdanie z badań Nr LB/893/2024 z dnia 11 kwietnia 2024 r. Analiza wyniku wykazała, że jakość wody w zakresie manganu nie odpowiadała wymaganiom. W związku z powyższym wobec zarządcy wodociągu wszczęto postępowanie administracyjne. W dniu 6 maja 2024 r. zgodnie z Harmonogramem badań na 2024 r. pobrano do badań próbkę wody na sieci wodociągu Cieszyce/Brojce, Oczyszczalnia - sprawozdanie z badań Nr Spr/ŚR/K/1989-Q/24 z dnia 14 maja 2024 r. Analiza wyników wykazała, że w zakresie manganu jakość wody odpowiadała wymaganiom – wydano decyzję umarzającą wszczęte postępowanie administracyjne.

– **wodociąg Pruszcz**

w próbce wody pobranej do badań w ramach kontroli urzędowej w dniu 23 stycznia 2024 r. z punktu stałego do poboru wody na sieci wodociągu Pruszcz/Przybiernowo, ul. Wiejska 17, z kranu do poboru wody uzdatnionej - stwierdzono podwyższoną zawartość parametru mętności tj. 10 NTU, sprawozdanie z badań Nr Spr/ŚR/K/306-Q/23 z dnia 25.01.2024 r. Wobec zarządcy wodociągu wszczęto postępowanie administracyjne. Zarządca wodociągu tj. Przedsiębiorstwo Usług Wodnych i Sanitarnych Sp. z o.o. w Nowogardzie przeprowadził działania naprawcze na przedmiotowym wodociągu i wykonał badanie wody – wynik prawidłowy – wydano decyzję umarzającą wszczęte postępowanie administracyjne,

– **wodociąg Kiełpino**

w próbce wody pobranej do badań w ramach kontroli wewnętrznej w dniu 20 maja 2024 r. z punktu stałego do poboru wody z wodociągu Kiełpino/Kiełpino – Hydrofornia, kran do poboru wody uzdatnionej – stwierdzono podwyższoną zawartość manganu tj. 79 µg/l, sprawozdanie z badań Nr LB/W/1323/2024 z dnia 6 czerwca 2024 r. Zarządca wodociągu tj. Przedsiębiorstwo Usług Wodnych i Sanitarnych Sp. z o.o. w Nowogardzie po uzyskaniu informacji z laboratorium o nieprawidłowej jakości wody podjął działania naprawcze i zlecił ponowne badanie wody w zakresie manganu - sprawozdania z badań Nr LB/W/1558/2024 z dnia 20 czerwca 2024 r. oraz LB/W/1933/2024 z dnia 26 lipca 2024 r. – wynik prawidłowy,

– **wodociąg Dargosław**

w próbce wody pobranej do badań w ramach kontroli wewnętrznej w dniu 4 marca 2024 r. z punktu stałego do poboru wody z wodociągu Dargosław/Dargosław – Hydrofornia, kran do poboru wody uzdatnionej – stwierdzono podwyższoną mętność wody tj. 3,2 NTU oraz podwyższoną zawartość żelaza tj. 927 µg/l i manganu tj. 100 µg/l. Zarządca wodociągu tj. Przedsiębiorstwo Usług Wodnych i Sanitarnych Sp. z o.o. w Nowogardzie podjął działania naprawcze i przeprowadził w dniu 10 kwietnia 2024 r. ponowne badanie wody, sprawozdanie z badań Nr LB/W/894/2024 z dnia 11 kwietnia 2024 r. Analiza wyników ujętych w ww. sprawozdaniu wykazała, że w zakresie mętności i żelaza jakość wody odpowiadała wymaganiom, natomiast w zakresie manganu w dalszym ciągu występuje podwyższona zawartość tj. 64 µg/l. Zarządca wodociągu wraz z przesłanym sprawozdaniem poinformował, że w dalszym ciągu prowadzone są działania naprawcze i w dniu 9 maja 2024 r. ponownie pobrał w ww. punkcie próbkę wody do badania w zakresie manganu, sprawozdanie z badań Nr LB/W/1196/2024 z dnia 14 maja 2024 r. – wynik prawidłowy,

– **wodociąg Bielikowo**

- a) w próbce wody pobranej do badań w ramach kontroli urzędowej w dniu 15 stycznia 2024 r. z punktu stałego do poboru wody na sieci wodociągu Bielikowo/Bielikowo 35 – kran w kuchni - stwierdzono podwyższoną mętność wody tj. 1,7 NTU, sprawozdanie z badań Nr Spr/ŚR/K/150-Q/24 z dnia 16.01.2024 r. Wystosowano pismo do zarządcy wodociągu z prośbą o podjęcie działań naprawczych w celu poprawy jakości wody w zakresie mętności. Zarządca wodociągu przeprowadził działania naprawcze na przedmiotowym wodociągu oraz w dniu 13 lutego 2024 r. wykonał badanie wody w zakresie mętności, sprawozdanie z badań Nr LB/W/315/2024 z dnia 16 lutego 2024 r. – wynik prawidłowy,
- b) w próbce wody pobranej do badań w ramach kontroli wewnętrznej w dniu 11 czerwca 2024 r. z punktu stałego do poboru wody na sieci wodociągu Bielikowo/Bielikowo 35 – kran w kuchni - stwierdzono obecność bakterii grupy coli tj. 2 jtk/100 ml, sprawozdanie z badań Nr LB/W/1569/2024 z dnia 29 czerwca 2024 r. Zarządca wodociągu tj. Przedsiębiorstwo Usług Wodnych i Sanitarnych Sp. z o.o. w Nowogardzie po uzyskaniu informacji z laboratorium o nieprawidłowej jakości wody podjął działania naprawcze i zlecił ponowne badanie wody w zakresie bakterii grupy coli. Analiza wyniku ujętego w sprawozdaniu z badań nr LB/W/1786/2024 z dnia 27 czerwca 2024 r. wykazała, że jakość wody odpowiadała wymaganiom,

– **wodociąg Darzewo**

- a) w próbce wody pobranej do badań w ramach kontroli wewnętrznej w dniu 4 marca 2024 r. z punktu stałego do poboru wody z wodociągu Darzewo/Darzewo – Hydrofornia, kran do poboru wody uzdatnionej – stwierdzono podwyższoną zawartość żelaza tj. 351 µg/l, sprawozdanie z badań Nr LB/W/531/2024 z dnia 15.03.2024 r. Zarządca wodociągu tj. Przedsiębiorstwo Usług Wodnych i Sanitarnych Sp. z o. o. w Nowogardzie po uzyskaniu informacji z laboratorium o nieprawidłowej jakości wody podjął działania naprawcze oraz w dniu 21 marca 2024 r. ponownie pobrał próbkę wody do badań w zakresie żelaza - sprawozdanie z badań Nr LB/W/731/2024 z dnia 2 kwietnia 2024 r. - wynik prawidłowy,
- b) w próbce wody pobranej do badań w ramach kontroli wewnętrznej w dniu 4 listopada 2024 r. z punktu stałego do poboru wody z wodociągu Darzewo/Darzewo – Hydrofornia, kran do poboru wody uzdatnionej – stwierdzono obecność bakterii grupy coli w ilości 4 jtk/100 ml. Zarządca wodociągu tj. Przedsiębiorstwo Usług Wodnych i Sanitarnych Sp. z o.o. w Nowogardzie wraz z przesłanym sprawozdaniem drogą elektroniczną poinformował, że niezwłocznie podjął działania naprawcze i w dniu 22 listopada 2024 r. ponownie przeprowadzi badanie wody w zakresie liczby bakterii grupy coli. W dniu 27 listopada 2024 r. po przeprowadzonych działaniach naprawczych zarządca wodociągu przesłał do tutejszej Inspekcji sprawozdanie z badań Nr LB/W/3632/2024 z dnia 27 listopada

2024 r. Analiza wyniku ujętego w ww. sprawozdaniu wykazała, że w zakresie liczby bakterii grupy coli jakość wody odpowiadała wymaganiom,

– **wodociąg Uniestowo**

- a) w próbce wody pobranej do badań w ramach kontroli wewnętrznej w dniu 13 lutego 2024 r. z punktu stałego do poboru wody z wodociągu Uniestowo/Uniestowo – działka Nr 6/14 - stwierdzono obecność bakterii grupy coli w ilości 4 jtk/100 ml. Zarządca wodociągu tj. Przedsiębiorstwo Usług Wodnych i Sanitarnych Sp. z o.o. w Nowogardzie po uzyskaniu informacji z laboratorium o nieprawidłowej jakości wody podjął działania naprawcze i w dniu 4 marca 2024 r. przeprowadził badanie wody w zakresie liczby bakterii grupy coli - sprawozdanie z badań Nr LB/W/532/2024 z dnia 7 marca 2024 r. - wynik prawidłowy,
- b) w próbce wody pobranej do badań w ramach kontroli urzędowej w dniu 10 lipca 2024 r. z punktu stałego do poboru wody na sieci wodociągu Uniestowo/Uniestowo – działka Nr 6/14 – kran do poboru wody uzdatnionej – stwierdzono obecność bakterii grupy coli w ilości 32 jtk/100 ml oraz podwyższoną ogólną liczbę mikroorganizmów w temp. 22°C po 72 h w ilości > 300 jtk/1ml – sprawozdania z badań Nr MW/927-Q/24 z dnia 11 lipca 2024 r. oraz Nr MW/947-Q/24 z dnia 13 lipca 2024 r. W związku z powyższym wydano komunikat oraz decyzję o braku przydatności wody do spożycia z wodociągu Uniestowo. Zarządca wodociągu tj. Przedsiębiorstwo Usług Wodnych i Sanitarnych Sp. z o.o. w Nowogardzie podjął działania naprawcze i zlecił badanie wody w zakresie liczby bakterii grupy coli oraz ogólnej liczby mikroorganizmów w temp. 22°C po 72 h. Analiza wyników ujętych w sprawozdaniu z badań Nr LB/W/1989/2024 z dnia 16 lipca 2024 r. wykazała, że jakość wody odpowiadała wymaganiom. W związku z powyższym wydano komunikat o przydatności wody do spożycia z wodociągu Uniestowo,
- c) w próbce wody pobranej do badań w ramach kontroli wewnętrznej w dniu 30 września 2024 r. z punktu stałego do poboru wody z wodociągu Uniestowo/Uniestowo – hydrofornia – kran do poboru wody uzdatnionej – stwierdzono podwyższoną ogólną liczbę mikroorganizmów w temp. 22°C po 72 h w ilości 253 jtk/1ml – sprawozdanie z badań Nr LB/W/2981/2024 z dnia 14 października 2024 r. W związku z powyższym wobec zarządcy wodociągu wszczęto postępowanie administracyjne. Zarządca wodociągu podjął działania naprawcze i przeprowadził ponowne badanie wody z ww. punktu poboru. Analiza wyników ujętych w sprawozdaniu z badań Nr LB/W/3128/2024 z dnia 21 października 2024 r. wykazała, że jakość wody w zakresie ogólnej liczby mikroorganizmów w temp. 22°C po 72 h odpowiadała wymaganiom – wydano decyzję umarzającą wszczęte postępowanie administracyjne.

– **wodociąg Mołstowo**

- a) w próbce wody pobranej do badań w ramach kontroli wewnętrznej w dniu 13 lutego 2024 r. z punktu stałego do poboru wody na sieci wodociągu Mołstowo/Mołstowo 6 – studzienka wodomierzowa – stwierdzono podwyższoną wartość parametru mętność tj. 2,3 NTU, sprawozdanie z badań Nr LB/W314/2024 z dnia 21 lutego 2024 r. Zarządca wodociągu tj. Przedsiębiorstwo Usług Wodnych i Sanitarnych Sp. z o.o. w Nowogardzie po uzyskaniu informacji z laboratorium o nieprawidłowej jakości wody podjął działania naprawcze i w dniu 4 marca 2024 r. ponownie pobrała próbkę wody do badań - sprawozdanie z badań Nr LB/W/535/2024 z dnia 7 marca 2024 r. - wynik prawidłowy,
- b) w próbce wody pobranej do badań w ramach kontroli wewnętrznej w dniu 20 maja 2024 r. z punktu stałego do poboru wody z wodociągu Mołstowo/ Mołstowo – Hydrofornia, kran do poboru wody uzdatnionej – stwierdzono podwyższoną wartość parametru mętność tj. 5,6 NTU, sprawozdanie z badań Nr LB/W/1332/2024 z dnia 6 czerwca 2024 r. Zarządca wodociągu tj. Przedsiębiorstwo Usług Wodnych i Sanitarnych Sp. z o.o. w Nowogardzie po uzyskaniu informacji z laboratorium o nieprawidłowej jakości wody podjął działania

naprawcze i zlecił ponowne badanie wody w zakresie mętności - sprawozdanie z badań Nr LB/W/1568/2024 z dnia 20 czerwca 2024 r. – wynik prawidłowy,

- c) w próbce wody pobranej do badań w ramach kontroli urzędowej w dniu 10 lipca 2024 r. z punktu stałego do poboru wody na sieci wodociągu Mołstowo/Mołstowo 6 – studzienka wodomierzowa – kran do poboru wody uzdatnionej – stwierdzono obecność bakterii grupy coli w ilości 18 jtk/100 ml – sprawozdanie z badań Nr MW/926-Q/24 z dnia 11 lipca 2024 r., podwyższoną ogólną liczbę mikroorganizmów w temp. 22°C po 72 h w ilości > 300 jtk/1ml – sprawozdanie z badań Nr MW/946-Q/24 z dnia 13 lipca 2024 r. oraz mętność tj. 5,6 NTU – sprawozdanie z badań Nr Spr/ŚR/K/3089-Q/24 z dnia 11 lipca 2024 r. W związku z powyższym wydano komunikat oraz decyzję o braku przydatności wody do spożycia na wodociągu Mołstowo oraz wszczęto postępowanie administracyjne dotyczącej nieprawidłowej fizykochemicznej jakości wody. Zarządca wodociągu tj. Przedsiębiorstwo Usług Wodnych i Sanitarnych Sp. z o. o. w Nowogardzie podjął działania naprawcze i zlecił badanie wody w zakresie bakterii grupy coli oraz ogólnej liczby mikroorganizmów w temp. 22°C po 72 h. Analiza wyników ujętych w sprawozdaniach z badań Nr LB/W/1975/2024 z dnia 15 lipca 2024 r. oraz LB/W/2028/2024 z dnia 23 lipca 2024 r. wykazała, że jakość wody pod względem mikrobiologicznym odpowiadała wymaganiom. W związku z powyższym wydano komunikat o przydatności wody do spożycia z wodociągu Mołstowo. Jednocześnie z uwagi na brak prawidłowych wyników badań wody w zakresie mętności wydano decyzję stwierdzającą warunkową przydatność wody do spożycia z wodociągu Mołstowo z terminem wykonania obowiązków do dnia 30 września 2024 r. Zarządca wodociągu przeprowadził działania naprawcze na przedmiotowym wodociągu i zlecił badanie wody w zakresie mętności. Analiza wyniku ujętego w sprawozdaniu z badań Nr LB/W/2978/2024 z dnia 14 października 2024 r. wykazała, że jakość wody pod względem mętności odpowiadała wymaganiom. W związku z powyższym do zarządcy wodociągu wystosowano pismo informujące o wykonaniu obowiązków decyzji w całości,
- d) w próbce wody pobranej do badań w ramach kontroli wewnętrznej w dniu 30 września 2024 r. z punktu stałego do poboru wody na sieci wodociągu Mołstowo/Mołstowo – hydrofornia – kran do poboru wody uzdatnionej – stwierdzono podwyższoną ogólną liczbę mikroorganizmów w temp. 22°C po 72 h w ilości > 300 jtk/1ml – sprawozdanie z badań Nr 3683/24 z dnia 12 sierpnia 2024 r. W związku z powyższym wobec zarządcy wodociągu wszczęto postępowanie administracyjne. Zarządca wodociągu podjął działania naprawcze i przeprowadził ponowne badanie wody w ww. punkcie poboru. Analiza wyniku ujętego w sprawozdaniu z badań Nr LB/W/3129/2024 z dnia 21 października 2024 r. wykazała, że jakość wody w zakresie ogólnej liczby mikroorganizmów w temp. 22°C po 72 h odpowiadała wymaganiom – wydano decyzję umarzającą wszczęte postępowanie administracyjne,

– **wodociąg Grąd**

- a) w próbce wody pobranej do badań w ramach kontroli urzędowej w dniu 2 kwietnia 2024 r. z punktu stałego do poboru wody na sieci wodociągu Grąd/Grąd 5B – kran w kuchni – stwierdzono podwyższoną ogólną liczbę mikroorganizmów w temp. 22°C po 72 h w ilości > 300 jtk/1ml, sprawozdanie z badań Nr MW/394-Q/24 z dnia 05 kwietnia 2024 r. W związku z powyższym wobec zarządcy wodociągu wszczęto postępowanie administracyjne. Ponadto z uwagi na brak prawidłowych wyników wydano decyzję stwierdzającą warunkową przydatność wody do spożycia z wodociągu Grąd z terminem wykonania obowiązków do dnia 3 czerwca 2024 r. Zarządca wodociągu przeprowadził działania naprawcze na przedmiotowym wodociągu i zlecił badanie wody w zakresie ogólnej liczby mikroorganizmów w temp. 22°C po 72 h. Analiza wyniku ujętego w sprawozdaniu z badań Nr LB/W/1197/2024 z dnia 14 maja 2024 r. wykazała, że jakość wody odpowiadała wymaganiom. W związku z powyższym do

zarządcy wodociągu wystosowano pismo informujące o wykonaniu obowiązków decyzji w całości,

b) w próbce wody pobranej do badań w ramach kontroli wewnętrznej w dniu 11 czerwca 2024 r. z punktu stałego do poboru wody z wodociągu Grąd/Grąd – Hydrofornia – kran do poboru wody uzdatnionej - stwierdzono obecność bakterii grupy coli tj. 9 jtk/100 ml, sprawozdanie z badań Nr LB/W/1562/2024 z dnia 20 czerwca 2024 r. Zarządca wodociągu tj. Przedsiębiorstwo Usług Wodnych i Sanitarnych Sp. z o.o. w Nowogardzie po uzyskaniu informacji z laboratorium o nieprawidłowej jakości wody podjął działania naprawcze i zlecił ponowne badanie wody w zakresie bakterii grupy coli. Analiza wyniku ujętego w sprawozdaniu z badań Nr LB/W/1782/2024 z dnia 26 czerwca 2024 r. wykazała, że jakość wody odpowiadała wymaganiom,

– **wodociąg Tąpadły**

w próbce wody pobranej do badań w ramach kontroli wewnętrznej w dniu 20 maja 2024 r. z punktu stałego do poboru wody z wodociągu Tąpadły/Tąpadły – Hydrofornia, kran do poboru wody uzdatnionej – stwierdzono podwyższoną wartość parametrów: mętność tj. 1,4 NTU, ogólna liczba mikroorganizmów w temp. 22°C po 72 h w ilości >300 jtk/1ml oraz obecność bakterii grupy coli w ilości 9 jtk/100 ml sprawozdanie z badań Nr LB/W/1324/2024 z dnia 6 czerwca 2024 r. Zarządca wodociągu tj. Przedsiębiorstwo Usług Wodnych i Sanitarnych Sp. o. o. w Nowogardzie po uzyskaniu informacji z laboratorium o nieprawidłowej jakości wody podjął działania naprawcze i zlecił ponowne badanie wody w zakresie mętności, ogólnej liczby mikroorganizmów oraz bakterii grupy coli - sprawozdania z badań Nr LB/W/1563/2024 z dnia 14 czerwca 2024 r. oraz Nr LB/W/1785/2024 z dnia 27 czerwca 2024 r. – wyniki prawidłowe,

– **wodociąg Smokęcino**

a) w próbce wody pobranej do badań w ramach kontroli wewnętrznej w dniu 13 lutego 2024 r. z punktu stałego do poboru wody z wodociągu Smokęcino/Smokęcino – Hydrofornia, kran do poboru wody uzdatnionej – stwierdzono obecność bakterii grupy coli w ilości 8 jtk/100 ml. W związku z otrzymaną z laboratorium informacją dotyczącą o nieprawidłowej jakości wody zarządca wodociągu tj. Przedsiębiorstwo Usług Wodnych i Sanitarnych Sp. z o.o. w Nowogardzie podjął działania naprawcze i w dniu 4 marca 2024 r. wykonała powtórne badanie jakości wody - sprawozdanie z badań Nr LB/W/529/2024 z dnia 07.03.2024 r. - wynik prawidłowy,

b) w próbce wody pobranej do badań w ramach kontroli wewnętrznej w dniu 30 września 2024 r. z punktu stałego do poboru wody z wodociągu Smokęcino/Smokęcino – hydrofornia – kran do poboru wody uzdatnionej – stwierdzono podwyższoną ogólną liczbę mikroorganizmów w temp. 22°C po 72 h w ilości > 300 jtk/1ml – sprawozdanie z badań Nr LB/W/2977/2024 z dnia 14 października 2024 r. W związku z powyższym wobec zarządcy wodociągu wszczęto postępowanie administracyjne. Zarządca wodociągu podjął działania naprawcze i przeprowadził ponowne badanie wody z ww. punktu poboru. Analiza wyników ujętych w sprawozdaniu z badań Nr LB/W/3127/2024 z dnia 21 października 2024 r. wykazała, że jakość wody w zakresie ogólnej liczby mikroorganizmów w temp. 22°C po 72 h odpowiadała wymaganiom – wydano decyzję umarzającą wszczęte postępowanie administracyjne,

– **wodociąg Łatno**

a) w próbce wody pobranej do badań w ramach kontroli wewnętrznej w dniu 4 marca 2024 r. z punktu stałego do poboru wody na sieci wodociągu Łatno/Łatno 1- studzienka wodomierzowa – stwierdzono podwyższoną wartość parametru mętność tj. 1,9 NTU, sprawozdanie z badań Nr LB/W/534/2024 z dnia 14 marca 2024 r. W związku z wydaną decyzją o warunkowej przydatności wody do spożycia Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gryficach nie prowadził nowego postępowania administracyjnego,

- b) w próbce wody pobranej do badań w ramach kontroli wewnętrznej w dniu 11 czerwca 2024 r. z punktu stałego do poboru wody wodociągu Łatno/Łatno – Hydrofornia – kran do poboru wody uzdatnionej – stwierdzono podwyższoną wartość parametru mętność tj. 2,9 NTU - sprawozdanie z badań Nr LB/W/1566/2024 z dnia 20 czerwca 2024 r. W związku z wydaną decyzją o warunkowej przydatności wody do spożycia Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gryficach nie prowadził nowego postępowania administracyjnego,
- c) w próbce wody pobranej do badań w ramach kontroli wewnętrznej w dniu 30 września 2024 r. z punktu stałego do poboru wody z wodociągu Łatno/Łatno – hydrofornia – kran do poboru wody uzdatnionej – stwierdzono obecność bakterii grupy coli w ilości 4 jtk/100 ml oraz podwyższoną zawartość manganu tj. 106 µg/l i żelaza tj. 419 µg/l – sprawozdanie z badań Nr LB/W/2979/2024 z dnia 11 października 2024 r. Zarządca wodociągu po uzyskaniu informacji z laboratorium o nieprawidłowej jakości wody podjął działania naprawcze i przeprowadził ponowne badanie wody w zakresie mętności, żelaza, manganu oraz liczby bakterii grupy coli. W dniu 14 października 2024 r. zarządca wodociągu drogą elektroniczną poinformował, że w dalszym ciągu prowadzi działania zmierzające do poprawy jakości wody w zakresie fizykochemicznym i mikrobiologicznym. Analiza wyników ujętych w sprawozdaniu z badań Nr LB/W/3130/2024 z dnia 18 października 2024 r. wykazała, że w zakresie mętności oraz żelaza jakość wody odpowiadała wymaganiom. Natomiast z uwagi na obecność bakterii coli oraz manganu wobec zarządcy wodociągu wszczęto postępowanie administracyjne. Po przeprowadzonych działaniach naprawczych zarządca wodociągu przesłał do tutejszej Inspekcji Sanitarnej sprawozdanie z badań Nr LB/W/3474/2024 z dnia 13 listopada 2024 r. Analiza wyników ujętych w ww. sprawozdaniu wykazała, że jakość wody w zakresie manganu oraz liczby bakterii grupy coli odpowiadała wymaganiom – wydano decyzję umarzającą wszczęte postępowanie administracyjne,

– **wodociąg Gościmierz:**

- a) w próbce wody pobranej do badań w ramach kontroli urzędowej w dniu 12 marca 2024 r. z punktu stałego do poboru wody na sieci wodociągu Gościmierz/Gościmierz 5 – stwierdzono podwyższoną wartość mętności tj. 2,8 NTU. W związku z powyższym w dniu 14.03.2024 r. wystosowano pismo do zarządcy wodociągu w sprawie podwyższonej mętności. Zarządca wodociągu podjął działania naprawcze i zlecił badanie wody sprawozdanie z badań Nr LB/W/810/2024 z dnia 04.04.2024 r. – wynik prawidłowy,
- b) w próbce wody pobranej do badań w ramach kontroli wewnętrznej w dniu 14 maja 2024 r. z punktu stałego do poboru wody na sieci wodociągu Gościmierz/Gościmierz 5 – kran do poboru wody uzdatnionej – stwierdzono podwyższoną wartość parametrów: mętność tj. 4,4 NTU oraz mangan tj. 88 µg/l sprawozdanie z badań Nr LB/W/1257/2024 z dnia 29 maja 2024 r. Zarządca wodociągu tj. Zakład Gospodarki Komunalnej w Karnicach po uzyskaniu informacji z laboratorium o nieprawidłowej jakości wody podjął działania naprawcze i zlecił ponowne badanie wody w zakresie mętności oraz manganu – sprawozdania z badań Nr LB/W/1571/2024 z dnia 25 czerwca 2024 r. oraz Nr LB/W/2307/2024 z dnia 22 sierpnia 2024 r. – wyniki prawidłowe,
- c) w próbce wody pobranej do badań w ramach kontroli urzędowej w dniu 26 listopada 2024 r. z punktu stałego do poboru wody wodociągu Gościmierz/Gościmierz -Hydrofornia, kran do poboru wody uzdatnionej – stwierdzono obecność bakterii z grupy coli tj. 19 jtk/100 ml oraz podwyższoną wartość mętności tj. 2,2 NTU. W związku z powyższym w dniu 27 listopada 2024 r. wydano komunikat oraz decyzję o braku przydatności wody do spożycia z wodociągu Gościmierz. Zarządca wodociągu natychmiast podjął działania naprawcze, poinformował mieszkańców o złej jakości wody oraz zapewnił zastępcze źródło wody. Po przeprowadzonych działaniach naprawczych zlecił badanie wody – sprawozdania

z badań Nr LB/W/3756/2024 oraz LB/W/3757/2024 z dnia 2 grudnia 2024 r. Analiza wyników wykazała, że jakość wody w zakresie: liczby bakterii grupy coli, liczby Escherichia coli oraz liczby enterokoków kałowych odpowiadała wymaganiom. W związku z powyższym wydano komunikat o prawidłowej jakości wody z wodociągu Gościmierz,

– **wodociąg Cerkwica:**

- a) w próbce wody pobranej do badań w ramach kontroli urzędowej w dniu 27 sierpnia 2024 r. z punktu stałego do poboru wody na sieci wodociągu Cerkwica/Cerkwica, ul. Słoneczna 21 – kran w kuchni – stwierdzono obecność bakterii grupy coli w ilości 23 jtk/100 ml – sprawozdanie z badań Nr MW/1194-Q/24 z dnia 28 sierpnia 2024 r. W związku z powyższym w dniu 28 sierpnia 2024 r. wydano komunikat oraz decyzję o braku przydatności wody do spożycia z wodociągu Cerkwica. Zarządca wodociągu tj. Zakład Gospodarki Komunalnej w Karnicach podjął działania naprawcze i zlecił badanie wody w zakresie bakterii grupy coli. Analiza wyników ujętych w sprawozdaniach z badań Nr LB/W/2539/2024 oraz Nr LB/W/2540/2024 z dnia 30 sierpnia 2024 r. wykazała, że jakość wody odpowiadała wymaganiom. W związku z powyższym wydano komunikat o prawidłowej jakości wody z wodociągu Cerkwica,
- b) w próbce wody pobranej do badań w ramach kontroli wewnętrznej w dniu 15 października 2024 r. z punktu stałego do poboru wody na sieci wodociągu Cerkwica/ Cerkwica, ul. Szkolna 7- Szkoła – stwierdzono obecność bakterii grupy coli w ilości 1 jtk/100 ml – sprawozdanie z badań Nr LB/W/3187/2024 z 22 października 2024 r. Zarządca wodociągu tj. Zakład Gospodarki Komunalnej w Karnicach po uzyskaniu informacji z laboratorium o nieprawidłowej jakości wody podjął działania naprawcze i zlecił ponowne badanie wody – sprawozdanie z badań Nr LB/W/3352/2024 z dnia 30 października 2024 r. – wynik prawidłowy,
- c) w próbce wody pobranej do badań w ramach kontroli wewnętrznej w dniu 9 grudnia 2024 r. z punktu stałego do poboru wody na sieci wodociągu Cerkwica/Cerkwica, ul. Szkolna 7- Szkoła – stwierdzono nieprawidłowy zapach wody - sprawozdanie z badań Nr LB/W/3881/2024 z dnia 13 grudnia 2024 r. W związku z powyższym w dniu 30 grudnia 2024 r. do zarządcy wodociągu wystosowano pismo informujące o przekroczeniu i konieczności podjęcia działań mających na celu doprowadzenie zapachu do akceptowalności przez konsumenta i bez nieprawidłowych zmian. Zarządca wodociągu podjął działania naprawcze i przedstawił prawidłowy wynik badania wody w zakresie zapachu,

– **wodociąg Goćławice:**

- a) w próbce wody pobranej do badań w ramach kontroli urzędowej w dniu 12 marca 2024 r. z punktu stałego do poboru wody na sieci wodociągu Goćławice/Goćławice 2 – stwierdzono podwyższoną mętność tj. 1,6 NTU. W związku z powyższym w dniu 14.03.2024 r. do zarządcy wodociągu wystosowano pismo w sprawie podwyższonej mętności. Zarządca wodociągu podjął działania naprawcze i zlecił ponowne badanie wody - sprawozdanie z badań Nr LB/W/809/2024 z dnia 04.04.2024 r. – wynik prawidłowy,
- b) w próbce wody pobranej w ramach kontroli wewnętrznej w dniu 16 września 2024 r. na sieci wodociągu Goćławice/Goćławice 3 – stwierdzono podwyższoną wartość parametru mętność tj. 1,2 NTU – sprawozdanie z badań Nr LB/W/2778/2024 z dnia 26 września 2024 r. Zarządca wodociągu po uzyskaniu informacji z laboratorium o nieprawidłowej jakości wody podjął działania naprawcze i zlecił ponowne badanie wody w zakresie mętności. Analiza wyniku ujętego w sprawozdaniu z badań Nr LB/W/2946/2024 z dnia 9 października 2024 r. wykazała, że jakość wody odpowiadała wymaganiom,
- c) w próbce wody pobranej do badań w ramach kontroli urzędowej w dniu 12 listopada 2024 r. z punktu stałego do poboru wody na sieci wodociągu Goćławice/Goćławice 3 – stwierdzono obecność bakterii grupy w ilości 56 jtk/100 ml – sprawozdanie z badań Nr MW/1479-Q/24

z dnia 13 listopada 2024 r. W związku z powyższym w dniu 13 listopada 2024 r. wydano komunikat oraz decyzję o braku przydatności wody do spożycia z wodociągu Gocławice. Zarządca wodociągu tj. Zakład Gospodarki Komunalnej w Karnicach podjął działania naprawcze i zlecił badanie wody w zakresie bakterii grupy coli. Analiza wyników ujętych w sprawozdaniu z badań Nr LB/W/3528/2024 z dnia 18 listopada 2024 r. wykazała, że jakość wody odpowiadała wymaganiom. W związku z powyższym wydano komunikat o przydatności wody do spożycia z wodociągu Gocławice,

– **wodociąg Modlimowo:**

- a) w próbce wody pobranej do badań w ramach kontroli urzędowej w dniu 24 września 2024 r. z punktu stałego do poboru wody na sieci wodociągu Modlimowo/Modlimowo 14 – kran do poboru wody uzdatnionej – stwierdzono podwyższoną ogólną liczbę mikroorganizmów w temp. 22°C po 72 h w ilości > 300 jtk/1ml – sprawozdanie z badań Nr MW/1331-Q/24 z dnia 27 września 2024 r. oraz podwyższoną mętność wody tj. 1,8 NTU – sprawozdanie z badań Nr Spr/ŚR/K/4192-Q/24 z dnia 25 września 2024 r. W związku z powyższym wobec zarządcy wodociągu wszczęto postępowanie administracyjne. Zarządca wodociągu podjął działania naprawcze oraz w dniu 2 października 2024 r. przeprowadził badanie wody w zakresie ogólnej liczby mikroorganizmów w temp. 22°C po 72 h. Analiza wyniku ujętego w sprawozdaniu z badań Nr LB/W/3016/2024 z dnia 11 października 2024 r. wykazała, że jakość wody odpowiadała wymaganiom. – wydano decyzję umarzającą wszczęte postępowanie administracyjne,
- b) w próbce wody pobranej do badań w ramach kontroli wewnętrznej w dniu 18 listopada 2024 r. z punktu stałego do poboru wody na sieci wodociągu Modlimowo/Modlimowo 14 - stwierdzono podwyższoną mętność wody tj. 4,2 NTU – sprawozdanie z badań Nr LB/W/3558/2024 z 16 listopada 2024 r. Zarządca wodociągu tj. Zakład Gospodarki Komunalnej w Karnicach po uzyskaniu informacji z laboratorium o nieprawidłowej jakości wody podjął działania naprawcze i w dniu 25 listopada 2024 r. przeprowadził ponowne badanie wody w zakresie mętności. Analiza wyniku ujętego w sprawozdaniu z badań Nr LB/W/3637/2024 z dnia 27 listopada 2024 r. wykazała, że jakość wody odpowiadała wymaganiom,

– **wodociąg Karnice:**

- a) w próbce wody pobranej do badań w ramach kontroli wewnętrznej w dniu 4 marca 2024 r. z punktu stałego do poboru wody na sieci wodociągu Karnice/Karnice, ul. Szkolna 13- Zespół Szkół Publicznych – stwierdzono obecność bakterii grupy coli w ilości 2 jtk/100 ml oraz podwyższoną mętność wody tj. 3,8 NTU – sprawozdanie z badań Nr LB/W/538/2024 z dnia 6 marca 2024 r. Zarządca wodociągu przeprowadził działania naprawcze i wraz z ww. sprawozdaniem przesłał sprawozdanie z badań Nr LB/W/808/2024 z dnia 04.04.2024 r. Analiza wyników wykazała, że w zakresie liczby bakterii grupy coli oraz mętności jakość wody odpowiadała wymaganiom,
- b) w próbce wody pobranej do badań w ramach kontroli urzędowej w dniu 27 sierpnia 2024 r. z punktu stałego do poboru wody na sieci wodociągu Karnice/Dreżewo 3 – kran w kuchni – kran do poboru wody uzdatnionej – stwierdzono obecność bakterii grupy coli w ilości 43 jtk/100 ml – sprawozdanie z badań Nr MW/1193-Q/24 z dnia 28 sierpnia 2024 r. W związku z powyższym wydano komunikat oraz decyzję o braku przydatności wody do spożycia na wodociągu Karnice. Zarządca wodociągu tj. Zakład Gospodarki Komunalnej w Karnicach natychmiast podjął działania naprawcze i zlecił badanie wody w zakresie bakterii grupy coli. Analiza wyniku ujętego w sprawozdaniu z badań Nr LB/W/2565/2024 z dnia 3 września 2024 r. wykazała, że jakość wody odpowiadała wymaganiom. W związku z powyższym wydano komunikat o przydatności do spożycia wody z wodociągu Karnice,

– **wodociąg Lędzin:**

w próbce wody pobranej do badań w ramach kontroli wewnętrznej w dniu 19 lutego 2024 r. z punktu stałego do poboru wody na sieci wodociągu Łędzin/Łędzin 12 - stwierdzono podwyższoną mętność wody tj. 1,46 NTU. Strona wraz z przesłanym sprawozdaniem z badań poinformowała o podjętych działaniach naprawczych i ponownym badaniu wody w dniu 04.03.2024 r., sprawozdanie z badań Nr 413/03/2024 z dnia 13.03.2024 r. - wynik prawidłowy,

– **wodociąg Paprotno:**

- a) w próbce wody pobranej do badań w ramach kontroli urzędowej w dniu 13 lutego 2024 r. z punktu stałego do poboru wody na sieci wodociągu Paprotno/Paprotno 57 – stwierdzono podwyższoną mętność wody tj. 1,6 NTU. W związku z powyższym w dniu 19.02.2024 r. do zarządcy wodociągu wystosowano pismo informujące o przekroczeniu i konieczności podjęcia działań naprawczych. Strona podjęła działania naprawcze i w dniu 04.03.2024 r. pobrała próbkę wody do badań w zakresie mętności. Sprawozdanie z badań Nr 414/03/2024 z dnia 13.03.2024 r. - wynik prawidłowy,
- b) w próbce wody pobranej do badań w ramach kontroli wewnętrznej w dniu 13 maja 2024 r. z punktu stałego do poboru wody na sieci wodociągu Paprotno/Paprotno 57 – stwierdzono podwyższoną mętność wody tj. 1,5 NTU. Zarządca wodociągu wraz z przesłanym sprawozdaniem z badań poinformował o podjętych działaniach naprawczych i ponownym badaniu wody w powyższym zakresie. Analiza wyniku badań próbek wody pobranej w dniu 1 lipca 2024 r. wykazała, że jakość wody odpowiadała wymaganiom.

W trakcie badań próbek wody w ramach kontroli urzędowej i wewnętrznej stwierdzono przekroczenia następujących parametrów:

- **Bakterie grupy coli** – odznaczają się zdolnością przetrwania i namnażania w systemach dystrybucji wody, szczególnie w przypadku obecności biofilmu. Stwierdzenie ich obecności w wodzie może: sugerować nieodpowiednie jej uzdatnianie, świadczyć o odradzaniu się populacji i możliwym wytwarzaniu biofilmu, świadczyć o zanieczyszczeniu wody obcym materiałem. Obecność bakterii grupy coli nie zawsze jest bezpośrednio związana z zanieczyszczeniem kałowym lub występowaniem organizmów patogennych w wodzie pitnej, wskazuje jednak na duże prawdopodobieństwo występowania w wodzie drobnoustrojów chorobotwórczych. Bakterie grupy coli u ludzi mogą powodować zakażenia jelitowe, których objawami mogą być biegunka, wymioty i gorączka,
- **Enterokoki** - obecność paciorkowców kałowych w badanej próbce świadczy o zanieczyszczaniu wody pitnej odchodami ludzkimi lub zwierzęcymi. Są bardzo odporne na przetrwanie w niekorzystnych warunkach, w tym na działanie dezynfekujące chloru. W grupie tej tylko dwa gatunki wywołują zachorowania u ludzi – są to *Enterococcus faecalis* i *Enterococcus faecium*. Mogą one spowodować m.in.: zapalenie dróg moczowych, zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych czy zapalenie płuc,
- **Ogólna liczba mikroorganizmów w temp. 22° C po 72h** - przedstawia niewielką wartość jako wskaźnik obecności w wodzie patogenów. Parametry wskaźnikowe nie mają bezpośredniego wpływu na zdrowie, służą do określenia skuteczności procesów uzdatniania i dystrybucji wody, celem, którego jest utrzymanie możliwie najniższej liczebności populacji drobnoustrojów. Wzrost liczby mikroorganizmów heterotroficznych w systemach dystrybucyjnych może wskazywać na pogorszenie stanu czystości systemu, możliwość stagnacji wody oraz potencjalny rozwój biofilmu. Przeważającą część stanowią bakterie wodne oraz nieliczne bakterie glebowe. Bakterie wodne wytwarzają lipopolisacharydy ściany komórkowej, które mogą działać toksycznie, tak jak enterotoksyny bakterii chorobotwórczych. Z tego powodu ich liczba powinna być monitorowana,
- **Mętność** – najwyższa dopuszczalna wartość mętności zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz., 2294) została ustalona jako akceptowalna przez konsumentów i bez

nieprawidłowych zmian, zalecany zakres wartości do 1NTU. Podwyższona mętność może być spowodowana obecnością w niej gliny, ilów, związków żelaza, manganu, substancji humusowych i mikroorganizmów - cząstek organicznych i mineralnych zawieszonych koloidalnie. Zawiesiny powodujące mętność wody mogą w istotny sposób ograniczać skuteczność dezynfekcji, zapewniając ochronę mikroorganizmom. Widoczne zmętnienie wody może mieć także negatywny wpływ na jej akceptowalność przez konsumentów. Mętność sama w sobie (np. wynikająca z zawartości substancji mineralnych w wodach podziemnych) nie zawsze stanowi zagrożenie dla zdrowia. Jest ona ważnym wskaźnikiem potencjalnej obecności zanieczyszczeń, które mogłyby mieć wpływ na zdrowie,

- **Mangan** - najwyższa dopuszczalna wartość manganu zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) została ustalona na poziomie 50 µg /l. Dopuszczalne stężenie manganu określone zostało z uwagi na potrzebę zapewnienia odpowiedniej jakości wody. Podwyższona zawartość manganu może mieć wpływ na pogorszenie właściwości organoleptycznych wody, która z uwagi na zmianę barwy i mętności oraz metaliczny posmak może budzić uzasadnione zastrzeżenia konsumentów. Wg Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), spożycie manganu w ilościach 8-9 mg/dobę nie wpływa negatywnie na zdrowie. Głównym źródłem manganu dla organizmu człowieka jest żywność, a dobowe spożycie tego pierwiastka waha się w granicach 2-10 mg. Z uwagi na to, że woda nie jest głównym źródłem manganu w diecie oraz przyjmując margines bezpieczeństwa ustalono, że w pełni bezpieczne dla zdrowia ludzi stężenie manganu w wodzie przeznaczonej do spożycia wynosi 0,4 mg/l. Podwyższone stężenie manganu w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi nie stwarzało zagrożenia dla zdrowia ludzi, przyczyniło się natomiast do niepożądanych zmian właściwości organoleptycznych wody negatywnie przyjmowanych przez konsumentów,
- **Żelazo** - najwyższa dopuszczalna wartość żelaza zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294), została ustalona na poziomie 200 µg/l. Wg wytycznych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), brak jest podstaw do określenia wartości stężenia żelaza w wodzie przeznaczonej do spożycia, której przekroczenie stwarzałoby zagrożenie dla zdrowia ludzi. Dobowe zapotrzebowanie na żelazo wynosi około 800 µg /kg masy ciała (w zależności od płci i wieku). Odnosząc te wartości do stężenia żelaza w wodzie przeznaczonej do spożycia stwierdzić można, że nawet znaczne przekroczenie poziomu uznanego za dopuszczalny w ww. rozporządzeniu nie stwarza zagrożenia dla zdrowia ludzi. Wprowadzone ograniczenia uwzględniają przede wszystkim właściwości organoleptyczne wody, duża zawartość żelaza w wodzie wywołuje wzrost jej mętności, zmianę barwy i pogarsza walory smakowe. Dla żelaza nie proponuje się zalecanej wartości opartej na kryterium bezpieczeństwa dla zdrowia. W stężeniach wywołujących problemy z akceptowalnością wody do picia nie stanowi problemu zdrowotnego,
- **Amonowy jon** - najwyższa dopuszczalna wartość dla jonu amonowego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) została ustalona na poziomie 0,5 mg /l. Zawartość jonu amonowego w wodzie nie ma bezpośredniego znaczenia dla zdrowia i dlatego nie zaproponowano zalecanej dopuszczalnej wartości opartej na przesłankach zdrowotnych. Może jednak zmniejszać skuteczność dezynfekcji wody, przyczyniać się do powstawania azotynów w sieci wodociągowej, powodować, nieskuteczne usuwanie manganu, a także wywoływać zmiany smaku i zapachu wody. Efekty toksyczne działania jonu amonowego obserwuje się dopiero przy spożyciu przekraczającymi 200mg/kg masy ciała.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gryficach pomimo stwierdzenia w niektórych próbkach wody parametrów w stężeniach wyższych od dopuszczalnych, po analizie wyników badań jakości wody, elementów ryzyka zdrowotnego i czasu występowania przekroczeń

na podstawie wytycznych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), **nie stwierdza istotnych zagrożeń dla zdrowia mieszkańców powiatu gryfickiego** korzystających z wody dostarczanej przez 7 przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych oraz 3 podmioty wykorzystujące wodę pochodzącą z indywidualnych ujęć wody.

5. Zgłoszenia reakcji niepożądanych związanych ze spożyciem wody na terenie powiatu gryfickiego

W roku 2024 do siedziby Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gryficach nie wpłynęła żadna informacja o niepożądanych reakcjach związanych ze spożyciem wody z wodociągów zaopatrzenia zbiorowego oraz wodociągów pomiotów wykorzystujących wodę pochodzącą z indywidualnych ujęć wody, zlokalizowanych na terenie powiatu gryfickiego. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gryficach nie odnotował również zachorowań wodozależnych o potwierdzonej etiologii.

6. Prowadzone postępowanie administracyjne

W roku 2024 w związku ze stwierdzonymi przekroczeniami parametrów mikrobiologicznych lub fizykochemicznych Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gryficach w odniesieniu do administratorów wodociągów powiatu gryfickiego tj.:

- Zakład Usług Komunalnych w Gryficach, jednostka budżetowa, ul. Zielona 5, 72-300 Gryfice;
- Przedsiębiorstwo Usług Wodnych i Sanitarnych Sp. z o.o., ul. 3 Maja 14/2, 72-200 Nowogard;
- Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Płotach, ul. Wojska Polskiego 14, 72-310 Płoty;
- Zakład Gospodarki Komunalnej w Karnicach, ul. Nadmorska 10, 72-343 Karnice;
- Wodociągi Zachodniopomorskie Sp. z o.o., ul. I Brygady Legionów 8-10, 72-100 Goleniów;
- Wodociągi Rewal Sp. z o.o., ul. Poznańska 31, 721-346 Pobierowo;
- Zespół Szkół w Płotach, ul. Paderewskiego 13, 72-310 Płoty;

wszczął postępowania administracyjne oraz wydał **5** decyzji o warunkowej przydatności wody do spożycia (2 decyzje dot. mętności; 1 decyzja dot. amonowego jonu, 1 decyzja dot. ogólnej liczby mikroorganizmów w temp. 22° C po 72h oraz 1 decyzja o warunkowej przydatności wody surowej do spożycia – mętność, żelazo, mangan z uwagi prowadzoną modernizację Stacji Uzdatniania Wody), **12** decyzji o braku przydatności wody do spożycia, **17** decyzji umarzających wszczęte postępowanie administracyjne oraz **29** decyzji - rachunków (za badanie próbek wody w zakresie parametrów, w których stwierdzono przekroczenia dopuszczalnych wartości).

Na terenie powiatu gryfickiego w 2024 roku prowadzone postępowanie administracyjne dotyczyło następujących wodociągów:

– **wodociąg Barkowo:**

w próbce wody pobranej do badań w ramach kontroli urzędowej w dniu 2 kwietnia 2024 r. na sieci wodociągu Barkowo/Barkowo, studzienka wodomierzowa przy świetlicy wiejskiej – kran do poboru wody uzdatnionej - stwierdzono podwyższoną mętność tj. 2,8 NTU, sprawozdanie z badań Nr Spr/ŚR/K/1392-Q/24 z dnia 3 kwietnia 2024 r. Wobec zarządcy wodociągu wszczęto postępowanie administracyjne. Zakład Usług Komunalnych w Gryficach poinformował, że dotychczasowe przedsięwzięcia nie przyczyniły się do poprawy jakości wody na przedmiotowym wodociągu w zakresie parametrów fizykochemicznych, dlatego dodatkowo zaplanował przegląd zaworów, przepustnic oraz prawidłowości pracy systemu filtrującego.

Z uwagi na brak prawidłowego wyniku badania wody w zakresie mętności wydano decyzję stwierdzającą warunkową przydatność wody do spożycia z wodociągu Barkowo z terminem wykonania obowiązków do dnia 30 czerwca 2024 r. Zarządca wodociągu przeprowadził działania naprawcze na przedmiotowym wodociągu i zlecił badanie wody w zakresie mętności. Analiza wyniku ujętego w sprawozdaniu z badań nr 355197/24/SZC z dnia 17 czerwca 2024 r. wykazała, że jakość wody odpowiadała wymaganiom. W związku z powyższym do zarządcy wodociągu wystosowano pismo informujące, że obowiązki decyzji zostały wykonane w całości,

– **wodociąg Kołomąć:**

w próbce wody pobranej do badań w ramach kontroli wewnętrznej w dniu 12 lipca 2024 r. z punktu stałego do poboru wody na sieci wodociągu Kołomąć/Kołomąć 3, studzienka wodomierzowa – stwierdzono obecność bakterii grupy coli w ilości 3 jtk/100 ml – sprawozdanie z badań Nr 425122/24/SCZ z dnia 18 lipca 2024 r. W związku z powyższym wobec zarządcy wodociągu tj. Zakładu Usług Komunalnych w Gryficach wszczęto postępowanie administracyjne. Zarządca wodociągu przeprowadził działania naprawcze na przedmiotowym wodociągu. Analiza wyniku ujętego w sprawozdaniu z badań Nr MW/1271-Q/24 z dnia 13 września 2024 r. wykazała, że jakość wody odpowiadała wymaganiom – wydano decyzję umarzającą wszczęte postępowanie administracyjne,

– **wodociąg Raduń:**

w próbce wody pobranej do badań w ramach kontroli urzędowej w dniu 10 września 2024 r. z punktu stałego do poboru wody na sieci wodociągu Raduń/Raduń – studzienka wodomierzowa przy leśniczówce – kran do poboru wody uzdatnionej – stwierdzono obecność bakterii grupy coli w ilości 20 jtk/100 ml – sprawozdanie z badań Nr MW/1252-Q/24 z dnia 11 września 2024 r. W związku z powyższym wydano komunikat oraz decyzję o braku przydatności wody do spożycia z wodociągu Raduń. Zarządca wodociągu tj. Zakład Usług Komunalnych w Gryficach podjął działania naprawcze i zlecił badanie wody w zakresie bakterii grupy coli. Analiza wyniku ujętego w sprawozdaniu z badań Nr 568933/24/SZC z dnia 13 września 2024 r. wykazała, że jakość wody odpowiadała wymaganiom. W związku z powyższym wydano komunikat o przydatności wody do spożycia z wodociągu Raduń,

– **wodociąg Otok:**

w próbce wody pobranej do badań w ramach kontroli wewnętrznej w dniu 12 lipca 2024 r. z punktu stałego do poboru wody na sieci wodociągu Otok/Zacisze – studzienka wodomierzowa – kran do poboru wody uzdatnionej – stwierdzono obecność bakterii grupy coli w ilości 2 jtk/100 ml – sprawozdanie z badań 425119/24/SZC/Z2 z dnia 22 lipca 2024 r. W związku z powyższym wobec zarządcy wodociągu wszczęto postępowanie administracyjne. W dniu 10 września 2024 r. w próbce wody pobranej do badań zgodnie z harmonogramem badań na 2024 r. w ramach kontroli urzędowej stwierdzono obecność bakterii grupy coli w ilości 19 jtk/100 ml. W związku z powyższym wydano komunikat oraz decyzję o braku przydatności wody do spożycia z wodociągu Otok. Zarządca wodociągu tj. Zakład Usług Komunalnych w Gryficach podjął działania naprawcze i zlecił ponowne badanie wody w zakresie bakterii grupy coli. Analiza wyniku ujętego w sprawozdaniu z badań Nr 568929/24/SZC/1 z dnia 13 września 2024 r. wykazała, że jakość wody odpowiadała wymaganiom. W związku z powyższym wydano komunikat o przydatności wody do spożycia z wodociągu Otok,

– **wodociąg Smolećcin:**

w próbce wody pobranej do badań w ramach kontroli urzędowej w dniu 10 września 2024 r. z punktu stałego do poboru wody na sieci wodociągu Smolećcin/Smolećcin – studzienka

wodomierzowa przy świetlicy wiejskiej – kran do poboru wody uzdatnionej – stwierdzono obecność bakterii grupy coli w ilości 36 jtk/100 ml – sprawozdanie z badań Nr MW/1253-Q/24 z dnia 11 września 2024 r. W związku z powyższym wydano komunikat oraz decyzję o braku przydatności wody do spożycia z wodociągu Smolećcin. Zarządca wodociągu tj. Zakład Usług Komunalnych w Gryficach podjął działania naprawcze i zlecił badanie wody w zakresie bakterii grupy coli. Analiza wyniku ujętego w sprawozdaniu z badań Nr 568931/24/SZC z dnia 13 września 2024 r. wykazała, że jakość wody odpowiadała wymaganiom. W związku z powyższym wydano komunikat o przydatności wody do spożycia z wodociągu Smolećcin,

– **wodociąg Przybiernówko:**

w próbce wody pobranej do badań w ramach kontroli wewnętrznej w dniu 12 lipca 2024 r. z punktu stałego do poboru wody na sieci wodociągu Przybiernówko/Grądy 5 – studzienka wodomierzowa – kran do poboru wody uzdatnionej – stwierdzono podwyższoną zawartość żelaza tj. 311 µg/l – sprawozdanie z badań Nr 425125/24/SZC z dnia 22 lipca 2024 r. W związku z powyższym wobec zarządcy wodociągu wszczęto postępowanie administracyjne. Zarządca wodociągu tj. Zakład Usług Komunalnych w Gryficach przeprowadził działania naprawcze na przedmiotowym wodociągu i zlecił ponowne badanie wody w zakresie żelaza. Analiza wyniku ujętego w sprawozdaniu z badań Nr 499678/24/SZC z dnia 22 sierpnia 2024 r. wykazała, że jakość wody odpowiadała wymaganiom – wydano decyzję umarzającą wszczęte postępowanie administracyjne,

– **wodociąg Pobierowo**

w próbce wody pobranej do badań w ramach kontroli urzędowej w dniu 15 października 2024 r. z punktu stałego do poboru wody na sieci wodociągu Pobierowo/Pobierowo, ul. Grunwaldzka – studzienka - stwierdzono podwyższoną zawartość chlorków tj. 297 mg/l. W związku z powyższym wobec zarządcy wodociągu wszczęto postępowanie administracyjne. Strona drogą elektroniczną w dniu 19 listopada 2024 r. w piśmie znak: SUW.030.09.2024.P.J z dnia 19 listopada 2024 r. poinformowała o zakończeniu działań naprawczych oraz przedłożyła do tutejszej Inspekcji sprawozdanie z badań Nr 5390/24 z dnia 19 listopada 2024 r. Analiza wyniku ujętego w ww. sprawozdaniu dot. próbki wody pobranej do badań w ramach kontroli wewnętrznej w dniu 6 listopada 2024 r. na sieci wodociągu Pobierowo/Pobierowo, ul. Grunwaldzka wykazała, że jakość wody w zakresie chlorków odpowiadała wymaganiom - wydano decyzję umarzającą wszczęte postępowanie administracyjne,

– **wodociąg Polfa Pogorzelica:**

w próbce wody pobranej do badań w ramach kontroli wewnętrznej w dniu 7 sierpnia 2024 r. z punktu stałego do poboru wody na sieci wodociągu Polfa Pogorzelica/Pogorzelica – hydrofornia – kran do poboru wody uzdatnionej – stwierdzono podwyższoną wartość parametrów mętność tj. 1,73 NTU oraz jon amonowy tj. 1,17 mg/l – sprawozdanie z badań Nr 3684/24 z dnia 12 sierpnia 2024 r. W związku z powyższym wobec zarządcy wodociągu wszczęto postępowanie administracyjne. Zarządca wodociągu przeprowadził działania naprawcze na przedmiotowym wodociągu i zlecił ponowne badanie wody w zakresie mętności oraz jonu amonowego. Analiza wyników ujętych w sprawozdaniach z badań Nr 4309/24 z dnia 11 września 2024 r. oraz Nr 4407/24 z dnia 16 września 2024 r. wykazała, że jakość wody odpowiadała wymaganiom – wydano decyzje umarzającą wszczęte postępowanie administracyjne,

– **wodociąg Pogorzelica/Niechorze:**

w próbce wody pobranej do badań w ramach kontroli wewnętrznej w dniu 7 sierpnia 2024 r. z punktu stałego do poboru wody na sieci wodociągu Pogorzelica-Niechorze/Niechorze, róg ul. Bursztynowa/Słoneczna – studzienka wodomierzowa – kran do poboru wody uzdatnionej – stwierdzono podwyższoną wartość parametru amonowy jon tj. 1,21 mg/l – sprawozdanie z badań Nr 3683/24 z dnia 12 sierpnia 2024 r. W związku z powyższym wobec zarządcy wodociągu wszczęto postępowanie administracyjne. Zarządca wodociągu podjął działania

naprawcze i w dniu 4 września 2024 r. przeprowadził ponowne badanie wody. Analiza wyników ujętych w sprawozdaniu z badań Nr 4236/24 z dnia 9 września 2024 r. wykazała, że w dalszym ciągu na wodociągu występuje podwyższona wartość parametru amonowy jon tj. 0,93 mg/l. Z uwagi na brak prawidłowych wyników badań wody w zakresie amonowego jonu Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gryficach wydał decyzję o warunkowej przydatności wody do spożycia. Zarządca wodociągu tj. Wodociągi Rewal Sp. z o.o. przeprowadził ponowne działania naprawcze na przedmiotowym wodociągu i zlecił badanie wody w zakresie amonowego jonu. Analiza wyniku ujętego w sprawozdaniu z badań Nr 4405/24 z dnia 16 września 2024 r. wykazała, że jakość wody odpowiadała wymaganiom. W związku z powyższym do zarządcy wodociągu wystosowano pismo stwierdzające wykonanie obowiązków decyzji w całości,

– **wodociąg Karczewie**

w próbce wody pobranej do badań w ramach kontroli wewnętrznej w dniu 16 września 2024 r. z punktu stałego do poboru wody z wodociągu Karczewie/Karczewie – hydrofornia – kran do poboru wody uzdatnionej – stwierdzono podwyższoną zawartość manganu tj. 164 µg/l – sprawozdanie z badań Nr LB/W/2771/2024 z dnia 7 października 2024 r. W związku z powyższym wobec zarządcy wodociągu wszczęto postępowanie administracyjne. Zarządca wodociągu tj. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Płotach podjął działania naprawcze i zlecił ponowne badanie wody w zakresie manganu. Analiza wyniku ujętego w sprawozdaniu z badań Nr LB/W/3233/2024 z dnia 18 października 2024 r. wykazała, że jakość wody odpowiadała wymaganiom – wydano decyzję umarzającą wszczęte postępowanie administracyjne,

– **wodociąg Lisowo**

w próbce wody pobranej do badań w ramach kontroli urzędowej w dniu 14 maja 2024 r. z punktu stałego do poboru wody na sieci wodociągu Lisowo/Potuliniec – studzienka przy budynku nr 14 – kran do poboru wody uzdatnionej – stwierdzono podwyższoną ogólną liczbę mikroorganizmów w temp. 22°C po 72 h w ilości > 300 jtk/1ml, sprawozdanie z badań Nr MW/596-Q/24 z dnia 17 maja 2024 r. W związku z powyższym wobec zarządcy wodociągu wszczęto postępowanie administracyjne. Zarządca wodociągu podjął działania naprawcze na przedmiotowym wodociągu i zlecił badanie wody w zakresie ogólnej liczby mikroorganizmów w temp. 22°C po 72 h. Analiza wyniku ujętego w sprawozdaniu z badań Nr LB/W/1950/2024 z dnia 23 lipca 2024 r. wykazała, że jakość wody odpowiadała wymaganiom – wydano decyzję umarzającą wszczęte postępowanie administracyjne,

– **wodociąg Natolewice:**

w próbce wody pobranej do badań w ramach kontroli wewnętrznej w dniu 18 listopada 2024 r. z punktu stałego do poboru wody z wodociągu Natolewice/ Natolewice – Hydrofornia, kran do poboru wody uzdatnionej – stwierdzono obecność bakterii grupy coli w ilości 11 jtk/100 ml, sprawozdanie z badań Nr LB/W/3555/2024 z dnia 20 listopada 2024 r. Zarządca wodociągu tj. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Płotach wraz z przesłanym sprawozdaniem poinformował o podjętych działaniach naprawczych oraz o planowanym na dzień 22 listopada 2024 r. ponownym badaniu wody. W związku z powyższym w dniu 20 listopada 2024 r. wobec zarządcy wodociągu wszczęto postępowanie administracyjne. W dniu 25 listopada 2025 r. zarządca wodociągu przesłał do tutejszej Inspekcji sprawozdania z badań Nr LB/W/3633/2024 z dnia 25 listopada 2024 r. dot. próbki wody pobranej do badań w dniu 22 listopada 2024 r., LB/W/3633/1/2024 z dnia 25 listopada 2024 r. dot. próbki wody pobranej do badań w dniu 22 listopada 2024 r. (chlor wolny) oraz LB/W/3555/1/2024 z dnia 25 listopada 2024 r. dot. próbki wody pobranej do badań w dniu 18 listopada 2024 r. Analiza wyników wykazała, że jakość wody w zakresie liczby bakterii grupy coli odpowiadała wymaganiom – wydano decyzję

umarzającą wszczęte postępowanie administracyjne. Jednocześnie stwierdzono, że w próbkach wody pobranych do badań w dniach 18 i 22 listopada 2024 r. występuje podwyższona mętność wody tj. 1,4 NTU; 1,9 NTU oraz podwyższona zawartość żelaza tj. 601µg/l, 519µg/l i manganu 108µg/l, 100µg/l. W związku z powyższym w dniu 27 listopada 2024 r. wobec zarządcy wodociągu wszczęto postępowanie administracyjne dot. nieprawidłowej fizykochemicznej jakości wody. Zarządca wodociągu tj. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Płotach podjął działania naprawcze i w dniu 20 grudnia 2024 r. przeprowadził ponowne badanie wody, sprawozdanie z badań Nr LB/W/4098/2024 z dnia 23 grudnia 2024 r. – wyniki prawidłowe. W związku z powyższym w dniu 31 grudnia 2024 r. wydano decyzję umarzającą wszczęte postępowanie administracyjne,

– **wodociąg Bądkowo**

w próbce wody pobranej do badań w ramach kontroli urzędowej w dniu 15 października 2024 r. z punktu stałego do poboru wody na sieci wodociągu Bądkowo/Bądkowo - studzienka wodomierzowa przy budynku nr 14 w zakresie mikrobiologii stwierdzono obecność bakterii grupy coli w ilości 62 jtk/100 ml oraz podwyższoną ogólną liczbę mikroorganizmów w temp. 20 °C po 72 godz. W związku z powyższym w dniu 16 października 2024 r. wydano komunikat oraz decyzję o braku przydatności wody do spożycia. Zarządca wodociągu tj. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Płotach podjął natychmiastowe działania naprawcze i w dniu 17 października 2024 r. przeprowadził badanie wody w 2 wyznaczonych punktach poboru wody z wodociągu Bądkowo tj. Hydrofornia oraz studzienka wodomierzowa przy budynku nr 14 w Bądkowie. Analiza wyników ujętych w sprawozdaniach z badań: Nr LB/W/3232/2024 z dnia 18 października 2024 r. i Nr U/LB/W/3232/2024 uzupełnienie do sprawozdania z badań Nr LB/W/3232/2024 z dnia 21 października 2024 r. oraz Nr LB/W/3231/2024 z dnia 18 października 2024 r. oraz Nr U/LB/W/3231/2024 uzupełnienie do sprawozdania z badań Nr LB/W/3231/2024 z dnia 21 października 2024 r. wykazała, że jakość wody odpowiadała wymaganiom. W związku z powyższym wydano komunikat o przydatności wody do spożycia z wodociągu Bądkowo.

Jednocześnie stwierdzono, że w ww. próbce wody występuje podwyższona mętność wody tj. 1,8 NTU oraz podwyższona zawartość żelaza tj. 245 µg/l. W związku z powyższym wobec zarządcy wszczęto postępowanie administracyjne dot. nieprawidłowej fizykochemicznej jakości wody. Zarządca wodociągu zgodnie z pismem znak L.dz.3306/11/2024/OWiK/AM z dnia 7 listopada 2024 r. podjął działania naprawcze i w dniu 19 listopada 2024 r. przeprowadził badanie wody w ww. punkcie w zakresie mętności i żelaza, sprawozdanie z badań Nr LB/W/3554/2024 z dnia 22 listopada 2024 r. – wyniki prawidłowe. W dniu 25 listopada 2024 r. wydano decyzję umarzającą wszczęte postępowanie administracyjne,

– **wodociąg Zespół Szkół Płoty:**

w próbce wody pobranej do badań w ramach kontroli urzędowej w dniu 24 września 2024 r. z punktu stałego do poboru wody na sieci wodociągu Zespołu Szkół Płoty /Zespół Szkół, ul. Paderewskiego 13 – Szkoła, kran do poboru wody uzdatnionej, stwierdzono podwyższoną zawartość parametrów: mętność tj. 1,8 NTU – sprawozdanie z badań Nr Spr/ŚR/K/4191-Q/24 z dnia 25 września 2024 r. oraz ogólna liczba mikroorganizmów w temp. 22°C po 72 h w ilości > 300 jtk/1ml – sprawozdanie z badań Nr MW/1329-Q/24 z dnia 27 września 2024 r. W związku z powyższym wystosowano pismo do zarządcy wodociągu o konieczności podjęcia działań naprawczych w zakresie obniżenia parametru mętności do wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294). Ponadto z uwagi na podwyższoną ogólną liczbę mikroorganizmów w temp. 22°C po 72 h, wobec zarządcy wodociągu wszczęto postępowanie administracyjne dot. nieprawidłowej mikrobiologicznej jakości wody. Zarządca wodociągu podjął działania naprawcze i zlecił badanie wody w zakresie ogólnej liczby mikroorganizmów w temp. 22°C po 72 h. Analiza wyniku ujętego w sprawozdaniu

z badań nr LB/W/3125/2024 z dnia 17 października 2024 r. wykazała, że jakość wody odpowiadała wymaganiom – wydano decyzję umarzającą wszczęte postępowanie administracyjne,

– **wodociąg Cieszyce**

w próbce wody pobranej do badań w ramach kontroli wewnętrznej w dniu 4 marca 2024 r. z punktu stałego do poboru wody z wodociągu Cieszyce/Cieszyce – Hydrofornia, kran do poboru wody uzdatnianej – stwierdzono podwyższoną zawartość manganu tj. 140 µg/l. Zarządca wodociągu wraz z przesłanym sprawozdaniem poinformował, że podjął działania naprawcze i w dniu 10 kwietnia 2024 r. w ww. punkcie przeprowadzi ponowne badanie wody, sprawozdanie z badań Nr LB/893/2024 z dnia 11 kwietnia 2024 r. Analiza wyniku wykazała, że jakość wody w zakresie manganu nie odpowiadała wymaganiom. W związku z powyższym wobec zarządcy wodociągu wszczęto postępowanie administracyjne. W dniu 6 maja 2024 r. zgodnie z Harmonogramem badań na 2024 r. pobrano do badań próbkę wody na sieci wodociągu Cieszyce/Brojce, Oczyszczalnia - sprawozdanie z badań Nr Spr/ŚR/K/1989-Q/24 z dnia 14 maja 2024 r. Analiza wyników wykazała, że w zakresie manganu jakość wody odpowiadała wymaganiom – wydano decyzję umarzającą wszczęte postępowanie administracyjne,

– **wodociąg Pruszcz**

w próbce wody pobranej do badań w ramach kontroli urzędowej w dniu 23 stycznia 2024 r. z punktu stałego do poboru wody na sieci wodociągu Pruszcz/Przybiernowo, ul. Wiejska 17, z kranu do poboru wody uzdatnionej - stwierdzono podwyższoną zawartość parametru mętność tj. 10 NTU, sprawozdanie z badań Nr Spr/ŚR/K/306-Q/23 z dnia 25.01.2024 r. Wobec zarządcy wodociągu wszczęto postępowanie administracyjne. Zarządca wodociągu tj. Przedsiębiorstwo Usług Wodnych i Sanitarnych Sp. Z o.o. w Nowogardzie przeprowadził działania naprawcze na przedmiotowym wodociągu i wykonał badanie wody – wynik prawidłowy – wydano decyzję umarzającą wszczęte postępowanie administracyjne,

– **wodociąg Uniestowo**

a) **w próbce** wody pobranej do badań w ramach kontroli urzędowej w dniu 10 lipca 2024 r. z punktu stałego do poboru wody na sieci wodociągu Uniestowo/Uniestowo – działka Nr 6/14 – kran do poboru wody uzdatnionej – stwierdzono obecność bakterii grupy coli w ilości 32 jtk/100 ml oraz podwyższoną ogólną liczbę mikroorganizmów w temp. 22°C po 72 h w ilości > 300 jtk/1ml – sprawozdania z badań Nr MW/927-Q/24 z dnia 11 lipca 2024 r. oraz Nr MW/947-Q/24 z dnia 13 lipca 2024 r. W związku z powyższym wydano komunikat oraz decyzję o braku przydatności wody do spożycia z wodociągu Uniestowo. Zarządca wodociągu tj. Przedsiębiorstwo Usług Wodnych i Sanitarnych Sp. z o.o. w Nowogardzie podjął działania naprawcze i zlecił badanie wody w zakresie liczby bakterii grupy coli oraz ogólnej liczby mikroorganizmów w temp. 22°C po 72 h. Analiza wyników ujętych w sprawozdaniu z badań Nr LB/W/1989/2024 z dnia 16 lipca 2024 r. wykazała, że jakość wody odpowiadała wymaganiom. W związku z powyższym wydano komunikat o przydatności wody do spożycia z wodociągu Uniestowo,

b) **w próbce** wody pobranej do badań w ramach kontroli wewnętrznej w dniu 30 września 2024 r. z punktu stałego do poboru wody z wodociągu Uniestowo/Uniestowo – hydrofornia – kran do poboru wody uzdatnionej – stwierdzono podwyższoną ogólną liczbę mikroorganizmów w temp. 22°C po 72 h w ilości 253 jtk/1ml – sprawozdanie z badań Nr LB/W/2981/2024 z dnia 14 października 2024 r. W związku z powyższym wobec zarządcy wodociągu wszczęto postępowanie administracyjne. Zarządca wodociągu podjął działania naprawcze i przeprowadził ponowne badanie wody w ww. punkcie poboru. Analiza wyników ujętych w sprawozdaniu z badań Nr LB/W/3128/2024 z dnia 21 października 2024 r. wykazała, że jakość wody w zakresie ogólnej liczby mikroorganizmów w temp. 22°C po 72 h

odpowiadała wymaganiom – wydano decyzję umarzającą wszczęte postępowanie administracyjne,

– **wodociąg Mołstowo**

- a) w próbce wody pobranej do badań w ramach kontroli urzędowej w dniu 10 lipca 2024 r. z punktu stałego do poboru wody na sieci wodociągu Mołstowo/Mołstowo 6 – studzienka wodomierzowa – kran do poboru wody uzdatnionej – stwierdzono obecność bakterii grupy coli w ilości 18 jtk/100 ml – sprawozdanie z badań Nr MW/926-Q/24 z dnia 11 lipca 2024 r., podwyższoną ogólną liczbę mikroorganizmów w temp. 22°C po 72 h w ilości > 300 jtk/1ml – sprawozdanie z badań Nr MW/946-Q/24 z dnia 13 lipca 2024 r. oraz mętność tj. 5,6 NTU – sprawozdanie z badań Nr Spr/ŚR/K/3089-Q/24 z dnia 11 lipca 2024 r. W związku z powyższym wydano komunikat oraz decyzję o braku przydatności wody do spożycia na wodociągu Mołstowo oraz wszczęto postępowanie administracyjne dot. nieprawidłowej fizykochemicznej jakości wody. Zarządca wodociągu tj. Przedsiębiorstwo Usług Wodnych i Sanitarnych Sp. z o. o. w Nowogardzie podjął działania naprawcze i zlecił badanie wody w zakresie bakterii grupy coli oraz ogólnej liczby mikroorganizmów w temp. 22°C po 72 h. Analiza wyników ujętych w sprawozdaniach z badań Nr LB/W/1975/2024 z dnia 15 lipca 2024 r. oraz LB/W/2028/2024 z dnia 23 lipca 2024 r. wykazała, że jakość wody pod względem mikrobiologicznym odpowiadała wymaganiom. W związku z powyższym wydano komunikat o przydatności wody do spożycia z wodociągu Mołstowo.

Jednocześnie z uwagi na brak prawidłowego wyniku badania wody w zakresie mętności wydano decyzję stwierdzającą warunkową przydatność wody do spożycia z wodociągu Mołstowo z terminem wykonania obowiązków do dnia 30 września 2024 r. Zarządca wodociągu przeprowadził działania naprawcze na przedmiotowym wodociągu i zlecił badanie wody w zakresie mętności. Analiza wyniku ujętego w sprawozdaniu z badań Nr LB/W/2978/2024 z dnia 14 października 2024 r. wykazała, że jakość wody pod względem mętności odpowiadała wymaganiom. W związku z powyższym do zarządcy wodociągu wystosowano pismo informujące, że obowiązki decyzji zostały wykonane w całości,

- b) w próbce wody pobranej do badań w ramach kontroli wewnętrznej w dniu 30 września 2024 r. z punktu stałego do poboru wody na sieci wodociągu Mołstowo/Mołstowo – hydrofornia – kran do poboru wody uzdatnionej – stwierdzono podwyższoną ogólną liczbę mikroorganizmów w temp. 22°C po 72 h w ilości > 300 jtk/1ml – sprawozdanie z badań Nr 3683/24 z dnia 12 sierpnia 2024 r. W związku z powyższym wobec zarządcy wodociągu wszczęto postępowanie administracyjne. Zarządca wodociągu podjął działania naprawcze i przeprowadził ponowne badanie wody w ww. punkcie poboru. Analiza wyniku ujętego w sprawozdaniu z badań Nr LB/W/3129/2024 z dnia 21 października 2024 r. wykazała, że jakość wody w zakresie ogólnej liczby mikroorganizmów w temp. 22°C po 72 h odpowiadała wymaganiom – wydano decyzję umarzającą wszczęte postępowanie administracyjne,

– **wodociąg Grąd**

w próbce wody pobranej do badań w ramach kontroli urzędowej w dniu 2 kwietnia 2024 r. z punktu stałego do poboru wody na sieci wodociągu Grąd/Grąd 5B – kran w kuchni – stwierdzono podwyższoną ogólną liczbę mikroorganizmów w temp. 22°C po 72 h w ilości > 300 jtk/1ml, sprawozdanie z badań Nr MW/394-Q/24 z dnia 5 kwietnia 2024 r. W związku z powyższym wobec zarządcy wodociągu wszczęto postępowanie administracyjne. Ponadto z uwagi na brak prawidłowych wyników wydano decyzję stwierdzającą warunkową przydatność wody do spożycia z wodociągu Grąd z terminem wykonania obowiązków do dnia 3 czerwca 2024 r. Zarządca wodociągu przeprowadził działania naprawcze na przedmiotowym wodociągu i zlecił badanie wody w zakresie ogólnej liczby mikroorganizmów w temp. 22°C po 72 h. Analiza wyniku ujętego w sprawozdaniu z badań Nr LB/W/1197/2024 z dnia 14 maja 2024 r. wykazała,

że jakość wody odpowiadała wymaganiom. W związku z powyższym do zarządcy wodociągu wystosowano pismo informujące, że obowiązki decyzji zostały wykonane w całości,

– **wodociąg Smokęcino**

w próbce wody pobranej do badań w ramach kontroli wewnętrznej w dniu 30 września 2024 r. z punktu stałego do poboru wody z wodociągu Smokęcino/Smokęcino – hydrofornia – kran do poboru wody uzdatnionej – stwierdzono podwyższoną ogólną liczbę mikroorganizmów w temp. 22°C po 72 h w ilości > 300 jtk/1ml – sprawozdanie z badań Nr LB/W/2977/2024 z dnia 14 października 2024 r. W związku z powyższym wobec zarządcy wodociągu wszczęto postępowanie administracyjne. Zarządca wodociągu podjął działania naprawcze i przeprowadził ponowne badanie wody z ww. punktu poboru. Analiza wyników ujętych w sprawozdaniu z badań Nr LB/W/3127/2024 z dnia 21 października 2024 r. wykazała, że jakość wody w zakresie ogólnej liczby mikroorganizmów w temp. 22°C po 72 h odpowiadała wymaganiom – wydano decyzję umarzającą wszczęte postępowanie administracyjne,

– **wodociąg Łatno**

w próbce wody pobranej do badań w ramach kontroli wewnętrznej w dniu 30 września 2024 r. z punktu stałego do poboru wody z wodociągu Łatno/Łatno – hydrofornia – kran do poboru wody uzdatnionej – stwierdzono obecność bakterii grupy coli w ilości 4 jtk/100 ml oraz podwyższoną zawartość manganu tj. 106 µg/l i żelaza tj. 419 µg/l – sprawozdanie z badań Nr LB/W/2979/2024 z dnia 11 października 2024 r. Zarządca wodociągu po uzyskaniu informacji z laboratorium o nieprawidłowej jakości wody podjął działania naprawcze i przeprowadził ponowne badanie wody w zakresie mętności, żelaza, manganu oraz liczby bakterii grupy coli. W dniu 14 października 2024 r. zarządca wodociągu drogą elektroniczną poinformował, że w dalszym ciągu prowadzi działania zmierzające do poprawy jakości wody w zakresie fizykochemicznym i mikrobiologicznym. Analiza wyników ujętych w sprawozdaniu z badań Nr LB/W/3130/2024 z dnia 18 października 2024 r. wykazała, że w zakresie mętności oraz żelaza jakość wody odpowiadała wymaganiom. Natomiast z uwagi na obecność bakterii coli oraz podwyższoną zawartość manganu wobec zarządcy wodociągu wszczęto postępowanie administracyjne. Po przeprowadzonych działaniach naprawczych zarządca wodociągu przesłał do tutejszej Inspekcji Sanitarnej sprawozdanie z badań Nr LB/W/3474/2024 z dnia 13 listopada 2024 r. Analiza wyników ujętych w ww. sprawozdaniu wykazała, że jakość wody w zakresie manganu oraz liczby bakterii grupy coli odpowiadała wymaganiom - wydano decyzję umarzającą wszczęte postępowanie administracyjne,

– **wodociąg Gościmierz:**

w próbce wody pobranej do badań w ramach kontroli urzędowej w dniu 26 listopada 2024 r. z punktu stałego do poboru wody wodociągu Gościmierz/Gościmierz -Hydrofornia, kran do poboru wody uzdatnionej – stwierdzono obecność bakterii z grupy coli tj. 19 jtk/100 ml oraz podwyższoną wartość mętności tj. 2,2 NTU. W związku z powyższym w dniu 27 listopada 2024 r. wydano komunika oraz decyzję o braku przydatności wody do spożycia z wodociągu Gościmierz. Zarządca wodociągu natychmiast podjął działania naprawcze, poinformował mieszkańców o złej jakości wody oraz zapewnił zastępcze źródło wody. Po przeprowadzonych działaniach naprawczych zlecił badanie wody – sprawozdania z badań Nr LB/W/3756/2024 oraz LB/W/3757/2024 z dnia 2 grudnia 2024 r. Analiza wyników wykazała, że jakość wody w zakresie: liczby baterii grupy coli, liczby Escherichia coli oraz liczby enterokoków kałowych odpowiadała wymaganiom. W związku z powyższym wydano komunikat o prawidłowej jakości wody z wodociągu Gościmierz,

– **wodociąg Cerkwica:**

w próbce wody pobranej do badań w ramach kontroli urzędowej w dniu 27 sierpnia 2024 r. z punktu stałego do poboru wody na sieci wodociągu Cerkwica/Cerkwica, ul. Słoneczna 21 – kran w kuchni – stwierdzono obecność bakterii grupy coli w ilości 23 jtk/100 ml – sprawozdanie z badań Nr MW/1194-Q/24 z dnia 28 sierpnia 2024 r. W związku z powyższym w dniu

28 sierpnia 2024 r. wydano komunikat oraz decyzję o braku przydatności wody do spożycia z wodociągu Cerkwica. Zarządca wodociągu tj. Zakład Gospodarki Komunalnej w Karnicach podjął działania naprawcze i zlecił badanie wody w zakresie bakterii grupy coli. Analiza wyników ujętych w sprawozdaniach z badań Nr LB/W/2539/2024 oraz Nr LB/W/2540/2024 z dnia 30 sierpnia 2024 r. wykazała, że jakość wody odpowiadała wymaganiom. W związku z powyższym wydano komunikat o prawidłowej jakości wody z wodociągu Cerkwica,

– **wodociąg Gocławice:**

w próbce wody pobranej do badań w ramach kontroli urzędowej w dniu 12 listopada 2024 r. z punktu stałego do poboru wody na sieci wodociągu Gocławice/Gocławice 3 – stwierdzono obecność bakterii grupy w ilości 56 jtk/100 ml – sprawozdanie z badań Nr MW/1479-Q/24 z dnia 13 listopada 2024 r. W związku z powyższym w dniu 13 listopada 2024 r. wydano komunikat oraz decyzję o braku przydatności wody do spożycia z wodociągu Gocławice. Zarządca wodociągu tj. Zakład Gospodarki Komunalnej w Karnicach podjął działania naprawcze i zlecił badanie wody w zakresie bakterii grupy coli. Analiza wyników ujętych w sprawozdaniu z badań Nr LB/W/3528/2024 z dnia 18 listopada 2024 r. wykazała, że jakość wody odpowiadała wymaganiom. W związku z powyższym wydano komunikat o przydatności wody do spożycia z wodociągu Gocławice,

– **wodociąg Modlimowo:**

w próbce wody pobranej do badań w ramach kontroli urzędowej w dniu 24 września 2024 r. z punktu stałego do poboru wody na sieci wodociągu Modlimowo/Modlimowo 14 – kran do poboru wody uzdatnionej – stwierdzono podwyższoną ogólną liczbę mikroorganizmów w temp. 22°C po 72 h w ilości > 300 jtk/1ml – sprawozdanie z badań Nr MW/1331-Q/24 z dnia 27 września 2024 r. oraz podwyższoną mętność wody tj. 1,8 NTU – sprawozdanie z badań Nr Spr/ŚR/K/4192-Q/24 z dnia 25 września 2024 r. W związku z powyższym wobec zarządcy wodociągu wszczęto postępowanie administracyjne. Zarządca wodociągu podjął działania naprawcze oraz w dniu 2 października 2024 r. przeprowadził badanie wody w zakresie ogólnej liczby mikroorganizmów w temp. 22°C po 72 h. Analiza wyniku ujętego w sprawozdaniu z badań Nr LB/W/3016/2024 z dnia 11 października 2024 r. wykazała, że jakość wody odpowiadała wymaganiom. – wydano decyzję umarzającą wszczęte postępowanie administracyjne,

– **wodociąg Karnice:**

w próbce wody pobranej do badań w ramach kontroli urzędowej w dniu 27 sierpnia 2024 r. z punktu stałego do poboru wody na sieci wodociągu Karnice/Dreżewo 3 – kran w kuchni – kran do poboru wody uzdatnionej – stwierdzono obecność bakterii grupy coli w ilości 43 jtk/100 ml – sprawozdanie z badań Nr MW/1193-Q/24 z dnia 28 sierpnia 2024 r. W związku z powyższym wydano komunikat oraz decyzję o braku przydatności wody do spożycia na wodociągu Karnice. Zarządca wodociągu tj. Zakład Gospodarki Komunalnej w Karnicach natychmiast podjął działania naprawcze i zlecił badanie wody w zakresie bakterii grupy coli. Analiza wyniku ujętego w sprawozdaniu z badań Nr LB/W/2565/2024 z dnia 3 września 2024 r. wykazała, że jakość wody odpowiadała wymaganiom. W związku z powyższym wydano komunikat o przydatności do spożycia wody z wodociągu Karnice.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gryficach pomimo stwierdzenia w niektórych próbkach wody parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych w stężeniach wyższych od dopuszczalnych, po analizie wyników badań jakości wody, elementów ryzyka zdrowotnego i czasu występowania przekroczeń na podstawie wytycznych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), **nie stwierdza istotnych zagrożeń dla zdrowia mieszkańców powiatu gryfickiego** korzystających z wody dostarczanej przez:

- Zakład Usług Komunalnych w Gryficach, jednostka budżetowa, ul. Zielona 5, 72-300 Gryfice;
- Przedsiębiorstwo Usług Wodnych i Sanitarnych Sp. z o. o., ul. 3 Maja 14/2, 72-200 Nowogard;

- Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Płotach, ul. Wojska Polskiego 14, 72-310 Płoty;
- Zakład Gospodarki Komunalnej w Karnicach, ul. Nadmorska 10, 72-343 Karnice;
- Wodociągi Zachodniopomorskie Sp. z o.o., ul. I Brygady Legionów 8-10, 72-100 Goleniów;
- Wodociągi Rewal Sp. z o.o., ul. Poznańska 31, 72-346 Pobierowo;
- Zakład Wodociągów i Kanalizacji Trzebiatów, Chełm Gryficki 7, 72-320 Trzebiatów;
- Zakład Karny Nowogard Oddział Zewnętrzny Płoty, ul. Koszalińska 2, 72-310 Płoty;
- Zespół Szkół, ul. Paderewskiego 13, 72-310 Płoty;
- Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej, ul. Niechorska 27, 72-300 Gryfice.

7. Działania naprawcze prowadzone przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne oraz podmioty.

W celu zapewnienia jakości wody przeznaczonej do spożycia zgodnej z wymaganiami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne oraz podmioty wykorzystujące wodę pochodzącą z indywidualnych ujęć wody działające na terenie powiatu gryfickiego prowadziły działania naprawcze polegające na:

- płukaniu sieci wodociągowej,
- płukaniu filtrów,
- okresowej dezynfekcji wody,
- chlorowaniu sieci wodociągowej,
- częściowej wymianie źróź filtracyjnych,
- całkowitej wymianie źróź filtracyjnych,
- „kąpieli” źróź filtracyjnych nadmanganianem sodu,
- zmianie punktów poboru wody,
- wymianie źróź oraz dysz filtracyjnych,
- badaniu jakości po przeprowadzonych działaniach naprawczych.