

Informacja bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

<i>Projekty Budowlane i Instalacyjne Wincentów ul. Kaszmirowa 31, 26-200 Końskie</i>				
<i>Autor opracowania</i>	<i>Nr uprawnień</i>	<i>Specjalność</i>	<i>Data</i>	<i>Podpis</i>
inż. Krystian Kusztal techn. Bogdan Kusztal	KL – 122/89	Instalacyjno - inżynieryjna	2024 – III	

INWESTOR :

Lasy Państwowe
Nadleśnictwo Stąporków
ul. Niekłańska 15
26-220 STĄPORKÓW

ADRES BUDOWY:

STĄPORKÓW
ul. 1 Maja dz. nr 131/1201

CZĘŚĆ OPISOWA

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego .

Przedmiotem inwestycji jest budowa instalacji gazowej w budynku mieszkalnym w miejscowości Stąporków ul. 1 Maja nr 129 (dz. nr 131/1201) .

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych :

W czasie opracowania projektu budowlanego instalacji gazowej na w/w działce zlokalizowane są następujące obiekty budowlane :

- budynek mieszkalny jednorodzinny oznaczony nr 1
- budynki gospodarcze .

3. Elementy zagospodarowania działki, które mogą stwarzać zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi .

Nie występują .

4. Przewidywane zagrożenia podczas realizacji robót budowlanych :

- Niebezpieczeństwo wybuchu podczas pracy sprzętu sprzężonego z gazami technicznymi przy robotach spawalniczych lub lutowaniu
- porażenie prądem w trakcie podłączania urządzeń i sprzętu zasilanych energią elektryczną
- okaleczenia i urazy przy wykonywaniu otworów w ścianach budynku za pomocą kucia ręcznego lub elektronarzędziami typ młot udarowy, wiertarki
- upadek z wysokości przy instalowaniu przewodu spalinowego i kratki wentylacyjnej .

5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych .

- należy poinstruować pracowników na budowie o występujących zagrożeniach i miejscach ich występowania oraz przeszkolić ich pod względem BHP
- określić zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia
- zalecić stosowanie przez pracowników środków ochrony osobistej /maski spawalnicze, okulary, rękawice itp./
- wyznaczyć pomieszczenie higieniczno-sanitarne i socjalne dla pracowników oraz wskazać rozmieszczenie sprzętu ratunkowego i pierwszej pomocy / apteczka /

6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające zagrożeniom .

- pomieszczenia w których będą odbywać się prace spawalnicze lub lutownicze należy dobrze wentylować
- materiały budowlane składować tak aby nie utrudniały ruchu pieszego przy budynku
- przy pracach na wysokości pracownicy muszą być odpowiednio zabezpieczeni przed upadkiem /pasy, liny / .