

Lp.	Nazwa sprzętu	Nr inwentarzowy	Uwagi
1.	Zestaw komputerowy DELL	TW-491-4525	Uszkodzony
2.	Drukarka Laser Jet P1102	TWI-491-5404	Nie drukuje
3.	Chłodziarka	T-486-76	Nie utrzymuje zadanej temperatury
4.	Czajnik elektryczny	TWI-808-998	Nie grzeje wody
5.	Zestaw komputerowy	TW-491-4014	Koszt naprawy przekracza jego wartość
6.	Telefon Panasonic	TWI-626-4701	Zepsuta słuchawka
7.	Niszczarka do dokumentów FELLOWS 53C	TWI-803-5580	Brak możliwości niszczenia dokumentów – urządzenie zacina się po umieszczeniu w nim 1 kartki papieru.
8.	BIURETA CYFROWA	TW-801-255	-uszkodzona, nie nadaje się do użytku
9.	PIPETA BIOHIT	TW-801-507	-niesprawna, nie przeszła wewnętrznego sprawdzenia
10.	PIPETA PETTE-E	TW- 801-264	-zepsuta, w częściach
11.	PIPETA BIOHIT	TW-801-1529	-zepsuta, w częściach
12.	KUWETY 50MM	TW-801-1510	- pęknięte, nie nadają się do użytku
13.	PIPETA BIOHIT	TW-801-508	-niesprawna, nie przeszła wewnętrznego sprawdzenia
14.	PIPETA MECHANICZNA transferpette	TW-801-506	-zepsuta, w częściach
15.	PIPETA MECHANICZNA transferpette	TW-801-509	-niesprawna, nie przeszła wewnętrznego sprawdzenia
16.	PIPETA MECHANICZNA transferpette	TW-801-510	-niesprawna, nie przeszła wewnętrznego sprawdzenia
17.	BIURETA CYFROWA DIGITAL III	TW-801-246	-niesprawna, nie przeszła wewnętrznego sprawdzenia
18.	PIPETA TRANSFERPETTE ELEKTRONICZNA	T-801-1145	-niesprawna, nie przeszła wewnętrznego sprawdzenia
19.	DOZOWNIK 1-10ML	TW-801-4729	-uszkodzony (za duże koszty naprawy w stosunku do zakupu nowego dozownika)
20.	DOZOWNIK	TW-801-617	-uszkodzony (za duże koszty naprawy w stosunku do zakupu nowego dozownika)
21.	PIPETA „MPLETTE-V” 1000- 5000µL	TW-801-452	-niesprawna, nie przeszła wewnętrznego sprawdzenia

22.	Waga WPT-1	TW-801-178	- waga nie została zakwalifikowana do legalizacji przez Inspektora Obwodowego Urzędu Miar w Opolu, ostatnia pozytywna legalizacja była 24.02.2016r.
23.	Aspirator indywidualny AP200 EX	T-801-193	Rok produkcji 2004 niesprawny
24.	Aspirator indywidualny AP200 EX	T-801-194	Rok produkcji 2004 niesprawny
25.	Aspirator indywidualny AP200 EX	T-801-195	Rok produkcji 2004 niesprawny
26.	Aspirator indywidualny AP200 EX	T-801-196	Rok produkcji 2004 niesprawny
27.	Aspirator indywidualny Apex EX	T-801-484	Rok produkcji 2006 niesprawny
28.	Aspirator indywidualny Apex EX	T-801-411	Rok produkcji 2006 niesprawny
29.	Aspirator indywidualny Apex EX	T-801-456	Rok produkcji 2006 niesprawny
30.	Chromatograf gazowy Varian 3400CX	T-801-334	Brak możliwości wykorzystania w bieżącej pracy
31.	Wysokosprawny chromatograf cieczowy Biotek	T-801-31	
32.	Teflonowe naczynie do mineralizacji	TW-801-605	Niewykorzystywane w Pracowni ze względu na stosowaną inną metodykę badania metali
33.	Teflonowe naczynie do mineralizacji	TW-801-606	
34.	Teflonowe naczynie do mineralizacji	TW-801-607	
35.	Teflonowe naczynie do mineralizacji	TW-801-608	
36.	Teflonowe naczynie do mineralizacji	TW-801-609	
37.	Teflonowe naczynie do mineralizacji	TW-801-610	

Sporządził: Iwona Dziadek
Starszy Specjalista w Oddziale
Administracyjno-Technicznym

Dyrektor
Anna Matejuk