



MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ
DEPARTAMENT ADMINISTRACYJNY



MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ
WYDZIAŁ KANCELARII JAWNYCH

Nr. 5941/DA
13 GRU 2019

XVII

XV

Warszawa, dnia 13 grudnia 2019 r.

Wykonawcy

BIP.MON – osobiście

Dotyczy: *postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi naprawcze i konserwacyjne w kompleksie 3575 przy Al. Niepodległości 218, nr sprawy 59/ZP/19.*

Szanowni Państwo,

Ministerstwo Obrony Narodowej jako Zamawiający w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. *Prawo zamówień publicznych* (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), przekazuje poniżej wyjaśnienie oraz zmianę treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej SIWZ:

Pytanie nr 1:

Czy uszczelki w skrzydłach i we futrynie nie są zgrzewane można wyjąć bez problemu?

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Uszczelki nie są zgrzewane.

Pytanie nr 2:

Uszczelnienie pomiędzy futryną a ościeżem należy uszczelnić pianką czy silikonem?

Odpowiedź na pytanie nr 2:

Zgodnie opisem przedmiotu zamówienia par. 1 ust. 1 zawartym w załączniku nr 5 do SIWZ, wymagał m.in.: „*przedmiotem zamówienia są usługi naprawczo konserwacyjne(...), obejmujące w szczególności: uzupełnienie pianką nisko rozprężną ościeżnic.*”.

Pytanie nr 3:

Co oznacza okno do wyparcia?

Odpowiedź na pytanie nr 3:

Okno do wyparcia oznacza wygiętą część futryny którą należy wyprzeć (wyprostować).

Pytanie nr 4:

Jaką ilość okien brać pod uwagę załącznik nr 6 ze strony 24 i 25 czy 26 do 29?

Odpowiedź na pytanie nr 4:

Ilość okien do naprawy wynosi 339, zgodnie ze zmienionym załącznikiem nr 6 do SIWZ.

Odpowiedź stanowi zmianę SIWZ.

- W związku z powyższymi odpowiedziami komisja proponuje dokonać zmiany w zakresie terminu składania i otwarcia ofert:

W SIWZ, Rozdział X *Opis sposobu przygotowania oferty*, ust. 15 otrzymuje brzmienie:

„Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, trwale zamkniętej kopercie, która powinna być zaadresowana następująco:

Ministerstwo Obrony Narodowej

Departament Administracyjny

al. Niepodległości 218

00-911 Warszawa

z oznakowaniem:

„Usługi naprawcze i konserwacyjne w kompleksie 3575 przy Al. Niepodległości 218, nr sprawy 59/ZP/19. Nie otwierać przed 19 grudnia 2019 r., godz. 12.00””.

W SIWZ, Rozdział XI *Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert*, ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ofertę należy złożyć w Kancelarii Jawnej, mieszczącej się w Warszawie przy al. Niepodległości 218, do dnia 19 grudnia 2019 r. r. do godziny 11⁰⁰ i zaadresować zgodnie z opisem przedstawionym w rozdziale X SIWZ.”.


W SIWZ, Rozdział XI *Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert*, ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, przy al. Niepodległości 218 w Warszawie w pok. 728, w dniu 19 grudnia 2019 r., o godzinie 12:00.”.

Załącznik – zmieniony załącznik nr 6 do SIWZ

Z poważaniem,

ZASTĘPCA DYREKTORA




Marcin BOMBRYCH

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

RODZAJE I ILOŚCI OKIEN

Załącznik nr 1

**Szczegóły pozycji:**

Szer. x Wys. [mm]: 1600 x 2470

BRUGMANN COEX HO122/HO172, kolor biały,
Coex uszczelka czarna,

1. Typ okuć :U2 GAVM/GAM SW1/K

kolor okuć : biały malowany


2. Typ okuć :UR 1+MSL. OS,

kolor okuć :biały malowany

3. Typ okuć :R 1 MVA CAVM/GAM,

Kolor okuć : biały malowany

okna od podwórka w ilości 75 sztuk

**Szczegóły pozycji:**

Szer. x Wys. [mm]: 1100 x 1680 BRUGMANN

COEX HO122/HO172, kolor biały,

Coex uszczelka czarna,


1. Typ okuć :UR 1+MSL. OS,

kolor okuć :biały malowany

2. Typ okuć :R 1 MVA CAVM/GAM,

Kolor okuć : biały malowany

okna od Al. Niepodległości 218 w ilości 71 sztuk



Szczegóły pozycji:

Szer. x Wys. [mm]: 1570 x 2300 BRUGMANN
COEX HO122/HO172, kolor biały,
Coex uszczelka czarna, .

1. Typ okuć : U2 GAVM/GAM SW1/K

kolor okuć : biały malowany.


2. Typ okuć : U2 GAVM/GAM SW1/K

kolor okuć : biały malowany.

3. Typ okuć : U2 GAVM/GAM SW1/K

kolor okuć : biały malowany

okna od ul. Filtrowej 2/4 w ilości 19 sztuk, oraz od
ul. Nowowiejskiej 33 w ilości 19 sztuk



Szczegóły pozycji:

Szer. x Wys. [mm]: 1620 x 2330 BRUGMANN
COEX HO122/HO172, kolor biały,
Coex uszczelka czarna, .

1. Typ okuć : U2 GAVM/GAM SW1/K

kolor okuć : biały malowany

2. Typ okuć : UR 1+MSL. OS,

kolor okuć : biały malowany

3. Typ okuć : R 1 MVA CAVM/GAM,

Kolor okuć : biały malowany

okna od ul. Lekarskiej 5 w ilości 144

Uwaga: okna od ul. Nowowiejskiej 29 w ilości 11 sztuk

Wykaz uszkodzeń okien w kompleksie budynków MON przy Al. Niepodległości 218
w Warszawie

Lp.	Numer budynku	Numer pomieszczenia	Zalecane działania	Ilość	Uwagi
1	4	250	uszczelnienie ościeżnic, regulacja, wymiana uszczelek	3	al. Niepodległości 218
2	4	252	uszczelnienie ościeżnic, regulacja, okucie obwiedniowe prawe	7	al. Niepodległości 218
3	4	510	uszczelnienie ościeżnic , regulacja, wymiana uszczelek	5	al. Niepodległości 218
4	4	512	uszczelnienie ościeżnic, regulacja, wymiana uszczelek	5	al. Niepodległości 218
5	4	519	uszczelnienie ościeżnic , regulacja, wymiana uszczelek	5	al. Niepodległości 218
6	4	615	uszczelnienie ościeżnic , regulacja, wymiana uszczelek	3	al. Niepodległości 218
7	4	619	uszczelnienie ościeżnic , regulacja, wymiana uszczelek	2	al. Niepodległości 218
8	4	709	uszczelnienie ościeżnic , regulacja, wymiana uszczelek	6	al. Niepodległości 218
9	4	710	uszczelnienie ościeżnic , regulacja, wymiana uszczelek	5	al. Niepodległości 218
10	4	130 A	zasuwnica, uszczelnienie ościeżnic, regulacja, wymiana uszczelek	2	al. Niepodległości 218
11	4	134 WC	zasuwnica, uszczelnienie ościeżnic, regulacja, okucie obwiedniowe	1	al. Niepodległości 218
12	4	242 A	uszczelnienie ościeżnic , regulacja, wymiana uszczelek	2	al. Niepodległości 218
13	4	254 B	uszczelnienie ościeżnic , regulacja, wymiana uszczelek	2	al. Niepodległości 218
14	4	451 A, B, WC	uszczelnienie ościeżnic , regulacja, wymiana uszczelek	5	al. Niepodległości 218
15	4	46 WC	zasuwnica, uszczelnienie ościeżnic, regulacja, wymiana uszczelek	1	al. Niepodległości 218
16	4	46 A	uszczelnienie ościeżnic , regulacja, wymiana uszczelek	2	al. Niepodległości 218
17	4	517 WC	uszczelnienie ościeżnic, regulacja, wymiana uszczelek, regulacja uchyłu	1	al. Niepodległości 218
18	4	519 WC	zasuwnica, uszczelnienie ościeżnic, regulacja, wymiana uszczelek	1	al. Niepodległości 218
19	4	53 A	uszczelnienie ościeżnic , regulacja, wymiana uszczelek	2	al. Niepodległości 218
20	4	714 A	uszczelnienie ościeżnic , regulacja, wymiana uszczelek	2	al. Niepodległości 218
21	4	714 B	uszczelnienie ościeżnic , regulacja, wymiana uszczelek	2	al. Niepodległości 218

22	4	720 A	uszczelnienie ościeżnic ,regulacja,wymiana uszczelek,wymiana szyby	1	al. Niepodległości 218
23	4	720 B	uszczelnienie ościeżnic,regulacja,wymiana uszczelek	2	al. Niepodległości 218
24	4	WC ogólny VI piętro	uszczelnienie ościeżnic ,regulacja,wymiana uszczelek	2	al. Niepodległości 218
25	4	253 A	uszczelnienie ościeżnic,regulacja,okucie obwiedniowe prawe	2	al. Niepodległości 218
26	4	2	uszczelnienie ościeżnic ,regulacja,wymiana uszczelek	1	podwórko
27	4	5	uszczelnienie ościeżnic,wymiana mechanizmu korby	1	podwórko
28	4	6	uszczelnienie ościeżnic,wymiana mechanizmu korby	1	podwórko
29	4	6	uszczelnienie ościeżnic ,regulacja,wymiana uszczelek	1	podwórko
30	4	8	uszczelnienie ościeżnic,wymiana mechanizmu korby	2	podwórko
31	4	10	uszczelnienie ościeżnic,wymiana mechanizmu korby	1	podwórko
32	4	10	uszczelnienie ościeżnic,regulacja,wymiana uszczelek	2	podwórko
33	4	171	uszczelnienie ościeżnic,regulacja,wymiana uszczelek	2	podwórko
34	4	201	uszczelnienie ościeżnic ,regulacja,wymiana uszczelek	2	podwórko
35	4	202	uszczelnienie ościeżnic ,regulacja,wymiana uszczelek	4	podwórko
36	4	203	uszczelnienie ościeżnic ,regulacja,wymiana uszczelek	1	podwórko
37	4	280	uszczelnienie ościeżnic,regulacja,wymiana uszczelek	3	podwórko
38	4	281	uszczelnienie ościeżnic,regulacja,wymiana uszczelek	3	podwórko
39	4	282	uszczelnienie ościeżnic,regulacja,wymiana uszczelek	4	podwórko
40	4	283	uszczelnienie ościeżnic,regulacja,wymiana uszczelek	5	podwórko
41	4	385	uszczelnienie ościeżnic ,regulacja,wymiana uszczelek	3	podwórko
42	4	406	uszczelnienie ościeżnic ,regulacja,wymiana uszczelek	3	podwórko
43	4	407	uszczelnienie ościeżnic ,regulacja,wymiana uszczelek	3	podwórko
44	4	506	uszczelnienie ościeżnic ,regulacja,wymiana uszczelek	3	podwórko
45	4	602	uszczelnienie ościeżnic ,regulacja,wymiana uszczelek	1	podwórko
46	4	604	uszczelnienie ościeżnic ,regulacja,wymiana uszczelek,wyparcie skrzydła	1	podwórko

47	4	626	zasuwnica,uszczelnienie ościeżnic,regulacja,wymiana uszczelek	2	podwórko
48	4	628	zasuwnica,uszczelnienie ościeżnic,regulacja,wymiana uszczelek	3	podwórko
49	4	704	zasuwnica,uszczelnienie ościeżnic,regulacja,okucie obwiedniowe	2	podwórko
50	4	726	uszczelnienie ościeżnic ,regulacja,wymiana uszczelek	2	podwórko
51	4	731	uszczelnienie ościeżnic ,regulacja,wymiana uszczelek	2	podwórko
52	4	283 B	uszczelnienie ościeżnic ,regulacja,wymiana uszczelek	1	podwórko
53	4	303 B	uszczelnienie ościeżnic,regulacja,wymiana uszczelek	1	podwórko
54	4	3 A	uszczelnienie ościeżnic ,regulacja,wymiana uszczelek	1	podwórko
55	4	3 B	uszczelnienie ościeżnic ,regulacja,wymiana uszczelek	1	podwórko
56	4	3 C	uszczelnienie ościeżnic,wymiana mechanizmu korby	1	podwórko
57	4	407 C	uszczelnienie ościeżnicy,regulacja ,wymiana uszczelek,górne skrzydło do wyparcia	1	podwórko
58	4	479 A	uszczelnienie ościeżnicy,regulacja ,wymiana uszczelek,górne skrzydło do wyparcia	1	podwórko
59	4	479 B	uszczelnienie ościeżnic ,regulacja,wymiana uszczelek	2	podwórko
60	4	523 B	uszczelnienie ościeżnic ,regulacja,wymiana uszczelek	1	podwórko
61	4	524 C	uszczelnienie ościeżnic ,regulacja,wymiana uszczelek	2	podwórko
62	4	605 B	uszczelnienie ościeżnic ,regulacja,wymiana uszczelek	1	podwórko
63	4	629 A	zasuwnica,uszczelnienie ościeżnic,regulacja,wymiana uszczelek,wyparcie skrzydła.	1	podwórko
64	4	729 A	uszczelnienie ościeżnic ,regulacja,wymiana uszczelek	1	podwórko
65	4	729 C	uszczelnienie ościeżnic ,regulacja,wymiana uszczelek	1	podwórko
66	4	730 A	uszczelnienie ościeżnic ,regulacja,wymiana uszczelek	1	podwórko
67	1	19	uszczelnienie ościeżnic ,regulacja,wymiana uszczelek	2	ul. Filtrowa 2/4
68	1	22	uszczelnienie ościeżnic ,regulacja,wymiana uszczelek	1	ul. Filtrowa 2/4
69	1	37	uszczelnienie ościeżnic ,regulacja,wymiana uszczelek	3	ul. Filtrowa 2/4
70	1	39	uszczelnienie ościeżnic ,regulacja,wymiana uszczelek	5	ul. Filtrowa 2/4
71	1	40	uszczelnienie ościeżnic ,regulacja,wymiana uszczelek	1	ul. Filtrowa 2/4

72	1	330	uszczelnienie ościeżnic ,regulacja,wymiana uszczelek	2	ul. Filtrowa 2/4
73	1	120 B	uszczelnienie ościeżnic ,regulacja,wymiana uszczelek nie trzyma zaczep	1	ul. Filtrowa 2/4
74	4	230	uszczelnienie ościeżnic,regulacja,wymiana uszczelek	1	ul. Filtrowa 2/4
75	4	232	uszczelnienie ościeżnic ,regulacja,wymiana uszczelek	2	ul. Filtrowa 2/4
76	4	309	uszczelnienie ościeżnic ,regulacja,wymiana uszczelek	1	ul. Filtrowa 2/4
77	5	1-16	uszczelnienie ościeżnic,regulacja,wymiana uszczelek	24	ul. Lekarska 5
78	5	102 -126	uszczelnienie ościeżnic ,regulacja,wymiana uszczelek	24	ul. Lekarska 5
79	5	203 - 213	uszczelnienie ościeżnic ,regulacja,wymiana uszczelek	24	ul. Lekarska 5
80	5	302-313	uszczelnienie ościeżnic,regulacja,wymiana uszczelek	24	ul. Lekarska 5
81	5	402-415	uszczelnienie ościeżnic ,regulacja,wymiana uszczelek	24	ul. Lekarska 5
82	5	502-516	uszczelnienie ościeżnic ,regulacja,wymiana uszczelek	24	ul. Lekarska 5
83	10	8	uszczelnienie ościeżnic ,regulacja,wymiana uszczelek	3	ul. Nowowiejska 29
84	10	103	uszczelnienie ościeżnic,regulacja,wymiana uszczelek	1	ul. Nowowiejska 29
85	10	203	uszczelnienie ościeżnic,regulacja,wymiana uszczelek	1	ul. Nowowiejska 29
86	10	305	zasuwnica,uszczelnienie ościeżnic,regulacja,wymiana uszczelek	1	ul. Nowowiejska 29
87	10	317	uszczelnienie ościeżnic ,regulacja,wymiana uszczelek	1	ul. Nowowiejska 29
88	10	404	uszczelnienie ościeżnic ,regulacja,wymiana uszczelek	1	ul. Nowowiejska 29
89	10	418	uszczelnienie ościeżnic,regulacja,wymiana uszczelek	3	ul. Nowowiejska 29
90	4	147	uszczelnienie ościeżnic,regulacja,wymiana uszczelek	2	ul. Nowowiejska 33
91	4	472	uszczelnienie ościeżnicy,regulacja ,wymiana uszczelek,górne skrzydło do wyparcia	2	ul. Nowowiejska 33
92	4	475	uszczelnienie ościeżnic ,regulacja,wymiana uszczelek	2	ul. Nowowiejska 33
93	4	148 A	uszczelnienie ościeżnic,regulacja,wymiana uszczelek	1	ul. Nowowiejska 33
94	4	169 C	uszczelnienie ościeżnic,regulacja,wymiana uszczelek	1	ul. Nowowiejska 33
95	4	85 A	uszczelnienie ościeżnic ,regulacja,wymiana uszczelek	1	ul. Nowowiejska 33
96	8	01	uszczelnienie ościeżnic ,regulacja,wymiana uszczelek	2	ul. Nowowiejska 33
97	8	014	uszczelnienie ościeżnic ,regulacja,wymiana uszczelek	2	ul. Nowowiejska 33

98	8	446 A	uszczelnienie ościeżnic ,regulacja,wymiana uszczelek	2	ul. Nowowiejska 33
99	8	60 A	zasuwnica,uszczelnienie ościeżnic,regulacja	1	ul. Nowowiejska 33
100	8	60 B	zasuwnica,uszczelnienie ościeżnic,regulacja,wymiana uszczelek	1	ul. Nowowiejska 33
101	8	111	zasuwnica,uszczelnienie ościeżnic,regulacja,wymiana uszczelek	2	ul. Nowowiejska 33
RAZEM				339	