

INFORMACJA Nr 7/2026/EW

o pożarze rozdzielnicy niskiego napięcia, RLN - 400V/230V, zabudowanej w budynku podstacji transformatorowo-rozdzielczej 20/0,4 kV PT-1, do którego doszło w dniu 20 lutego 2026 r. o godzinie 7³⁰, w odkrywkowym zakładzie górniczym Kopalnia Bazaltu „Sulików” w Sulikowie, należącym do Przedsiębiorstwa HOLCIM KRUSZYWA Sp. z o.o. Warszawa.

W dniu 20 lutego 2026 r. sztygar ds. elektrycznych (dalej „sztygar”) po podziale prac na początku zmiany I, około godziny 6³⁰ udał się do biura w celu ustalenia z kierownikiem kopalni dalszych prac na resztę zmiany. Około godziny 7¹⁵ wystąpił w biurze krótkotrwały zanik napięcia powodując zgaśnięcie oświetlenia i wyłączenie komputerów. Sztygar podjął próbę uruchomienia systemu monitoringu oraz wizualizacji zakładu przeróbczego. Powyższe nie udało się. Około godziny 7²¹ do sztygara zatelefonował sztygar górniczy z informacją, że w zakładzie przeróbczym na wstępnym kruszeniu wystąpił problem spowodowany mruganiem lamp. Sztygar udał się do rozdzielni zasilającej wstępne kruszenie i po sprawdzeniu zasilania rozdzielni stwierdził, że problem może być w rozdzielni RLN - 400 V/230 V w podstacji PT-1, która zasilala zakład przeróbczy. W drodze do podstacji PT-1 sztygar zauważył dym wydobywający się z drzwi podstacji PT-1. Przez radiotelefon poinformował pozostałych pracowników o pożarze i upewnił się, że nikogo nie ma w miejscu zagrożenia. Telefonicznie zgłosił dyżurnemu ruchu dostawcy prądu Tauron S.A. zaistniałe zdarzenie z pośbą wyłączenia linii PT 75733 zasilającej podstację PT-1 i udał się do złącza kablowego ZKL-1.8 (złącze pomiędzy linią kablową PT 75733 i podstacją PT-1). Sztygar po upewnieniu się o braku napięcia, rozłączył złącze kablowe, uziemił kabel zasilający podstację PT-1 i zabezpieczył przed ponownym załączeniem i telefonicznie powiadomił straż pożarną o zaistniałym pożarze. Sztygar pozostał na miejscu pożaru do przybycia pierwszych jednostek straży pożarnej o godzinie 7⁴⁵. W akcji wzięły udział cztery jednostki straży pożarnej. Gaśnicza akcja pożarowa została zakończona o godzinie 9⁰⁰. W wyniku pożaru nikt z pracowników nie został poszkodowany. Spaleniu uległa rozdzielnica niskiego napięcia RLN - 400V/230V w podstacji PT-1. Znajdujące się w budynku podstacji PT-1 rozdzielnica 20 kV oraz transformator 20/0,4 kV nie uległy uszkodzeniu.

Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu został powiadomiony o pożarze w dniu 20 lutego 2026 r. o godzinie 8⁵⁵ i przekierował w miejsce zdarzenia pracownika inspekcyjno-technicznego ds. elektrycznych.

Przyczyna zaistniałego pożaru zostanie określona po zakończeniu badań okoliczności zdarzenia.

W związku z zaistniałym pożarem Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu wydał decyzję, w której wstrzymał ruch zakładu górniczego Kopalnia Bazaltu „Sulików” w Sulikowie w części dotyczącej eksploatacji rozdzielni nn RLN - 400V/230V zabudowanej w budynku podstacji transformatorowo-rozdzielczej 20/04kV PT-1, do czasu usunięcia uszkodzeń powstałych w wyniku pożaru, doprowadzenia jej do stanu technicznego zgodnego z dokumentacją techniczno-ruchową producenta oraz warunkami decyzji Dyrektora OUG we

Wrocławiu z dnia 30 września 2009 r. zezwalającej na oddanie do ruchu w Kopalni Bazaltu "Sulików" głównej rozdzielni średniego napięcia 20kV w podstacji transformatorowo-rozdzielczej 20/0,4kV PT-1, dokonania odbioru technicznego i uzyskania zezwolenia kierownika ruchu zakładu górniczego na oddanie do ruchu.

Dalsze działania Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu zostaną podjęte po zakończeniu postępowania.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG we Wrocławiu.