

Opole 29.10.2020r

Generalna Dyrekcja Dróg
Krajowych i Autostrad
Oddział w Opolu
Rejon w Kluczborku
ul. Dworcowa 2
46-200 KLUCZBORK

EKSPERTYZA TECHNICZNA

Typ urządzenia	Urządzenie wielofunkcyjne
Model	Kyocera M6030cdn
Nr seryjny	V635701239
Objawy	Brudzenie na wydruku
Przyczyna	Uszkodzone bębny światłoczułe 4szt.
Koszt naprawy	2.150,00zł. netto

Ze względu na wysoki stopień zużycia ww. urządzenia koszt naprawy przekroczyłby jego wartość rzeczywistą - ok. 500zł brutto. W związku z powyższym proponuję urządzenie złomować.

Z poważaniem,

Rafał Sikora
ELTROPOL - Opole
tel. biuro 77 4747018 w.116
tel. kom. 504 079 109
r.sikora@eltropol.pl
www.eltropol.pl

ELTROPOL
Zakład Elektroniki

Rafał Sikora

ELTROPOL
Zakład Elektroniki
45-706 Opole, Pl. Piłsudskiego 15-17c
tel./fax 77 474 70 18
NIP: 754-040-25-91