

Katowice, dnia 27 sierpnia 2025 r.

INFORMACJA Nr 28/2025/EW

o wypadku ciężkim zaistniałym w dniu 25.06.2025 r. około godziny 10³⁰ w odkrywkowym zakładzie górniczym „Bukowa Góra” w Zagórz, gmina Łączna, powiat skarżyski, woj. świętokrzyskie, należącym do przedsiębiorcy PCC Silicium S.A. z/s Zagórze 92, 26-140 Łączna, któremu uległ operator ładowarki kołowej.

Wypadek miał miejsce w kabinie ładowarki kołowej marki Volvo typ L180H (nr boczny 1) znajdującej się w centralnej części wyrobiska górniczego na poziomie VII założonym na rzędnej 350 m n.p.m., w którym eksploatowane jest złożę piaskowców kwarcytowych „Bukowa Góra”. Drzwi kabiny ładowarki wyposażone były fabrycznie w siłownik stabilizujący przed niekontrolowanym ruchem.

W dniu 25.06.2025 r. na zmianie I, rozpoczynającej się o godzinie 6⁰⁰, sztygar prowadzący zmianę skierował operatora ładowarki do pracy w wyrobisku eksploatacyjnym w celu prowadzenia załadunku surowca na poziomie VII bezpośrednio na samochody odbiorców zewnętrznych. Po załadunku surowca na poszczególne samochody operator otwierał drzwi kabiny ładowarki w celu podania kierowcy podpisanego przez siebie dokumentu załadunku. Około godziny 10³⁰ po wydaniu dokumentu jednemu z kierowców, operator znajdując się w kabinie ładowarki zamykał lewą ręką drzwi kabiny jednocześnie opierając prawą dłoń o przedni, lewy słupek kabiny, w celu pokonania oporu siłownika drzwi. W wyniku tego drzwi kabiny przytrzasnęły i odcięty część trzeciego palca prawej dłoni.

Operator ładowarki wezwał drogą radiową kolegę pracującego w pobliżu na innej ładowarce. Jeden z kierowców firmy zewnętrznej podbiegł z apteczką i udzielił poszkodowanemu pierwszej pomocy przedmedycznej. Przybyły na miejsce współpracownik powiadomił osoby kierownictwa i dozoru ruchu o zaistniałym wypadku. Zastępca kierownika ruchu zakładu górniczego wezwała pogotowie ratunkowe. Poszkodowanego przetransportowano do budynku biurowego, skąd do szpitala zabrano go pogotowie ratunkowe.

Według informacji medycznej poszkodowany doznał częściowej traumatycznej amputacji paliczka dalszego trzeciego palca dłoni prawej oraz paznokcia.

Przyczyną wypadku było odcięcie fragmentu trzeciego palca prawej dłoni drzwiami kabiny zamykanymi przez operatora ładowarki. Przyczyna ta była następstwem pozostawienia przez operatora prawej dłoni na słupku kabiny podczas zamykania drzwi.

W związku z zaistniałym wypadkiem, Dyrektor OUG w Kielcach wydał decyzję nakazującą niezwłocznie dokonać czynności niezbędnych dla zapewnienia prawidłowego ruchu zakładu górniczego, polegających na:

1. zapoznaniu pracowników zakładu górniczego „Bukowa Góra” w Zagórzcu z okolicznościami i przyczynami zaistniałego wypadku,
2. ponownym przeszkoleniu operatorów maszyn i kierowców samochodów technologicznych w zakresie bezpiecznego wykonywania pracy na stanowiskach ze szczególnym uwzględnieniem zapisów dokumentacji techniczno-ruchowych i instrukcji obsługi i użytkowania maszyn i pojazdów.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Kielcach.