

Deklaracja dostępności architektonicznej budynku Biura Powiatowego ARiMR w Nowym Targu przy ul. Składowej 7, 34-400 Nowy Targ

W budynku mieści się Biuro Powiatowe ARiMR:

Kierownik Biura Powiatowego, Wydział Rejestracji Zwierząt (IRZ), Wydział Płatności. Jednostki organizacyjne Biura zlokalizowane są na parterze, pierwszym i drugim piętrze budynku.

Dojście do budynku:

Dojście piesze od skrzyżowania ulic Ludźmierskiej i Składowej wzdłuż ulicy Składowej.

Przejścia dla pieszych przy ul. Ludźmierskiej i przy ul. Składowej posiadają sygnalizację świetlną i dźwiękową . Na trasie dojść do wejścia do budynku występują nieliczne pojedyncze przeszkody tj. kosze a śmieci, słupki , krawężniki itp.

Dojazd do budynku

Osoby niezmotoryzowane mogą skorzystać z transportu prywatnych przewoźników BUS kursujących do Nowego Targu na trasach lokalnych powiatu oraz z autobusu komunikacji miejskiej linii 2.

Transport Publiczny:

przystanek komunikacji miejskiej linii 2 w odległości ok.700 m, przy ul. Ludźmierskiej.

dworzec PKS w odległości ok. 1km, przy ul. Ludźmierskiej.

Transport prywatny BUS:

przystanek prywatnych przewoźników BUS w odległości ok.700 m, przy ul. Ludźmierskiej.

Miejsca parkingowe

Najbliższe miejsca parkingowe znajdują się na posesji bezpośrednio przed wejściem do budynku od strony ul. Składowej oraz z boku budynku.

Wejścia do budynku

Wejście główne do budynku od strony ul. Składowej dostępne jest bezpośrednio z poziomu chodnika. Drzwi wejściowe dwuskrzydłowe wyposażone w pochwyt. Do budynku prowadzi też wejście boczne od strony rampy załadunkowej, korzystanie z tego wejścia możliwe jest jedynie przez pracowników Biura i obsługę techniczną. Budynek BP ARiMR w Nowym Targu widok od strony ul. Składowej
Wejście.



Obsługa interesantów

Obsługa interesantów odbywa się na parterze budynku w Punkcie Obsługi Klienta przez pracowników BP ARiMR. W celu załatwienia sprawy, nie ma potrzeby wchodzenia interesantów na pozostałe kondygnacje budynku (części biurowe). Do budynku można wchodzić z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku został wyznaczony Asystent ds. zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami:

- Monika Pietraszek, tel. 18 264 04 21, e-mail: Monika.Pietraszek@arimr.gov.pl
- Agnieszka Krzysiak-Liszka 18 353 39 12, e-mail: Agnieszka.Krzysiak2@arimr.gov.pl

Asystenci służą pomocą osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie pokonywania barier występujących w tej lokalizacji ARiMR.

W przypadku potrzeby załatwienia sprawy w ARiMR, osoba ze szczególnymi potrzebami, co najmniej 5 dni roboczych przed planowanym terminem wizyty w lokalu ARiMR, kontaktuje się z Asystentem telefonicznie lub mailowo podając:

- swoje imię, nazwisko oraz w przypadku posiadania nr ewidencji producentów,
- swoje dane kontaktowe (telefon lub adres e-mail),
- rodzaj lub zakres spraw, jakie zamierza załatwić w danej jednostce terenowej ARiMR.

- stwierdzoną barierę architektoniczną w lokalizacji ARiMR wraz z informacją o stopniu jej wpływu na ograniczenie w dostępie do lokalizacji,

Asystent po zapoznaniu się z treścią zgłoszenia, udzieli osobie ze szczególnymi potrzebami wsparcia w zakresie obsługi Jej sprawy poprzez:

- wskazanie zgodnej z obowiązującymi w ARiMR procedurami formy obsługi, innej niż osobista, umożliwiającej obsługę bez konieczności wizyty w lokalu ARiMR lub/i;
- zapewnienie bezpośredniego wsparcia właściwego merytorycznie pracownika ARiMR, który będzie indywidualnie prowadził obsługę sprawy osoby ze szczególnymi potrzebami lub/i;
- zapewnienie alternatywnego sposobu dostępu do lokalizacji ARiMR.

Pętla indukcyjna

W budynku nie ma pętli indukcyjnej oraz nie działa tłumacz języka migowego. Brak dostępnego łatwego tekstu do czytania czy informacji w języku migowym lub angielskim na tablicy informacyjnej w budynku.

Toalety

Toaleta ogólnodostępna znajduje się na parterze. Dostęp bezpośrednio z Punktu Obsługi Klienta, dojście ciągiem komunikacyjnym o odpowiedniej szerokości.

Ewakuacja

Ewakuacja z budynku odbywa się wyznaczonymi drogami ewakuacyjnymi.

Z parteru budynku odbywa się bezpośrednio z Punktu Obsługi Klienta przez korytarz do głównego wyjścia ewakuacyjnego na parking przed budynkiem. Pozostałe kondygnacje wewnętrzną klatką schodową, wyjściem ewakuacyjnym na rampę.

Budynek jest wyposażony w system alarmu pożarowego (akustyczny bez możliwości rozgłaszania komunikatów głosowych).