



PAŃSTWOWA KOMISJA BADANIA WYPADKÓW LOTNICZYCH

Informacja o zdarzeniu [raport]

Numer ewidencyjny zdarzenia:	812/14			
Rodzaj zdarzenia:	INCYDENT			
Data zdarzenia:	07 czerwca 2014 r.			
Miejsce zdarzenia:	CTR EPGD			
Rodzaj, typ statku powietrznego:	Śmigłowiec Robinson R44			
Dowódca SP:	Pilot śmigłowcowy			
Liczba ofiar / rodzaj obrażeń:	<i>Śmiertelne</i>	<i>Poważne</i>	<i>Lekkie</i>	<i>Bez obrażeń</i>
	-	-	-	BD
Nadzorujący badanie:	Robert Ochwat			
Podmiot badający:	PKWBL			
Skład zespołu badawczego:	Nie wyznaczano			
Zalecenia:	NIE			
Adresat zaleceń:	NIE DOTYCZY			
Data zakończenia badania:	14 lipca 2015 r.			

Przebieg i okoliczności zdarzenia:

Pilot śmigłowca Robinson R44 wykonywał lot VFR na lotnisko EPGD. Po nawiązaniu łączności radiowej ze służbą kontroli ruchu lotniczego TWR EPGD, pilot zgłosił punkt nawigacyjny „GOLF” i otrzymał instrukcję kontynuowania lotu na punkt „NOVEMBER”. Kontroler ruchu lotniczego (krl) na podstawie zobrazowania radarowego ocenił, że pilot śmigłowca wykonuje lot w kierunku przeciwnym do nakazanego i jego aktualna pozycja znajduje się w okolicy 5NM w osi drogi startowej (RWY) 29. Z uwagi na brak znajomości przez pilota przestrzeni CTR EPGD, krl wydał instrukcję na lot po prostej do lotniska w celu nawiązania kontaktu wzrokowego z RWY.

Po nawiązaniu kontaktu wzrokowego, pilot otrzymał zgodę na podejście z widocznością i lądowanie. Ze względu na brak znajomości przez pilota śmigłowca przestrzeni powietrznej CTR EPGD i potencjalne zagrożenie dla innych użytkowników, wstrzymany został odlot samolotu Boeing 737-800 oraz opóźnione zostało podejście do lądowania samolotów Airbus A320 oraz Dash 8 Q-400.

Przyczyna zdarzenia lotniczego:

Prawdopodobną przyczyną zaistnienia zdarzenia lotniczego była utrata orientacji geograficznej przez pilota śmigłowca. Podjęte przez komisję próby bezpośredniego kontaktu z pilotem w celu wyjaśnienia przyczyny zdarzenia nie przyniosły efektu.

Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa:

Po zakończeniu badania PKBWL nie sformułowała zaleceń dotyczących bezpieczeństwa.

Koniec

	Imię i nazwisko	Podpis
Nadzorujący badanie:	Robert Ochwat	<i>podpis na oryginale</i>