



PAŃSTWOWA KOMISJA BADANIA WYPADKÓW LOTNICZYCH

Informacja o zdarzeniu [raport]

Numer ewidencyjny zdarzenia:	<i>1407/16</i>			
Rodzaj zdarzenia:	<i>INCYDENT</i>			
Data zdarzenia:	<i>22.06.2016 r.</i>			
Miejsce zdarzenia:	<i>Punkt XIMBA</i>			
Rodzaj, typ statku powietrznego:	<i>Samolot Zlin 143</i>			
Dowódca SP:	<i>Uczeń pilot</i>			
Liczba ofiar / rodzaj obrażeń:	<i>Śmiertelne</i>	<i>Poważne</i>	<i>Lekkie</i>	<i>Bez obrażeń</i>
	-	-	-	-
Nadzorujący badanie:	<i>Robert Ochwat / Piotr Richter</i>			
Podmiot badający:	<i>UŻYTKOWNIK</i>			
Skład zespołu badawczego:	<i>NIE WYZNACZONO</i>			
Forma dokumentu zawierającego wyniki:	<i>Informacja o zdarzeniu</i>			
Zalecenia:	<i>NIE</i>			
Adresat zaleceń:	<i>NIE DOTYCZY</i>			
Data zakończenia badania:	<i>31 stycznia 2017 r.</i>			

Przebieg i okoliczności zdarzenia:

W dniu 22.06.2016 r. o godzinie 08:35 UTC z lotniska EPDE wystartował samolot Zlin 143 w celu wykonania lotu szkolnego według przepisów IFR po określonej trasie. Załogę samolotu stanowiła załoga w składzie uczeń pilot oraz instruktor. Po opuszczeniu MATZ załoga nawiązała łączność z Warszawa Informacja, a następnie z Warszawa APP. Podczas wznoszenia samolot, bez uzyskania wcześniejszej zgody Warszawa APP przekroczył dolną granicę TMA Warszawa, w okolicach punktu XIMBA na wysokości 3500 ft. Warszawa APP zmieniło przebieg trasy lotu, którą załoga wykonała i bezpiecznie wylądowała w EPSY.

Warunki atmosferyczne panujące tego dnia nie miały wpływu na zaistnienie zdarzenia.

Przyczyny zdarzenia lotniczego:

Nieprzestrzeganie obowiązujących procedur polegających na zbyt późnym nawiązaniu łączności z APP Warszawa wynikająca z przekazywania uczniowi uwag dotyczących wykonywanego lotu przez instruktora.

Działania profilaktyczne podjęte przez podmiot badający:

1. Omówiono zaistniały przypadek z całym personelem latającym ze szczególnym zwróceniem uwagi na prowadzenie korespondencji radiowej, planowaniem oraz wykonywaniem lotów w aktywnych strefach MATZ, TMA oraz TSA.

Zalecenia Komisji dotyczące bezpieczeństwa:

brak

Komentarz Komisji:

brak

Koniec

	Imię i nazwisko	Podpis
Nadzorujący badanie:	Piotr Richter	<i>podpis na oryginale</i>