



„WYCENA”
Kazimierz Margas
 93-213 Łódź
 ul. Kossaka 6 m 85
 42 6 43 14 79
 601 82 66 26

Znak sprawy 1008-SEE.7110.41.2023.1
 z dnia 21.08.2023

Wycena Techniczna

z ustaleniem wartości rynkowej pojazdu
 wykonana na zlecenie :

PIERWSZY URZĄD SKARBOWY
 Łódź-Bałuty
 Dział Egzekucji Administracyjnej
 91-066 Łódź
 ul. Zachodnia 47

*Wycena wykonana przez biegłego skarbowego
 Izby Administracji Skarbowej w Łodzi*

WŁAŚCICIEL POJAZDU - ADRES

Czyste Miasto Sp. z o.o.
 91-465 Łódź
 ul. Murarska 15/2

Kazimierz Margas
Rzecznik pojazdów samochodowych
Nr certyfikatu 21/Rz/W-wa 2007

Miejsce i data wyceny : 91-066 Łódź (Parking Urzędu Skarbowego w Łodzi, ul. Zachodnia 47 dn. 21.08.2023 r.						
MARKA POJAZDU	MODEL POJAZDU TYP	NUMER REJESTR.	NUMER NADWOZIA	NUMER SILNIKA	ŁAD/KG OSÓB	POJ. SKOK. SILNIKA
CITROEN	C3	RSR 94WP	VF7FCHFXC29 066151	nie odczytano	398 kg 5	1124 cm ³ 44 kW 60 KM
RODZAJ POJAZDU	RODZAJ ZAPŁONU	ROK PRODUKCJI	DATA I REJEST i 1 rej. w kraju	WAŻNOŚĆ DOW. REJ.	DATA NABYCIA	WSKAZANIA LICZNIKA
samochód osobowy	ZI kat.	2008	2008.03.14 2014.07.14	2024.07.21	-	204550 km

- * W czasie oględzin i badania pojazdu okazano dowód rejestracyjny.
- * Pojazd posiada czytelne tablice rejestracyjne, są 2 kluczyki samochodowe z pilotem,
- * Pojazd posiada czytelny oryginalny numer VIN w miejscu przewidzianym przez producenta.
- * Nalepka legalizacyjna kontrolna zgodna z numerem rejestracyjnym.
- * Wycenę Techniczną z ustaloną wartością rynkową opracowano dla potrzeb Urzędu Skarbowego.
- * Pojazd badano w stanie uruchomionym.
- * **Pojazd posiada widoczne niedostatecznie usunięte ślady po uszkodzeniu przodu pojazdu.**

Kraj producenta	Automobile Citroen
Marka	Citroen
Model	C3
Typ nadwozia	samochód osobowy
Rok produkcji	2008
Typ silnika Rodzaj zasilania	rzędowy 4 cylindrowy 1124 cm ³ benzynowy
Rodzaj napędu	przedni, silnik z przodu,
Rodzaj skrzyni biegów	6 biegowa - manualna
Numer seryjny	66151

OPIS STANU TECHNICZNEGO :

Ocenę stanu technicznego pojazdu przeprowadzono na terenie parkingu. w zakresie możliwym do oszacowania wartości w warunkach oględzin na parkingu strzeżonym.

Zakres Oceny Technicznej :**Ocena Techniczna obejmuje:**

- zasadnicze dane techniczne pojazdu dla celów kontrolno – identyfikacyjnych,
- podstawowe dane eksploatacyjne pojazdu w zakresie niezbędnym do wydania prawidłowej oceny,
- charakterystyka warunków i metod badania pojazdu,
- opis oraz wycena stanu technicznego pojazdu,
- ustalenie wartości rynkowej,
- dokładną dokumentację fotograficzną,

Metoda i warunki badania pojazdu :

- pojazd badano w stanie uruchomionym / metodą oględzin zewnętrznych /

W dniu badania okazano dowód rejestracyjny Seria DR/BAS Nr. 4184097 wydany przez :

Prezydenta Miasta Łodzi

ul. Piotrkowska 104

90-113 Łódź

Dowód rejestracyjny wystawiony na właściciela :

Czyste Miasto Sp. z o.o.

91-465 Łódź

ul. Murarska 15/2

Książka pojazdu Seria KP/AAB 8891261

WYPOSAŻENIE STANDARTOWE (2007.05-2012.08)

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS korektor siły hamowania	10	Poduszka powietrzna kierowcy
2	ASR	11	Poduszka powietrzna kierowcy
3	Wspomaganie układu kierowniczego	12	Zagłowniki foteli przednich
4	Tapicerka materiałowa	13	Tarcze kół stalowe 7Jx15 ogumienie 185/65 R15 C
5	Radioodtwarzacz	14	Pasy bezpieczeństwa
6	Głośniki	15	Komputer pokładowy
7	Audio i multimedia	16	Skrzynia biegów manualna
8	Zamek centralny zdalnie sterowany	17	Boczne poduszki powietrzne – przód
9	Isofix	18	Lusterka boczne składane elektrycznie

NADWOZIE : Numer VIN czytelny

VF7FCHFXC29066151

Rodzaj nadwozia : 4 drzwiowy w kolorze czerwonym.

- powłoka lakiernicza nieoryginalna – pościerana, widoczne odpryski powłoki lakierniczej,
- odbarwienia powłoki lakierniczej przedniej części nadwozia po lakierowaniu uszkodzonych elementów nadwozia,

Nawozie posiada widoczne niedostatecznie usunięte ślady po uszkodzeniu blach przodu.

Pokrywa komory silnika niestarannie spasowana, posiada nierównomierne spasowane odległości.

Pomiar grubości powłoki lakierowej elementów nadwozia dokonano elektronicznym przyrządem pomiarowym

Ultrametrem A2002S i wynosi na całym nadwoziu 250 do 450µ,

elementy wewnętrzne obłachowania – 245 µ

- fotele – poszycia powygniataane,
- uszczelki drzwiowe powygniataane,
- ramiona obu wycieraczek i wycieraki - gumy zużyte,

Wnętrze pojazdu :

- pokrycia foteli materiałowe,
- oparcie fotela kierowcy - szkielet fotela rozluźniony,
- wykładziny podłogi, dywaniki podłogowe zapiaszczone,

SILNIK:

benzynowy, pojemność 1124 cm³ 44 kW 60 KM z wtryskiem paliwa bezpośrednim,

- wałek rozrządu umieszczony w głowicy, liczba zaworów na cylinder 2
- usytuowany z przodu, poprzecznie do osi pojazdu, napęd przedni,
- Silnik z osprzętem kompletny nie zauważono zewnętrznych braków i uszkodzeń mechanicznych.
- elementy zewnętrzne silnika zużycie eksploatacyjne,

- stan oleju w silniku pełny,

Korpus silnika z osprzętem zewnętrznie zaśnieżony, pokryty produktami korozji,

- instalacja wodna i elektryczna zewnętrznych uszkodzeń nie zauważono, obejmy i zaciski instalacji przewodowej pokryte produktami korozji, nieznacznie zaśnieżone,
- elementy układu wydechowego rury i tłumiki korodują,

Dane techniczne pojazdu / wielkości charakterystyczne / :

- ilość miejsc	5
- masa własna	1085 kg
- dop. ładowność całkowita	398 kg
- dop. masa całkowita	1483 kg
- liczba osi / liczba kół	2/4
- naj. dop. nacisk na oś	8,50 kN
- objętość zbiornika paliwa	47 dm ³
- zużycie paliwa (dm ³ /100 km)	5,9 dm ³
- obciążenie osi przedniej	850 kg
- obciążenie osi tylnej	820 kg
- dopuszczalna masa całkowita pojazdu / zespołów pojazdów	2133 kg
- dopuszczalna masa przyczepy z hamulcem /bez hamulca	920 kg /540 kg

wymiary zewnętrzne :

- liczba osi / liczba kół	2/4
- długość x szerokość pojazdu	3941 / 1728 mm
- wysokość pojazdu	1524 mm
- rozstaw osi skrajnych	2460 mm

UKŁAD KIEROWANIA : - z stanie eksploatacyjnym dobrym,

UKŁAD ZAWIESZENIA / POWOZIE: - kompletny, zewnętrznie pokryty produktami korozji,

- zawieszenie przednie i zawieszenie tylne zapiaszczone pokryte produkcjami korozji,

UKŁAD NAPĘDOWY : napęd na koła przednie,

- skrzynia biegów manualna - mechanizm dźwigni zmiany biegów nie zauważono uszkodzeń mechanicznych
- luz mechanizmu dźwigni zmiany biegów nieznacznie powiększony,

WYPOSAŻENIE ELEKTRYCZNE : - akumulator sprawny,

- oprawki żarówek uszkodzone,
- instalacja elektryczna i odbiorniki prądu instalacje połączeniowe, złącza, końcówki instalacyjne kompletne, zewnętrznych usterek mechanicznych nie zauważono
- instalacja elektryczna i odbiorniki prądu instalacje połączeniowe, złącza, końcówki instalacyjne w dobrym stanie,

UKŁAD HAMULCOWY : - zasadniczy i pomocniczy – sprawny technicznie,

KOŁA I OGUMIENIE : - tarcze kół stalowe, korodują, krawędzie pokaleczone,

Ogumienie : Przód i tył produkcji firmy Semperit 175/65 R14 82T

Pozostałe zespoły i podzespoły pojazdu-technicznie i eksploatacyjnie – zużycie odpowiednie do wieku.

OCENA OGÓLNA I UZASADNIENIE :

Opinia biegłego skarbowego :

Podstawową informacją o wartościach rynkowych przedmiotowego pojazdu były katalogi :

- „ Informator rynkowy - samochody osobowe ” wyd. Eurotax Polska,
- „ Pojazdy samochodowe - wartości rynkowe”, część B, wyd. Rzeczoznawcy PZM.
- Oferty cenowe podawane w czasopismach Auto-Bazar i Moto-Expres oraz notowania własne / pochodzące ze sprzedaży w przetargach i licytacjach /,
- Analiza możliwości napraw pojazdów uszkodzonych,
- Notowania Internetowe,.
- Realiów rynku pojazdów używanych oraz korekt mających wpływ na wartość pojazdu,
- Opinię opracowano bezstronnie, zgodnie z wiedzą i praktyką zawodową rzeczoznawcy,

Wartość rynkowa - to wartość rzeczy lub praw majątkowych określona na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku z uwzględnieniem w szczególności ich stopnia zużycia oraz czasu i miejsca odpłatnego zbycia.

Pod uwagę uwzględniono wyposażenie standardowe i dodatkowe

Samochód osobowy marki CITROEN C3 Nr rej. RSR 94WP rok pr. 2008 z 15 letnim okresem eksploatacyjnym wymaga usunięcia, usterek.

Uwzględniając stan techniczny, oraz obecne notowania rynkowe na tego typu pojazd jak również wszystkie dodatkowe wskaźniki decydujące o jego wartości w zakresie ustalenia (podane w uwagach): uszkodzenia nadwozia, usterki, niesprawności w wymienionych zespołach, zużycie eksploatacyjne, rok budowy - wartość rynkowa brutto zidentyfikowanego pojazdu, określona na dzień wykonania opinii wynosi:

7800 PLN

**słownie: siedem tysięcy osiemset złotych
w tym VAT (23,0%) 1458,53 PLN**

Wartość określono na podstawie między innymi :

- notowań wartości rynkowych z bazy pojazdów" Komputerowego Systemu INFO-EKSPERT"
- zaakceptowanych przez wykonawcę opinii,
- korekt mających wpływ na wartości pojazdu,
- na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego,

Zastrzeżenia :

- stan techniczny określono na podstawie cech zewnętrznych, dostępnej dokumentacji eksploatacyjnej, bezpośredniej informacji..
- wycena opiera się na wizji lokalnej, informacjach i udostępnionych dokumentach uzyskanych, ocenie stanu technicznego, aktualnych cen używanych identycznych lub podobnych,
- wydając niniejszą Ocenę Techniczną biegły skarbowy zastrzega się, że nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte w pojeździe i zmiany jego stanu po przeprowadzonych badaniach,
- opracowanie ma charakter poufny i może być użyte wyłącznie do celu określonego przez zlecającego,

Załączniki :

Fotografie złożone do Wyceny Technicznej szt. 14


Uwagi !

* Rzeczoznawca (nr certyfikatu 21/Rz/2007) w zakresie kompetencji :

- ocena stanu technicznego pojazdów,
- wycena wartości pojazdów,
- analiza i rekonstrukcja zdarzeń drogowych,
- wycena środków transportu samochodowego, w tym pojazdów ciężarowych- specjalnych
- pojazdy zabytkowe i kolekcjonerskie,

**RZECZOZNAWCA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH :
OGÓLNOPOLSKIEGO STOWARZYSZENIA RZECZOZNAWCÓW
SAMOCHODOWYCH I RUCHU DROGOWEGO AUTU-CONSULTING
WARSZAWA, UL. CHŁODNA 36/46**

Biegły Skarbowy
Izby Administracji Skarbowej w Łodzi
Wycena środków transportu samochodowego
oraz maszyn i urządzeń przemysłowych
Margas Kazimierz
tech. mech. KAZIMIERZ MARGAS
93-213 Łódź, ul. Kossaka 6/85
kom. 601 626-626, tel. 42 643-14-79




diagnosta samochodowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA DO OCENY TECHNICZNEJ

Aparat cyfrowy Sony DSC-H10 (srebrny)

CITROEN C3

Nr rejestr. RSR 94WP rok prod. 2008 / 1124 cm³ silnik benzynowy



KZECZYZNA WCA
 Głównopolskie Stowarzyszenia Rzeźbiarzy
 Techniki Motorystycznej i Ruchu Drogowego
 EKSPERT: AUTO CONSULTING
 polskojęzyczny MARGAS
 ul. Włókna 21/12/2307 Włókna

[illegible][illegible]

ZECZOZNAIVCA
Technikii Stowarzyszenia Rzeczoznawców
Technicznych i Motorzystów i Ruchu Drogowego
EKSPERT AUTO CONSULTING
pojazdy samochodowe
Zach. mech. KAZIMIERZ MARGAS
Gefynkał 21/R/2007 W-wa