



POLSKI ZWIĄZEK MOTOROWY
Członek Międzynarodowych Federacji FIA, FIM, AIT, FICC, UEM
PZM OZDG Sp. z o.o.
BIURO CERTYFIKOWANYCH RZECZOZNAWCÓW
TECHNIKI SAMOCHODOWEJ, RUCHU DROGOWEGO, MASZYN I URZĄDZEŃ
20-064 Lublin, ul B.Prusa 8
tel. 81 53-34-201, 81 53-34-207, fax 81 53-34-201
Sąd Rejonowy XI Wydział Gospodarczy KRS w Lublinie Nr 0000062614
NIP 712-015-73-34 Kapitał zakładowy 514 103,07zł.

OPINIA Nr: L-0026/02/25

z dnia: 2025/01/17

Wykonawca opinii : mgr inż. Robert STAŃCZYK

Zlecniodawca: Prokuratura Okręgowa w Lublinie

Adres: Okopowa 2A, 20-950 Lublin

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

PODSTAWA OPINII

W dniu 17 stycznia 2025 roku wykonano oględziny przedmiotowego pojazdu w warunkach udostępnienia w obecności pracownika - Lubartów ul. Aleje Tysiąclecia 4.

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU (*)

Dane: [O] I-2025

Marka: RENAULT

Rok produkcji: 2014

Model: Fluence MR`13 E5

Wersja: Start 110

Nr rejestracyjny: LU758AR

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

VIN: VF1LZLC0551400619

Data pierwszej rejestracji	2014/10/13
Data ważności badania technicznego	2025/10/07
Wskazanie drogomierza	165172 km
Okres eksploatacji pojazdu (14/10/13-25/01/17)	123 mies.
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	beżowy
Dop. masa całkowita	1747 kg
Rodzaj nadwozia	sedan 4 drzwiowy
Jednostka napędowa	z zapłonem iskrowym (wtrysk)
Pojemność / Moc silnika	1598 ccm / 82kW (111KM)
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rzędowy / 16
Rodzaj skrzyni biegów	manualna
Rodzaj napędu	przedni (4x2)

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	Fotel kierowcy z regulacją wysokości	14	Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia
2	Immobilizer	15	Poduszki powietrzne boczne
3	Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia	16	Przygotowanie do montażu autoalarmu
4	Klimatyzacja	17	Radioodtwarzacz R-Plug&Radio
5	Kolumna kierownicy regulowana	18	Sygnalizacja niezapiętego pasa bezpieczeństwa kierowcy
6	Komputer pokładowy	19	System dystrybucji siły hamowania elektroniczny EBD
7	Końcówka układu wydechowego chromowana	20	Szyby przednie regulowane elektrycznie
8	Kurtyny powietrzne boczne	21	Szyby tylne regulowane elektrycznie
9	Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie	22	Światła hamowania awaryjnego
10	Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie	23	Tarcze kół stalowe 15"
11	Lusterko wewnętrzne dwupozycyjne	24	Wspomaganie układu kierowniczego zmienne elektryczne
12	Mocowanie fotelika dziecięcego ISOFIX na tylnym siedzeniu	25	Zamek centralny

13 Poduszka powietrzna kierowcy 26 Zestaw naprawczy opon

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- 1 ABS + system wspomagania nagłego hamowania
ABS - system zapobiegający blokowaniu kół
System wspomagania nagłego hamowania
- 2 Tempomat z ogranicznikiem prędkości
Ogranicznik prędkości
Tempomat
- 3 Zagłówki przednie i tylne 5 szt.
Zagłówki siedzeń tylnych 3 szt.
Zagłówki foteli przednich

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	Wartość [PLN]
1	Koło zapasowe dodatkowe	40
2	+Opony FULDA szt. 4	221

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]	Zużycie [%]
Przednie lewe:	HANKOOK 205/65 R15 94H W 452 WIN.I*CEPT RS2 TL GP1	6,5	31
Przednie prawe:	HANKOOK 205/65 R15 94H W 452 WIN.I*CEPT RS2 TL GP1	6,5	31
Tylne lewe:	HANKOOK 205/65 R15 94H W 452 WIN.I*CEPT RS2 TL GP1	6,5	31
Tylne prawe:	HANKOOK 205/65 R15 94H W 452 WIN.I*CEPT RS2 TL GP1	6,5	31

STAN TECHNICZNY POJAZDU

SILNIK, SKRZYŃIA BIEGÓW I UKŁAD NAPĘDOWY - silnik uruchomiono - sprawdzono podstawowe parametry pracy.

PODWOZIE - bez uwag.

NADWOZIE I WYPOSAŻENIE - elementy poszyć zewnętrznych nadwozia - pojedyncze zarysowania - odpryski na przetłoczeniach - miejscowe wgniecenia, obicia tapicerskie drzwi - poplamione, tapicerka foteli i kanapy tylnej - poplamiona, tapicerka siedziska kierowcy - poprzerconiana z ubytkami materiału, koło kierownicy - poprzerconiane na całym obwodzie, poszycie błotnika tylnego lewego - uszkodzona powłoka przy rancie nadkola - otarcie, okładzina zderzaka tylnego - uszkodzona powłoka lakierowa - otarcia - zarysowania.

KOREKTY

WARTOŚĆ BAZOWA BRUTTO (128 mies.) 18 900 PLN

KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE DODATKOWE 261 PLN

Wyposażenie pojazdu powoduje powiększenie wartości pojazdu, gdy jest wyposażeniem ponadstandardowym oraz jest sprawne, czyli zdolne do spełnienia swojej funkcji. Wielkość korekty wartości bazowej, związanej z wyposażeniem dodatkowym pojazdu została określona na podstawie udziału tego wyposażenia w wartości standardowo wyposażonego nowego pojazdu z uwzględnieniem amortyzacji pojazdu i zwiększonej amortyzacji jego wyposażenia.

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ 453 PLN

Korekta uwzględnia wpływ daty pierwszej rejestracji pojazdu (pierwszego dopuszczenia do ruchu po zakupieniu pojazdu nowego) na jego wartość. Przyjmuje się, że pojazd bazowy został zarejestrowany po raz pierwszy 2014/05/15. Pojazd wyceniany został zarejestrowany 5 miesięcy później, zatem jego okres eksploatacji jest krótszy od okresu eksploatacji pojazdu bazowego i stąd wynika dodatnia korekta wartości.

KOREKTA ZA PRZEBIEG 347 PLN

Korekta uwzględnia wpływ przebiegu pojazdu na jego wartość. Wartość bazowa (skorygowana o wpływ pierwszej rejestracji) została określona dla przebiegu normatywnego 177 000 km. Zweryfikowany przebieg wycenianego pojazdu jest mniejszy od normatywnego o - 11 828 km. Powoduje to zastosowanie korekty wartości w wysokości 1,77%.

KOREKTA ZA OGUMIENIE 394 PLN

Korekta uwzględnia wpływ stanu ogumienia na wartość pojazdu. Zużycie poszczególnych opon zostało określone z uwzględnieniem zmierzonej wysokości ich bieżnika. Punktem odniesienia jest ogumienie o zużyciu 50%.

KOREKTY RÓŻNE - 3 048 PLN

W tym:	[%]	Wart. [PLN]
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	-3,0	- 598
<i>Stan utrzymania i dbałość o pojazd mogą mieć wpływ na wartość rynkową pojazdu w przypadku, gdy stan wycenianego pojazdu istotnie odbiega od dobrego, odpowiedniego dla danego okresu eksploatacji i przebiegu. Stwierdzony ponadprzeciętnie dobry stan świadczący o wyjątkowej dbałości o pojazd może stanowić podstawę korekty dodatniej wartości, stan gorszy od typowego dobrego - podstawę do korekty ujemnej.</i> <i>W pojeździe stwierdzono: zabrudzenie tapicerki siedzeń nadwozia, liczne zarysowania powłoki lakierowej nadwozia, liczne odpryski powłoki lakierowej poszycia nadwozia.</i>		
Konieczne naprawy pojazdu	-12,3	-2 450
<i>Konieczność wykonania naprawy wycenianego pojazdu jest podstawą do obniżenia jego wartości w stosunku do wartości pojazdu sprawnego. O wielkości korekty decyduje koszt naprawy przywracającej pojazd do stanu technicznego odpowiedniego do okresu użytkowania pojazdu, jego przebiegu i ogólnego stanu technicznego.</i>		

Wartość rynkowa brutto wyżej zidentyfikowanego pojazdu, określona na dzień wykonania opinii wynosi:

17300 PLN

(słownie: siedemnaście tysięcy trzysta złotych)

w tym VAT (23,0%) 3234,96 PLN

Wartość określono na podstawie:

- notowań wartości rynkowych ustalonych przez wykonawcę opinii,
- korekt mających wpływ na wartość pojazdu.

- Nie badano tytułu użytkowania ani tytułu własności przedmiotu wyceny. Nie weryfikowano także ewentualnego istnienia ograniczeń praw rzeczowych.
- Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte / prawne i fizyczne / oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu oceny po oględzinach/.
- Nie badano poprawności ani naniesień numerów identyfikacyjnych pojazdu /nr VIN, tabliczek znamionowych/.
- Nie weryfikowano prawdziwości pozostałych danych pojazdu, w tym roku produkcji, przebiegu i innych, które przyjęto wg okazanych dokumentów i odczytów wskaźników - ocena nie może być wykorzystana w celu potwierdzenia oryginalności przedmiotu wyceny, opinie takie są wykonywane wg oddzielnych specjalnych procedur i standardów.
- Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za prawdziwość przedłożonych do wyceny dokumentów oraz złożonych oświadczeń zleceniodawcy.
- Ocenę wykonano w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne.
- Pojazdu nie sprawdzono w warunkach warsztatowych na urządzeniach diagnostycznych.

POLSKI ZWIĄZEK MOTOROWY
OKRĘGOWY ZESPÓŁ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
 Sp. z o.o.
BIURO CERTYFIKOWANYCH
RZECZOZNAWCÓW
 tel. (81) 5334201, 5334207, fax 81 5334300
 20-064 Lublin, ul. Prusa 8



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

do opinii nr: L-0026/02/25

z dnia: 2025/01/17

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU (*)

Dane: [O] I-2025

Marka: RENAULT

Rok produkcji: 2014

Model: Fluence MR`13 E5

Wersja: Start 110

Nr rejestracyjny: LU758AR

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy



Fot. 1



Fot. 2



Fot. 3



Fot. 4



Fot. 5



Fot. 6



Fot. 7



Fot. 8



Fot. 9



Fot. 10



Fot. 11



Fot. 12



Fot. 13



Fot. 14



Fot. 15



Fot. 16



Fot. 17



Fot. 18



Fot. 19



Fot. 20



Fot. 21



Fot. 22



Fot. 23



Fot. 24



Fot. 25



Fot. 26



Fot. 27



Fot. 28



Fot. 29



Fot. 30



Fot. 31



Fot. 32



Fot. 33



Fot. 34

ARKUSZ BADANIA POWŁOKI LAKIEROWEJ

do opinii nr: L-0026/02/25

z dnia: 2025/01/17

Wykonawca opinii : mgr inż. Robert STAŃCZYK

Zleceniodawca: Prokuratura Okręgowa w Lublinie

Adres: Okopowa 2A, 20-950 Lublin

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU (*)

Dane: [O] I-2025

Marka: RENAULT

Rok produkcji: 2014

Model: Fluence MR`13 E5

Wersja: Start 110

Nr rejestracyjny: LU758AR

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

OPIS POWŁOKI LAKIEROWEJ



