

Formularz stanu technicznego środka trwałego*

1. Dane identyfikacyjne środka trwałego	SAMOCIÓN ISUZU D-MAX DLU 40954
2. Marka, typ	ISUZU
3. Numer fabryczny/seryjny	VIN – MPATFS86JET008536 Numer rejestracyjny - DLU 40954 Dowód rejestr. seria DR/BAK 4852244 Data pierwszej rejestr: 18.12.2014
4. Numer inwentarzowy	74200002002
5. Rok produkcji/budowy	2014
6. Informacja o sprawności / uszkodzeniu środka trwałego	Uszkodzona stacyjka
7. Historia napraw środka trwałego	Brak informacji
8. Czy środek trwały wymaga niezbędnych napraw (jeżeli tak to jakich?)	TAK, naprawy blacharskie jak na zdjęciach
9. Czy środek trwały miał wypadek /kolizję? Specyfikacja naprawy.	Brak informacji
10. Data ostatniego serwisu	ASO – 05.04.2018 r.
11. Data kolejnego przeglądu technicznego	Brak informacji
12. Czy środek trwały wymaga wkładu pieniężnego?	TAK
13. Czy środek trwały posiada wady ukryte? Jeżeli tak to jakie?	Brak informacji
14. Czy środek trwały jest kompletny?	NIE
15. Czy środek trwały ma usterki? Jeżeli tak to jakie?	Pęknięta szybka lusterka lewego, Brak tylnej szyby skrzyni ładunkowej
16. Uwagi	Stan licznika: 171.017 km Hak holowniczy
Rodzaj pojazdu i przeznaczenie - SAMOCIÓN CIĘŻAROWY Numer Identyfikacyjny VIN- MPATFS86JET008536 Silnik/numer silnika - 4JK1 Moc - 120 kW Typ silnika - DIESEL Typ pojazdu - ISUZU D-MAX Wariant - 86C Wersja - WMC107B5ECB Dopuszczalna ładowność - 1030 kg	

Dopuszczalna masa całkowita - 3000 kg
Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów - 6000 kg
Masa własna - 1970 kg
Liczba osi - 2
Dopuszczalna masa całkowita przyczepy z hamulcem - 3500 kg
Dopuszczalna masa całkowita przyczepy bez hamulca - 750 kg
Największy dopuszczalny nacisk na oś - 18,326 kN
Pojemność skokowa ccm - 2499
Numer rejestracyjny - DLU 40954
Dowód rejestracyjny seria - DR/BAK 4852244
Numer karty pojazdu - KP/AAB 8936717
Numer świadectwa homologacji - e4*2007/46-0413*06
Liczba miejsc siedzących - 5
Rok produkcji - 2014

Powyższe informacje należy każdorazowo dostosować do środka trwałego przeznaczonego do sprzedaży.