

KARTA EWIDENCYJNA ZABYTKU NIERUCHOMEGO NIEWPISANEGO DO REJESTRU ZABYTKÓW

3. Miejscowość

WIELKOLAS

1. Nazwa

KAPLICZKA PRZYDROŻNA

2. Czas powstania

XIX wiek

9. Materiały graficzne



4. Adres (ulica, nr posesji)

Wielkolas, na pn-wsch od wsi, przy drodze do Natalina

Nr działki 1435

Id. działki 060802_2.0009.1435

5. Przynależność administracyjna

województwo lubelskie

powiat lubartowski

gmina Abramów

6. Współrzędne geograficzne

N: 51°29'10.5" E: 22°15'41.07"

7. Użytkowanie obecne

Funkcja kultowa

8. Stan zachowania

4 - Dobry

10. Istniejące zagrożenia, najpilniejsze postulaty konserwatorskie

1. Stan zachowania: dobry - 4

- stan fundamentów – dobry,
- detal architektoniczny i elewacja w dobrym stanie,
- stan pokrycia dachowego i żeliwnego krzyża - dobry

2. Istniejące zagrożenia:

- kapliczka usytuowana w pasie lokalnej drogi, co w przypadku jej poszerzenia stanowi istotne zagrożenie,
- postuluje się pogłębienie rowu odwadniającego za kapliczką, który ograniczy zbytnie zbliżenie się do zabytkowej kapliczki przy pracach polowych, ciężkimi maszynami rolniczymi,
- z uwagi na bliskość drogi, bryła kapliczki narażona na stałe zabrudzenia przez przejeżdżające pojazdy.

3. Najpilniejsze postulaty konserwatorskie:

- należy rozważyć możliwość wydzielenia kapliczki np. niskim ogrodzeniem, żeliwnymi słupkami czy niską zielenią (np. w postaci żywopłotu), który oddzieli bryłę kapliczki od drogi i osłoni częściowo elewację przed zanieczyszczeniem,
- postuluje się sukcesywne odnawianie elewacji tradycyjnymi farbami.

Celem tych działań jest zachowanie autentyzmu i integralności zabytkowej kapliczki.

11. Adnotacje o inspekcjach, informacje o zmianach (daty, imiona i nazwiska wypełniających)

12. Opracowanie karty ewidencyjnej (autor, data i podpis)

Autor: Sebastian Mitura
Data: 18.09.2025 r.

Sebastian Mitura