

Katowice, dnia 19 sierpnia 2025 r.

INFORMACJA Nr 6/2025/EW

o wypadku ciężkim, zaistniałym w dniu 14 marca 2025 r. o godz. 12⁴⁰, w zakładzie górnym Kopalnia Surowców Mineralnych „Byczeń” w Byczeniu Kopalnia „Paczków” - Ruch „Bartniki III”, któremu uległ pomocnik operatora pogłębiarki wieloczerpakowej.

Do wypadku pomocnika operatora doszło w trakcie wchodzenia na wysięgnik kubetkowy w celu zabezpieczenia liny w wymienionym lewym dolnym zbloczu wciągarki, zabudowanej na wieży koparki pływającej typu KS-222.

W dniu 14 marca 2025 r. na zmianie I pomocnik operatora został przydzielony do brygady w składzie: przodowy (osoba dozoru ruchu), elektromonter oraz operator pogłębiarki (druga osoba dozoru ruchu). Po przybyciu na miejsce pracy koparki operator poinformował osobę dozoru ruchu o uszkodzeniu lewego dolnego zblocza wciągarki. Osoba dozoru ustaliła plan pracy i zespół przystąpił do wymiany uszkodzonego zblocza. Na polecenie osoby dozoru ruchu wysięgnik kubetkowy został oparty o brzeg wyrobiska. Pomocnik operatora oraz elektromonter weszli na wysięgnik i przystąpili do wymiany dolnego zblocza, a po jego wymianie - do montażu liny. W trakcie montażu okazało się, że wolny odcinek liny jest za krótki i końcówki liny nie można zablokować w zbloczu. Na polecenie osoby dozoru operator poszedł do kabiny pogłębiarki poluzować linę. Po poluzowaniu liny pomocnik operatora i elektromonter weszli na wysięgnik w celu podciągnięcia liny. W trakcie próby chwycenia liny wysięgnik złamał się, a stojący na nim pomocnik operatora stracił równowagę i wpadł do wody. Opadający, złamany wysięgnik przechylił się w lewą stronę i przycisnął pomocnikowi operatora lewą stopę do konstrukcji wieży. Elektromonter zszedł do łódki zacumowanej pod wysięgnikiem i pomógł poszkodowanemu wciągnąć się na łódkę. Osoba dozoru poleciła przebywającemu w kabinie operatorowi podnieść wysięgnik prawym wciągnikiem zabudowanym na wieży. Elektromonter uwolnił nogę poszkodowanego i przetransportował go na brzeg wyrobiska. Współpracownicy udzielili poszkodowanemu pierwszej pomocy przedmedycznej, a następnie powiadomili Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego. Poszkodowanego przewieziono na Szpitalny Oddział Ratunkowy do szpitala w Ząbkowicach Śląskich, skąd po opatrzeniu został przetransportowany do Szpitala Specjalistycznego Centrum Medycznego w Polanicy Zdroju na oddział chirurgii. Według informacji uzyskanych od lekarza z ww. Centrum Medycznego z dnia 17 marca 2025 r. poszkodowany doznał obrażeń ciężkich.

Przyczyną wypadku ciężkiego było złamanie się wysięgnika kubetkowego, co spowodowało opadnięcie zespołu lewego ciągu ze zbloczem, które doprowadziło do ciężkiego urazu lewej stopy pomocnika operatora pogłębiarki wieloczerpakowej.

Dyrektor OUG we Wrocławiu, po przeprowadzeniu oględzin miejsca wypadku, decyzją z dnia 17 marca 2025 r. wstrzymał ruch zakładu górniczego w części dotyczącej eksploatacji koparki pływającej typu KS-220, z uwagi na uszkodzenia powstałe w wyniku złamania wysięgnika kubetkowego. Ponowną eksploatację koparki pływającej uzależnił od usunięcia uszkodzeń powstałych w wyniku złamania wysięgnika kubetkowego, doprowadzenia stanu technicznego ww. koparki do zgodności z obowiązującą dokumentacją techniczno-ruchową producenta oraz dokonania ponownego odbioru technicznego i uzyskaniu zezwolenia na oddanie jej do ruchu.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG we Wrocławiu.