

Formularz stanu technicznego środka trwałego

1. Dane identyfikacyjne środka trwałego	Samochód osobowy nr rej. WF 9368T
2. Marka, typ	Ford Kuga 1,5 EcoBoost AWD ST-line
3. Numer fabryczny/seryjny (VIN)	WF0AXXWPMKU80083
4. Numer Inwentarzowy	74100006625
5. Rok produkcji/budowy	2019
6. Informacja o sprawności / uszkodzeniu środka trwałego	1. Pokrywa komory silnika - punktowe ubytki powłoki lakierniczej. 2. Szyba czołowa - pęknięcie od uderzenia. 3. Wygłuszenie pokrywy komory silnika wygrzyzione przez gryzonie. 4. Błotnik przedni lewy - zacieki lakieru bezbarwnego. 5. Drzwi przednie lewe - ubytki powłoki lakierniczej na krawędzi. 6. Kontrolka „check engine” świeci się po uruchomieniu silnika.
7. Historia napraw środka trwałego	1. Zakup i wymiana silnika (11.2023 r.). 2. Wymiana uszczelki pod głowicą (02.2026 r.). 3. Naprawa zawieszenia (tuleje wahacza, belka tył lewa i prawa) (04.2026). 4. Naprawa blacharsko-lakiernicza (04.2026).
8. Czy środek trwały miał wypadek / kolizję? Specyfikacja naprawy.	Kolizja - naprawa blacharsko-lakiernicza uszkodzonej plastikowej osłony tylnego lewego błotnika, zarysowania zderzaka, krawędzi drzwi bagażnika (04.2026 r.).
9. Data ostatniego serwisu	23.04.2025 r.
10. Data kolejnego przeglądu technicznego	07.11.2026 r.
11. Czy środek trwały jest kompletny?	Tak
12. Uwagi	Brak