



Rzecznawca samochodowy RS 001462: inż. Michał Dudkiewicz.

Rzecznawca certyfikowany, certyfikat 528/12/15/18/22/24 w zakresie kompetencji: technika samochodowa, ruch drogowy, rekonstrukcja wypadków i zdarzeń drogowych, wycena wartości oraz kosztów i jakości napraw pojazdów samochodowych, przez Centrum Certyfikacji Rzecznawców Polskiego Związku Motorowego, posiadające akredytację Centrum Akredytacji nr AC 091.

Biuro: ul. Śniadeckich 1, 64-100 Leszno, tel: 605-319-448, e-mail: auto-faktor@wp.pl

WYCENA Nr: 2026-07-06-AD

z dnia: 2026/07/14

Rzecznawca : mgr inż. Andrzej Dudkiewicz

Właściciel: Nadleśnictwo Piaski

Adres: ul. Dręczeńska 1, 63-820 Piaski

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [T] VII-2026

Rodzaj pojazdu: Samochód terenowy

Marka: DACIA

Model pojazdu: Duster dCi MR`18 E6

Wersja: Comfort 4WD

VIN: VF1HJD40464141719

Nr rejestracyjny: PGS41067

Nr IE / ID: 009-00711 / 179073

Rok produkcji: 2019



Data pierwszej rejestracji	2019/10/11
Data ważności badania technicznego	2026/12/08
Wskazanie drogomierza	186419 km
Okres eksploatacji pojazdu (19/10/11-26/07/14)	81 mies.
Dop. masa całkowita	1909 kg
Rodzaj nadwozia	kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe 5 osobowe
Konstrukcja	samonośna
Jednostka napędowa	z zapłonem samoczynnym
Pojemność / Moc silnika	1461 ccm / 85kW (116KM)
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rzędowy / 16
Rodzaj skrzyni biegów	manualna
Rodzaj napędu	4WD (4x4)

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE (2019.08-2019.10)

Lp.	Nazwa elementu wyposażenia	Lp.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	23	Siedzenia tylne składane
2	Fotel kierowcy z regulacją wysokości	24	Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa przednich
3	Gniazdo 12V dla przedniego rzędu siedzeń xl	25	Sygnalizacja otwartych drzwi
4	Kieszenie w drzwiach przednich	26	System kontroli ciśnienia w oponach
5	Klamki zewnętrzne czarne	27	System stabilizacji toru jazdy ESC
6	Kolumna kierownicy z regulacją wysokości i głębokości	28	System wspomagania nagłego hamowania AFU
7	Komputer pokładowy	29	Szyby przednie regulowane elektrycznie
8	Kurtyny powietrzne boczne	30	Światła do jazdy dziennej LED
9	Lusterka zewnętrzne w kolorze czarnym	31	Światła włączane automatycznie
10	Mocowanie fotelików dziecięcych na skrajnych siedzeniach II rzędu	32	Światło dodatkowe STOP
11	Napinacze pasów bezpieczeństwa	33	Tapicerka tekstylna w kolorze grafitowym
12	Obramowania nawiewów powietrza chromowane	34	Tarcze kół stalowe 16"
13	Obrotomierz	35	Tryb jazdy Eco

14	Ogranicznik prędkości	36	Wskaźnik temperatury zewnętrznej
15	Oparcie siedzeń tylnych dzielone 1/3:2/3	37	Wskaźnik zmiany biegu
16	Oslony podwozia w kolorze w kolorze czarnym (przód i tył)	38	Wspomaganie układu kierowniczego zmienne elektryczne
17	Oświetlenie przestrzeni bagażowej	39	Wycieraczka szyby tylnej
18	Pasy bezpieczeństwa 3-punktowe tylne 3 szt.	40	Zagłówki foteli przednich z regulacją wysokości
19	Poduszka powietrzna kierowcy	41	Zagłówki siedzeń tylnych 3 szt.
20	Poduszka powietrzna pasażera	42	Zamek centralny zdalnie sterowany
21	Poduszki powietrzne boczne przednie	43	Zderzaki górna część w kolorze nadwozia, dolna czarna
22	Relingi dachowe czarne	44	Zestaw naprawczy opon

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- Lusterka zewnętrzne regulowane z wnętrza pojazdu
Lusterko zewnętrzne lewe regulowane z wnętrza pojazdu
Lusterko zewnętrzne prawe z regulacją z wnętrza pojazdu
- Radio MP3, DAB + USB, Bluetooth, sterowanie pod kierownicą
Złącze "USB"
System Bluetooth
Tuner DAB
Radio MP3
Sterowanie radiem pilotem pod kierownicą
- Szyba tylna ogrzewana z wycieraczką
Szyba tylna ogrzewana
Wycieraczka szyby tylnej

WYPOSAŻENIE DODATKOWE**L.p. Nazwa elementu wyposażenia****Wartość [PLN]**

- | | | |
|---|-------------------------|-------|
| 1 | +Hak holowniczy | 414 |
| 2 | +Wyciągarka elektryczna | 1 300 |

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]	Zużycie [%]
Standardowe:	*Lassa Multiways 2 215/65 R16 102 H		
Przednie lewe:	*Lassa Multiways 2 215/65 R16 102 H	4,0	66
Przednie prawe:	*Lassa Multiways 2 215/65 R16 102 H	4,0	66
Tylne lewe:	*Lassa Multiways 2 215/65 R16 102 H	4,0	66
Tylne prawe:	*Lassa Multiways 2 215/65 R16 102 H	4,0	66
Zapasowe:	MICHELIN 215/65 R16C 106/104T AGILIS 3	5,0	52

STAN TECHNICZNY POJAZDU

- Oględziny pojazdu marki Dacia Duster 4 x 4 przeprowadził rzeczoznawca samochodowy, biegły Izby Skarbowej w Poznaniu nr na liście 77.
- Badanie pojazdu przeprowadzono w dniu 10.07.2026 r. na terenie Nadleśnictwa w Piaskach w obecności przedstawiciela zlecającego jego wycenę.
- Do badania przedstawiono samochód osobowy wyposażony w wyciągarkę zabudowaną za zderzakiem przednim oraz odejmowalny hak do ciągnięcia przyczep.
- W dniu oględzin pojazd był mocno zabrudzony.
- Dokonałem ustalenia oznakowania identyfikacyjnego pojazdu i stwierdziłem, że 17 znakowy numer VIN wybity fabrycznie na kielichu mocowania amortyzatora przedniego prawego nie nosi śladów ingerencji. Naklejka fabryczna i oznakowanie fabryczne pojazdu widoczne w okienku szyby przedniej po stronie lewej – nie noszą śladów ingerencji.
- W czasie oględzin pojazdu stwierdziłem:

Rzeczoznawca samochodowy
mgr inż. Andrzej Dudkiewicz

- tapicerka siedziska fotela przedniego lewego i przedniego prawego ze śladami przetarc
- powłoka lakiernicza z otarciami poziomymi widocznymi na pokrywie komory silnika, drzwiach przednich i tylnych strony prawej i lewej.
- 7. Mocowanie zderzaka przedniego po stronie prawej – wypięte z prowadnic.
- 8. Powłoka lakiernicza stalowych tarcz kół sztuk 4 z placowymi wytarciami.
- 9. Koło zapasowe kompletne, stalowa tarcza koła bez śladów uszkodzeń.
- 10. Na dachu pojazdu zamocowana jest tablica podświetlana z napisem „Straż Leśna”, która z systemem zasilania i sterowania zostanie wybudowana.
- 11. Następnie uruchomiłem pojazd i wykonałem jazdę próbną w czasie której silnik, układ przeniesienia napędu z manualną skrzynią biegów oraz układ hamulcowy działał poprawnie układ wydechowy kompletny, niepogłośniony.
- 12. Z udostępnionych dokumentów eksploatacyjnych pojazdu wynika, że do wymiany w najbliższym okresie czasu kwalifikuje się pasek rozrządu, komplet filtrów paliwa i powietrza, amortyzatory oraz tarcze i klocki hamulcowe kół przednich.

KOREKTY

WARTOŚĆ BAZOWA BRUTTO (86 mies.)	49 100 PLN
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE DODATKOWE	1 714 PLN

Wyposażenie pojazdu powoduje powiększenie wartości pojazdu, gdy jest wyposażeniem ponadstandardowym oraz jest sprawne, czyli zdolne do spełnienia swojej funkcji. Wielkość korekty wartości bazowej, związanej z wyposażeniem dodatkowym pojazdu została określona na podstawie udziału tego wyposażenia w wartości standardowo wyposażonego nowego pojazdu z uwzględnieniem amortyzacji pojazdu i zwiększonej amortyzacji jego wyposażenia.

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	1 000 PLN
---------------------------------	-----------

Korekta uwzględnia wpływ daty pierwszej rejestracji pojazdu (pierwszego dopuszczenia do ruchu po zakupieniu pojazdu nowego) na jego wartość. Przyjmuje się, że pojazd bazowy został zarejestrowany po raz pierwszy 2019/05/15. Pojazd wyceniany został zarejestrowany 5 miesięcy później, zatem jego okres eksploatacji jest krótszy od okresu eksploatacji pojazdu bazowego i stąd wynika dodatnia korekta wartości.

KOREKTA ZA PRZEBIEG	- 9 282 PLN
---------------------	-------------

Korekta uwzględnia wpływ przebiegu pojazdu na jego wartość. Wartość bazowa (skorygowana o wpływ pierwszej rejestracji) została określona dla przebiegu normatywnego 105 000 km. Zweryfikowany przebieg wycenianego pojazdu jest większy od normatywnego o 81 419 km. Powoduje to zastosowanie korekty wartości w wysokości -17,91%.

KOREKTA ZA OGUMIENIE	- 35 PLN
----------------------	----------

Korekta uwzględnia wpływ stanu ogumienia na wartość pojazdu. Zużycie poszczególnych opon zostało określone z uwzględnieniem zmierzonej wysokości ich bieżnika. Punktem odniesienia jest ogumienie o zużyciu 50%. Dodatkowo został uwzględniony fakt zmiany standardu ogumienia.

KOREKTY RÓŻNE	- 15 626 PLN
---------------	--------------

Rzeczoznawca samochodowy

System INFO-EKSPERT
mgr inż. Andrzej Dudkiewicz
/SRTSTRD

W tym:	[%]	Wart. [PLN]
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	-5,0	-2 126
<i>Stan utrzymania i dbałość o pojazd mogą mieć wpływ na wartość rynkową pojazdu w przypadku, gdy stan wycenianego pojazdu istotnie odbiega od dobrego, odpowiedniego dla danego okresu eksploatacji i przebiegu. Świadczy o tym nadprzeciętnie dobry stan świadczący o wyjątkowej dbałości o pojazd może stanowić podstawę korekty dodatniej wartości, stan gorszy od typowego dobrego - podstawę do korekty ujemnej.</i> <i>W pojeździe stwierdzono: zabrudzenie tapicerki siedzeń nadwozia, zabrudzone wykładziny wnętrza nadwozia, liczne wgniecenia poszycia lakierowanego nadwozia, liczne odpryski powłoki lakierowej poszycia nadwozia.</i>		
Szczególny charakter eksploatacji	-10,0	-4 253
<i>Negatywny wpływ na wartość rynkową może mieć używanie pojazdu w nietypowych warunkach, jak też w nietypowy sposób, np.: do nauki jazdy, dojazd sportowych i testowych, samochodu osobowego do celów zarobkowych, częsta jazda z przyczepą przez samochód osobowy lub terenowy, itp. Wielkość tej korekty szacuje się w zależności od intensywności i okresu eksploatacji pojazdu w szczególny sposób.</i> <i>Pojazd Straży Leśnej</i>		
Konieczne naprawy pojazdu	-21,7	-9 247
<i>Konieczność wykonania naprawy wycenianego pojazdu jest podstawą do obniżenia jego wartości w stosunku do wartości pojazdu sprawnego. O wielkości korekty decyduje koszt naprawy przywracającej pojazd do stanu technicznego odpowiedniego do okresu użytkowania pojazdu, jego przebiegu i ogólnego stanu technicznego.</i>		

Wartość rynkowa brutto wyżej zidentyfikowanego pojazdu, określona na dzień wykonania opinii wynosi:

26900 PLN

(słownie: dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset złotych)

w tym VAT (23,0%) 5030,08 PLN

Wartość określono na podstawie:

- notowań wartości rynkowych z bazy pojazdów "Komputerowego Systemu INFO-EKSPERT" na VII-2026 zaakceptowanych przez wykonawcę opinii,
- korekt mających wpływ na wartość pojazdu.

Rzecznik samochodowy
mgr inż. Andrzej Dudkiewicz

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

do wyceny nr: 2026-07-06-AD

z dnia: 2026/07/14

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [T] VII-2026

Marka: DACIA


Rok produkcji: 2019


Model: Duster dCi MR`18 E6

Wersja: Comfort 4WD

Nr rejestracyjny: PGS41067

Rodzaj pojazdu: Samochód terenowy





Rzecznik samochodowy
Dudkiewicz
mgr inż. Andrzej Dudkiewicz

ARKUSZ USTALENIA WARTOŚCI POJAZDU

do wyceny nr: 2026-07-06-AD

z dnia: 2026/07/14

Rzeczoznawca : mgr inż. Andrzej Dudkiewicz

Właściciel: Nadleśnictwo Piaski

Adres: ul. Dręczewska 1, 63-820 Piaski

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [T] VII-2026

Rodzaj pojazdu: Samochód terenowy

Marka: DACIA

Model pojazdu: Duster dCi MR`18 E6

Wersja: Comfort 4WD

VIN: VF1HJD40464141719

Nr rejestracyjny: PGS41067

Nr IE / ID: 009-00711 / 179073

Rok produkcji: 2019

**USTALENIE WARTOŚCI POJAZDU**

Ostatnia cena nowego pojazdu: 77 400 PLN brutto na 12/2021

KATALOG WARTOŚCI BAZOWYCH (BRUTTO):

rok	mies.	wart. z katal. [PLN]	wart. zadana [PLN]
2021	05	55700	55700
2020	05	52300	52300
2019	05	49100	49100
2018	05	46100	46100

WARTOŚĆ BAZOWA BRUTTO (86 mies.) 49 100 PLN

Normatywny okres eksploatacji 86 mies.

DATA PIERWSZEJ REJESTRACJI (rok/mies/dn) 2019/10/11

Rzeczywisty okres eksploatacji 81 mies.

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ 1 000 PLN po korekcie: 50 100 PLN

LISTA WYPOSAŻENIA:

Lista wyposażenia na podstawie informacji z bazy danych na okres: 2019.08-2019.10

WYPOSAŻENIE DODATKOWE:

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	wta	data zam.	wpa	[%]	Wsp.	Wart. [PLN]
1	Hak holowniczy	1,00			2,23	0,37	414
2	Wyciągarka elektryczna	1,00			7,01*	0,37	1 300

KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE DODATKOWE 1 714 PLN

KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE 1 714 PLN po korekcie: 51 814 PLN

+ - element zadany z listy ogólnej lub dodany jako nowy element przez wyceniającego

Przebieg normatywny 105 000 km

Przebieg rzeczywisty odczytany 186 419 km

KOREKTA ZA PRZEBIEG - 9 282 PLN po korekcie: 42 532 PLN

KOSZT NAPRAWY NETTO (Naprawa konieczna)

Stawka mech. / blacharska 130,00 PLN/rbg

Stawka lakiernicza 130,00 PLN/rbg

Urealnienie (zmniejszenie) cen części 46,0 %

Części plus normalia 5 114,08 PLN

Robocizna	2 404,05 PLN
RAZEM	7 518,13 PLN

ZASTOSOWANE KOREKTY RÓŻNE:

Opis korekty	[%]	Wart. [PLN]
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	-5,0	-2 126
Szczególny charakter eksploatacji	-10,0	-4 253
Konieczne naprawy pojazdu	-21,7	-9 247
KOREKTY RÓŻNE	- 15 626 PLN po korekcie:	26 906 PLN

STAN OGUMIENIA:

Oś	Koło	Cena [PLN]	Zuż. [%]	Bieżn [mm]	Koło	Cena [PLN]	Zuż. [%]	Bieżn [mm]	Koło	Cena [PLN]	Zuż. [%]	Bieżn [mm]	Koło	Cena [PLN]	Zuż. [%]	Bieżn [mm]
					Standardowe:	495							Zapasowe:	1103	52*	5
Przednia					Lewe:	495	66*	4					Prawe:	495	66*	4
Tylna					Lewe:	495	66*	4					Prawe:	495	66*	4
KOREKTA ZA OGUMIENIE														- 35 PLN po korekcie:		26 871 PLN

WARTOŚĆ RYNKOWA BRUTTO PO ZAOKRĄGLENIU	26 900 PLN
--	------------

Rzeczoznawca samochodowy

 mgr inż. Andrzej Dudkiewicz