

Formularz stanu technicznego środka trwałego

1. Dane identyfikacyjne środka trwałego	VW PASSAT nr rej. DGL 09002
2. Marka, typ	PASSAT Limousine B7 Highline TDI CR DPF 170 KM 4 MOTION
3. Numer fabryczny/seryjny	VI N: WVVZZZ3CZCP080979
4. Numer inwentarzowy	74100001200
5. Rok produkcji/budowy	2012
6. Informacja o sprawności / uszkodzeniu środka trwałego	Samochód sprawny
7. Historia napraw środka trwałego	- Przeglądy okresowe w zakresie zgodnym z DTR pojazdu, - Naprawa układu hamulcowego, - Naprawa zawieszania, - Wymiana akumulatora, - Wymiana rozrządu, - Wymiana koła zamachowego dwumasowego, - Naprawa instalacji elektrycznej, - Polerowanie nadwozia.
8. Czy środek trwały wymaga niezbędnych napraw (jeżeli tak to jakich?)	Nie

9.	05.2021 r. - wymiana szyby tylnej, - lampa tylna, - dach, nakładka zderzaka T, pokrywa T, ściana boczna L odnowa lakieru. 06.2020 r. - prawy T błotnik i prawe T drzwi prace blacharskie i lakiernicze. 09.2018 r. - lakierowanie zderzaka tylnego
Czy środek trwały miał wypadek /kolizję? Specyfikacja naprawy. Zgłoszone szkody 2018 r. - 2024 r.	
10. Data ostatniego serwisu	28.07.2023 r.
1 1 . Data kolejnego przeglądu technicznego	08.2025 r.
12. Czy środek tmały "maga wkładu pieniężnego?	Nie
13. Czy środek trwały posiada wady Jeżeli tak to jakie?	Nie
14. Czy środek trwały jest kompletny?	Tak
15. Czy środek trwały ma usterki? Jeżeli tak to jakie?	Nie
16. Uwagi	Widoczne drobne odpryski na pokrywie przedniej, drzwiach bocznych przednich L, błotnikach przednich L i P. Reflektor L do polerowania