

Rzeczoznawca : inż. Czesław Kamiński

Zlecniodawca: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Czarnkowie

Adres: ul. Wodna 8, 64-700 Czarnków

Zlec. pismo, znak: 3002-SEE.7110.3.2023.4

z dnia: 2023/03/02

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] III-2023

Marka: VOLKSWAGEN

Rok produkcji: 2007

Model: Sharan GP 2.0 TDI MR`05 E4

Wersja: Highline

Nr rejestracyjny: PSZ 25846

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

VIN: WVWZZZ7MZ8V009521

Nr INFO-EKSPERT 040-03937
 Data pierwszej rejestracji 2007/10/31
 Okres eksploatacji pojazdu (07/10/31-23/03/15) 184 mies.
 Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru) granatowy 2-warstwowy typu uni
 Oznaczenie typu 7M
 Dop. masa całkow. 2435 kg
 Rodzaj nadwozia van 5 drzwiowy 7 osobowy
 Jednostka napędowa z zapłonem samoczynnym
 Pojemność / Moc silnika 1968 ccm / 103kW (140KM)
 Doładowanie Turbosp. z chłodn. powietrza
 Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów 4 / rzędowy / 16
 Rodzaj skrzyni biegów manualna
 Rodzaj napędu przedni (4x2)

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE (2007.06-2007.10)

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	29	Poduszka powietrzna kierowcy
2	Antena radiowa	30	Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia
3	Dysze spryskiwaczy podgrzewane	31	Poduszki powietrzne boczne przednie
4	Dywaniaki	32	Przygotowanie do montażu radia
5	Dźwignia hamulca ręcznego pokryta skórą	33	Relingi dachowe
6	Dźwignia zmiany biegów pokryta drewnem	34	Roleta do bagażnika
7	Filtr p/pyłkowy	35	Schówek chłodzony
8	Fotel kierowcy z regulacją odcinka lędźwiowego	36	Stolik składany z tyłu oparcia fotela kierowcy
9	Fotel kierowcy z regulacją wysokości	37	Stolik składany z tyłu oparcia przedniego fotela pasażera
10	Fotel pasażera z regulacją odcinka lędźwiowego	38	Sygnalizacja pozostawienia włączonych świateł
11	Fotel pasażera z regulacją wysokości	39	Szyba tylna otwierana
12	Fotele przednie sportowe	40	Szyby atermiczne
13	Fotele w II rzędzie 2 szt.	41	Szyby przednie regulowane elektrycznie
14	Fotele w III rzędzie 2 szt.	42	Szyby tylne regulowane elektrycznie
15	Głośniki 10 szt.	43	Szyby uchylne w III rzędzie okien
16	Immobilizer	44	Światła p/mgielne przednie
17	Kierownica pokryta skórą	45	Światła z regulacją kąta pochylenia
18	Kieszenie w oparciach foteli przednich	46	Światło dodatkowe STOP
19	Klimatyzacja automatyczna Climatronic 2 strefowa	47	Tablica rozdzielcza z regulacją oświetlenia
20	Kolumna kierownicy regulowana	48	Tapicerka łączona skóra/alcantara
21	Koło zapasowe pełnowymiarowe	49	Tarcze kół aluminiowe 16" opony 215/55
22	Kurtyny powietrzne boczne	50	Uchwyty do mocowania bagażu
23	Listwy boczne	51	Wspomaganie układu kierowniczego
24	Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia	52	Wycieraczka szyby tylnej
25	Napinacze przednich pasów bezpieczeństwa	53	Wykończenie wnętrza drewnem orzechowym
26	Obrotomierz	54	Zabezpieczenie kół przed kradzieżą
27	Pasy bezpieczeństwa przednie z regulacją wysokości mocowania	55	Zamek centralny zdalnie sterowany
28	Podłokietniki na wszystkich siedzeniach		

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- 1 Fotele przednie obracane
Fotel kierowcy obrotowy
Fotel pasażera obrotowy
- 2 Fotele przednie podgrzewane
Fotel kierowcy podgrzewany
Fotel pasażera podgrzewany
- 3 Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie
Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie
- 4 Podłokietniki foteli przednich
Podłokietnik fotela pasażera
Podłokietnik fotela kierowcy

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	Wartość [PLN]
1	Czujniki parkowania	95
2	Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie	33
3	Pakiet System p/poślizgowy przy przyspieszaniu ASR Blokada mechanizmu różnicowego EDS System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP	437
4	Radioodtwarzacz CD + MP3	140
5	Reflektory ksenonowe + spryskiwacze reflektorów Spryskiwacze reflektorów Reflektory ksenonowe	488
6	Relingi dachowe chromowane (dopłata)	60
7	System nawigacji satelitarnej z monitorem kolorowym System nawigacji satelitarnej Monitor kolorowy	615
8	Szyba przednia ogrzewana	115

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]	Zużycie [%]
Przednie lewe:	*AEDLUS 215/55 R16 93H SHOW ACE ALLOS		100
Przednie prawe:	*AEDLUS 215/55 R16 93H SHOW ACE ALLOS		100
Tylne lewe:	*MATADOR 215/55 R16 93H SIBIR S		100
Tylne prawe:	*MATADOR 215/55 R16 93H SIBIR S		100

STAN TECHNICZNY POJAZDU

NADWOZIE - niekompletne, koloru granatowego. Zgodnie z dowodem rejestracyjnym pojazdu, jest to samochód osobowy przeznaczony do przewozu 7 osób. W dniu badania w samochodzie brakowało siedzenia tylnego lewego w III rzędzie. Zewnątrz powłoka lakierowa zniszczona, zmatowiała i porysowana. Stwierdzono głębokie zarysowania z uszkodzeniem bazy lakierniczej oraz liczne miejscowe ubytki lakieru. Podłoga silnie skorodowana z licznymi pęcherzami. W wyniku skorodowania struktura wytrzymałościowa nadwozia znacznie obniżona. Wyposażenie wnętrza nadwozia zniszczone, z licznymi uszkodzeniami mechanicznymi, silnie zabrudzone, poplamione, wykładziny podłogowe miejscami zbutwiały. Kompletnie wnętrze pojazdu kwalifikuje się do profesjonalnego czyszczenia chemicznego, z praniem wykładzin tapicerskich i wymianą popękanych, przetartych i zbutwiałych obić tapicerskich. Elementy wyposażenia zewnętrznego nadwozia z tworzyw sztucznych spłowiały, porysowane, uszczelki popękane i sparciały.

SILNIK - kompletny. Brak akumulatora uniemożliwił uruchomienie silnika. Stwierdzono wycieki oleju silnikowego, korpus silnika zabrudzony olejem. Układ wydechowy skorodowany, miejscami na wskroś, kwalifikuje się w całości do wymiany. Aluminiowe elementy osprzętu silnika silnie utlenione. Silnik wraz z osprzętem kwalifikuje się do przeglądu z uszczelnieniem wycieków, wymianą płynów eksploatacyjnych, filtrów oraz elementów zużytych eksploatacyjnie.

ZESPOŁY I MECHANIZMY PODWOZIA - kompletne. Elementy zawieszenia osi przedniej i tylnej silnie skorodowane. Powiększone luzy na końcówkach układu hamulcowego. Amortyzatory przednie i tylne oraz

sprężyny zniszczone działaniem korozji kwalifikują się do wymiany. Skrzynia biegów ręczna o 6-ciu przełożeniach. Stwierdzono powiększony luz w mechanizmie sterowania skrzynią. Układ hamulcowy tarczowy na osi przedniej i tylnej. Klocki hamulcowe, zaciski oraz tarcze hamulcowe silnie skorodowane, w stanie jak w dniu badania kwalifikują się wyłącznie do wymiany. Układ hamulcowy zablokowany. Obręcze kół aluminiowe.

Podczas oględzin przedstawiono:
- kluczyki 2szt,
- dowód rejestracyjny - DR/BAH 1950826

KOREKTY		
WARTOŚĆ BAZOWA BRUTTO (190 mies.)		20 600 PLN
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE DODATKOWE		1 983 PLN
KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ		610 PLN
KOREKTA ZA OGUMIENIE		- 652 PLN
KOREKTY RÓŻNE		- 19 482 PLN
W tym:		[%] Wart. [PLN]
Konieczne naprawy		-84,0 -19 482

Wartość rynkowa brutto wyżej zidentyfikowanego pojazdu, określona na miesiąc marzec 2023 roku wynosi:

3100 PLN

(słownie: trzy tysiące sto złotych)

w tym VAT (23,0%) 579,67 PLN

Wartość określono na podstawie:

- notowań wartości rynkowych z bazy pojazdów "Komputerowego Systemu INFO-EKSPERT" na III-2023 zaakceptowanych przez wykonawcę opinii,
- korekt mających wpływ na wartość pojazdu.

Wycenę sporządził: