

Wyższy Urząd Górniczy

Departament Warunków Pracy
i Szkolenia

Katowice, dnia 22 października 2026 r.

I N F O R M A C J A Nr 41/2026/EW

o wypadku powodującym czasową niezdolność do pracy (powyżej 60 dni) zaistniałym w dniu 9.10.2026 r. w odkrywkowym zakładzie górniczym Kopalnia Wapieni „Morawica”, gmina Morawica, powiat kielecki, woj. świętokrzyskie, należącym do przedsiębiorcy Kopalnia Wapienia „Morawica” Spółka Akcyjna, któremu uległ operator ładowarki kołowej.

Wypadek miał miejsce w trakcie wychodzenia z kabiny ładowarki kołowej marki Liebherr typ L 586 na terenie Zakładu Przeróbki Mechanicznej nr II w granicach odkrywkowego zakładu górniczego Kopalnia Wapieni „Morawica”.

W dniu 9.10.2026 r. na zmianie II, rozpoczynającej się o godzinie 14³⁰, mistrz przeróbki kopaliny przydzielił operatorowi ładowarki prace na terenie Zakładu Przeróbki Mechanicznej nr II polegającą na załadunku kruszyw na samochody odbiorców zewnętrznych. Około godziny 20⁵⁰ operator ładowarki zatrzymał maszynę w okolicy stożka z kamieniem frakcji 0 – 31,5 mm, po czym wychodząc z kabiny postawił prawą stopę na pierwszym stopniu schodków poślizgnął się, stracił równowagę i upadł na ziemię. Operator powiadomił mistrza przeróbki kopaliny żeby przyszedł w to miejsce, ponieważ coś zrobił sobie w nogę. Ponieważ mistrz przeróbki kopaliny nie mógł opuścić swojego stanowiska, gdyż wiązało się to zatrzymaniem kruszarki przeróbki wstępnej powiadomił telefonicznie maszynistę urządzeń krusząco-sortujących aby skierował się w miejsce wypadku. Maszynista urządzeń krusząco – sortujących przybył na miejsce i zastał klęczącego poszkodowanego a następnie pomógł mu wstać. Po przybyciu sztygara zmianowego razem pomogli poszkodowanemu przejść do kabiny sterowniczej. Następnie sztygar zmianowy powiadomił telefonicznie osobę dozoru specjalności mechanicznej o zaistniałym wypadku, który niezwłocznie wezwał pogotowie ratunkowe. Poszkodowany został przetransportowany do szpitala.

W związku z zaistniałym wypadkiem, Dyrektor OUG w Kielcach wydał decyzję nakazującą niezwłocznie dokonać czynności niezbędnych dla zapewnienia prawidłowego ruchu zakładu górniczego, polegających na:

- 1) zapoznaniu pracowników odkrywkowego zakładu górniczego Kopalnia Wapienia „Morawica” z okolicznościami i przyczynami zaistniałego wypadku,

- 2) ponownym przeszkoleniu operatorów maszyn i kierowców samochodów technologicznych w zakresie bezpiecznego wykonywania pracy na stanowiskach ze szczególnym uwzględnieniem zapisów dokumentacji techniczno-ruchowych.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Kielcach.