

Rzeczoznawca : in . Mirosław Majda

Zleceniodawca: Główny Inspektorat Ochrony środowiska

Adres: ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 3, 02-362 Warszawa

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

PODSTAWA WYCENY

Próba ruchowa i oglądziny pojazdu w Warszawie ul. Biało-brzeska.

Pomiar grubości powłoki lakierowej.

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] III-2025

Marka: VOLKSWAGEN

Rok produkcji: 2017

Model: Passat B8 1.8 TSI MR`15 E6

Wersja: Comfortline

Nr rejestracyjny: WU 7715F

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

VIN: WVGZZZ3CZJE107776

Nr INFO-EKSPERT	040-07767
Data pierwszej rejestracji	2017/12/14
Data wykonania badania technicznego	2025/06/07
Wskazanie drogomierza	237555 km
Okres eksploatacji pojazdu (17/12/14-25/03/20)	87 mies.
Dop. masa całkowita	2030 kg
Rodzaj nadwozia	sedan 4 drzwiowy
Jednostka napędowa	z zapłonem iskrowym (wtrysk)
Pojemność / Moc silnika	1798 ccm / 132kW (179KM)
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rzędowy / 16
Rodzaj skrzyni biegów	manualna
Rodzaj napędu	przedni (4x2)

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE (2015.11-2017.04)

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	26	Poduszki powietrzne boczne przednie
2	Dywaniki	27	Schówek chłodzony
3	Fotel kierowcy z regulacją odcinka lędźwiowego elektryczny	28	Schówek dodatkowy w konsoli centralnej
4	Gniazdo 12V	29	System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP
5	Gniazdo 12V w bagażniku	30	System Front Assist
6	Hamulec postojowy automatyczny	31	System ochrony pasażerów aktywny "PreCrash"
7	Hamulec wielokolizyjny	32	System ostrzegania o zmęczeniu kierowcy
8	Immobilizer	33	System p/poślizgowy MSR
9	Kierunkowskazy LED	34	System p/poślizgowy przy przyspieszaniu ASR
10	Kieszenie w oparciach foteli przednich	35	System rekuperacji - odzyskiwania energii podczas hamowania
11	Klimatyzacja automatyczna Climatronic 3 strefowa	36	System stabilizacji toru jazdy przyczepy TSA
12	Kolumna kierownicy z regulacją wysokości	37	System Start/Stop

gł boko ci			
13	Koło zapasowe pełnowymiarowe	38	System sygnalizacji spadku ciśnienia w oponach
14	Komputer pokładowy MFA Premium	39	Szyby atermiczne
15	Kurtyny powietrzne boczne	40	Szyby przednie regulowane elektrycznie
16	Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie	41	Szyby tylne regulowane elektrycznie
17	Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie	42	wiatła do jazdy dziennej
18	Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia	43	wiatła tylne LED
19	Lusterko wewnętrzne ciemniane automatycznie	44	Tarcze kół aluminiowe 16" opony 215/60
20	Lusterko zewnętrzne kierowcy ciemniane automatycznie	45	Tempomat
21	Otwór na długie przedmioty w siedzeniu tylnym	46	Wspomaganie układu kierowniczego zmienne
22	Podłokietnik centralny przedni	47	Wycieraczki z czujnikiem deszczu
23	Podłokietnik siedzeń tylnych	48	Zamek centralny zdalnie sterowany
24	Poduszka powietrzna kierowcy	49	Zderzaki w kolorze nadwozia
25	Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia	50	Zegar analogowy

Lp. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- 1 Audio System "Composition Colour"
 - Głośniki 8 szt.
 - Złącze "AUX"
 - Złącze kart SD
 - Radioodtwarzacz CD/MP3
 - Wyświetlacz 5" dotykowy
- 2 Czujniki parkowania - przód/tył
 - Czujniki parkowania - przód
 - Czujniki parkowania - tył
- 3 Fotele przednie z regulacją wysokości
 - Fotel kierowcy z regulacją wysokości
 - Fotel pasażera z regulacją wysokości
- 4 Kierownica multifunkcyjna
 - Drążek zmiany biegów pokryty skórą
 - Sterowanie radiem w kierownicy
 - Kierownica pokryta skórą
 - Sterowanie komputerem pokładowym przy kierownicy
- 5 Siedzenia tylne dzielone i składane 60/40
 - Siedzenia tylne dzielone
 - Siedzenia tylne składane
- 6 System "Park Pilot"
 - Czujniki parkowania - tył
 - System wspomagający parkowanie

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJE DZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]	Zużycie [%]
Przednie lewe:	DUNLOP 215/60 R16 95H WINTER SPORT 5 TL		65
Przednie prawe:	DUNLOP 215/60 R16 95H WINTER SPORT 5 TL		65
Tylne lewe:	DUNLOP 215/60 R16 95H WINTER SPORT 5 TL		65
Tylne prawe:	DUNLOP 215/60 R16 95H WINTER SPORT 5 TL		65
Zapasowe:	MICHELIN 215/60 R16 95V ENERGY SAVER TL		30

STAN TECHNICZNY POJAZDU

SILNIK

- uruchamianie prawidłowe
- wspornik filtra oleju prawidłowy
- turbosprężarka zablokowana

- układ chłodzenia nieszczelny.

PODWOZIE

- w pracy układu kierowniczego oraz zawiesz tylnego i przedniego usterek nie stwierdzono,
- katalizator z nadmiern ilo ci osadu.

NADWOZIE grubo powłoki lakierowej do 150 µm

- po naprawie lakierniczej, a maksymalne wyniki pomiarów warstw lakierniczych na poszczególnych elementach podano na arkuszu badania powłoki lakierowej
- drzwi przednie lewe i tylne lewe z odpryskami i wgnieceniami
- błotnik tylny lewy z gł bok rys
- wykładzina tapicerska wybrudzona, wygnieciona.

KOREKTY

WARTO BAZOWA BRUTTO (94 mies.)	55 100 PLN
KOREKTA ZA PIERWSZ REJESTRACJ	1 969 PLN

Korekta uwzgl dnia wpływ daty pierwszej rejestracji pojazdu (pierwszego dopuszczenia do ruchu po zakupieniu pojazdu nowego) na jego wartość. Przyjmuje się, że pojazd bazowy został zarejestrowany po raz pierwszy 2017/05/15. Pojazd wyceniany został zarejestrowany 7 miesięcy po niej, zatem jego okres eksploatacji jest krótszy od okresu eksploatacji pojazdu bazowego i st d wynika dodatnia korekta wartości.

KOREKTA ZA PRZEBIEG	- 11 774 PLN
---------------------	--------------

Korekta uwzgl dnia wpływ przebiegu pojazdu na jego wartość. Wartość bazowa (skorygowana o wpływ pierwszej rejestracji) została określona dla przebiegu normatywnego 134 400 km. Zweryfikowany przebieg wycenianego pojazdu jest większy od normatywnego o 103 155 km. Powoduje to zastosowanie korekty wartości w wysokości -20,63%.

KOREKTA ZA OGUMIENIE	- 473 PLN
----------------------	-----------

Korekta uwzgl dnia wpływ stanu ogumienia na wartość pojazdu. Punktem odniesienia jest ogumienie o zużyciu 50%.

KOREKTY RÓ NE	- 12 541 PLN
---------------	--------------

W tym:

	[%]	Wart. [PLN]
Zadana szacunkowa korekta z tytułu wcześniejszych napraw	-3,0	-1 358

Naprawy powypadkowe samochodów szczególnie, w pierwszych latach eksploatacji mogą powodować obniżenie ich wartości w odniesieniu do pojazdów bezwypadkowych. Poziom utraty wartości może wzrastać w przypadku niskiej jakości naprawy i odpowiednio małe w nowych pojazdach naprawianych z zachowaniem norm naprawczych producenta pojazdu. W pojazdach wieloletnich profesjonalnie wykonane naprawy powypadkowe mogą powodować usprawnienie pojazdu w stosunku do jego stanu technicznego jak przed szkodą (awarią) i skutkowa wzrostem ich wartości.

Konieczne naprawy pojazdu	-28,7	-12 983
---------------------------	-------	---------

Konieczność wykonania naprawy wycenianego pojazdu jest podstawą do obniżenia jego wartości w stosunku do wartości pojazdu sprawnego. O wielkości korekty decyduje koszt naprawy przywracającej pojazd do stanu technicznego odpowiedniego do okresu użytkowania pojazdu, jego przebiegu i ogólnego stanu technicznego.

Dodatkowo 4 opony Kleber 215/60R16 - 25%	4,0	1 800
--	-----	-------

Wartość rynkowa brutto wyżej zidentyfikowanego pojazdu, określona na dzień wykonania opinii wynosi:

32300 PLN

(słownie: trzydzieści dwa tysiące trzysta złotych)

w tym VAT (23,0%) **6039,84 PLN**

Wartość określono na podstawie:

- notowa wartości rynkowych z bazy pojazdów "Komputerowego Systemu INFO-EKSPERT" na III-2025 zaakceptowanych przez wykonawcę opinii,
- korekty mających wpływ na wartość pojazdu.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

do wyceny nr: ETM-92/2025

z dnia: 2025/03/20

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] III-2025

Marka: VOLKSWAGEN

Rok produkcji: 2017

Model: Passat B8 1.8 TSI MR 15 E6

Wersja: Comfortline

Nr rejestracyjny: WU 7715F

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy



1



1_1



1_2



1_3



2



2_1



2_2



2_3



2_4



2_5



3



3_1



3_2

ARKUSZ BADANIA POWŁOKI LAKIEROWEJ

do wyceny nr: ETM-92/2025

z dnia: 2025/03/20

Rzeczoznawca : in . Mirosław Majda

Zleceniodawca: Główny Inspektorat Ochrony środowiska

Adres: ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 3, 02-362 Warszawa

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] III-2025

Marka: VOLKSWAGEN

Rok produkcji: 2017


Model: Passat B8 1.8 TSI MR`15 E6

Wersja: Comfortline

Nr rejestracyjny: WU 7715F

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

OPIS POWŁOKI LAKIEROWEJ



Kosztorys - Naprawa konieczna (bie ca)

do wyceny nr: ETM-92/2025

z dnia: 2025/03/20

Rzeczoznawca : in . Mirosław Majda

Zleceniodawca: Główny Inspektorat Ochrony środowiska

Adres: ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 3, 02-362 Warszawa

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] III-2025

Marka: VOLKSWAGEN

Rok produkcji: 2017

Model: Passat B8 1.8 TSI MR`15 E6

Wersja: Comfortline

Nr rejestracyjny: WU 7715F

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

VIN: WVVZZZ3CZJE107776

Data pierwszej rejestracji: 2017/12/14

Wskazanie drogomierza: 237555 km

Nr IE: 040-07767

ZAŁOŻENIA DO KOSZTORYSU

Stawka blacharska netto za RBG 200,00 PLN Stawka lakiernicza netto za RBG 200,00 PLN

1 RBG = 10 JC

1 RBG = 10 JC

Materiały lakiernicze jako 100,0 % wartości robocizny lakierniczej

Współczynnik amortyzacji pojazdu 0,44

Urealnienie cen części 56,0 %

CZĘŚCI ZAMIENNE

Lp.	Kod cz	Symbol operacji	Nazwa części zamiennych	NZS [%]	Warto netto [PLN]
1		w	Katalizator		7000,00
2		w	Wspornik filtra oleju		852,00
3		w	Turbosprężarka		3500,00
4		w	Uszczelnienie układu chłodzenia		1000,00
Razem:					5434,88

PRACE BLACHARSKIE - MECHANICZNE

Lp.	Kod cz	Symbol operacji	Nazwa części / operacji	Czas napr. [JC]	Warto netto [PLN]
1		w	Katalizator - Wymiana	11	220,00
2		w	Wspornik filtra oleju - Wymiana	27	540,00
3		w	Turbosprężarka - Wymiana	39	780,00
4		w	Uszczelnienie układu chłodzenia - Wymiana	25	500,00
5		WZ	Drzwi przednie prawe - wymont i zamont	15	300,00
6		WZ	Drzwi tylne prawe - wymont i zamont	15	300,00
7		D	Blotnik tylny prawy - Wymont. osprzętu	10	200,00
Razem:					2840,00

PRACE LAKIERNICZE

Lp.	Kod	Symbol	Nazwa cz ci / operacji	Czas napr. [JC]	Warto netto [PLN]
1		1	Drzwi przednie prawe - Lakierowanie	21	420,00
2		1	Drzwi tylne prawe - Lakierowanie	20	400,00
3		1	Błotnik tylny prawy - Lakierowanie	16	320,00
				Razem:	1140,00
				Material lakierniczy netto:	1140,00
				RAZEM NETTO:	10554,88
				VAT (23,0%)	2427,62
				RAZEM BRUTTO:	12982,50