

Rzeczoznawca : certyfikowany mgr inż. Tomasz Prokopowicz RS001143

Zleceniodawca: Prokuratura Okręgowa w Nowym Sączu

Adres: ul. Jagiellońska 56 a, 33-300 Nowy Sącz

Zlec. pismo, znak: 3018-7.242.74.2025

z dnia: 2025/10/22

Właściciel: Prokuratura Okręgowa w Nowym Sączu

Adres: ul. Jagiellońska 56 a, 33-300 Nowy Sącz

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

PODSTAWA OPINII

1. Badanie organoleptyczne pojazdu.
2. Komputerowy system Info-Ekspert wersja Info Plus.
3. Instrukcja nr 1/2024 r. Stowarzyszenia Rzeczoznawców Techniki Samochodowej i Ruchu Drogowego w sprawie określania wartości rynkowych pojazdu.

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] X-2025

Marka: RENAULT

Rok produkcji: 2007

Model: Kangoo 1.6 MR`03 E3

Wersja: Helios 95

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

Nr rejestracyjny: KN 39384

VIN: VF1KC0SAF38811289

Nr INFO-EKSPERT	031-04582
Data pierwszej rejestracji	2007/11/13
Wskazanie drogomierza	193405 km
Okres eksploatacji pojazdu (07/11/13-25/10/29)	216 mies.
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	czerwony 2-warstwowy typu uni
Oznaczenie typu	KC0/FC0
Dop. masa całkow.	1630 kg
Rodzaj nadwozia	kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe
Jednostka napędowa	z zapłonem iskrowym (wtrysk)
Pojemność / Moc silnika	1598 ccm / 70kW (95KM)
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rzędowy / 16
Rodzaj skrzyni biegów	manualna
Rodzaj napędu	przedni (4x2)

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE (2007.05-2007.10)

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	17	Siedzenia tylne dzielone asymetrycznie
2	Antena radiowa	18	Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa przednich
3	Drzwi boczne prawe przesuwne przeszkłone	19	Sygnalizacja otwartych drzwi
4	Drzwi tylne przeszkłone otwierane 180 stopni	20	Sygnalizacja pozostawienia włączonych świateł
5	Filtr p/pyłkowy	21	Szyba w drzwiach prawych przesuwnych uchylna
6	Immobilizer	22	Szyby przednie regulowane elektrycznie
7	Klimatyzacja	23	Szyby przyciemniane
8	Listwy boczne	24	Światła p/mgielne przednie
9	Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia	25	Światła z regulacją kąta pochylenia
10	Napinacze przednich pasów bezpieczeństwa z kontrolą naciągu	26	Światło dodatkowe STOP
11	Pasy bezpieczeństwa przednie z regulacją wysokości mocowania	27	Uchwyty do mocowania ładunków
12	Pasy bezpieczeństwa tylne 3 szt.	28	Wspomaganie układu kierowniczego
13	Podłokietnik centralny przedni	29	Wykładzina bagażnika
14	Półka pod dachem w kabinie	30	Zamek centralny zdalnie sterowany
15	Przygotowanie do montażu radia	31	Zasłona części bagażowej

2

16 Radioodtwarzacz 4x15W CD 32 Zderzaki w kolorze nadwozia

L.p. Nazwa pakietu / elementu wyposażenia standardowego

- 1 Drzwi boczne lewe przesuwne z szybą otwieraną
Drzwi boczne lewe przesuwne
Szyba w drzwiach lewych przesuwnych otwierana
- 2 Poduszki powietrzne kierowcy i pasażera
Poduszka powietrzna kierowcy
Poduszka powietrzna pasażera
- 3 Szyba tylna ogrzewana z wycieraczką
Szyba tylna ogrzewana
Wycieraczka szyby tylnej
- 4 Zagłówki przednie i tylne 5 szt.
Zagłówki siedzeń tylnych 3 szt.
Zagłówki foteli przednich

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

Wartość [PLN]

- | | |
|---------------------------|---|
| 1 +Blokada skrzyni biegów | 0 |
|---------------------------|---|

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]	Zużycie [%]
Przednie lewe:	CONTINENTAL 175/65 R14 82T ECO CONTACT 6 TL	50	50
Przednie prawe:	CONTINENTAL 175/65 R14 82T ECO CONTACT 6 TL	50	50
Tylne lewe:	CONTINENTAL 175/65 R14 82T ECO CONTACT 6 TL	50	50
Tylne prawe:	CONTINENTAL 175/65 R14 82T ECO CONTACT 6 TL	50	50

STAN TECHNICZNY POJAZDU

Podczas oględzin organoleptycznych stwierdzono:

- zderzak tylny z prawej strony uszkodzona powłoka lakierowa
- pokrywa komory silnika w przedniej części liczne ubytki powłoki lakierowej.

KOREKTY

WARTOŚĆ BAZOWA BRUTTO (221 mies.) **11 750 PLN**

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ **281 PLN**

Korekta uwzględnia wpływ daty pierwszej rejestracji pojazdu (pierwszego dopuszczenia do ruchu po zakupieniu pojazdu nowego) na jego wartość. Przyjmuje się, że pojazd bazowy został zarejestrowany po raz pierwszy 2007/05/15. Pojazd wyceniany został zarejestrowany 6 miesięcy później, zatem jego okres eksploatacji jest krótszy od okresu eksploatacji pojazdu bazowego i stąd wynika dodatnia korekta wartości.

KOREKTA ZA PRZEBIEG **1 165 PLN**

Korekta uwzględnia wpływ przebiegu pojazdu na jego wartość. Wartość bazowa (skorygowana o wpływ pierwszej rejestracji) została określona dla przebiegu normatywnego 258 000 km. Zweryfikowany przebieg wycenianego pojazdu jest mniejszy od normatywnego o - 64 595 km. Powoduje to zastosowanie korekty wartości w wysokości 9,69%.

Wartość rynkowa brutto wyżej zidentyfikowanego pojazdu, w stanie jak przed szkodą, określona na dzień 29 października 2025 roku wynosi:

13200 PLN

(słownie: trzynaście tysięcy dwieście złotych)

w tym VAT (23,0%) 2468,29 PLN

2

Wartość brutto pojazdu w stanie uszkodzonym określona na dzień 29 października 2025 roku wynosi:
12200 PLN

(słownie: dwanaście tysięcy dwieście złotych)

w tym VAT (23,0%) 2281,30 PLN

Wartości określono na podstawie:

- notowań wartości rynkowych z bazy pojazdów "Komputerowego Systemu INFO-EKSPERT" na X-2025 zaakceptowanych przez wykonawcę opinii,
- korekt mających wpływ na wartość pojazdu,
- analizy zbywalności pojazdu uszkodzonego.

Rzecznik:

CERTYFIKOWANY RZECZOWNIK
TECHNIKI SAMOCHODOWEJ
I RUCHU DROGOWEGO
mgr inż. Tomasz Prokopowicz

Nowy Sącz dnia 31 października 2025 r.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

do opinii nr: TP-2025/273

z dnia: 2025/10/31

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] X-2025

Marka: RENAULT

Rok produkcji: 2007

Model: Kangoo 1.6 MR`03 E3

Wersja: Helios 95

Nr rejestracyjny: KN 39384

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy



Foto nr.1. Widok ogólny



Foto nr.2. Widok ogólny



Foto nr.3. Numer identyfikacyjny VIN



Foto nr.4. Tabliczka znamionowa



Foto nr.5. Stan licznika przebiegu



Foto nr.6. Uszkodzenia zderzaka tylnego

ARKUSZ USTALENIA WARTOŚCI POJAZDU W STANIE USZKODZONYM

do opinii nr: TP-2025/273

z dnia: 2025/10/31

Rzeczoznawca : certyfikowany mgr inż. Tomasz Prokopowicz RS001143

Zleceniodawca: Prokuratura Okręgowa w Nowym Sączu

Adres: ul. Jagiellońska 56 a, 33-300 Nowy Sącz

Zlec. pismo, znak: 3018-7.242.74.2025

z dnia: 2025/10/22

Właściciel: Prokuratura Okręgowa w Nowym Sączu

Adres: ul. Jagiellońska 56 a, 33-300 Nowy Sącz

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] X-2025

Marka: RENAULT

Rok produkcji: 2007

Model: Kangoo 1.6 MR'03 E3

Wersja: Helios 95

Nr rejestracyjny: KN 39384

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

Nr IE: 031-04582

Wartość pojazdu nieuszkodzonego (założony wiek pojazdu jak w dniu wyceny - 216 mies.) . 13 200 PLN

Współczynnik amortyzacji pojazdu 0,18

CZĘŚCI DO NAPRAWY

L.p. Nazwa elementu

Lewy/Prawy

1 Nadwozie lakierowane

1 Pokrywa przednia

2 Wyposażenie nadwozia

2 Zderzak tylny kpl.

WYCENA ZESPOŁÓW POJAZDU

L.p. Nazwa zespołu

Udział
[%]Zniszczenie
[%]Wart. poz.
zesp. [PLN]

1 Nadwozie lakierowane

24

1

3 136

2 Wyposażenie nadwozia

36

1

4 704

3 Silnik z osprzętem

16

0

2 112

4 Układ napędowy

8

0

1 056

5 Zawieszenie przednie z układem kierowniczym

8

0

1 056

6 Zawieszenie tylne

4

0

528

7 Reszta

4

0

528

Bazowa wartość głównych zespołów pojazdu 13 120 PLN

WYLICZENIE WARTOŚCI POJAZDU W STANIE USZKODZONYM**Metoda zredukowanego kosztu naprawy w oparciu o szacunkowy koszt naprawy**

Wartość pojazdu nieuszkodzonego przy założonym wieku 13 200 PLN

Koszt naprawy oszacowany na podstawie obrazu uszkodzeń 1 657 PLN

Współczynnik amortyzacji wycenianego pojazdu 0,30

Współczynnik redukcji pozostałych składników naprawy 0,65

Współczynnik zmiany kosztu naprawy 1,01

Zredukowany koszt naprawy 981 PLN

Wynik metody zredukowanego kosztu naprawy 12 219 PLN

Metoda stopnia uszkodzenia

Wartość pojazdu nieuszkodzonego przy założonym wieku 13 200 PLN

Stopień uszkodzenia 0,0061

Współczynnik stopnia uszkodzenia 0,98

Współczynnik uszkodzeń ukrytych	0,98
Współczynnik zbywalności pojazdu uszkodzonego	0,21
Wynik metody stopnia uszkodzenia	2 646 PLN

PODSUMOWANIE

Wartość pojazdu uszkodzonego określona: Metodą zredukowanego kosztu naprawy.	12 219 PLN
WARTOŚĆ RYNKOWA BRUTTO PO ZAOKRĄGLENIU	13 200 PLN
Zaokrąglona wartość pojazdu uszkodzonego	12 200 PLN
Różnica wartości pojazdu przed i po szkodzie	1 000 PLN
Współczynnik kosztu naprawy wzg. wartości rynkowej	0,13

Rzecznik:

CERTYFIKOWANY RZECZCZNIK
TECHNIKI SAMOCHODOWEJ
I RUCHU DROGOWEGO
mgr inż. Tomasz Prokopowicz

Nowy Sącz dnia 31 października 2025 r.