

KARTA EWIDENCYJNA ZABYTKU NIERUCHOMEGO NIEWPISANEGO DO REJESTRU ZABYTKÓW

3. Miejscowość

LUBARTÓW UL. LIPOWA

1. Nazwa

KAPLICZKA PRZYDROŻNA

2. Czas powstania

II połowa XVIII wieku

9. Materiały graficzne

4. Adres (ulica, nr posesji)

Lubartów ul. Lipowa, w obrębie chodnika
przy drodze Lubartów-Kamionka
Nr działki 188
Id. działki 060801_1.0004.AR_6.188

5. Przynależność administracyjna

województwo lubelskie

powiat lubartowski

gmina Lubartów

6. Współrzędne geograficzne

N: 51° 27' 54.19" E: 22° 36' 14.56"

7. Użytkowanie obecne

Funkcja kultowa

8. Stan zachowania

4 - Dobry



Autor zdjęcia: Sebastian Mitura

Źródło mapy: Geoportal Skala: 1:2000

10. Istniejące zagrożenia, najpilniejsze postulaty konserwatorskie

1. stan zachowania: dobry - 4

- stan fundamentów - dobry,
- stan pokrycia dachowego - bardzo dobry,
- widoczne spękania tynku na cokole i części elewacji, szczególnie na kolumnkach oraz gzymsach,
- wyposażenie kapliczki wtórne, bez znaczenia dla wartości obiektu.

2. Istniejące zagrożenia:

- lokalizacja kapliczki w bezpośredniej bliskości jezdni stanowi największe zagrożenie dla stanu obiektu zabytkowego; ruch drogowy naraża obiekt na ciągłe wibracje, które pogłębiają istniejące spękania tynków; zniszczenia dopełniają spaliny samochodowe i pyły a także ochlapywanie wodą, które powodują zabrudzenia powierzchni zabytku,
- brak opaski odwadniającej w tylnej części kapliczki, co może powodować jej zawilgocenie,
- zbyt duża bliskość wysokiej zieleni od tyłu kapliczki (od południa), której system korzeniowy może powodować naruszenie fundamentów.

3. Najpilniejsze postulaty konserwatorskie:

- wprowadzenie opaski odwadniającej od południowej elewacji kapliczki
 - rozważyć możliwość wprowadzenia niskiego ogrodzenia od strony ulicy, które choć częściowo ochroni elewację frontową (północną) kapliczki przed wodą spod kół samochodowych,
 - zaleca się wzmocnienie cokołu, usunięcie wszystkich zniszczonych i luźnych warstw, następnie uzupełnienie ubytków i spękań ze szczególnym uwzględnieniem detalu architektonicznego,
 - dopuszcza się możliwość cofnięcia bryły kapliczki w głąb działki (na południe) za zgodą jej właściciela lub jej translokacji w inne miejsce przy tej samej ulicy
 - przy kolejnym remoncie postulowane opracowanie koncepcji konserwatorskiej remontu elewacji i ustalenia jej pierwotnej kolorystyki aby zachować pierwotny, historyczny wygląd obiektu
 - postuluje się korektę wysokiego drzewostanu przy kapliczce od południa, które sprzyja zawilgoceniu obiektu,
- Celem tych działań jest zachowanie autentyzmu i integralności zabytkowej kapliczki, która stanowi ważny akcent architektoniczny ulicy Lipowej, eksponowany zarówno z najazdu od wschodu jak i od zachodu.

11. Adnotacje o inspekcjach, informacje o zmianach (daty, imiona i nazwiska wypełniających)

12. Opracowanie karty ewidencyjnej (autor, data i podpis)

Autor: Sebastian Mitura
Data: 18.09.2025 r.

Sebastian Mitura