

Wycena Techniczna

z ustaleniem wartości rynkowej pojazdu
wykonana na zlecenie :

URZĄD SKARBOWY
w Łowiczu
99-400 Łowicz
ul. Józefa Chełmońskiego 2



WŁAŚCICIEL POJAZDU - ADRES

SKARB PAŃSTWA

Beata Ciechomska

Ocena wykonana przez biegłego skarbowego
Izby Administracji Skarbowej w Łodzi

Kazimierz Margas
Rzecznik pojazdów samochodowych
Nr certyfikatu 21/Rz/W-wa 2007

Miejsce i data wyceny : Parking Urzędu Skarbowego w Łowiczu ul. Chełmońskiego 2						
dnia 13.09.2023 r.						
MARKA POJAZDU	MODEL POJAZDU	NUMER REJESTR.	NUMER NADWOZIA	NUMER SILNIKA	ŁAD/KG OSÓB	POJ. SKOK. SILNIKA
OPEL	ASTRA 2,0 i kat.	RJA 36103	W0L0AHL486 500435	-	5	1998 cm ³ 110 kW 150 KM
RODZAJ POJAZDU	RODZAJ ZAPŁONU	ROK PRODUKCJI	DATA I REJEST i 1 rej. w kraju	WAŻNOŚĆ DOW. REJ.	DATA NABYCIA	WSKAZANIA LICZNIKA
osobowy	ZI Turbo	2005	-	brak dow. rejestracyjnego	-	nie odczytano

- * W czasie oględzin i badania pojazdu nie okazano dowodu rejestracyjnego.
- * Pojazd posiada zamontowane tablice rejestracyjne czytelne, jest kluczyk samochodowy uszkodzony.
- * Pojazd posiada w miejscu przewidzianym przez producenta czytelny numer VIN.
- * Naklejka kontrolna legalizacyjna naklejona na szybie przedniej czytelna, zgodna z numerem rejestracyjnym w zaświadczeniu.
- * Tabliczki firmowej znamionowa zastępcza.
- * Samochód jest zaparkowany i unieruchomiony nie zabezpieczony przed warunkami atmosferycznymi
- * Pojazd postanowieniem Sądu Rejonowego w Łowiczu II Wydział Karny z dnia 09.05.2023r. Sygn. akt II Kp 127/23, RSD 26/20 (KPP w Łowiczu) przekazany na rzecz Skarbu Państwa.
- * Ocenę techniczną z ustaloną wartością rynkową opracowano dla potrzeb Urzędu Skarbowego.

Kraj producenta	Adam Opel AG Russelsheim Niemcy
Marka	OPEL
Model	Astra
Rok produkcji	2005
Typ nadwozia	4 drzwiowe
Numer seryjny	500435
Typ silnika	rzędowy 4 cylindrowy
Pojemność	2000 cm ³ 110 kW 150 KM
Rodzaj zasilania	benzyna
Rodzaj skrzyni biegów	5 biegowa – manualna

OPIS STANU TECHNICZNEGO :

Oceny stanu technicznego pojazdu przeprowadzono w stanie unieruchomionym w zakresie możliwym do oszacowania wartości w warunkach oględzin w miejscu garażowania.
Jest zaparkowany nie zabezpieczony przed warunkami atmosferycznymi.

Zakres Oceny Technicznej :

Ocena Techniczna obejmuje:

- zasadnicze dane techniczne pojazdu dla celów kontrolno - identyfikacyjnych
- podstawowe dane eksploatacyjne pojazdu w zakresie niezbędnym do wydania

- prawidłowej oceny,*
- charakterystyka warunków i metod badania pojazdu.*
- opis oraz ocena stanu technicznego pojazdu,*
- ustalenie wartości rynkowe,*
- dokładną dokumentację fotograficzną,*

Metoda i warunki badania pojazdu :

- pojazd badano w stanie unieruchomionym / metodą oględzin zewnętrznych /*

Dane techniczne pojazdu

/ wielkości charakterystyczne / :

- masa własna 1190 kg*
- dop. masa całkowita 1665 kg*
- dopuszczalna ładowność 505 kg*
- ilość miejsc 5*
- MMCP z hamulcem 1200/460 kg*
- naj. dop. nacisk osi. 8,13*
- dop. nacisk osi przedniej 750 kg*
- dop. nacisk osi tylnej 740 kg*

wymiary zewnętrzne :

- liczba osi / liczba kół 2/4*
- długość x szerokość pojazdu 4288 /1709 mm*
- wysokość pojazdu 1510 mm*
- rozstaw osi 2611 mm*

NADWOZIE :

- powłoka lakiernicza w kolorze niebieskim, odbarwiona , zewnętrznie porysowana,
- błotnik przedni prawy lewy lekko wgnieciony,
- lusterko boczne lewe wyrwane z mocowania, pogiete,
- szyby tylne przyciemnione,
- krata wlotu powietrza – zaczepy mocujące uszkodzone,
- zderzak przedni strona lewa – odkształcony, zaczepy uszkodzone,
- drzwi przednie prawe poszycie lekko pozagniatane,
- listwy ozdobne plastikowe strony prawej nadwozia częściowo pozrywane,
- uszczelki drzwi, pokrywy silnika - gumowe skruszałe, popękane,
- nadkola błotników przerdzewiałe,

Wnętrze pojazdu : poszycia foteli, drzwi, wykładziny dachu, wykładziny podłogi poplamione, zapiaszczone, zakurzone - wypełnione artykułami opakowań.

Braki w wyposażeniu :

- dowód rejestracyjny,*
- koło jezdne zapasowe,*
- klucz do kół, trójkąt ostrzegawczy, apteczka, podnośnik sam.,*
- narzędzia wyposażenia podstawowego,*

SILNIK :

Wyciek oleju z pod uszczelnień silnika.

Korpus silnika z osprzętem pokryty rozległymi produktami korozji, zapiaszczony, wycieki oleju spod uszczelnień

- instalacja wodna i elektryczna, obejmy i zaciski instalacji przewodowej skorodowane,
- elementy układu wydechowego odkształcone, przerdzewiałe,

UKŁAD CHŁODZENIA :

- osprzęt i elementy układu – bardzo podniszczone, zaśniedziane,
- obejmy i zaciski metalowe skorodowane,

WYPOSAŻENIE ELEKTRYCZNE :

- akumulator zasiarczony,
- instalacja elektryczna w obwodzie zapłonu przy kolumnie kierowniczej – widoczne naprawy,
- instalacja elektryczna i odbiorniki prądu – złącza i końcówki instalacyjne częściowo pokryte, produktami korozji,

UKŁAD NAPĘDOWY : skrzynia biegów manualna -7 biegów

- nie zauważono odkształceń mechanicznych,
- powiększony luz mechanizmu dźwigni zmiany biegów,
- wahacz prawy górny i dolny przedniego zawieszenia, amortyzatory – mocno pokryte produktami korozji,

UKŁAD HAMULCOWY :

- zasadniczy i pomocniczy-z powodu długiego unieruchomienia skorodowane, zapieczone,
- hamulce z tyłu i przodu tarczowe, przednie wentylowane od wewnątrz,
- tarczowe hamulcowe zewnętrznie pokryte produktami korozji, zapieczone,
- uszkodzeń mechanicznych zewnętrznych nie zauważono,

UKŁAD KIEROWANIA :

- drążki kierownicze, przekładnia kierownicza, kolumna kierownicy powiększone zużycie

KOŁA I OGUMIENIE : Ogumienie :

Przód i tył produkcji firmy Continental 225/45/17 91H M+S szt. 4 zużyte

- tarcze kół ze stopu aluminium pokryte produktami korozji,
- brak nadciśnienia powietrza w ogumieniach kół jezdnych,
- rok produkcji ogumienia wrzesień 2013r.

Pozostałe zespoły i podzespoły pojazdu -technicznie w stanie powiększonego zużycia eksploatacyjnego.

OCENA OGÓLNA I UZASADNIENIE :

Opinia biegłego skarbowego :

Podstawową informacją o wartościach rynkowych przedmiotowego pojazdu były katalogi :

- „ Informator rynkowy - samochody osobowe ” wyd. Eurotax Polska,
- „ Pojazdy samochodowe - wartości rynkowe”, część A, wyd. Rzeczoznawcy PZM.
- Oferty cenowe podawane w czasopismach Auto-Bazar i Moto-Expres oraz notowania własne, / pochodzące ze sprzedaży w przetargach i licytacjach /,
- Analiza możliwości napraw pojazdów uszkodzonych,
- Notowania Internetowe, notowania własne,
- Realiów rynku pojazdów używanych oraz korekt mających wpływ na wartość pojazdu,
- Opinię opracowano bezstronnie, zgodnie z wiedzą i praktyką zawodową rzeczoznawcy,

Wartość rynkowa – to wartość rzeczy lub praw majątkowych określona na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stopnia zużycia oraz czasu i miejsca odpłatnego zbycia.

Pojazd marki Opel Astra Nr rej. RJA 36103 rok produkcji 2005 z 18 letnim okresem eksploatacyjnym od kilku lat unieruchomiony.

W obecnym stanie nie nadaje się do użytkowania z powodu braku aktualnego przeglądu oraz rozległych uszkodzeń korozyjnych oraz uszkodzeń przednich i bocznych elementów nadwozia, blach nadwozia i osprzętu.

Odbudowa pojazdu z uwagi na rozmiar uszkodzeń korozyjnych i zużycie nadwozia ekonomicznie pracochłonna, kosztowna i nieopłacalna.

Uwzględniając stan techniczny oraz obecne notowania rynkowe na tego typu pojazd jak również wszystkie dodatkowe czynniki decydujące o jego wartości w zakresie i warunkach możliwych do ustalenia w miejscu garażowania, (podane w uwagach) takie jak : uszkodzenia nadwozia, braki, usterki, niesprawności w wymienionych zespołach, zużycie eksploatacyjne, rok budowy -

Wartość rynkowa brutto zidentyfikowanego pojazdu, określona na dzień wykonania opinii wynosi:

900 PLN

słownie : dziewięćset złotych
w tym VAT (23,0%) 168,29 PLN

Zastrzeżenia :

- stan techniczny określono na podstawie cech zewnętrznych, dostępnej dokumentacji eksploatacyjnej, bezpośredniej informacji..
- wycena opiera się na wizji lokalnej, informacjach i udostępnionych dokumentach uzyskanych, ocenie stanu technicznego, aktualnych cen używanych identycznych lub podobnych,
- wydając niniejszą Ocenę Techniczną biegły skarbowy zastrzega się, że nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte w pojeździe i zmiany jego stanu po przeprowadzonych badaniach,
- opracowanie ma charakter poufny i może być użyte wyłącznie do celu określonego przez zlecającego,

Załącznik :

- Postanowienie Sądowe o przepadku na rzecz Powiatu Łowickiego.
- Fotografie załączone do Oceny Technicznej szt. 11

Uwagi !


* Rzeczoznawca (nr certyfikatu 21/Rz/2007. W-wa dn. 25 lutego 2007 Nr uprawnień 932) w zakresie kompetencji :

- technika motoryzacyjna,
- ocena stanu technicznego pojazdów,
- wycena wartości pojazdów, kosztów i jakości napraw,
- budowa, ocena stanu technicznego pojazdów ciężarowych i specjalnych,
- maszyny urządzenia oraz pozostałe środki techniczne,
- analiza i rekonstrukcja zdarzeń drogowych,
- pojazdy zabytkowe i kolekcjonerskie,

BIEGŁY SKARBOWY
IZBY ADMINISTRACJI SKARBOWEJ

RZECZOZNAWCA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
OGÓLNOPOLSKIEGO STOWARZYSZENIA RZECZOZNAWCÓW
SAMOCHODOWYCH I RUCHU DROGOWEGO AUTU-CONSULTING
WARSZAWA, UL. CHŁODNA 36/46

Biegły Skarbowy.
Izby Administracji Skarbowej w Łodzi
Wycena środków transportu samochodowego
oraz maszyn i urządzeń przemysłowych
Margas Kazimierz
tech. mech. Kazimierz Margas
93-213 Łódź, ul. Kossaka 6/85
kom. 601-826-626, tel. 42 643-14-79



diagnosta samochodowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA DO OCENY TECHNICZNEJ

Aparat cyfrowy Sony DSC-H10 (srebrny)

OPEL ASTRA 2,0 Turbo

Nr rejestr. RJA 36103 poj. 2,0 cm³ rok prod. 2005 / silnik benzynowy



widok : kluczyk samochodowy



Centrum
 Ośrodek
 Techniczne
 EKSPERT
 pojazdów
 mechanicznych
 i elektrycznych
 30-060
 30-060



