

RZECZOWNICTWO SAMOCHODOWE STANISŁAW ŁUBIŃSKI



70-406 SZCZECIN UL. BAŁUKI 2/U3

Certyfikowany rzeczoznawca samochodowy – certyfikat nr 370/04
Wpisany na listę rzeczoznawców samochodowych Ministra Infrastruktury pod numerem RS 000988
tel. 0048 509460619 e-mail st.lubinski@wp.pl

OPINIA Nr: 53/08/2025/SL

z dnia: 2025/08/25

Rzeczoznawca : mgr inż. Stanisław Łubiński

Zlec. pismo, znak: BOR16.2305.37.2025.MM

z dnia: 2025/08/08

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [T] VIII-2025

Marka: DACIA

Rok produkcji: 2018

Model: Duster MR`18 E6

Wersja: Comfort 4WD

Nr rejestracyjny: WI696HR

Rodzaj pojazdu: Samochód terenowy

VIN: VF1HJD40561547008

Nr INFO-EKSPERT	009-00610
Data pierwszej rejestracji	2018/10/25
Data ważności badania technicznego	2025/10/21
Przebieg podany	169000 km
Okres eksploatacji pojazdu (18/10/25-25/08/25)	82 mies.
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Biały 2-warstwowy typu uni
Dop. masa całkowita	1809 kg
Rodzaj nadwozia	kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe 5 osobowe
Konstrukcja	samonośna
Jednostka napędowa	z zapłonem iskrowym (wtrysk)
Pojemność / Moc silnika	1598 ccm / 84kW (114KM)
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rzędowy / 16
Rodzaj skrzyni biegów	manualna
Rodzaj napędu	4WD (4x4)

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE (2018.09-2018.12)

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	27	Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa przednich
2	Fotel kierowcy z regulacją wysokości	28	Sygnalizacja otwartych drzwi
3	Gniazdo 12V dla przedniego rzędu siedzeń xl	29	System dynamicznej kontroli toru jazdy ESC
4	Gniazdo 12V dla tylnego rzędu siedzeń xl	30	System kontroli ciśnienia w oponach
5	Kieszenie w drzwiach przednich	31	System kontroli trakcji ESC
6	Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia	32	System wspomagania nagłego hamowania AFU
7	Klimatyzacja	33	System wspomagania ruszania pod górę HSA
8	Kolumna kierownicy z regulacją wysokości i głębokości	34	System wspomagania zjazdu ze wzniesienia HDC
9	Komputer pokładowy	35	Szyby przednie regulowane elektrycznie z włącznikiem impulsowym po stronie kierowcy
10	Końcówka układu wydechowego chromowana	36	Szyby tylne regulowane elektrycznie
11	Kurtyny powietrzne boczne	37	Światła do jazdy dziennej LED
12	Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie	38	Światła p/mgienne przednie
13	Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie	39	Światła włączane automatycznie
14	Lusterka zewnętrzne w kolorze czarnym	40	Światło dodatkowe STOP
15	Mocowanie fotelików dziecięcych na skrajnych siedzeniach II rzędu	41	Tapicerka tekstylna czarna
16	Napinacze pasów bezpieczeństwa	42	Tarcze kół stalowe 16" Fidji
17	Obramowania nawiewów powietrza chromowane	43	Tryb jazdy Eco
18	Obrotomierz	44	Wskaźnik temperatury zewnętrznej

19	Oparcie siedzeń tylnych dzielone 1/3:2/3	45	Wskaźnik zmiany biegu
20	Oświetlenie przestrzeni bagażowej	46	Wspomaganie układu kierowniczego zmienne elektryczne
21	Oświetlenie schowka	47	Wycieraczka szyby tylnej
22	Poduszka powietrzna kierowcy	48	Zagłówki foteli przednich z regulacją wysokości
23	Poduszka powietrzna pasażera	49	Zagłówki siedzeń tylnych 3 szt.
24	Poduszki powietrzne boczne przednie	50	Zamek centralny zdalnie sterowany
25	Relingi dachowe czarne	51	Zderzaki górna część w kolorze nadwozia, dolna czarna
26	Siedzenia tylne składane	52	Zestaw naprawczy opon
L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego			
1	Kierownica i dźwignia zmiany biegów pokryte skórą ekologiczną		
	Kierownica pokryta skórą ekologiczną		
	Dźwignia zmiany biegów pokryta skórą ekologiczną		
2	Radio MP3, AUX + USB, Bluetooth, sterowanie pod kierownicą		
	Złącze "USB"		
	System Bluetooth		
	Złącze "AUX"		
	Radio MP3		
	Sterowanie radiem pilotem pod kierownicą		
3	Tempomat z ogranicznikiem prędkości		
	Ogranicznik prędkości		
	Tempomat		

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	Wartość [PLN]
1	Koło zapasowe 16" dojazdowe	316

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]	Zużycie [%]
Przednie lewe:	FULDA 215/65 R16 98H KRISTALL CONTROL HP2 TL	9,0	10
Przednie prawe:	FULDA 215/65 R16 98H KRISTALL CONTROL HP2 TL	7,3	31
Tylne lewe:	FULDA 215/65 R16 98H KRISTALL CONTROL HP2 TL	6,5	40
Tylne prawe:	FULDA 215/65 R16 98H KRISTALL CONTROL HP2 TL	6,5	40

KOREKTY

WARTOŚĆ BAZOWA BRUTTO (87 mies.)	46 400 PLN
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE DODATKOWE	316 PLN

Wyposażenie pojazdu powoduje powiększenie wartości pojazdu, gdy jest wyposażeniem ponadstandardowym oraz jest sprawne, czyli zdolne do spełnienia swojej funkcji. Wielkość korekty wartości bazowej, związanej z wyposażeniem dodatkowym pojazdu została określona na podstawie udziału tego wyposażenia w wartości standardowo wyposażonego nowego pojazdu z uwzględnieniem amortyzacji pojazdu i zwiększonej amortyzacji jego wyposażenia.

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	782 PLN
---------------------------------	---------

Korekta uwzględnia wpływ daty pierwszej rejestracji pojazdu (pierwszego dopuszczenia do ruchu po zakupieniu pojazdu nowego) na jego wartość. Przyjmuje się, że pojazd bazowy został zarejestrowany po raz pierwszy 2018/05/15. Pojazd wyceniany został zarejestrowany 5 miesięcy później, zatem jego okres eksploatacji jest krótszy od okresu eksploatacji pojazdu bazowego i stąd wynika dodatnia korekta wartości.

KOREKTA ZA PRZEBIEG	- 4 997 PLN
---------------------	-------------

Korekta uwzględnia wpływ przebiegu pojazdu na jego wartość. Wartość bazowa (skorygowana o wpływ pierwszej rejestracji) została określona dla przebiegu normatywnego 116 400 km. Zweryfikowany przebieg wycenianego pojazdu jest większy od normatywnego o 52 600 km. Powoduje to zastosowanie korekty wartości w wysokości -10,52%.

KOREKTA ZA OGUMIENIE	626 PLN
----------------------	---------

Korekta uwzględnia wpływ stanu ogumienia na wartość pojazdu. Zużycie poszczególnych opon zostało określone z uwzględnieniem zmierzonej wysokości ich bieżnika. Punktem odniesienia jest ogumienie o zużyciu 50%.

KOREKTY RÓŻNE	- 8 200 PLN
---------------	-------------

W tym:	[%]	Wart. [PLN]
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	-1,0	- 425
Stan utrzymania i dbałość o pojazd mogą mieć wpływ na wartość rynkową pojazdu w przypadku, gdy stan wycenianego pojazdu istotnie odbiega od dobrego, odpowiedniego dla danego okresu eksploatacji i przebiegu. Stwierdzony ponadprzeciętnie dobry stan świadczący o wyjątkowej dbałości o pojazd może stanowić podstawę korekty dodatniej wartości, stan gorszy od typowego dobrego - podstawę do korekty ujemnej. W pojeździe stwierdzono: zabrudzenie tapicerki siedzeń nadwozia.		

Szczególny charakter eksploatacji	-2,0	- 850
Negatywny wpływ na wartość rynkową może mieć używanie pojazdu w nietypowych warunkach, jak też w nietypowy sposób, np.: do nauki jazdy, do jazd sportowych i testowych, samochodu osobowego do celów zarobkowych, częsta jazda z przyczepą przez samochód osobowy lub terenowy, itp. Wielkość tej korekty szacuje się w zależności od intensywności i okresu eksploatacji pojazdu w szczególny sposób. Pojazd firmowy eksploatowany przez wielu kierowców		
Uszkodzenia	-9,4	-4 000
1. Wkład lusterka lewego - brak 2. Pokrywa silnika - odpryski powłoki lakierowej z ogniskami korozji w części przedniej 3. Ściana boczna tylna prawa - wgnieciona i zarysowana powłoka lakierowa w części dolnej przedniej 4. Ściana boczna tylna lewa - wgnieciona i zarysowana powłoka lakierowa w części dolnej przedniej 5. Okładzina zderzaka tylnego - zarysowana powłoka lakierowa z prawej strony i lewej strony 6. Zaślepka ucha holowniczego w zderzaku tylnym - brak 7. Okładzina zderzaka przedniego - zarysowana powłoka lakierowa z lewej strony 8. Błotnik przedni lewy - zarysowana powłoka lakierowa w części przedniej 9. Błotnik przedni prawy - miejscowo spęczony w części środkowej 10. Listwa środkowa okładziny zderzaka przedniego - wysunięta do przodu 11. Tarcze hamulcowe - korozja		
Uszkodzenia elektryczne / elektroniczne	-5,9	-2 500
1. Brak możliwości uruchomienia pojazdu nawet przy użyciu zewnętrznego urządzenia rozruchowego 2. Brak możliwości odczytania stanu licznika 3. Brak kontrolki na desce rozdzielczej		
Czasowe wyłączenie pojazdu z eksploatacji	-1,0	- 425

Wartość rynkowa brutto wyżej zidentyfikowanego pojazdu, określona na dzień wykonania opinii wynosi:

34900 PLN

(słownie: trzydzieści cztery tysiące dziewięćset złotych)

w tym VAT (23,0%) 6526,02 PLN

Wartość określono na podstawie:

- notowań wartości rynkowych z bazy pojazdów "Komputerowego Systemu INFO-EKSPERT" na VIII-2025 zaakceptowanych przez wykonawcę opinii,
- korekt mających wpływ na wartość pojazdu.

Wycenę sporządził :

Rzecznik Samochodowy
mgr inż. Stanisław Łubiński

ARKUSZ BADANIA POWŁOKI LAKIEROWEJ

do opinii nr: 53/08/2025/SL

z dnia: 2025/08/25

Rzeczoznawca : mgr inż. Stanisław Łubiński

Zlec. pismo, znak: BOR16.2305.37.2025.MM

z dnia: 2025/08/08

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [T] VIII-2025

Marka: DACIA

Rok produkcji: 2018


Model: Duster MR`18 E6

Wersja: Comfort 4WD

Nr rejestracyjny: WI696HR

Rodzaj pojazdu: Samochód terenowy

OPIS POWŁOKI LAKIEROWEJ



Wycenę sporządził :

Rzeczoznawca Samochodowy
mgr inż. Stanisław Łubiński

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

do opinii nr: 53/08/2025/SL

z dnia: 2025/08/25

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [T] VIII-2025

Marka: DACIA

Rok produkcji: 2018

Model: Duster MR`18 E6

Wersja: Comfort 4WD

Nr rejestracyjny: WI696HR

Rodzaj pojazdu: Samochód terenowy



1



2



3



4



5



6



7



8



9



10



11



12



13



14



15



16



17



18



19




20



21



22




23




24



25



26



27