

EKSPERCI TECHNICZNO-MOTORYZACYJNI „RZECZOZNAWCY-PZM” SA

Rok założenia 1991

ODDZIAŁ WROCŁAW

Posiada wdrożony System Zarządzania Jakością ISO 9001:2000

50-020 Wrocław, ul. Piłsudskiego 74, tel./fax (71) 343 15 07, 344 14 12

www.rzeczoznawcy-pzm.pl e-mail: wroclaw@rzeczoznawcy-pzm.pl

Ekspertyzy wykonują rzeczoznawcy

STOWARZYSZENIA RZECZOZNAWCÓW SAMOCHODOWYCH-EKSPERTMOT
należącego do FIEA - Międzynarodowej Federacji Ekspertów Samochodowych

ISO
9001:2000

OPINIA Nr: WRH-259/26

z dnia: 2026/06/11

Rzeczoznawca : dr inż. Piotr Haller RS001624

Zleceniodawca: Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” Sp. z o.o.

Adres: ul. Uczniowska 16, 58-306 Wałbrzych

Zlec. pismo, znak: ID: 1313577

z dnia: 2026/05/28

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

PODSTAWA OPINII

- zlecenie j/w
- oględziny pojazdu
- dowód rejestracyjny seria: DR/BAV 4485090
- www.historia pojazdu.gov.pl

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] VI-2026

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy
Marka: VOLKSWAGEN
Model pojazdu: Jetta 1.6 TDI-CR MR`11 E5
Wersja: Comfortline
VIN: W V W Z Z Z 1 6 Z E M 0 0 3 4 0 6
Nr rejestracyjny: DB 1055C
Nr IE / ID: 040-05576 / 115449
Rok produkcji: 2013



Data pierwszej rejestracji	2013/09/25
Wskazanie drogomierza	264617 km
Okres eksploatacji pojazdu (13/09/25-26/06/15)	153 mies.
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	srebrny 2-warstwowy z efektem metalicznym
Oznaczenie typu	162
Dop. masa całkow.	1910 kg
Rodzaj nadwozia	sedan 4 drzwiowy
Jednostka napędowa	z zapłonem samoczynnym
Pojemność / Moc silnika	1598 ccm / 77kW (105KM)
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rzędowy / 16
Rodzaj skrzyni biegów	manualna
Rodzaj napędu	przedni (4x2)

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE (2013.04-2014.02)

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	Antena radiowa w szybie tylnej	20	Podłokietnik siedzeń tylnych
2	Asystent podjazdu	21	Poduszka powietrzna kierowcy
3	Dźwignia hamulca ręcznego pokryta skórą	22	Poduszka powietrzna pasażera

4	Dźwignia zmiany biegów pokryta skórą	23	Poduszki powietrzne boczne przednie
5	Fotel kierowcy z regulacją odcinka lędźwiowego	24	System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP
6	Fotel kierowcy z regulacją wysokości	25	System p/poślizgowy MSR
7	Fotel pasażera z regulacją odcinka lędźwiowego	26	System p/poślizgowy przy przyspieszaniu ASR
8	Fotel pasażera z regulacją wysokości	27	Szyby atermiczne
9	Gniazdo 12V w bagażniku	28	Szyby przednie regulowane elektrycznie
10	Immobilizer	29	Szyby tylne regulowane elektrycznie
11	Klimatyzacja manualna Climatic	30	Światła p/mgielne przednie
12	Kolumna kierownicy regulowana	31	Światła z regulacją kąta pochylenia elektryczną
13	Koło zapasowe pełnowymiarowe	32	Tarcze kół aluminiowe 16" opony 205/55
14	Kurtyny powietrzne boczne	33	Tempomat
15	Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie	34	Uchwyty do mocowania bagażu
16	Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie	35	Wspomaganie układu kierowniczego
17	Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia	36	Wykończenie wnętrza "Black Pyramide"
18	Otwór na długie przedmioty w siedzeniu tylnym	37	Zamek centralny zdalnie sterowany
19	Podłokietnik centralny przedni	38	Zderzaki w kolorze nadwozia

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- 1 ABS + EBV - korektor siły hamowania, elektryczny
ABS - system zapobiegający blokowaniu kół
System dystrybucji siły hamowania elektroniczny EBV
- 2 Audio System RCD 210
Głośniki 4 szt.
Radioodtwarzacz CD + MP3

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	Wartość [PLN]
1	Lakier metalizowany	393
2	Pakiet Business (dopłata)	133
	Głośniki 8 szt.	
	Autoalarm z zabezpieczeniem wnętrza i blokadą odholowania	
	Komputer pokładowy MFA Plus	
	Czujniki parkowania - przód	
	Czujniki parkowania - tył	
	Instalacja telefonu Start	
	Radioodtwarzacz CD/MP3	
3	Światła p/mgielne przednie z doświetlaniem zakrętów (dopłata)	59
	System doświetlania zakrętów	

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]	Zużycie [%]
Przednie lewe:	BARUM 205/55 R16 91H BRA VURIS 5 HM TL	6,6	30
Przednie prawe:	BARUM 205/55 R16 91H BRA VURIS 5 HM TL	6,6	30
Tylne lewe:	BARUM 205/55 R16 91H BRA VURIS 5 HM TL	7,8	13
Tylne prawe:	BARUM 205/55 R16 91H BRA VURIS 5 HM TL	7,8	13

STAN TECHNICZNY POJAZDU

W dniu 09.06.2026 r. przy ulicy Uczniowskiej 16 w Wałbrzychu dokonano oględzin w/w pojazdu gdzie stwierdzono:

SILNIK:

- poziom płynów eksploatacyjnych w normie
- rozruch i praca silnika prawidłowa

PODWOZIE:

- pojazd wyposażony w manualną skrzynię biegów, załączanie biegów prawidłowe
- prawidłowe działanie hamulca zasadniczego i awaryjnego

NADWOZIE:

- odprysk lakieru na dachu i pokrywie komory silnika

- uszkodzone osłony boczne szyby czołowej
- na dachu widoczne niewielkie wgniecenia po gradobiciu
- drobne rysy na zderzakach i drzwiach

Do pojazdu dołączony jest dodatkowy komplet kół na felgach aluminiowych z oponami letnimi Hankook Ventus Prime w rozmiarze 205/55 R16 oraz komplet kół na felgach stalowych z oponami zimowymi Kelly Winter w rozmiarze 205/55 R16.

KOREKTY

WARTOŚĆ BAZOWA BRUTTO (157 mies.)	23 200 PLN
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE DODATKOWE	585 PLN

Wyposażenie pojazdu powoduje powiększenie wartości pojazdu, gdy jest wyposażeniem ponadstandardowym oraz jest sprawne, czyli zdolne do spełnienia swojej funkcji. Wielkość korekty wartości bazowej, związanej z wyposażeniem dodatkowym pojazdu została określona na podstawie udziału tego wyposażenia w wartości standardowo wyposażonego nowego pojazdu z uwzględnieniem amortyzacji pojazdu i zwiększonej amortyzacji jego wyposażenia.

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	437 PLN
---------------------------------	---------

Korekta uwzględnia wpływ daty pierwszej rejestracji pojazdu (pierwszego dopuszczenia do ruchu po zakupieniu pojazdu nowego) na jego wartość. Przyjmuje się, że pojazd bazowy został zarejestrowany po raz pierwszy 2013/05/15. Pojazd wyceniany został zarejestrowany 4 miesiące później, zatem jego okres eksploatacji jest krótszy od okresu eksploatacji pojazdu bazowego i stąd wynika dodatnia korekta wartości.

KOREKTA ZA PRZEBIEG	- 1 920 PLN
---------------------	-------------

Korekta uwzględnia wpływ przebiegu pojazdu na jego wartość. Wartość bazowa (skorygowana o wpływ pierwszej rejestracji) została określona dla przebiegu normatywnego 225 000 km. Zweryfikowany przebieg wycenianego pojazdu jest większy od normatywnego o 39 617 km. Powoduje to zastosowanie korekty wartości w wysokości -7,92%.

KOREKTA ZA OGUMIENIE	462 PLN
----------------------	---------

Korekta uwzględnia wpływ stanu ogumienia na wartość pojazdu. Zużycie poszczególnych opon zostało określone z uwzględnieniem zmierzonej wysokości ich bieżnika. Punktem odniesienia jest ogumienie o zużyciu 50%.

KOREKTY RÓŻNE	- 2 787 PLN
---------------	-------------

W tym:	[%]	Wart. [PLN]
Zadana szacunkowa korekta z tytułu wcześniejszych napraw	-2,5	- 557

Naprawy powypadkowe samochodów szczególnie, w pierwszych latach eksploatacji mogą powodować obniżenie ich wartości w odniesieniu do pojazdów bezwypadkowych. Poziom utraty wartości może wzrastać w przypadku niskiej jakości naprawy i odpowiednio maleć w nowych pojazdach naprawianych z zachowaniem norm naprawczych producenta pojazdu. W pojazdach wieloletnich profesjonalnie wykonane naprawy powypadkowe mogą powodować usprawnienie pojazdu w stosunku do jego stanu technicznego jak przed szkodą (awarią) i skutkować wzrostem ich wartości.

Regionalna sytuacja rynkowa	-10,0	-2 230
-----------------------------	-------	--------

Wartości rynkowe określonych marek i typów używanych pojazdów mogą kształtować się na odmiennym poziomie w różnych regionach Polski. Katalogi i bazy danych programów komputerowych zawierają uśrednione wartości rynkowe w skali całego kraju. Odbiegające od uśrednionych notowania rynkowe wycenianego pojazdu w rejonie jego użytkowania mogą stanowić podstawę do zastosowania korekty jego wartości. Wysokości stosowanych korekt wynikają z analizy przeprowadzonej w oparciu o regionalne zróżnicowanie rynkowych wartości poszczególnych marek i typów pojazdów.

Konieczne naprawy pojazdu	-5,0	-1 115
---------------------------	------	--------

Konieczność wykonania naprawy wycenianego pojazdu jest podstawą do obniżenia jego wartości w stosunku do wartości pojazdu sprawnego. O wielkości korekty decyduje koszt naprawy przywracającej pojazd do stanu technicznego odpowiedniego do okresu użytkowania pojazdu, jego przebiegu i ogólnego stanu technicznego.

Dodatkowe dwa komplety kół	5,0	1 115
----------------------------	-----	-------

Wartość rynkowa brutto wyżej zidentyfikowanego pojazdu, określona na miesiąc czerwiec 2026 roku wynosi:

20000 PLN

(słownie: dwadzieścia tysięcy złotych)

w tym VAT (23,0%) 3739,84 PLN

Wartość określono na podstawie:

- notowań wartości rynkowych z bazy pojazdów "Komputerowego Systemu INFO-EKSPERT" na VI-2026 zaakceptowanych przez wykonawcę opinii,
- korekt mających wpływ na wartość pojazdu.


Wycenę sporządził:

EXSPERCI TECHNICZNO-MOTORYZACYJNI
„RZECZOZNAWCY-PZM”

Spółka Akcyjna

ul. Kochanowskiego 45/5, 01-864 Warszawa Dnia 11.06.2026 r.

pieczęć



ODDZIAŁ - WROCŁAW

ul. Piłsudskiego 74, 50-020 Wrocław

Tel./fax (0-71) 344 14 12, 343 15 07

NIP 526-020-55-46

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

do opinii nr: WRH-259/26

z dnia: 2026/06/11

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] VI-2026

Marka: VOLKSWAGEN

Rok produkcji: 2013

Model: Jetta 1.6 TDI-CR MR'11 E5

Wersja: Comfortline

Nr rejestracyjny: DB 1055C

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy



IMG_20260608_125115



IMG_20260608_125120



IMG_20260608_125132



IMG_20260608_125136



IMG_20260608_125153



IMG_20260608_125229



IMG_20260608_125604



IMG_20260608_125236



IMG_20260608_125258



IMG_20260608_125350



IMG_20260608_125406



IMG_20260608_125413




IMG_20260608_125425



IMG_20260608_125431



IMG_20260608_125441



IMG_20260608_125447



IMG_20260608_125456



IMG_20260608_125459



IMG_20260608_125520



IMG_20260608_125529



IMG_20260608_125541



IMG_20260608_125546




IMG_20260608_125608



IMG_20260608_125631




IMG_20260608_125638




IMG_20260608_125642




IMG_20260608_125705



IMG_20260608_125741



IMG_20260608_125811



IMG_20260608_132227

ARKUSZ BADANIA POWŁOKI LAKIEROWEJ

do opinii nr: WRH-259/26

z dnia: 2026/06/11

Rzecznik : dr inż. Piotr Haller RS001624

Zleceniodawca: Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” Sp. z o.o.

Adres: ul. Uczniowska 16, 58-306 Wałbrzych

Zlec. pismo, znak: ID: 1313577

z dnia: 2026/05/28

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] VI-2026

Marka: VOLKSWAGEN

Rok produkcji: 2013


Model: Jetta 1.6 TDI-CR MR`11 E5

Wersja: Comfortline

Nr rejestracyjny: DB 1055C

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

OPIS POWŁOKI LAKIEROWEJ



INFORMACJE DODATKOWE

Badania grubości powłoki lakierowej wykazały ślady wcześniejszych napraw blacharsko-lakierniczych.