

Załącznik 1.3 do Ogłoszenia przetargu na sprzedaż pojazdów

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Marka: DACIA

Rok produkcji: 2017

Model: Duster MR`14

Wersja: Laureate S&S 4x4

Nr rejestracyjny: **WI 959FY**

Rodzaj pojazdu: Samochód terenowy

VIN: UU1HSDCVG57676552

USZKODZENIA POJAZDU

- *POKRYWA KOMORY SILNIKA : ZARYSOWANIA POWŁOKI LAKIEROWEJ W CZĘŚCI PRZEDNIEJ Z LEWEJ STRONY*
- *OKŁADZINA ZDERZAKA PRZEDNIEGO - ZARYSOWANIA POWŁOKI LAKIEROWEJ Z LEWEJ I PRAWEJ STRONY*
- *POKRYWA TYLNA : WGNIECIONA DOLNA KRAWĘDZ*
- *OKŁADZINA ZDERZAKA TYLNEGO - WGNIECIONA I ZARYSOWANA Z PRAWEJ STRONY*
- *DRZWI PRZEDNIE LEWE : MIEJSCOWE WGNIECENIE POD LUSTERKIEM, ZARYSOWANIA POWŁOKI LAKIEROWEJ*
- *BŁOTNIK PRZEDNI PRAWY : ZARYSOWANIA POWŁOKI LAKIEROWEJ*
- *BŁOTNIK PRZEDNI LEWY : ZARYSOWANIA POWŁOKI LAKIEROWEJ*
- *BŁOTNIK TYLNY LEWY : ZARYSOWANIA POWŁOKI LAKIEROWEJ*
- *BŁOTNIK TYLNY PRAWY : ZARYSOWANIA POWŁOKI LAKIEROWEJ*
- *DRZWI TYLNE PRAWY : ZARYSOWANIA POWŁOKI LAKIEROWEJ*
- *DRZWI PRZEDNIE PRAWY : ZARYSOWANIA POWŁOKI LAKIEROWEJ*
- *DACH : PUNKTOWE WGNIECENIE, ZARYSOWANIA POWŁOKI LAKIEROWEJ*

