


RZECZOZNAWCY TECHNIKI SAMOCHODOWEJ, RUCHU DROGOWEGO, MASZYN I URZĄDZEŃ



RZECZOZNAWCY - MOT.

Spółka z o.o. w Poznaniu

Ekspertyzy wykonują rzeczoznawcy
STOWARZYSZENIA RZECZOZNAWCÓW
TECHNIKI SAMOCHODOWEJ I RUCHU DROGOWEGO

Rok założenia 1948 r.

należącego do FIEA – Międzynarodowej Federacji Ekspertów Samochodowych
61-896 Poznań, ul. Towarowa 35/37 (biurowiec DELTA), tel. 61 853 78 87, 61 853 74 49, tel./fax 61 853 78 97
e-mail: biuro@rzeczoznawcy-mot.poznan.pl, http://www.rzeczoznawcy-mot.pl



OPINIA Nr: KLP/55/WA/25

z dnia: 2025/09/14

Rzecznawca : mgr Wojciech Abkowicz (RS 001676)

Zleceniodawca: Prokuratura Okręgowa w Ostrowie Wielkopolskim

Adres: ul. Krotoszyńska 37, 63-400 Ostrów Wielkopolski

Zadanie: OKREŚLENIE WARTOŚCI RYNKOWEJ POJAZDU.

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] IX-2025

Marka: SKODA

Rok produkcji: 2015

Model: Octavia III 1.4 TSI MR`13 E6

Wersja: Active

Nr rejestracyjny: POS 89558

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

VIN: TMBAC7NEXG0111500

Nr INFO-EKSPERT	034-03017
Data pierwszej rejestracji	2015/11/09
Wskazanie drogomierza	329434 km
Okres eksploatacji pojazdu (15/11/09-25/09/14)	118 mies.
Dop. masa całkow.	1800 kg
Rodzaj nadwozia	liftback 5 drzwiowy
Jednostka napędowa	z zapłonem iskrowym (wtrysk)
Pojemność / Moc silnika	1395 ccm / 110kW (150KM)
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rzędowy / 16
Rodzaj skrzyni biegów	manualna
Rodzaj napędu	przedni (4x2)

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE (2015.11-2016.05)

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	18	Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa na wszystkich miejscach
2	Blokada mechanizmu różnicowego EDS	19	Sygnalizacja otwartych drzwi
3	Fotel kierowcy z regulacją wysokości	20	Sygnalizacja pozostawienia włączonych świateł
4	Głośniki 4 szt.	21	System DSR
5	Gniazdo 12V w bagażniku	22	System dystrybucji siły hamowania elektroniczny EBV
6	Immobilizer	23	System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP
7	Kierownica 3-ramienna	24	System kontroli ciśnienia w oponach
8	Komputer pokładowy	25	System pokolizyjny ACS
9	Kurtyny powietrzne boczne	26	System stabilizacji toru jazdy przyczepy TSA
10	Mocowanie fotelika dziecięcego ISOFIX na tylnym siedzeniu	27	System Start/Stop
11	Poduszka powietrzna kierowcy	28	System wspomagający hamowanie w zakrętach
12	Poduszka powietrzna kolanowa kierowcy	29	Szyby przednie regulowane elektrycznie
13	Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia	30	Szyby przyciemniane
14	Poduszki powietrzne boczne przednie	31	Światła do jazdy dziennej
15	Radiodtwarzacz Skoda Auto Blues CD + MP3	32	Wspomaganie układu kierowniczego
16	Reflektory halogenowe elipsoidalne	33	Zamek centralny zdalnie sterowany + 2 kluczyki

3.241

14072 mgr Wojciech Abkowicz (RS 001676)

System INFO-EKSPERT
/SRTSiRD

Strona 1

składane

17 Schowek chłodzony

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- 1 Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie
Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie
- 2 System kontroli poślizgu ASR/MSR
System p/poślizgowy przy przyspieszaniu ASR
System p/poślizgowy MSR

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p. Nazwa elementu wyposażenia	Wartość [PLN]
1 +Klimatyzacja automatyczna Climatronic	407
2 +koło zapasowe, klucz do kół	136
3 Tarcze kół aluminiowe 16"	694

STAN TECHNICZNY POJAZDU

Oględziny pojazdu w dniu 28 sierpnia 2025r.

Pojazd kompletny.

Nadwozie: zużyte proporcjonalnie do przebiegu pojazdu. Na elementach nadwozia występują rysy i odpryski lakiernicze spowodowane eksploatacją pojazdu.

Ogumienie typowe w 50% zużyte- nie wpływa na wartość pojazdu.

Uruchomiono silnik pojazdu- Na desce rozdzielczej świeci się kontrolka „Check Engine”. W ustnym oświadczeniu kierowcy związane jest to z uszkodzonym katalizatorem (zlecniodawca diagnozował usterkę w warsztacie).

W wycenie uwzględniono koszt wymiany katalizatora (wartość części zamiennej zakupionej poza ASO) oraz drobnych napraw lakierniczych nadwozia.

Wnętrze pojazdu- bez oznak nadmiernego zużycia.

Zastrzeżenia rzeczoznawcy:

1. Powyższe oszacowanie określa wartość rynkową przedmiotu wyceny.
2. Niniejsze oszacowanie nie może być wykorzystane do żadnego innego celu niż określony w zadaniu i nie może być publikowane w całości ani w części bez zgody autora.
3. Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (fizyczne i prawne) przedmiotu wyceny i za ewentualne skutki wynikające z jej dalszego użytkowania, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
4. Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznane.
5. Powyższa wycena wartości nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

6. Nie badano tytułu użytkowania ani tytułu własności przedmiotu wyceny.
7. Nie badano prawidłowości ani poprawności danych identyfikacyjnych przedmiotu wyceny, w tym m.in. numerów fabrycznych i roku produkcji.
8. Rzeczoznawca nie ponosi także odpowiedzialności za ewentualne wady powstałe z oparcia się na stanie przedmiotu wyceny wynikającym z przedstawionych przez zamawiającego wycenę (lub użytkownika) informacji, jeśli brak było podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

Załącznik: dokumentacja fotograficzna z oględzin

KOREKTY

WARTOŚĆ BAZOWA BRUTTO (124 mies.)	30 650 PLN
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE DODATKOWE	1 237 PLN

Wyposażenie pojazdu powoduje powiększenie wartości pojazdu, gdy jest wyposażeniem ponadstandardowym oraz jest sprawne, czyli zdolne do spełnienia swojej funkcji. Wielkość korekty wartości bazowej, związanej z wyposażeniem dodatkowym pojazdu została określona na podstawie udziału tego wyposażenia w wartości standardowo wyposażonego nowego pojazdu z uwzględnieniem amortyzacji pojazdu i zwiększonej amortyzacji jego wyposażenia.

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	881 PLN
---------------------------------	---------

Korekta uwzględnia wpływ daty pierwszej rejestracji pojazdu (pierwszego dopuszczenia do ruchu po zakupieniu pojazdu nowego) na jego wartość. Przyjmuje się, że pojazd bazowy został zarejestrowany po raz pierwszy 2015/05/15. Pojazd wyceniany został zarejestrowany 6 miesięcy później, zatem jego okres eksploatacji jest krótszy od okresu eksploatacji pojazdu bazowego i stąd wynika dodatnia korekta wartości.

KOREKTA ZA PRZEBIEG	- 9 172 PLN
---------------------	-------------

Korekta uwzględnia wpływ przebiegu pojazdu na jego wartość. Wartość bazowa (skorygowana o wpływ pierwszej rejestracji) została określona dla przebiegu normatywnego 147 800 km. Zweryfikowany przebieg wycenianego pojazdu jest większy od normatywnego o 181 634 km. Powoduje to zastosowanie korekty wartości w wysokości -27,99%.

KOREKTY RÓŻNE	- 4 500 PLN
---------------	-------------

W tym:	[%]	Wart. [PLN]
Konieczne naprawy pojazdu	-19,1	-4 500

Konieczność wykonania naprawy wycenianego pojazdu jest podstawą do obniżenia jego wartości w stosunku do wartości pojazdu sprawnego. O wielkości korekty decyduje koszt naprawy przywracającej pojazd do stanu technicznego odpowiedniego do okresu użytkowania pojazdu, jego przebiegu i ogólnego stanu technicznego.

Wartość rynkowa brutto wyżej zidentyfikowanego pojazdu, określona na dzień wykonania opinii wynosi:

19100 PLN

(słownie: dziewiętnaście tysięcy sto złotych)

w tym VAT (23,0%) 3571,54 PLN

Wartość określono na podstawie:

- notowań wartości rynkowych z bazy pojazdów "Komputerowego Systemu INFO-EKSPERT" na IX-2025 zaakceptowanych przez wykonawcę opinii,
- korekt mających wpływ na wartość pojazdu.

Wycenę sporządził:

.....
.....

pieczęć

RZECZOZNAWCY TECHNIKI SAMOCHODOWEJ
RUCHU DROGOWEGO, MASZYN I URZĄDZEN

RZECZOZNAWCY - MOT.
Oddział Kalisz

tel. +48 507199547
Spółka z o.o.
61-896 Poznań, ul. Towarowa 35/37
tel. 61 853-74-49, 853-78-87, fax 61 853-78-97
NIP 778-10-15-140, REGON 630272765



ARKUSZ USTALENIA WARTOŚCI POJAZDUdo opinii nr: **KLP/55/WA/25**

z dnia: 2025/09/14

Rzeczoznawca : mgr Wojciech Abkowicz (RS 001676)

Zleceniodawca: Prokuratura Okręgowa w Ostrowie Wielkopolskim

Adres: ul. Krotoszyńska 37, 63-400 Ostrów Wielkopolski

Zadanie: OKREŚLENIE WARTOŚCI RYNKOWEJ POJAZDU.

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] IX-2025

Marka: SKODA

Rok produkcji: 2015

Model: Octavia III 1.4 TSI MR`13 E6

Wersja: Active

Nr rejestracyjny: POS 89558

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

Nr IE: 034-03017

USTALENIE WARTOŚCI POJAZDU

Ostatnia cena nowego pojazdu: 74 500 PLN brutto na 01/2017

KATALOG WARTOŚCI BAZOWYCH (BRUTTO):

rok	mies.	wart. z katal. [PLN]	wart. zadana [PLN]
2017	05	35600	35600
2016	05	33000	33000
2015	05	30650	30650
WARTOŚĆ BAZOWA BRUTTO (124 mies.)			30 650 PLN

Normatywny okres eksploatacji	124 mies.
DATA PIERWSZEJ REJESTRACJI (rok/mies/dn)	2015/11/09
Rzeczywisty okres eksploatacji	118 mies.
KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ ...	881 PLN po korekcie: 31 531 PLN

LISTA WYPOSAŻENIA:

Lista wyposażenia na podstawie informacji z bazy danych na okres: 2015.11-2016.05

WYPOSAŻENIE DODATKOWE:

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	wta	data zam.	wpa	[%]	Wsp.	Wart. [PLN]
1	Klimatyzacja automatyczna Climatronic	1,00			3,91*	0,33	407
2	koło zapasowe, klucz do kół	1,00			1,30*	0,33	136
3	Tarcze kół aluminiowe 16"	0,50			3,31	0,67	694
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE DODATKOWE							1 237 PLN
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE							1 237 PLN po korekcie: 32 768 PLN

+ - element zadany z listy ogólnej lub dodany jako nowy element przez wyceniającego

Przebieg normatywny	147 800 km
Przebieg rzeczywisty odczytany	329 434 km
KOREKTA ZA PRZEBIEG	- 9 172 PLN po korekcie: 23 596 PLN

ZASTOSOWANE KOREKTY RÓŻNE:

Opis korekty	[%]	Wart. [PLN]
Konieczne naprawy pojazdu	-19,1	-4 500
KOREKTY RÓŻNE		- 4 500 PLN po korekcie: 19 096 PLN
WARTOŚĆ RYNKOWA BRUTTO PO ZAOKRĄGLENIU		19 100 PLN

Wycenę sporządził:

.....

pieczęć

.....

Dnia r.
RZECZOZNAWCA TECHNIKI SAMOCHODOWEJ,
RUCHU DROGOWEGO, MASZYN I URZĄDZEN

RZECZOZNAWCY - MOT.
Oddział Kalisz

tel. +48 507 199 547
Spółka z o.o.
61-896 Poznań, ul. Towarowa 35/37
tel. 61 853-74-49, 853-78-87, fax 61 853-78-97
NIP 778-10-15-140, REGON 630272765

