

Zadania w trakcie realizacji - RZGW we Wrocławiu - stan na 22.11.24

Lp.	Województwo	Powiat	Gmina	Nazwa zadania
1	dolnośląskie	kłodzki		„Ochrona przeciwpowodziowa doliny rzeki Nysy Kłodzkiej: Kłodzko, Bystrzyca Kłodzka, Długopole Zdrój, Międzyzlesie”, Kontrakt nr OVFP-2B.1/1 rozszerzony o Realizację robót związanych z naprawą oraz odbudową infrastruktury wodnej i inżynierskiej na rzece Biała Głucholaska
2	dolnośląskie	kłodzki		„Ochrona przeciwpowodziowa doliny rzeki Białej Łądeckiej: Stronie Śląskie, Łądek Zdrój”, Kontrakt nr OVFP-2B.2/1 rozszerzony o zakres zadania interwencyjnego „Realizacja robót związanych z pracami interwencyjnymi po powodzi w zlewni rzeki Nysy Kłodzkiej”
3	dolnośląskie	kłodzki		„Ochrona przeciwpowodziowa doliny rzeki Bystrzycy Dusznickiej: Polanica Zdrój, Szczytna rz. Kamienny Potok”, OVFP-2B.2/2(a) rozszerzony o zakres zadania interwencyjnego pn.: Realizacja robót związanych z pracami interwencyjnymi po powodzi w zlewni Nysy Kłodzkiej w tym na rzece Biała Łądecka
4	dolnośląskie	kłodzki		Usunięcie rumoszu drzewnego z koryta rzeki Biała Łądecka od m. Bielice do m. Radochów (do mostu) wraz z potokiem Morawka w m. Stronie Śląskie
5	dolnośląskie	kłodzki		Wydobycie i usunięcie rumoszu drzewnego, który pozostał po powodzi w korycie Białej Łądeckiej od profilu mostu drogowego w Radochowie do ujścia rzeki w miejscowości Krosnowice na długości 14 km
6	dolnośląskie	legnicki	Chojnów	Udrożnienie cieków Świnie Błoto
7	dolnośląskie	kłodzki	Stronie Śląskie	Roboty udrożnieniowe i naprawa koryta potoku Kleśnica przy moście oraz leśniczówce w m. Kletno
8	dolnośląskie	kłodzki	Stronie Śląskie	Roboty udrożnieniowe i naprawa koryta potoku Kleśnica przy kolejnym moście w m. Kletno
9	dolnośląskie	ząbkowicki	Stoszowice	Zabezpieczenie wyrw oraz usuwanie rumoszu skalnego z koryta potoku Węża w ob. Stoszowice
10	dolnośląskie	karkonoski	Podgórzyn	"Prace interwencyjne na potoku Skalka w m. Ściegny, gm. Podgórzyn
11	lubuskie	zielonogórski	Czerwieńsk	Wykonanie naprawy uszkodzeń na stacji pomp Brody
12	dolnośląskie	legnicki	Prochowice	Prace interwencyjne na cieku Kanał Prochowicki na terenie działania NW Legnica - m. Prochowice, Motyczyn, gm. Prochowice
13	dolnośląskie	kłodzki	Łądek Zdrój	Zabezpieczenie wyrw w korycie potoku Konradka w m. Konradów na wysokości budynku Nr 72A i 22
14	opolskie	brzeski	Lewin Brzeski	Zabudowa wyrwy w wale na rzece Nysa Kłodzka w obrębie m. Lewin Brzeski-Skorogoszcz
15	opolskie	nyski	Łambinowice	Zabudowa wyrwy w wale na rzece Nysa Kłodzka w obrębie m. Piątkowice
16	dolnośląskie	strzeliński	Strzelin	Naprawa odcinków wałów p.powodziowych na terenie Nadzoru Wodnego w Strzelinie m. Trzebnik, Strzelin
17	lubuskie	żagański	Żagań	Naprawa muru oporowego biegnącego wzdłuż koryta rzeki Bóbr na dz. 1751 obr. 0001 Żagań
18	opolskie	nyski	Głucholazy	Odtworzenie koryta Bodzanowskiego potoku na odcinku 2700 mb w km 2+900 do 5+600
19	opolskie dolnośląskie			Wykonanie kontroli bezpiecznego użytkowania dla obiektów hydrotechnicznych będących na terenie administrowanym przez ZZ Nysa
20	dolnośląskie	karkonoski	Mysłakowice	Interwencyjne czyszczenie czaszy suchego zbiornika przeciwpowodziowego Mysłakowice
21	opolskie	nyski	Nysa	Zabezpieczenie wyrw na prawym brzegu rzeki Nysa Kłodzka od górnego stanowiska jazu nr 1 do mostu Bema
22	dolnośląskie	legnicki	Prochowice	Cicha Woda – naprawa skarpy brzegowej, m. Kawice, gm. Prochowice – NW Środa Śl.
23	dolnośląskie	kłodzki	Nowa Ruda	Usunięcie zatorów z koryta potoku Włodzica w miejscowościach: Włodowice, Świerki, Ludwikowice Kłodzkie
24	dolnośląskie	oławski	Oława	Wp-5(S), W-6(S) – usunięcie uszkodzeń na wałach – p.powodziowych, gm. Oława
25	dolnośląskie	oławski	Oława	Rzeka Odra, Oława, Lichawa, Otcznica – usunięcie uszkodzeń na wałach p. powodziowych gm. Oława
26	dolnośląskie	oławski	Oława	Usunięcie worów z piaskiem z wałów p. powodziowych rz. Odry gm. Oława
27	dolnośląskie	wałbrzyski	Mieroszów	Odtworzenie zniszczonych umocnień brzegowych koryta rz. Ścinawka przy ul. Wojska Polskiego 14 w m. Mieroszów
28	dolnośląskie	ząbkowicki	Stoszowice	Zabezpieczenie wyrw oraz udrożnienie koryta potoku Węża w km 1+900 - 3+930, obręb Stoszowice
29	dolnośląskie	wałbrzyski	Mieroszów	Zabezpieczenie wyrw w korycie rzeki Ścinawka w m. Mieroszów ul. Przejazd

30	dolnośląskie	wrocławski	Wrocław	Kotowice II , W-1 Wojnów P -usuwanie worków z piaskiem z wałów
31	opolskie	brzeski	Grodków	Likwidacja zatorów oraz nieczystości z dnia i skarp rz.Młynówka Skoroszycza w km 0+000 - 4+000
32	dolnośląskie	legnicki	Prochowice	Usuwanie worków z piaskiem z wałów p. powodziowych rz. Odry w gm. Prochowice
33	lubuskie	zielonogórski	Czerwieńsk	Wymiany łożysk w silnikach i w agregatach pompowych zainstalowanych na pompowni Brody
34	dolnośląskie	trzebnicki górowski	Żmigród Wasosz	Awaryjna naprawa zapadlisk w koronie wałów przeciwpowodziowych oraz napraw budowli wałowych rz. Barycz oraz ujęciowego odcinka rzeki Krępa w obrębie Kędzie i Bartków, pow. trzebnicki i pow. górowski, woj. dolnośląskie.
35	dolnośląskie	oławski	Oława	W-1(OKS) rz. Odry – usunięcie uszkodzeń na wale p. powodziowym, gm. Oława
36	dolnośląskie	dzierżoniowski	Dzierżoniów	Prace interwencyjne – udrożnienie potoku Kłomnica w miejscowości Mościsko
37	dolnośląskie	świdnicki	Dobromierz	Zabudowa wyrwy brzegowej na rzece Nysa Szalona w rejonie posesji Kłaczyna 91-94B wraz z remontem opaski brzegowej na rzece Nysa Szalona w okolicach posesji Kłaczyna 92a
38	dolnośląskie	oławski	Oława	Usunięcie worów z piaskiem z wałów p.powodziowych rz. Oławy gm.Oława
39	dolnośląskie	lwówecki	Mirsk	Przywrócenie drożności koryta Krobickiego Potoku w m. Krobica
40	dolnośląskie	ząbkowicki	Bardo	Zabezpieczenie wyrwy na brzegu prawym koryta rzeki Nysa Kłodzka na terenie miasta Bardo, na wys. ul. Skalnej
41	opolskie	nyski	Nysa	Naprawa wałów lewego brzegu rzeki Nysa Kłodzka ok. km 63+450 w miejscowości Nysa, poniżej jazu I
42	opolskie	brzeski	Lewin Brzeski	Naprawa fragmentu wału nr I (ca 14+000) na lewym brzegu przy jazie w Lewinie Brzeskim
43	dolnośląskie	wrocławski	Wrocław	Interwencyjne usuwanie zatorów blokujących swobodny przepływ wód rzeki Bystrzycy we Wrocławiu
44	dolnośląskie	wrocławski	Sobótka	"Interwencyjna naprawa korony wału i skarpy odwodnej rzeki Czarna Woda w km 19+300 m. Rogów Sobócki, gm. Sobótka"
45	dolnośląskie	świdnicki	Świdnica	Udrożnienie potoku Miła w miejscowości Lutomia Dolna
46	dolnośląskie	oławski	Oława	Usunięcie worów z piaskiem z przepustów wałowych rz. Odry, gm.Oława
47	dolnośląskie	dzierżoniowski	Dzierżoniów	Udrożnienie rzeki Piławy w miejscowości Dzierżoniów
48	lubuskie	żagański	Szprotawa	Naprawa umocnień skarpy przy rozwidleniu zalewu-rz. Bóbr dz. nr 288/6 obręb 0003 Szprotawa gm. Szprotawa
49	lubuskie	żagański	Szprotawa	Naprawa przepustu wałowego wału 31P wraz z wymianą klapy dz. nr 244/2 obręb Dziećmiarowice gm. Szprotawa
50	lubuskie	zielonogórski	Nowogród Bobrzański	Usunięcie nagromadzonego rumoszu drzewnego oraz śmieci z obrębu wału p.pow. 8P dz. nr 25/3, 123 obręb Podgórzycze gm. Nowogród Bobrzański
51	lubuskie	żagański	Szprotawa	Zabudowa wyrwy brzegowej rz. Bóbr przy ul. Zamkowej 1 w Szprotawie dz. nr 27 obręb 0003 Szprotawa gm. Szprotawa
52	lubuskie	krośnieński	Bobrowice	Naprawa przepustu wałowego wału 2L w km 1+574 na dz.nr 823 obręb Bobrowice gm. Bobrowice
53	dolnośląskie	świdnicki	Świdnica	Interwencyjne udrożnienie koryta rzeki Bystrzycy przed mostem PKP na Kraszowicach w Świdnicy - brzeg prawy
54	opolskie	nyski	Nysa	Naprawa agregatu prądotwórczego do zasilania awaryjnego pompowni Zwierzyniec
55	dolnośląskie	kłodzki	Stronie Śląskie	Udrożnienie koryta rzeki Biała Łądecka w m. Stary Gierałtów wraz z załadowaniem wyrw na wysokości budynku Nr 31 i 46
56	dolnośląskie	kłodzki	Stronie Śląskie	
57	dolnośląskie	wałbrzyski	Walim	Interwencyjne udrożnienie pot. Walimka na terenie gm. Walim
58	dolnośląskie	wałbrzyski	Stare Bogaczowice	Interwencyjne udrożnienie koryta rzeki Strzegomki w m. Chwaliszów
59	dolnośląskie	górowski	Wąsosz	Interwencyjna naprawa zapadlisk i uszkodzeń powierzchni w koronie wałów przeciwpowodziowych rzeki Łacha w km 4+000 – 4+513 obr. Lubiel, gm. Wąsosz, pow. górowski, woj. dolnośląskie
60	opolskie	nyski	Nysa	Zabezpieczenie kolektora w miejscowości Nowy Świątów
61	dolnośląskie	jaworski	Boków	Naprawa skarpy na potoku Sadówka w rejonie posesji Sady Górne 40

62	dolnośląskie	jaworski	Boków	Zabezpieczenie wyrwy brzegowej na rzece Nysa Szalona w rejonie posesji Wierzchosławice 111
63	dolnośląskie	średzki	Miękinia	Usunięcie worków z piaskiem z wałów p.powodziowych rz. Odry, gm. Miękinia NW Środa Śl.
64	opolskie	nyski	Nysa	Naprawa wraz z zabezpieczeniem skarpy na lewym brzegu Widnej w rejonie Wału D Zbiornika Nysa
65	dolnośląskie	złotoryjski	Świerzawa	Naprawa umocnień brzegowych rzeki Czermnica - m. Rząśnik 96, 97 gm. Świerzawa
66	dolnośląskie	górowski	Niechlów	Awaryjna naprawa śluzy wałowej na lewym wale rzeki Barycz w km 11+178 oraz naprawa przepustu na lewym wale rz. Barycz w km 9+900 w obrębie Żabin, Lipowiec, gm. Niechlów, pow. górowski, woj. dolnośląskie.
67	dolnośląskie	lwówecki	Lwówek Śląski	Usunięcie zatoru powstałego na rzece Bóbr w m. Lwówek Śląski w rejonie jazu Lwówek Śląski
68	dolnośląskie	złotoryjski	Świerzawa	Naprawa brzegu na rz. Kaczawa w m. Sędziszowa przy posesji Młyńska 7
69	lubuskie	nowosolski	Siedlisko	Wymiana łożysk w agregacie pompowym nr 1 na stacji pomp Siedlisko, gm. Siedlisko
70	dolnośląskie	złotoryjski	Świerzawa	Naprawa skarpy rzeki Czermnica - m. Sokołowice 129 i 127, gm. Świerzawa
71	dolnośląskie	kłodzki		Usługa przygotowania dokumentacji na roboty związane z usuwaniem skutków wezbrania wód dla Nadzoru Wodnego w Kłodzku
72	lubuskie			Kontrola bezpiecznego użytkowania wałów przeciwpowodziowych i pompowni rzeki Odry na terenie Zarządu Zlewni w Zielonej Górze
73	opolskie	nyski	Nysa	Konserwacja i umocnienie koryta potoku Domaszkowickiego w m. Domaszkowice gm. Nysa
74	opolskie	nyski	Nysa	Udrożnienie koryta rzeki Kamienica w m. Hajduki Nyskie gm. Nysa
75	dolnośląskie	świdnicki	Świdnica	Interwencyjne udrożnienie koryta rzeki Bystrzycy pod mostem PKP na Kraszowicach w Świdnicy - brzeg lewy
76	lubuskie	nowosolski	Otyń	Naprawa i przywrócenie szczelności w śluzie wałowej wału L-11
77	lubuskie	krośnieński	Maszewo	Naprawa wału przeciwpowodziowego rzeki Odry Miłów-Krzesin likwidacja dziur w km 2+650 i 3+000
78	dolnośląskie	kłodzki	Radków	Udrożnienie koryta potoku Włodzica na terenie m. Włodowice oraz przy ujściu do rzeki Ścinawka oraz koryta rzeki Ścinawka w Tłumaczowie
79	opolskie	nyski	Paczków	Zabudowy wyrwy w prawym brzegu rzeki Biała Woda w km 2+700 - 2+850
80	dolnośląskie	wrocławski	Wrocław	Usunięcie worków z terenu Wrocław
81	lubuskie	zielenogórski	Zabór	Wymiana zalanej szafy sterowniczej na stacji pomp Miłsko, gm. Zabór
82	dolnośląskie	kłodzki	Stronie Śląskie	Zabezpieczenie wyrw w korycie potoku Morawa w m. Stara Morawa na wysokości budynku Nr 15 B (Morawa II)
83	dolnośląskie	kłodzki	Nowa Ruda	Udrożnienie koryta pot. Włodzica i likwidacja zatorów na dł. 300 mb na wys. Bud przy ul. Wiejskiej nr 31 Ludwikowice Kłodzkie
84	lubuskie	zielenogórski	Sulechów Czerwieńsk	Wymiana uszkodzonych układów sterowania agregatów pompowych na SP Brody i Będów
85	dolnośląskie	świdnicki	Marcinowice	Interwencyjne usuwanie zatorów blokujących swobodny przepływ wód rzeki Bystrzycy w obrębie miejscowości Panków, Śmiałowice, Wiśniowa
86	dolnośląskie	kłodzki	Nowa Ruda	Udrożnienie oraz remont p. Włodzica przy ul. Kościelnej 4 w m. Ludwikowice
87	dolnośląskie	trzebnicki	Oborniki Śląskie	Rz. Odra – usunięcie worków z wałów przeciwpowodziowych, gm. Oborniki Śląskie
88	lubuskie	zielenogórski	Trzebiechów	Naprawa falownika agregatu pompowego nr 4 na stacji pomp Sadowa, gm. Trzebiechów
89	lubuskie	zielenogórski	Sulechów	Udrożnienie przepływu dolnego odcinka Kanału Pomorskiego w km 1+010 - 3+702 po awarii zasuwy stacji pomp Brody
90	dolnośląskie	jaworski	Bolków	Naprawa skarpy na rzece Nysa Szalona w rejonie mostu wyjazdowego z Wolbromka do Kłaczyny
91	dolnośląskie	lwówecki	Wleń	Zabezpieczenie uszkodzonych murów oporowych oraz zabezpieczenie brzegów cieków w miejscowości Pilchowice przy posesji nr 4A
92	dolnośląskie	lwówecki	Wleń	Usunięcie rumoszu i nanosu mineralnego na cieku w miejscowości Przeździeża
93	dolnośląskie	lwówecki	Wleń	Zabezpieczenie uszkodzonych murów oporowych oraz zabezpieczenie brzegów cieków Kościelnica w m. Pilchowice przy posesji nr 7

94	opolskie	brzeski, opolski	Skarbimierz, Lubsza, Popielów	Usunięcie worków z piaskiem zlokalizowanych na wałach ppow. – teren NW Brzeg
95	dolnośląskie			interwencyjna kontrola stanu technicznego wałów podległych Zarządowi Zlewni w Lesznie -przeglądy po przejściu fali powodziowej i intensywnych opadów deszczu w 2024 r.
96	lubuskie	żagański	Żagań	Częściowe usunięcie nagromadzonego rumoszu drzewnego z rzeki Bóbr na terenie Miasta Żagań
97	opolskie	nyski	Nysa	Zakup prętów stalowych niezbędnych do odbudowy kraty chroniącej zabudowany odcinak przed powstaniem zatoru na rz. Miejski