



**LUBUSKIE CENTRUM
EKSPERTÓW
SAMOCHODOWYCH**

TUVPOL®
TÜV Thüringen Gruppe **PARTNER**

OPINIA TECHNICZNA

004/10/25

Dotyczy: **SKODA SUPERB 1.8KAT, nr rejestr. FG4816C**

Zlecniodawca: **Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy
w Gorzowie Wielkopolskim**
ul. Myśliborska 32
66-400 Gorzów Wielkopolski

Zlecenie z dnia: **01.10.2025**

Zakres opinii: ***Ustalenie wartości rynkowej pojazdu.***

Opinię wykonał:

mgr inż. Robert MAZUR

Zielona Góra, dnia

03 października 2025

Rzeczoznawca: mgr inż. Robert MAZUR

Zleceniodawca: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w
Gorzowie Wielkopolskim
ul. Myśliborska 32
66-400 Gorzów Wielkopolski

Zakres zlecenia: Ustalenie wartości rynkowej pojazdu.

I. Dane identyfikacyjne i techniczne pojazdu na podstawie przedstawionej dokumentacji

DANE POJAZDU:

1	Rodzaj pojazdu		SAMOCHÓD OSOBOWY
2	Producent	Marka Model i Typ	SKODA SUPERB 1.8 TSI
3	Nr rejestracyjny		FG4816C
4	Nr identyfikacyjny VIN		TMBAB73T5E9012077
5	Nadwozie	Typ Liczba drzwi Liczba osi	SEDAN 4 2
6	Silnik	Typ Pojemność[cm3] Moc [kW]	Z ZAPŁONEM ISKROWYM 1798 118
7	Rok produkcji		2013
8	Stan licznika [km]		261590
9	Data I rejestracji		22.07.2013

II. Dokumentacja dostarczona przez zleceniodawcę

Realizując niniejszą opinię opierano się na następujących dokumentach:
- dokument rejestracji pojazdu.

III. Opis stanu technicznego pojazdu

W wyniku przeprowadzonych bezpośrednich oględzin pojazdu ustalono, że pojazd ogólnie znajduje się w niedostatecznym stanie technicznym:

- opony pojazdu 205/55 R16 VIKING – stan dobry – brak korekty;
- stan licznika – powyżej normatywnego - korekta ujemna;
- data pierwszej rejestracji – korekta dodatnia;
- elementy wyposażenia – wyposażenie wewnętrzne – normatywnie wyeksploatowane – brak korekty;
- wyposażenie dodatkowe – korekta dodatnia;
- elementy karoserii i wyposażenia zewn. – ponadnormatywnie wyeksploatowane (ślady korozji el. zewn. i uszkodzeń), tył i prawy bok pojazdu po naprawie powypadkowej, pojazd po długim postoju – korekta ujemna;
- silnik i podzespoły – normatywnie wyeksploatowany – brak korekty.

IV. Wycena rynkowa pojazdu

Na podstawie dostępnych publikacji tj. wg ogólnopolskich notowań systemu INFO-EKSPERT X-2025, ustalono w dniu sporządzenia oceny:

Przeciętna bazowa wartość rynkowa brutto pojazdu Wb: 33 050,00 zł

Według oceny sporządzającego po przeprowadzeniu oględzin oraz analizy dostępnych dokumentów pojazdu SKODA SUPERB 1.8KAT, nr rejestr. FG4816C, ustalono indywidualną wartość rynkową ocenianego pojazdu po korektach i zaokrągleniach do pełnych setek złotych:

Ustalona indywidualna wartość rynkowa brutto
pojazdu po korektach: 20 800,00 zł

Słownie brutto: dwadzieścia tysięcy osiemset zł

V. Uwagi

Rzeczoznawca wydając niniejszą opinię nie odpowiada za:


1. *Wady ukryte względnie zatajone, a nieujawnione w czasie oględzin pojazdu, opracowujący nie odpowiada.*
2. *Treść opinii opartą na informacjach, co do których został wprowadzony w błąd przez zlecniodawcę lub, które zostały oparte na dowodach zakwestionowanych przez uprawnione organa.*
3. *W przypadku ujawnienia innych znaczących danych, niż te, które użyto w przedmiotowej opinii, opinię powyższą należałoby zmienić lub skorygować.*
4. *Wycena nie może być podstawą do roszczeń dotyczących przyjętego wyposażenia lub wersji pojazdu. Mogą wystąpić różnice w przyjętej wersji pojazdu.*

Opinię sporządzono bezstronnie zgodnie z najlepszą wiedzą i sumieniem rzeczoznawcy.

Opinia zawiera załączniki:

Wycena wg INFO-EKSPERT

Serwis foto.



Wykonawca wyceny: ROBERT MAZUR

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Marka: SKODA

Model: Superb II 1.8 TSI MR`14 E5

Wersja: Elegance

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

Nr INFO-EKSPERT	034-02317
Data pierwszej rejestracji	22.07.2013 r.
Wskazanie drogomierza	261590 km
Kolor powłoki lak., (rodzaj lakieru)	SREBRNY 2-warstwowy z efektem
Oznaczenie typu	3T
Rodzaj nadwozia	sedan 4 drzwiowy
Jednostka napędowa	z zapłonem iskrowym (wtrysk)
Pojemność / Moc silnika	1798 ccm / 118 kW (160 KM)

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	17	Reflektory ksenonowe
2	Czujniki parkowania - przód	18	Siedzenia tylne
3	Czujniki parkowania - tył	19	Spryskiwacze rezerwowi
4	Fotel kierowcy podgrzewany	20	Spryskiwacze zewnętrzni
5	Fotel kierowcy regulowany elektrycznie	21	System elektron
6	Fotel pasażera podgrzewany	22	System kontroli
7	Fotel pasażera regulowany elektrycznie	23	System p/poślizgu
8	Immobilizer	24	Szyby przednie
9	Klimatyzacja automatyczna	25	Szyby tylne regulowane
10	Kurtyny powietrzne boczne	26	Światła p/mgielne
11	Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie	27	Tarcze kół ze stopami
12	Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie	28	Tempomat
13	Poduszka powietrzna kierowcy	29	Wykończenie wnętrza
14	Poduszka powietrzna kolanowa kierowcy	30	Zamek centralny
15	Poduszka powietrzna pasażera	31	Zmieniarka CD
16	Poduszki powietrzne boczne przednie		

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	Lakier metalizowany

Wartość rynkowa brutto wyżej zidentyfikowanego pojazdu, określona na dzień

20 800 zł

(słownie: dwadzieścia tysięcy osiemset złotych)

w tym VAT (23.0%) 3 889.43 zł

Wartość określono na podstawie:

- notowań wartości rynkowych z 'Komputerowego Systemu INFO-EKSPERT'
 - przez wykonawcę opinii,
 - korekt mających wpływ na wartość pojazdu.
-



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

do wyceny nr: 004/2025/10

z dnia: 03.10.2025 r.

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] X-2025

Marka: SKODA
Model: Superb II 1.8 TSI MR`14 E5
Wersja: Elegance
Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

Rok produkcji: 2013

Nr rejestracyjny: FG4816C
VIN: TMBAB73T5E9012077



IMG_20250929_111717



IMG_20250929_111724



IMG_20250929_111735



IMG_20250929_111746



IMG_20250929_111752



IMG_20250929_111758




IMG_20250929_111811



IMG_20250929_111820



IMG_20250929_111844





IMG_20250929_111852



IMG_20250929_111857



IMG_20250929_111900



IMG_20250929_111906



IMG_20250929_111913



IMG_20250929_111917



IMG_20250929_111925



IMG_20250929_111928



IMG_20250929_111934




IMG_20250929_111942



IMG_20250929_111947



IMG_20250929_112000





IMG_20250929_112005



IMG_20250929_112012



IMG_20250929_112230



IMG_20250929_112239



IMG_20250929_112543



IMG_20250929_113004



IMG_20250929_113013



IMG_20250929_113035



IMG_20250929_113038



IMG_20250929_113129



IMG_20250929_113135



IMG_20250929_113141

LCES

Rzeczoznawca Samochodów/
mgr inż. Robert MAZUR
nr ewid. 24/08



IMG_20250929_113147



IMG-20251001-WA0001

