

Dokumentacja fotograficzna:





Pęknięcia ścian, zużycie stolarki

**niepotrzebne skreślić*



Pęknięcia ścian, zalewanie ścian, wypłukiwanie zaprawy, zużycie stolarki



Zużyte, nieszczelne i uszkodzone pokrycie dachowe

**niepotrzebne skreślić*



Zużyte, nieszczelne pokrycie dachowe, zalewanie ścian



Nieszczelność dachu w kalenicy, na połaci pod okapem

**niepotrzebne skreślić*



Zalewanie ścian, zużycie połaci dachu



Uszkodzenia wewnątrz spowodowane nieszczelnością dachu. Odpadł tynk ze stropu. Korozja profili stalowych

**niepotrzebne skreślić*



Uszkodzenia wewnątrz spowodowane nieuszczelnością dachu. Odpadł tynk ze stropu