

OCENA TECHNICZNA nr: 20/01/2026

z dnia: 2026/01/15

Wykonawca wyceny : Hubert Guzek

Właściciel: Zakład Usług Leśnych w Bystrzycy Kłodzkiej

Adres: ul. Nabrzeżna 11, 57-500 Bystrzyca Kłodzka

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [T] I-2026

Rok produkcji: 2011

Marka: MITSUBISHI

Model: Pajero 3.2 DI-D DPF MR' 12 E5

Wersja: Inform 4WD

Rodzaj pojazdu: Samochód terenowy

Nr rejestracyjny: DKL48008
VIN: JMBLNV98WCJ400271

Nr INFO-EKSPERT / ID pojazdu	023-00995 / 113753
Data pierwszej rejestracji	2012/03/06
Wskazanie drogomierza	245297 km
Okres eksploatacji pojazdu (12/03/06-26/01/15)	166 mies.
Rodzaj nadwozia	kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe 5 osobowe
Jednostka napędowa	z zapłonem samoczynnym
Pojemność / Moc silnika	3200 ccm / 147kW (200KM)
Rodzaj skrzyni biegów	manualna
Rodzaj napędu	4WD (4x4)

WYPOSAŻENIE (2011.01-2012.05)

Lp.	Nazwa elementu wyposażenia	Lp.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS + EBD - system dystrybucji siły hamowania	20	Siedzenia tylne dzielone asymetrycznie
2	Filtr p/pyłkowy	21	Sygnalizacja niezapiętego pasa bezpieczeństwa kierowcy
3	+Fotele dodatkowe 2 szt.	22	System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP
4	Głośniki 7 szt.	23	System kontroli trakcji ASTC
5	Immobilizer	24	Szyba przednia z pasem p/słonecznym
6	Klimatyzacja automatyczna	25	Szyba tylna ogrzewana
7	Kolumna kierownicy regulowana	26	Szyby przednie i tylne regulowane elektrycznie
8	Kompas	27	Szyby tylne przyciemniane
9	Komputer pokładowy	28	Światło dodatkowe STOP
10	+Lakier metalizowany	29	Tapicerka tekstylna
11	Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie	30	Tarcze kół stalowe
12	Lusterko wewnętrzne ściemniane automatycznie	31	Wskaźnik temperatury zewnętrznej
13	Obrotomierz	32	Wspomaganie układu kierowniczego
14	Podgrzewacz paliwa	33	Wyświetlacz wielofunkcyjny
15	Podłokietnik centralny przedni	34	Zamek centralny zdalnie sterowany
16	Podłokietnik siedzeń tylnych	35	Żderzak przedni w kolorze nadwozia
17	Poduszka powietrzna kierowcy	36	Zegar
18	Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia	37	+Zmieniarka CD
19	Roleta do bagażnika		

OPISY DOTYCZĄCE POJAZDU

Podczas oględzin stwierdzono:

- korozję podwozia pojazdu (konieczne naprawy)
- zużycie eksploatacyjne okładzin ciernych układu hamulcowego osi przedniej oraz tylnej (wymiana)
- liczne wgniecenia poszycia zewnętrznego
- liczne zarysowania powłoki lakierniczej
- widoczne zaolejenie w górnej części silnika (zasadne uszczelnienie głowicy silnika)
- szyba czołowa (odpryska od kamienia)
- zabrudzone wnętrze (wykładzina dachu)

UWAGI

Wydając niniejszą opinię techniczną rzeczoznawca zastrzega że nie bierze odpowiedzialności za wady i uszkodzenia ukryte samochodu. Niniejsza opinia techniczna nie jest ekspertyzą stanu technicznego, przedstawia jedynie podstawowe dane pojazdu, i została opracowana na podstawie oględzin oraz pozyskanych danych i informacji. Opinię sporządzono bezstronnie, zgodnie z najlepszą wiedzą i sumieniem rzeczoznawcy.



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

do wyceny nr: 20/01/2026

z dnia: 2026/01/15

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [T] I-2026

Rok produkcji: 2011

Marka: MITSUBISHI

Model: Pajero 3.2 DI-D DPF MR'12 E5

Wersja: Inform 4WD

Rodzaj pojazdu: Samochód terenowy

Nr rejestracyjny: DKL48008

















