

<i>Marka pojazdu</i>	<i>Typ-model</i>	<i>Nr podwozia</i>	<i>Rodzaj pojazdu</i>	<i>Liczba miejsc</i>	<i>Masa włas/calcko kg</i>	<i>Rok produkcji</i>
KOGEL	S24	WK0S00024 00056819	Naczepa	—	6830/35000	2007
<i>Rodzaj silnika</i>	<i>Typ-model</i>	<i>Nr. fabr.</i>	<i>Liczba cylindrów</i>	<i>Pojemność cm</i>	<i>Moc kW/ obroty</i>	<i>Stan licznika km</i>
—	—	—	—	—	—	—

Opis stanu technicznego

Naczepa 3 osiowa. Oględzin pojazdu dokonano w dn. 17.03.2021 r. Naczepa z brakami w wyposażeniu, tj. brak stelażu planeki naczepy, brak ściany przedniej, brak drzwi tylnych. Planeka uszkodzona, rozerwana, była położona na podłodze naczepy.

Podwozie (stwierdzono):

Piasta osi przedniej spawana, koła osi zdemontowane. Obręcze kół z ogniskami korozji. Osie zawieszone na poduszkach. Wahacze osi z ogniskami korozji, wypracowane. Podłoga uszkodzona, zdeformowana. Zaczep siodła wypracowany.

Nadwozie(stwierdzono):

W nadwoziu pojazdu stwierdza się:

■ Rama skrzyni ładunkowej - ogniska korozji

Osprzęt i wyposażenie:

Opony, wszystkich osi, o wymiarach: 385/65R22.5 zużyte w 100%.

Zdjęcia naczepy ciężarowej Kogel



