

WYNIKI BADA SOND DYNAMICZNY

Zał.Nr: 12.1

Sonda Nr:0+700(2)/DPH

Profil numer 0+380[2]/MS-1/w_DH

X: 5571442.62

Układ:

Y: 7554056.30

GUGIK 2000 XY

Rejon: DK9

Gmina: Kolbuszowa

Powiat: kolbuszowski

Województwo: podkarpackie

Inwestor: Skarb Państwa GDDKiA oddz. w Rzeszowie

Zleceńodawca: PROMOST Consulting Sp. z o.o. Sp. kom.

Wiercenie: GEO-MI Pracownia Geologiczna Michał Małuszyński

Nadzór geologiczny: mgr Łukasz Sadło

Operator: Robert Kietliński


Typ sondy: DPH

Rz dna: 194.55 m n.p.m.

Skala 1 : 100

Data sondowania: 24-11-2022

Km : 380.00 [m]



WYNIKI BADA SOND DYNAMICZNY

Zał.Nr: 12.2

Sonda Nr:3+600(2) 4+050(4)

Profil numer 3+300[2]/O/w+[4]_DH

X: 5570256.31
Y: 7556492.32

Układ:
GUGIK 2000 XY

Rejon: DK9
Gmina: Kolbuszowa
Powiat: kolbuszowski
Województwo: podkarpackie

Inwestor: Skarb Państwa GDDKiA oddz. w Rzeszowie
Zleceniodawca: PROMOST Consulting Sp. z o.o. Sp. kom.
Wiercenie: GEO-MI Pracownia Geologiczna Michał Małuszyński
Nadzór geologiczny: mgr Łukasz Sadło
Operator: Robert Kietliński

Typ sondy: DPH

Rz. dna: 209.67 m n.p.m.

Skala 1 : 100

Data sondowania: 30-11-2022

Km : 4050.00 [m]

