

Załącznik nr 13.W3.1-13.W3.3
Karty sondowania statycznego CPTu

SONDOWANIE STATYCZNE CPTU INTERPRETACJA WYNIKÓW BADANIA


H_KRON86	Układ współrzędnych	
m n.p.m.	X_2000	Y_2000
204,28	5570039,88	7554084,99

Nr badania: **0+140(3) CPTU**

Zlecniodawca: **GEO-MI**

Temat / lokalizacja: **DK9 Kolbuszowa**

Data wykonania badania: **11-12-2022**



SONDOWANIE STATYCZNE CPTU INTERPRETACJA WYNIKÓW BADANIA


H_KRON86	Układ współrzędnych	
m n.p.m.	X_2000	Y_2000
223,80	5569502,48	7556243,38

Nr badania: **2+435(3) CPTU**

Zlecniodawca: **GEO-MI**

Temat / lokalizacja: **DK9 Kolbuszowa**

Data wykonania badania: **12-12-2022**



SONDOWANIE STATYCZNE CPTU INTERPRETACJA WYNIKÓW BADANIA

H_KRON86	Układ współrzędnych	
m n.p.m.	X_2000	Y_2000
226,59	5567717,18	7557461,29

Nr badania: 06+431(2) CPTU
4+625(3) CPTU 6+879(4) CPTU

Zleceniodawca: GEO-MI

Temat / lokalizacja: DK9 Kolbuszowa

Data wykonania badania: 10-12-2022

